



راهنمای نصب و راه اندازی
درایو های سری VX7

پیشگفتار

از این که محصولات ما را انتخاب کرده‌اید متشکریم.

درایوهای فرکانس متغیر سری VX7 جهت کنترل دور موتورهای القایی آسنکرون AC و سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) به صورت کنترل برداری با استفاده از پیشرفته ترین فناوری کنترل برداری بدون فیدبک سرعت و یا با فیدبک سرعت (انکودرهای متنوع) توسط میکروکنترلرهای DSP و همچنین EMC قابلیت اطمینان و سازگاری با محیطهای صنعتی، با کاربردهای انعطاف پذیر ساخته می شوند.


عملکرد کنترل برداری درایوهای سری VX7 مشابه درایوهای پیشرفته در بازار جهانی، بروز می باشد و کنترل سرعت و گشتاور یکپارچه آن می تواند نیازهای مختلف کاربردهای صنعتی را برآورده سازد. در ضمن با توجه به قابلیت کنترل موقعیت، می تواند به عنوان سروو درایو و کنترلر اسپیندل استفاده گردد. در عین حال، عملکرد پایدار در مقابل خطای الکتریکی شبکه، سازگاری قوی با نویزهای مغناطیسی شبکه و شرایط محیطی مانند دما، رطوبت و گرد و غبار را مطابق با استانداردهای روز درایوها را تضمین می کند.

درایوهای سری VX7 با سخت افزار ماژولار بیشتر برنامه های کاربردی صنعتی که نیازمند دقت و پاسخ مناسب در کنترل سرعت و کنترل گشتاور است را تأمین می کند. در ضمن قابلیت کنترل در شبکه های Modbus و PROFIBUS و CANopen و Ethernet را دارد و همچنین برنامه های کاربردی متنوع شامل PLC ساده، کنترل سنکرون موقعیت مکانی پروسه های تولید، برنامه کاربردی اسپیندل و همچنین کنترل سرعت سنکرون در صنایع کاغذ و چاپ و شیشه و... را داراست و به صورت استاندارد علاوه بر ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال، دارای ورودی های کارت انکودر incremental و ورودی های کنترل سرعت و موقعیت پالس AB را داراست.

ورودی و خروجی هایی با قابلیت پروگرام فانکشن و تأخیر در باز و بسته شدن به صورت نرم افزاری و قابلیت تنظیم مشترک سوئیچ ها به صورت سخت افزاری که می تواند به صورت زمین مشترک یا 24+ مشترک جهت سازگاری با فرامین PLC ها پروگرام گردد. قابلیت فانکشن ورودی و خروجی های دیجیتال به صورت مجازی (Virtual)، قابلیت دریافت دو رفرنس سرعت و توابع ریاضی جمع و تفریق و Min و یا Max آنها، تابع قدرتمند PID با خاصیت Sleep در کنترل سرعت حلقه بسته جهت تثبیت کمیت های فیزیکی پروسه های صنعتی، تابع کنترل گشتاور کشش با کارکرد در نواحی موتوری و ژنراتور و محدودکننده های سرعت در دو جهت گردش و توابع مختلف منحنی های گشتاور-سرعت در مد SVPWM و کنترلهای محدودکننده سرعت رزونانس فیزیکی بار و درایو، اشاره کرد. این برنامه ها به جهت کنترل پذیری بالای سری VX7 موجب کاهش هزینه و بهبود پروسه های تولید با قابلیت اطمینان سیستم ها می گردد. درایو سری VX7 برای اطمینان از عدم تداخل الکترومغناطیسی قوی، ضمن تحقق نویز کم و تضعیف تداخل الکترومغناطیسی در موقعیت های کاربردی، از طراحی سازگاری الکترومغناطیسی استفاده می کند.

این کتابچه راهنمای جامع نصب و پیکربندی درایو، تنظیم پارامترها، راهکارهای صنعتی توابع کنترلی و تشخیص عیب و نگهداری روزانه و اقدامات احتیاطی مرتبط را به مشتریان ارائه می دهد. لطفاً قبل از نصب، این کتابچه راهنما را به دقت مطالعه کنید تا اطمینان حاصل نمایید که درایو سری VX7 به درستی نصب و راه اندازی شده است تا از عملکرد عالی آن مطمئن شوید.

شرکت ما این حق را برای خود محفوظ می داند که اطلاعات محصولاتمان را بدون اطلاع قبلی به روزرسانی نماید.



عدم توجه به این علامت در موارد تأکیدی موجب صدمات جزئی یا کلی انسانی و همچنین خسارات مالی می‌شود.



- از اقدام به راه‌اندازی دستگاهی که به‌هنگام حمل‌ونقل و یا نصب آسیب‌دیده است خودداری نموده و موضوع را به فروشنده اطلاع دهید.
- نصب اینورتر توسط افراد ناآشنا با برق می‌تواند حادثه‌ساز باشد. هرگونه دست‌کاری قطعات با ولتاژ بالا در داخل دستگاه بدون شناخت، موجب برق‌گرفتگی و خسارت جانی شخص می‌گردد.
- به‌هنگام سرویس یا تعمیر دستگاه، همواره پس از بی‌برق کردن اینورترها حداقل پنج دقیقه جهت تخلیه ولتاژ داخلی آن صبر کنید.
- مراقب باشید اشتباهاً به ترمینال خروجی کنترل دور (U, V, W)، برق سه‌فاز متصل نکنید در غیر این صورت درایو آسیب می‌بیند.
- حتماً دستگاه را ارت نموده و سیم زمین را به ترمینال یا پیچ بدنه متصل نمایید. توجه کنید درایوها جریان نشستی به زمین دارند.
- لطفاً قبل از راه‌اندازی کنترل دور دفترچه راهنما را مطالعه نمایید.

فهرست

۹	۱- ملاحظات ایمنی.....
۹	۱-۱- تعریف ایمنی
۹	۲-۱- علامت‌های اعلام خطر
۱۰	۳-۱- ایمنی الکتریکی
۱۰	۴-۱- تحویل، حمل و نصب.....
۱۱	۵-۱- راه‌اندازی الکتریکی درایو.....
۱۲	۶-۱- تعمیر و نگهداری و تعویض قطعات
۱۲	۷-۱- محیط زیست (ضایعات چرخه بازیافت)
۱۳	۲- بازرسی درایو قبل از راه‌اندازی.....
۱۳	۱-۲- بازرسی درایو به‌هنگام باز کردن بسته‌بندی
۱۴	۲-۲- بازرسی نوع کاربری.....
۱۴	۳-۲- بازرسی محیط نصب.....
۱۵	۴-۲- بازرسی نصب الکتریکی.....
۱۵	۵-۲- راه‌اندازی اولیه
۱۶	۳- بررسی اجمالی
۱۶	۱-۳- مشخصات فنی درایو سری VX7.....
۱۸	۲-۳- جدول توان و جریان درایوهای VX7.....
۱۹	۳-۳- اجزای درایو
۲۰	۴-۳- مدار قدرت درایو.....
۲۱	۵-۳- بخش کنترل درایو.....
۲۵	۴- دستورالعمل نصب.....
۲۵	۱-۴- محیط نصب
۲۶	۲-۴- جهت نصب

۳-۴- روش نصب	۲۷
۴-۴- نصب چند درایو در یک محفظه	۲۷
۵-۴- ابعاد نصب درایو	۲۹
۶-۴- جانمایی نصب درایو	۲۹
۷-۴- نصب فلنج	۳۳
۸-۴- جانمایی پنل درایو و براکت خارجی	۳۹
۹-۴- ابعاد براکت نصب پنل	۳۹
۱۰-۴- نصب الکتریکی درایو	۴۰
۱-۱۰-۴- ترمینال های قدرت درایو	۴۱
۲-۱۰-۴- جانمایی ترمینال های مدار قدرت	۴۱
۳-۱۰-۴- شناسه ترمینال ها	۴۳
۴-۱۰-۴- سیم بندی ترمینال های قدرت	۴۳
۵-۱۰-۴- کابل کشی درایوهای AC	۴۴
۱۱-۴- ترمینال های کنترلی درایو	۴۸
۱-۱۱-۴- نام گذاری و جانمایی ترمینال های کنترل	۴۸
۲-۱۱-۴- اتصال مشترک سوئیچ های متصل به ورودی های دیجیتال	۵۰
۳-۱۱-۴- سیم کشی انکودرها	۵۲

۴-۱۲	حفاظت از درایو و کابل برق ورودی در مقابل اتصال کوتاه.....	۵۲
۴-۱۳	محافظت از موتور و کابل موتور در شرایط اتصال کوتاه.....	۵۳
۴-۱۴	محافظت از موتور در برابر اضافه بار حرارتی.....	۵۳
۴-۱۵	استفاده از درایو به عنوان راه انداز و بای پس کردن آن.....	۵۳
۵-	روش کار با صفحه کلید و نمایشگر درایو.....	۵۴
۶-	تنظیم پارامترهای درایو.....	۵۷
۶-۱	تنظیم پارامتر P۰۰۰۱ از صفر به یک.....	۵۸
۶-۲	تنظیم رمز عبور جهت دسترسی به پارامترهای دستگاه.....	۵۸
۶-۳	مشاهده کمیت های اندازه گیری شده در درایو.....	۵۸
۷-	راه اندازی درایو و تنظیمات پارامترهای اصلی.....	۵۹
۸-	ساختار توابع VXY.....	۶۱
۸-۱	کنترل برداری.....	۶۲
۸-۲	کنترل SVPWM.....	۶۴
۸-۳	تابع V/F با قابلیت کنترل مستقل و ولتاژ و فرکانس.....	۶۵
۸-۴	تابع کنترل گشتاور.....	۶۶
۸-۵	تابع استارت درایو.....	۶۸
۸-۶	تابع تنظیم فرکانس درایو.....	۷۱
۸-۷	ورودی های آنالوگ و ورودی HDI.....	۷۲
۸-۸	خروجی های آنالوگ.....	۷۳
۸-۹	ورودی های دیجیتال.....	۷۴
۸-۱۰	خروجی های دیجیتال.....	۷۵
۸-۱۱	PLC ساده.....	۷۵
۸-۱۲	سرعت چند پله ای.....	۷۶
۸-۱۳	کنترل PID.....	۷۶

۷۹	۹- مراحل راه اندازی حلقه بسته و کنترل موقعیت (اسپیندل و سروو).....
۷۹	۹-۱- راه اندازی موتور آسنکرون با انکودر (حلقه بسته).....
۸۰	۹-۲- راه اندازی موتور سنکرون به صورت حلقه بسته.....
۸۱	۹-۳- مراحل تنظیم کنترل تابع رشته پالس (Pulse train).....
۸۲	۹-۴- مراحل تنظیم مد کنترل مکان یابی اسپیندل.....
۸۴	۹-۵- موقعیت یابی دیجیتال.....
۸۵	۹-۶- موقعیت یابی توسط سوئیچ فتو الکتریک.....
۸۷	۱۰- پارامترهای سری VX7.....
۸۸	۱۰-۱- گروه P۰۰: تابع های بنیادی.....
۹۲	۱۰-۲- گروه P۰۱: توابع کنترل استارت و استپ.....
۹۷	۱۰-۳- گروه P۰۲: گروه پارامترهای موتور.....
۹۹	۱۰-۴- گروه P۰۳: پارامترهای کنترل برداری.....
۱۰۳	۱۰-۵- گروه P۰۴: مد کنترل SVPWM.....
۱۰۷	۱۰-۶- گروه P۰۵: ترمینال های ورودی.....
۱۱۴	۱۰-۷- گروه P۰۶: ترمینال های خروجی.....
۱۱۸	۱۰-۸- گروه P۰۷: گروه پارامترهای HMI.....
۱۲۳	۱۰-۹- گروه P۰۸: توابع پیشرفته.....
۱۲۹	۱۰-۱۰- گروه P۰۹: تابع کنترل PID.....
۱۳۲	۱۰-۱۱- گروه P۱۰: کنترل سرعت چند مرحله ای و PLC ساده.....
۱۳۵	۱۰-۱۲- گروه P۱۱: پارامترهای حفاظت های الکتریکی.....
۱۳۸	۱۰-۱۳- گروه P۱۲: گروه پارامترهای موتور دوم.....
۱۴۰	۱۰-۱۴- گروه P۱۳: پارامترهای رزرو.....
۱۴۱	۱۰-۱۵- گروه P۱۴: ارتباط سریال.....
۱۴۳	۱۰-۱۶- گروه P۱۵: گروه تابع PROFIBUS/CANopen.....

۱۴۴	۱۷-۱۰- گروه P۱۶ : گروه تابع Ethernet.....
۱۴۵	۱۸-۱۰- گروه P۱۷ : توابع مانیتورینگ.....
۱۴۷	۱۹-۱۰- گروه P۱۸ : توابع مانیتورینگ.....
۱۴۹	۲۰-۱۰- گروه P۲۰ : انکودر.....
۱۵۰	۲۱-۱۰- گروه P۲۱ : تابع تنظیم موقعیت.....
۱۵۴	۲۲-۱۰- گروه P۲۲ : تابع موقعیت اسپیندل.....
۱۵۶	۱۱- اشکال یابی خطاها در درایو.....
۱۵۶	۱-۱۱- علائم هشدار و فالت.....
۱۵۶	۲-۱۱- چگونگی ریست (RESET).....
۱۵۶	۳-۱۱- تاریخچه فالت.....
۱۵۶	۴-۱۱- دستورالعمل های رفع اشکال در درایو.....
۱۶۳	۵-۱۱- اشکالات جانبی نصب و راه اندازی درایو.....
۱۶۶	۱۲- بازرسی دوره ای.....
۱۶۸	۱-۱۲- فن خنک کننده.....
۱۶۸	۲-۱۲- ریفورم کردن (Reforming) خازن ها.....
۱۷۰	۳-۱۲- خازن های الکترولیتی.....
۱۷۰	۴-۱۲- کابل برق.....
۱۷۱	۱۳- پروتکل ارتباطات.....
۱۷۱	۱-۱۳- دستورالعمل مختصر برای پروتکل Modbus.....
۱۷۱	۲-۱۳- کاربرد درایو.....
۱۷۱	۱۳-۲-۱- RS۴۸۵.....
۱۷۲	۱۳-۳- حالت RTU.....
۱۷۲	۱۳-۳-۱- ساختار استاندارد فریم ارتباطی RTU.....
۱۷۳	۱۳-۳-۲- ساختار استاندارد فریم RTU.....

۱۷۳	۱۳-۳-۳- فانکشن کدهای پروتکل Modbus.....
۱۷۴	۱۳-۳-۴- نمونه ساختار ارتباطی درایو.....
۱۷۸	۱۳-۳-۵- فیلد تشخیص خطا (CRC).....
۱۷۹	۱۳-۳-۶- کد خطای Function Code.....
۱۸۰	۱۳-۴-۴- آدرس های پارامترهای درایو.....
۱۸۰	۱۳-۴-۱- قوانین آدرس پارامترهای درایو.....
۱۸۰	۱۳-۵- آدرس های کنترلی درایو.....
۱۸۳	۱۳-۶- مثال هایی از خواندن و نوشتن.....
۱۸۳	۱۳-۶-۱- خواندن با استفاده از فانکشن کد ۰۳.....
۱۸۴	۱۳-۶-۲- نوشتن با استفاده از فانکشن کد ۰۶.....
۱۸۴	۱۳-۶-۳- نوشتن با استفاده از فانکشن کد ۱۰.....
۱۸۵	۱۴- پیوست شماره ۱: انتخاب فیوز و کنتاکتور در ورودی درایو.....
۱۸۶	۱۵- پیوست شماره ۲: انتخاب پارامترهای الکتریکی چوک ها در ورودی و خروجی درایو.....
۱۸۷	۱۶- پیوست شماره ۳: انتخاب مقاومت ترمز.....
۱۸۸	۱۷- پیوست شماره ۴: انتخاب سطح مقطع کابل های قدرت.....
۱۸۹	۱۸- پیوست شماره ۵: انتخاب درایو.....
۱۹۱	۱۹- پیوست شماره ۶: تجهیزات جانبی در سیستم قدرت درایو.....
۱۹۵	۲۰- پیوست شماره ۷: سیستم ارت (Grounding).....
۱۹۷	۲۱- پیوست شماره ۸: ملاحظات مربوط به EMC.....
۲۰۰	۲۲- پیوست شماره ۹: استانداردهای استفاده شده در درایو.....
۲۰۲	۲۳- پیوست شماره ۱۰: مثال های کاربردی.....
۲۰۴	۲۴- پیوست شماره ۱۱: اطلاعات بیشتر.....

۱- ملاحظات ایمنی

قبل از جابه جایی، نصب، راه اندازی و سرویس درایو فرکانس متغیر این کتابچه راهنما را با دقت بخوانید و تمام نکات ایمنی را دنبال کنید. در صورت نادیده گرفتن ممکن است آسیب جسمی یا مرگ رخ دهد و صدمه الکتریکی به کنترل دور وارد شود. اگر هرگونه صدمه جسمی یا خرابی یا خسارت به دستگاه‌ها به دلیل رعایت نکردن موارد احتیاطی ایمنی در کتابچه راهنما رخ دهد، شرکت ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات وارده ندارد و ما از لحاظ قانونی به هیچ وجه متعهد نخواهیم بود.

۱-۱- تعریف ایمنی

خطر: در صورت عدم رعایت الزامات مربوطه، ممکن است آسیب جدی جسمی یا حتی مرگ رخ دهد.

هشدار: در صورت عدم رعایت الزامات مربوطه، ممکن است آسیب فیزیکی یا صدمه به دستگاه‌ها وارد شود.

توجه: در صورت عدم رعایت الزامات مربوطه، آسیب فیزیکی ممکن است رخ دهد.

مختص برق واجد شرایط: افرادی که روی دستگاه کار می کنند باید، دوره های حرفه ای آموزش برق و ایمنی را گذرانده و گواهینامه فنی داشته باشند و همچنین آشنایی با کلیه مراحل و الزامات نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه کنترل دور داشته باشند تا از بروز هرگونه وضعیت غیر ایمنی و آسیب به اشخاص و دستگاه جلوگیری به عمل آید.

۱-۲- علامت های اعلام خطر

علامت ها در مورد شرایطی که منجر به آسیب جدی یا خرابی یا صدمه به تجهیزات می شود، به شما گوشزد می کنند و همچنین در مورد چگونگی جلوگیری از خطر توضیح می دهند. از نمادهای هشداردهنده زیر، در این کتابچه راهنما استفاده شده است:

نوع هشدار	نام	دستورالعمل	علامت
خطر	خطر الکتریکی	در صورت عدم رعایت شرایط ایمنی، ممکن است آسیب جدی جسمی یا حتی خرابی کامل رخ دهد	
هشدار	خطر کلی	در صورت عدم رعایت الزامات ایمنی، ممکن است آسیب فیزیکی یا صدمه به دستگاه‌ها رخ دهد	
دست نزنید	تخلیه الکترواستاتیک	در صورت عدم رعایت الزامات ایمنی و حفاظتی، ممکن است آسیب به صفحه PCB وارد شود	
داغ	دمای بالای تجهیزات	دمای اطراف تجهیزات بالاست دست نزنید.	
توجه	توجه دستورالعمل	اگر الزامات مربوطه انجام نشود می تواند در عملکرد صحیح دستگاه خدشه وارد شود.	توجه

۱-۳- ایمنی الکتریکی

➤ فقط برق کاران واجد شرایط اجازه کار با درایو را دارند. ➤ هنگامی که منبع تغذیه وصل است، از دست زدن به سیم کشی دستگاه، بازرسی یا جابه جایی اجزا آن خودداری نمایید و اطمینان حاصل کنید که تغذیه ورودی دستگاه قطع شده است و همیشه حداقل برای زمان تعیین شده جهت تخلیه بار الکتریکی داخل درایو و یا تا زمانی که ولتاژ باس DC کمتر از ۳۶ ولت شود منتظر بمانید. در زیر جدول زمان انتظار آمده است: <table border="1" data-bbox="170 392 770 558"> <thead> <tr> <th>نوع اینورتر</th><th>کمترین زمان انتظار</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4kW-110kW 380V</td><td>۵ دقیقه</td></tr> <tr> <td>132kW-315kW 380V</td><td>۱۵ دقیقه</td></tr> <tr> <td>>315kW 380V</td><td>۲۵ دقیقه</td></tr> </tbody> </table>	نوع اینورتر	کمترین زمان انتظار	4kW-110kW 380V	۵ دقیقه	132kW-315kW 380V	۱۵ دقیقه	>315kW 380V	۲۵ دقیقه	
نوع اینورتر	کمترین زمان انتظار								
4kW-110kW 380V	۵ دقیقه								
132kW-315kW 380V	۱۵ دقیقه								
>315kW 380V	۲۵ دقیقه								
➤ درایو را به صورت غیرمجاز تعمیر نکنید؛ در غیر این صورت آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب دیگری ممکن است رخ دهد.									
➤ در هنگام کار کردن دستگاه هیت سینک دستگاه گرم می شود. از لمس نمودن آن تا خنک شدن دستگاه خودداری نمایید.									
➤ قطعات و اجزای الکترونیکی داخل درایو در مقابل تخلیه الکترواستاتیک حساس هستند. برای جلوگیری از تخلیه الکترواستاتیک روی قطعات الکتریکی، در حین کار از ارت نمودن ابزار و مچ بند ارت استفاده نمایید.									

۱-۴- تحویل، حمل و نصب

➤ محل نصب درایو از مواد قابل اشتعال به دور باشد. ➤ قطعات اختیاری ترمز (مقاومت های ترمز، واحدهای ترمز یا واحدهای فیدبک) را مطابق نقشه سیم کشی به دستگاه وصل نمایید. ➤ در صورت آسیب دیدگی و یا از بین رفتن قطعات بیرونی و داخل درایو از کار کردن با درایو خودداری نمایید. ➤ برای جلوگیری از برق گرفتگی، از لمس نمودن درایو با بدن خیس و یا ابزار خیس خودداری نمایید.	
--	---

توجه:

- از تجهیزات حمل و جابه جایی مناسب جهت نصب در تابلوهای برق استفاده کنید تا از آسیب و صدمه یا خرابی کامل جلوگیری نمایید. مسئول نصب باید برخی از اقدامات حفاظتی مانند پوشیدن کفش ایمنی و لباس کار مناسب را رعایت نماید.

- اطمینان حاصل کنید که در هنگام تحویل و نصب دستگاه از وارد شدن شوک فیزیکی یا لرزش به آن جلوگیری شود.
- درایو را با استفاده از کاور آن حمل نکنید. ممکن است در هنگام حمل، کاور از آن جدا شود.
- تجهیز را به دور از دسترس کودکان و سایر مکان‌های عمومی نصب کنید.
- اگر ارتفاع محل نصب بیش از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا باشد، درایو نمی‌تواند الزامات حفاظت از ولتاژ پایین را در استاندارد IEC61800-5-1 برآورده کند.
- لطفاً درایو را در شرایط محیطی مناسب استفاده کنید (به فصل محیط نصب مراجعه کنید).
- بعد از نصب اجازه ندهید پیچ، کابل و سایر اقلام رسانا در داخل درایو جا بمانند.
- جریان ناشی درایو در حین کار ممکن است بالاتر از ۳.۵ میلی‌آمپر باشد. با تکنیک‌های مناسب ارت را وصل کنید و اطمینان حاصل کنید که مقاومت زمین کمتر از ۱۰ اهم است. رسانایی هادی زمین PE همانند هادی فاز (با سطح مقطع یکسان) است. برای مدل‌های 30kW و بالاتر، سطح مقطع سیم هادی زمین PE می‌تواند کمی کمتر از سطح مقطع سیم‌های سه‌فاز توصیه شده باشد.
- R, S و T ترمینال‌های ورودی منبع تغذیه یا شبکه برق اصلی به درایو هستند، درحالی‌که U, V و W ترمینال‌های خروجی درایو جهت اتصال به موتور هستند. لطفاً کابل‌های برق ورودی و کابل‌های موتور را با تکنیک‌های مناسب وصل کنید؛ در غیر این صورت ممکن است به درایو آسیب وارد شود.

۱-۵- راه‌اندازی الکتریکی درایو

➤ قبل از هرگونه دست‌زدن به ترمینال‌های درایو، کلیه منابع تغذیه مورد استفاده در درایو را جدا کرده و حداقل برای زمان معین شده پس از قطع منبع تغذیه منتظر بمانید. - توجه: زمان انتظار در بخش ایمنی الکتریکی با توجه به توان درایو آمده است. ➤ در هنگام کار ولتاژ بالایی در داخل درایو وجود دارد. به‌جز تنظیم صفحه‌کلید، هیچ عملیاتی را انجام ندهید. ➤ به‌هنگام قطع برق شبکه، در صورتی که پارامتر $P01.21=1$ شده باشد با آمدن برق درایو به‌صورت خودکار شروع به کار می‌کند؛ لذا به موتور دست نزنید. بدین جهت، همیشه قبل از دست‌زدن به موتور، کلید جداکننده ورودی درایو از شبکه را قطع کنید. ➤ درایو نمی‌تواند به‌عنوان "دستگاه توقف اضطراری" استفاده شود. ➤ نمی‌توان از درایو برای توقف ناگهانی موتور استفاده کرد. باید یک دستگاه ترمز مکانیکی تهیه شود. ➤ موارد ذیل جهت نصب یا تعمیرات درایوهایی که به موتورهای سنکرون PM متصل می‌باشند توجه شود. (۱) موتورهای سنکرون حتماً بایستی از حرکت بایستند و ولتاژ خروجی اینورتر کمتر از 36V گردد.	
--	--

۲) زمان انتظار تخلیه خازن‌های این درایوها هم مشابه حالت زمان ذکر شده است و قبل از هر اقدامی ولتاژ ترمینال‌های + و - را اندازه‌گیری کنید تا مطمئن شوید کمتر از 36V باشد. ۳) مطمئن شوید موتور سنکرون به جهت چرخش بار مکانیکی به چرخش در نیاید و پیشنهاد می‌شود از یک ترمز مکانیکی خارجی استفاده نمایید. در غیر این صورت کلیه سیم‌های خروجی به موتور را جدا کنید.	
--	--

توجه:

- منبع تغذیه ورودی درایو را مرتباً روشن یا خاموش نکنید.
- درایوی که برای مدت طولانی (بیش از یک سال) انبار شده است، بایستی خازن‌های دستگاه ریفرم شوند و سپس از آن استفاده نمایید. دستورالعمل ریفرم در این کتابچه آمده است.
- قبل از راه‌اندازی درپوش ترمینال‌ها را بپوشانید، در غیر این صورت ممکن است برق‌گرفتگی رخ دهد.

۱-۶- تعمیر و نگهداری و تعویض قطعات

➤ فقط برق‌کاران مجاز به انجام تعمیر و نگهداری، بازرسی و تعویض قطعات درایو هستند. ➤ قبل از دست‌زدن به ترمینال قدرت دستگاه، شبکه تغذیه متصل به درایو را جدا کنید. حداقل به‌اندازه زمان تعیین‌شده در درایو پس از قطع‌شدن صبر کنید. ➤ دقت کنید که به‌هیچ‌وجه پیچ، کابل و سایر مواد رسانا در هنگام تعمیر و نگهداری و تعویض قطعات، در داخل دستگاه نیفتد.	
---	--

توجه:

- لطفاً برای بستن پیچ‌ها گشتاور مناسب را انتخاب کنید.
- در حین تعمیر و نگهداری، درایو و قطعات جدا شده آن را از مواد قابل‌احتراق دور نگاه‌دارید.
- هیچ‌گونه آزمایش ایزولاسیون ولتاژ و استقامت الکتریکی را روی درایو انجام ندهید.
- در هنگام نگهداری و تعویض قطعات الکترونیکی، از یک مچ‌بند ارت (ضد الکترواستاتیک) استفاده نمایید.

۱-۷- محیط‌زیست (ضایعات چرخه بازیافت)

➤ در درایو فلزات سنگین وجود دارد. با آن به‌عنوان ضایعات صنعتی برخورد کنید.	
➤ وقتی چرخه عمر به پایان رسید، محصول باید وارد سیستم بازیافت شود. به‌جای قراردادن آن در جریان معمول زباله، آن را جداگانه در یک محل جمع‌آوری ضایعات قابل‌بازیافت قرار دهید.	

۲- بازرسی درایو قبل از راه اندازی

در این بخش نکاتی را که جهت بازرسی درایو پس از تحویل آن تا راه اندازی بایستی چک شود آمده است.

۲-۱- بازرسی درایو به هنگام باز کردن بسته بندی

پس از دریافت محصولات، موارد زیر را بررسی کنید:

۱. بررسی کنید که آیا جعبه بسته بندی آسیب دیده است یا خیر. (در صورت آسیب دیدن با تأمین کننده تماس بگیرید و اطلاع دهید).												
۲. بررسی کنید که آیا سطح داخلی جعبه بسته بندی غیر طبیعی است، به عنوان مثال به داخل دستگاه رطوبت نفوذ کرده است؟ یا اینکه محفظه درایو آسیب دیده یا ترک خورده است؟												
۳. بررسی کنید که آیا پلاک روی بدنه درایو با برچسب شناسه مدل موجود در کارتن بسته بندی مطابقت دارد یا خیر.												
شناسه بدنه دستگاه  شکل ۱: پلاک دستگاه توجه: این نمونه پلاک برای محصولات استاندارد است و با توجه به شرایط واقعی علامت گذاری می شود. کد شناسه درایو شامل اطلاعات مربوط به درایو است. کاربر می تواند مشخصات درایو مورد نیاز را از روی کد شناسه درایو پیدا کند. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">تایپ دستگاه درایو VX7-30K0-N-00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ورژن دستگاه 00</td> <td>ولتاژ دستگاه N:380V</td> <td>توان دستگاه 30kW</td> <td>سری دستگاه VX7</td> </tr> <tr> <td>ورژن سخت افزاری درایو</td> <td>M: 220V (ورودی تک فاز) N: 380V</td> <td>توان دستگاه بر اساس گشتاور ثابت</td> <td>VX7, VX60, VX40</td> </tr> </tbody> </table>	تایپ دستگاه درایو VX7-30K0-N-00				ورژن دستگاه 00	ولتاژ دستگاه N:380V	توان دستگاه 30kW	سری دستگاه VX7	ورژن سخت افزاری درایو	M: 220V (ورودی تک فاز) N: 380V	توان دستگاه بر اساس گشتاور ثابت	VX7, VX60, VX40
تایپ دستگاه درایو VX7-30K0-N-00												
ورژن دستگاه 00	ولتاژ دستگاه N:380V	توان دستگاه 30kW	سری دستگاه VX7									
ورژن سخت افزاری درایو	M: 220V (ورودی تک فاز) N: 380V	توان دستگاه بر اساس گشتاور ثابت	VX7, VX60, VX40									
۴. بررسی کنید لوازم جانبی (از جمله دفترچه راهنمای کاربر و صفحه کلید کنترل) به صورت کامل در داخل جعبه بسته بندی هستند یا خیر.												

۲-۲- بازرسی نوع کاربری

قبل از شروع به استفاده از درایو، کاربرد آن را بررسی نمایید:

۱. نوع بار را بررسی نمایید تا مطمئن شوید در هنگام کار، بار بیش از حد توان درایو وجود ندارد و بررسی نمایید که آیا درایو نیاز به تغییر رنج قدرت دارد یا خیر؟
۲. بررسی کنید که جریان واقعی موتور کمتر از جریان نامی درایو باشد.
۳. بررسی کنید که دقت سرعت کنترل دور، نیازمندی های مورد نظر سیستم مکانیکی را برآورده می سازد.
۴. بررسی کنید ولتاژ ورودی شبکه تغذیه کننده درایو با ولتاژ نامی درایو مطابقت داشته باشد.

۲-۳- بازرسی محیط نصب

قبل از نصب و استفاده از درایو، موارد زیر را بررسی کنید:

۱. بررسی کنید که دمای محیط درایو زیر ۴۰ درجه سانتیگراد باشد. اگر بیش از این باشد، برای هر ۱ درجه سانتیگراد حرارت اضافی ۱٪ از جریان دهی درایو کم می شود. توجه کنید که درایو نمی تواند در دمای بالاتر از 50°C استفاده شود. توجه: دمای محیط به معنای دمای هوا در داخل محفظه ای که درایو در آن قرار دارد می باشد.
۲. بررسی کنید که دمای محل نصب درایو بیش از ۱۰- درجه سانتیگراد باشد. در غیر این صورت، امکانات گرمایشی را اضافه کنید. توجه: دمای محیط به معنای دمای هوای داخل محفظه ای که درایو در آن قرار دارد، می باشد.
۳. ارتفاع محل را بررسی نمایید اگر ارتفاع محل نصب درایو کمتر از ۱۰۰۰ متر است، درایو می تواند با توان نامی کار کند. وقتی ارتفاع محل نصب بیش از ۱۰۰۰ متر و کمتر از ۳۰۰۰ متر است، توان درایو به ازاء هر ۱۰۰ متر افزایش ۱٪ کاهش دهید. هنگامی که ارتفاع بیش از ۳۰۰۰ متر است؛ اما کمتر از ۵۰۰۰ متر است، برای مشاوره فنی با ما تماس بگیرید. از درایو در ارتفاع بالاتر از ۵۰۰۰ متر استفاده نکنید.
۴. بررسی کنید که رطوبت سایت مورد استفاده کمتر از ۹۰٪ به شرط عدم وجود شبنم، باشد. در غیر این صورت، تمهیدات لازم جهت کاهش درصد رطوبت صورت گیرد. در صورتیکه هوا آلودگی ذرات خورنده دارد رطوبت بایستی کمتر از 60% باشد.
۵. بررسی کنید که محل نصب در معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد و امکان وارد شدن اشیاء خارجی به داخل درایو وجود نداشته باشد.
۶. محل نصب درایو در معرض گازهای خورنده، گازهای قابل اشتعال و ذرات معلق روغن قرار نگیرد.
۷. درایو به دور از منابع های تشعشع الکترومغناطیسی نصب شود.
۸. بررسی کنید که هیچ گرد و غبار رسانا یا گاز قابل اشتعال در محل استفاده از درایو وجود نداشته باشد. در غیر این صورت، اقدامات حفاظتی لازم صورت گیرد.

۹. دمای مجاز انبار نگهداری درایو -30°C تا $+60^{\circ}\text{C}$ باشد.
۱۰. درایو بر روی سطح دیواره تابلو نصب می شود و بایستی از کف حداقل ده سانتی متر فاصله داشته باشد تا بتواند هوای خنک را از زیر دستگاه مکش کند در ضمن سطح نصب شده نمی بایست دارای لرزش باشد.

۲-۴- بازرسی نصب الکتریکی

پس از نصب دستگاه، موارد ذیل را بررسی نمایید.

۱. در ورودی درایو حتماً قطع کننده با فیوز و یا کلید اتوماتیک با جریان مجاز متناسب با توان درایو نصب شده باشد.
۲. بررسی کنید که سایز کابل های ورودی و خروجی درایو بر اساس جریان درایو و نوع آن متناسب با استاندارد EMC سایت نصب، انتخاب شده باشد.
۳. بررسی کنید لوازم جانبی درایو (از جمله چوک های ورودی، فیلترهای ورودی، چوک های خروجی، فیلترهای خروجی، چوک DC، واحدهای ترمز و مقاومت های ترمز) به درستی و مطابق توان درایو نصب شده باشند. کابل های ارتباطی نیز باید مناسب جریان عبوری باشند.
۴. بررسی کنید که درایو روی مواد غیر قابل اشتعال نصب شده باشد و لوازم جانبی گرم کننده (چوک ها و مقاومت های ترمز) از مواد قابل اشتعال دور باشند.
۵. بررسی کنید که همه کابل های کنترل و کابل های قدرت جداگانه کابل کشی شوند و فاصله بین کابل کنترل و قدرت و شیلد کردن آنها مطابق با الزامات EMC باشد.
۶. بررسی کنید که تمام ترمینال های ارت (Earth) به زمین شبکه متصل شده باشند و زمین شبکه با الزامات درایو منطبق باشد.
۷. بررسی کنید که فضای خالی اطراف درایو مطابق با الزامات این راهنما باشد.
۸. بررسی کنید که نصب با دستورالعمل های استفاده از درایو مطابقت داشته باشد. درایو باید در حالت ایستاده نصب شود.
۹. مطمئن شوید که ترمینال های اتصال خارجی محکم بسته شده اند، در غیر این صورت آتش سوزی در کابل های ارتباطی و در داخل درایو اتفاق می افتد.
۱۰. بررسی کنید که هیچ گونه پیچ، کابل و سایر موارد رسانا در درایو باقی نمانده باشد.

۲-۵- راه اندازی اولیه

راه اندازی اولیه را به صورت زیر قبل از به کارگیری واقعی کامل کنید. فلوچارت و توضیحات مراحل راه اندازی درایو به صورت حلقه باز و یا موتور سنکرون در فصل ۹ به تفصیل آمده است

۱. نوع موتور را انتخاب کنید، پارامترهای صحیح موتور را تنظیم کنید و مد کنترل درایو را با توجه به نوع بار موتور انتخاب نمایید.
--

۲. تابع شناسایی پارامترهای الکتریکی درایو (Autotune): جهت اتوتیون چرخشی موتور بایستی بار را از موتور جدا کنید (جدا کردن کوپلینگ). در صورتیکه بار را نمی‌توانید از موتور جدا نمایید از اتوتیون استاتیک استفاده نمایید.
۳. زمان ACC / DEC را با توجه به نیاز واقعی بار موتور تنظیم کنید.
۴. دستگاه را در دور حداقل، راه‌اندازی کرده و بررسی کنید که آیا جهت چرخش درست است. در غیر این صورت، با جابجایی دو فاز برق ورودی به موتور، جهت چرخش را تغییر دهید.
۵. تمام پارامترهای کنترل را تنظیم کنید و سپس راه‌اندازی کنید.

۳- بررسی اجمالی

در این بخش مشخصات فنی به‌انضمام مشخصه‌های الکتریکی و مکانیکی درایوها توضیح داده شده‌است.

۳-۱- مشخصات فنی درایو سری VX7

مشخصات	عملکرد	
سه فاز، $AC\ 3PH\ 380V(-15\%) \sim 440V(+10\%)$	ولتاژ ورودی (V)	ورودی
متناسب با توان دستگاه	جریان ورودی (A)	
50Hz یا 60Hz (محدوده مجاز: 47~63Hz)	فرکانس ورودی (Hz)	
صفر تا ولتاژ نامی ورودی	ولتاژ خروجی (V)	خروجی
متناسب با توان دستگاه	جریان خروجی (A)	
متناسب با توان دستگاه	توان خروجی (kW)	
0~400Hz	فرکانس خروجی (Hz)	
SVPWM, SVC, VC	مد کنترل	مشخصات کنترلی
موتور آسنکرون و موتور سنکرون آهنربا دائم (PMSM)	نوع موتور	
موتور آسنکرون ۱:۱۰۰ (کنترل برداری بدون انکودر (SVC) موتور سنکرون ۱:۲۰ (SVC) ۱:۱۰۰۰ (کنترل برداری حلقه بسته توسط انکودر VC)	حدود تنظیم سرعت	
$\pm 0.2\%$ (SVC) $\pm 0.02\%$ (VC)	دقت کنترل سرعت	
$\pm 0.3\%$ (SVC)	نوسان سرعت	
$< 20ms$ (SVC) $< 10\ ms$ (VC)	پاسخ گشتاور	
10% (SVC) 5% (VC)	دقت کنترل گشتاور	
موتور آسنکرون: 0.25Hz/150% (SVC) موتور سنکرون: 2.5Hz/150% (SVC)	گشتاور استارت	

موتور آسنکرون: 0Hz/150% (VC)		
۱۵۰ درصد جریان نامی: یک دقیقه ۱۸۰ درصد جریان نامی: ۱۰ ثانیه ۲۰۰ درصد جریان نامی: ۱ ثانیه	ظرفیت اضافه بار	
تنظیم دیجیتال، تنظیم آنالوگ، تنظیم فرکانس پالس، تنظیم سرعت حرکت چند مرحله ای، تنظیم از طریق PLC ساده، تنظیم PID، تنظیم با ارتباطات MODBUS، Ethernet، PROFIBUS/CANopen	تنظیم فرکانس	ویژگی های فنی کنترل
هنگام تغییرات گذرای ولتاژ شبکه، ولتاژ را به صورت پایدار ثابت نگه می دارد.	تنظیم خودکار ولتاژ	
بیش از ۳۰ عملکرد حفاظتی درایو، در مقابل وقوع خطا را فراهم می کند: جریان اضافی، اضافه ولتاژ، ولتاژ کم، گرم شدن بیش از حد، قطع یک فاز، اضافه بار و غیره	حفاظت خطا	
استارت برای بارهای در حال چرخش توجه: این عملکرد برای مدل های 4kW و بالاتر در دسترس است.	تعقیب سرعت	
$20mV \geq$	رزولوشن ورودی های آنالوگ	مشخصه I/O کنترل
$2ms \geq$	رزولوشن ورودی دیجیتال	
یک کانال (AI2) $0 \sim 10V / 0 \sim 20mA$ یک کانال (AI3) $-10 \sim +10V$	ورودی آنالوگ	
دو کانال (AO1, AO2) $0 \sim 20ma, 0 \sim 10V$	خروجی آنالوگ	
هشت ورودی با پایه مشترک با حداکثر فرکانس 1kHz، امپدانس ورودی $3.3k\Omega$ ؛ یک ورودی سرعت بالا دیجیتال، حداکثر فرکانس پالس ورودی 50kHz	ورودی دیجیتال	
یک کانال با خروجی پالس سرعت بالا، حداکثر فرکانس پالس خروجی 50kHz، یک خروجی دیجیتال ترانزیستوری کلکتور باز	خروجی دیجیتال	
دو کانال قابل برنامه ریزی خروجی رله ترمینال مشترک RO1A NO, RO1B NC, RO1C ترمینال مشترک RO2A NO, RO2B NC, RO2C ظرفیت کانکتور: 3A/AC250V, 1A/DC30V	خروجی رله	
برای توالی کنترل و موقعیت اسپیندل دارای چهار موقعیت صفر و هفت موقعیت مقیاس زاویه ای	توقف موقعیت اسپیندل	عملکرد توابع
تشخیص موقعیت صفر به صورت سوئیچ و یا پالس Z انکودر	رفرنس موقعیت	

کنترل سروو	کنترل موقعیت توسط رفرنس پالسی	سایر موارد
خروجی تقسیم فرکانس	خروجی تقسیم فرکانس انکودر	
مد سرعت / موقعیت	امکان سوئیچ بین دو مد توسط ورودی دیجیتال	
فرکانس انکودر	در کارتهای آپشن از 100kHz تا 500 kHz	
موقعیت یابی	توسط پالس Z انکودر و سوئیچ فتو الکتریک	
روش نصب	قابل نصب بر روی دیوار، فلنج دار، پایه دار ایستاده	
دمای محیط کار	۱۰- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد، اگر دمای محیط بالای ۴۰ درجه باشد به ازای هر یک درجه یک درصد توان درایو کاهش می یابد.	
درجه حفاظت	IP20	
خنک کنندگی	هوا خنک	
سطح آلودگی	سطح ۲ استاندارد آلودگی	واحد های ترمز
واحد های ترمز	واحد ترمز داخلی برای مدل های 30kW و پایین تر / واحد ترمز خارجی برای درایوهای بالاتر از 30 kW به صورت انتخابی	
فیلتر EMC	محصولات سری 380V می توانند نیازهای IEC61800-3 C3 را برآورده کنند. فیلتر اختیاری خارجی: مطابق با نیاز IEC61800-3 C2 .	

۳-۲- جدول توان و جریان درایوهای VX7

درایوهای VX7 جهت بارهای گشتاور ثابت با قابلیت 150% اضافه جریان برای پرپود یک دقیقه در هر ده دقیقه ساخته می شوند.

مدل درایو	گشتاور ثابت		
	توان خروجی (KW)	جریان ورودی (A)	جریان خروجی (A)
VX7-4k0-N-00	4.0	10	9
VX7-5k5-N-00	5.5	15	13
VX7-7k5-N-00	7.5	25	18.5
VX7-11k0-N-00	11	32	25
VX7-15k0-N-00	15	40	32
VX7-18k0-N-00	18.5	47	38
VX7-22k0-N-00	22	56	45
VX7-30k0-N-00	30	70	60
VX7-37k0-N-00	37	80	75
VX7-45k0-N-00	45	94	92
VX7-55k0-N-00	55	128	115
VX7-75k0-N-00	75	160	150
VX7-90k0-N-00	90	190	180


215	225	110	VX7-110k0-N-00
260	265	132	VX7-132k0-N-00
305	310	160	VX7-160k0-N-00
340	345	185	VX7-185k0-N-00
380	385	200	VX7-200k0-N-00
425	430	220	VX7-220k0-N-00
480	485	250	VX7-250k0-N-00
530	545	280	VX7-280k0-N-00
600	610	315	VX7-315k0-N-00

توجه:

۱. جریان ورودی مدل های 4kW تا 315kW جهت ولتاژ ورودی ۳۸۰ ولت و بدون چوک DC و چوک ورودی / خروجی بیان شده است.
۲. جریان ورودی مدل های 400kW تا 500kW جهت ولتاژ ورودی ۳۸۰ ولت بوده و این درایوها دارای چوک ورودی هستند.
۳. جریان نامی در خروجی به معنای جریان خروجی در ولتاژ 380V می باشد.
۴. در محدوده ولتاژ مجاز، توان و جریان خروجی درایو تحت هیچ شرایطی نمی توانند از توان و جریان خروجی نامی فراتر روند.

۳-۳- اجزای درایو

در زیر شکل اجزای درایو آورده شده است (به عنوان مثال مدل 15kW).



شکل ۲: شکل اجزای درایو


شماره	نام	شرح
۱	سوکت صفحه کلید و نمایشگر	سوکت اتصال صفحه کلید و نمایشگر
۲	کاور بالایی	محافظت از اجزای داخلی
۳	صفحه کلید و نمایشگر	به شرح مربوط به صفحه کلید رجوع شود

۴	فن خنک کننده	برای اطلاعات بیشتر به بخش تعمیر و نگهداری و تشخیص خطای سخت افزاری مراجعه شود.
۵	سوکت کابل نواری	برد کنترل را به درایور قدرت متصل می کند.
۶	پلاک مشخصه درایو	برای اطلاعات بیشتر به قسمت بررسی اجمالی محصول مراجعه کنید.
۷	ترمینال های کنترل	برای اطلاعات دقیق به بخش نصب الکتریکی مراجعه کنید.
۸	ترمینال های قدرت	برای اطلاعات دقیق به بخش نصب الکتریکی مراجعه کنید.
۹	گلندهای کابل ها	کابل های قدرت و کنترل از داخل
۱۰	چراغ برق دار بودن دستگاه	LED نمایشگر وجود برق در داخل دستگاه
۱۱	مدل دستگاه	برای اطلاعات دقیق به بررسی اجمالی محصول مراجعه کنید.
۱۲	کاور پایینی	محافظت از قطعات و اجزای داخلی


۳-۴- مدار قدرت درایو

درایوهای سری VX7 قابل استفاده در کنترل سرعت موتورهای القایی آسنکرون AC و موتورهای سنکرون روتور مغناطیس دائم هستند. نمودار زیر دیاگرام مدار اصلی درایو را نشان می دهد. ورودی سه فاز AC با شناسه T, S, R توسط یکسو ساز ورودی (آرایش پل دیود گرتز) تبدیل به ولتاژ DC می شود. بانک خازن نمایش داده شده در مدار میانی، ولتاژ DC را تثبیت می کند. مبدل ولتاژ DC به AC توسط شش عدد IGBT، ولتاژ DC را به ولتاژ سه فاز برای تغذیه موتور AC تبدیل می کند.

مقاومت ترمز خارجی را به مدار میانی DC متصل می کند تا وقتی ولتاژ باس DC از مقدار مجاز خود عبور می کند، انرژی فیدبک را روی مقاومت تخلیه می کند.



شکل ۳-۱: دیاگرام مدار اصلی (برای مدل های 30kW و پایین تر)



شکل ۳-۲: دیاگرام مدار اصلی (برای مدل های 37kW و بالاتر)

توجه:

۱. مدل ها 37kW و بالاتر از چوک DC انتخابی خارجی پشتیبانی می کنند. قبل از اتصال، لازم است اتصال مسی بین P1 و (+) برداشته شود.
۲. مدل های 30kW و پایین تر دارای واحدهای ترمز تعبیه شده استاندارد هستند و مقاومت ترمز اختیاری می باشد.
۳. مدل های 37kW و بالاتر نصب واحدهای ترمز و مقاومت مربوطه اختیاری می باشد.


۳-۵- بخش کنترل درایو

- درایوهای VX7 دارای هشت ورودی دیجیتال عمومی جهت دریافت فرمان های از روی ترمینال و یک ورودی دیجیتال پالسی با نام HDI جهت دریافت رفرنس فرکانس درایو به صورت پالس با فرکانسی بین صفر تا 50kHz می باشند. جهت پروگرام این ورودیهای دیجیتال و ورودیهای آنالوگ که در ادامه به آن اشاره شده است به گروه پارامتری P05 رجوع کنید.
- ورودی آنالوگ شماره یک "AI1" جهت ولوم مدل انکودری یا ولوم دیجیتال پیش بینی شده و از روی پانل می تواند سرعت یا فرکانس درایو را تنظیم کرد.
- دو ورودی آنالوگ AI2 و AI3 با قابلیت تنظیم کنترل با سطح ولتاژ یا جریان در دسترس می باشد.
- دو خروجی آنالوگ AO1 و AO2 قابل تنظیم به صورت ولتاژ و جریان، جهت PLC مرکزی و یا نمایشگرهای خارجی و یا کنترل آنالوگ تجهیزات جانبی قابل استفاده می باشد.
- سه خروجی دیجیتال به صورت دو رله با کنتاکت های باز NO و بسته NC و یک خروجی ترانزیستوری کلکتور باز و همچنین یک خروجی پالسی با قابلیت توابع برنامه ریزی در گروه P06 پیش بینی شده است.

به صورت استاندارد در بخش کنترل کارت انکودر با پالس افزایشی (Incremental) نیز پیش بینی شده است که ورودیهای A1 و B1 و Z1 جهت اتصال به انکودر می باشد و خروجی های - AO+, - BO+, و - ZO+ بافر شده سیگنال سرعت جهت درایو یا سیستم کنترل مرکزی است در ضمن ورودیهای A2 و B2 پالسی و با اختلاف فاز ۹۰ درجه به عنوان رشته پالس سرعت و یا موقعیت از CNC و یا سیستم کنترل مرکزی می باشد.


ارتباط با شبکه های سریال با پروتکل RS485 نیز در ترمینال های کنترلی وجود دارد. تنظیمات نرم افزاری ارتباط سریال مدباس در گروه P14 آمده است.

بلوک دیاگرام ترمینال های کنترل ورودی های آنالوگ و دیجیتال و خروجی در ذیل آمده است.



دیاگرام سیم کشی کنترلی

Incremental Encoder Wiring Diagram



شکل ۳: دیگرام ترمینال های کارت انکودر استاندارد



٤-١- محيط نصب

شرایط	محیط
فضای داخلی با تهویه مناسب $+ 50^{\circ}\text{C} \sim -10^{\circ}\text{C}$ اگر دمای محیط درایو بالاتر از 40°C درجه باشد، برای هر 1°C درجه سانتی گراد اضافی ، ۱٪ کاهش توان منظور گردد. اگر دمای محیط بالاتر از 50°C درجه سانتیگراد باشد استفاده از درایو توصیه نمی شود. به منظور افزایش قابلیت اطمینان دستگاه، اگر دمای محیط به طور مکرر تغییر می کند، از درایو استفاده نکنید.	سایت نصب
در صورت استفاده از درایو در فضای بسته مانند محفظه کنترل، لطفاً فن خنک کننده یا تهویه هوا را برای کنترل دمای محیط داخلی زیر دمای مورد نیاز تهیه کنید. هنگامی که درجه حرارت خیلی پایین است، اگر درایو پس از یک توقف طولانی نیاز به راه اندازی مجدد داشته باشد، تهیه یک دستگاه گرمایش خارجی برای افزایش درجه حرارت داخلی ضروری است، در غیر این صورت ممکن است آسیب به دستگاه ها وارد شود.	دمای محیط
$\text{RH} \leq 90\%$ هیچ تراکمی مجاز نیست . حداکثر رطوبت نسبی باید برابر یا کمتر از 60% در هوای خورنده باشد.	رطوبت
$-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	دمای نگهداری در انبار

سایت نصب درایو باید شرایط زیر را داشته باشد. دور از منبع تشعشع الکترومغناطیسی؛ به دور از هوای آلوده به گاز خورنده و گاز قابل اشتعال و بخار؛ اطمینان حاصل کنید که اجسام خارجی از قبیل اجزای فلزی، گرد و غبار، روغن، رطوبت نمی توانند وارد درایو شوند. درایو را روی مواد قابل اشتعال مانند چوب و همچنین محیط دارای لرزش و محیط آلوده به روغن نصب نگردد. درایو در معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد.	شرایط محیطی جهت کار درایو
استاندارد نصب درایو در ارتفاع از سطح دریا زیر ۱۰۰۰ متر می باشد. وقتی ارتفاع محل نصب بیش از ۱۰۰۰ متر است اما کمتر از ۳۰۰۰ متر است، توان درایو را به ازای هر ۱۰۰ متر افزایش، ۱٪ کاهش می یابد. هنگامی که ارتفاع از ۲۰۰۰ متر می گذرد، علاوه بر کاهش یافتن توان خروجی دستگاه، ترانسفورماتور ایزولاسیون را در ورودی درایو اضافه کنید. هنگامی که ارتفاع بیش از ۳۰۰۰ متر است اما کمتر از ۵۰۰۰ متر است، برای مشاوره فنی با ما تماس بگیرید. از درایو در ارتفاع بالاتر از ۵۰۰۰ متر استفاده نکنید.	ارتفاع از سطح دریا
$\geq 5.8m/s^2(0.6g)$	لرزش
درایو بایستی به صورت ایستاده نصب گردد تا بتواند هوای مورد نیاز، جهت دفع تلفات حرارتی خود را تأمین نماید.	جهت نصب


توجه:

- درایوهای سری VX7 باید در یک محیط تمیز و دارای تهویه نصب شوند.
- هوای خنک کننده باید تمیز، عاری از مواد خورنده و گرد و غبار رسانای الکتریکی باشد.

۴-۲- جهت نصب

درایو می تواند روی دیوار یا داخل یک تابلو نصب شود.

درایو باید در حالت ایستاده نصب شود. محل نصب را با توجه به الزامات زیر بررسی کنید. برای جزئیات فریم به قسمت نقشه های ابعاد مراجعه کنید.




شکل ۴-۱: نمایش جهت نصب درایو

۴-۳- روش نصب

درایو بسته به اندازه فریم به سه روش مختلف قابل نصب است:

- الف) نصب دیواری برای مدل های 315kW و پایین تر
- ب) نصب فلنج برای مدل های 30kW و پایین تر (برخی از آنها به جابجایی نبشی نصب در ناحیه فلنج نیاز دارند).
- ج) نصب کف برای مدل های 110~315kW (برخی به پایه اضافی نیاز دارند).



شکل ۴-۲: روش نصب


مراحل نصب:

- ۱) محل سوراخ های نصب درایو را علامت گذاری و سپس سوراخ کنید (محل سوراخ ها در نقشه های ابعاد درایو ها نشان داده شده است).
 - ۲) ابتدا پیچ های مکان سوراخ گوشواره ای نصب درایو را به صورت شل ببندید.
 - ۳) درایو را در این پیچ ها بی اندازید تا به صورت ایستاده در محل نصب قرار گیرد و سپس دو پیچ باقیمانده را ببندید.
 - ۴) حال پیچ های دیواره را به طور محکم سفت کنید.
- توجه:

۱. براکت نصب فلنج در نصب درایو های مدل 30kW – 4kW مورد نیاز است در حالی که نصب فلنج مدل های 37kW - 200kW نیازی به براکت نصب ندارد.
۲. مدل های 110kW – 315kW به پایه اضافی جهت نصب به ریل کانال کابل ها در اتاق های برق نیاز دارند.

۴-۴- نصب چند درایو در یک محفظه



جهت نصب چند درایو در یک تابلو نیاز مکش هوای خنک از زیر تابلو و تخلیه هوای گرم هیت سینک درایو از بالای آن رعایت گردد. در نصب موازی و کنار هم با فاصله های ذکر شده از اطراف درایو در شکل زیر توجه نمایید.

	نصب موازی درایوها در کنار هم در یک محفظه
توجه: - جهت نصب درایوهای با اندازه متفاوت، لطفاً موقعیت انتهای بالای آنها را برای تسهیل در تعمیر و نگهداری بعدی در یک راستا قرار دهید. - فاصله هوایی نشان داده شده در شکل‌های فوق A، B، C و D بایستی ۱۰ سانتی‌متر باشد.	

در نصب عمودی درایوها بایستی شیلدهای فلزی در زیر هر یک از درایوها نصب شود تا هوای گرم درایو پایینی داخل درایو بالایی نگردد به شکل‌های زیر توجه نمایید.

توجه ۱: برای جلوگیری از تأثیر متقابل و خنک‌کننده ناکافی درایوها، با نصب ساپورت مناسب، نصب درایوها، بین محل نصب و دیواره پشت آن فضایی برای عبور هوا ایجاد شود.

توجه ۲: برای جلوگیری از تأثیر متقابل، از جدا شدن کانال‌های ورودی و خروجی باد در نصب کج اطمینان حاصل کنید.


نصب عمودی	نصب زاویه‌دار
	

۴-۵- ابعاد نصب درایو


ابعاد درایوهای سری VX7 در توان‌های ۴ تا ۳۱۵ کیلووات در جدول زیر آمده است.

مدل	توان دستگاه (kW)	فریم	طول (mm)	عرض (mm)	عمق (mm)
VX7-2K2-N-00	2.2/4.0	A	266	146	187
VX7-4K0-N-00	4.0/5.5	A	266	146	187
VX7-5K5-N-00	5.5/7.5	A	266	146	187
VX7-7K5-N-00	7.5/11	B	331.5	170	220
VX7-11K0-N-00	11/15	B	331.5	170	220
VX7-15K0-N-00	15/18.5	B	331.5	170	220
VX7-18K5-N-00	18.5/22	C	445.5	258	236
VX7-22K0-N-00	22/30	C	445.5	258	236
VX7-30K0-N-00	30/37	C	445.5	258	236
VX7-37K0-N-00	37/45	D	554.5	270	324.25
VX7-45K0-N-00	45/55	D	554.5	270	324.25
VX7-55K0-N-00	55/75	D	554.5	270	324.25
VX7-75K0-N-00	75/90	E	620	325	367
VX7-90K0-N-00	90/110	E	620	325	367
VX7-110K0-N-00	110/132	F	873	500	361.5
VX7-132K0-N-00	132/160	F	873	500	361.5
VX7-160K0-N-00	160/185	F	873	500	361.5
VX7-200K0-N-00	200/220	G	960	680	380
VX7-250K0-N-00	250/280	G	960	680	380
VX7-315K0-N-00	315/350	G	960	680	380


۴-۶- جانمایی نصب درایو




VX7-2K2-N-00 ~ VX7-5K5-N-00




VX7-7K5-N-00 ~ VX7-15K0-N-00




VX7-18K5-N-00 ~ VX7-30K0-N-00




VX7-37K0-N-00 ~ VX-55K0-N-00



VX7-75K0-N-00 ~ VX-90K0-N-00




VX7-110K0-N-00 ~ VX7-160K0-N-00




VX7-200K0-N-00 ~ VX7-315K0-N-00


۷-۴- نصب فلنج




VX7-2K2-N-00 ~ VX7-5K5-N-00




VX7-7K5-N-00 ~ VX7-15K0-N-00




VX7-18K5-N-00 ~ VX7-30K0-N-00



VX7-37K0-N-00 ~ VX7-55K0-N-00




VX7-75K0-N-00 ~ VX7-90K0-N-00



VX7-110K0-N-00 ~ VX7-160K0-N-00


۴-۸- جانمایی پنل درایو و براکت خارجی



شکل ۴-۳: ابعاد حفره و نمودار برای نصب صفحه کلید بدون براکت

۴-۹- ابعاد براکت نصب پنل

توجه: صفحه کلید خارجی را می توان مستقیماً توسط پیچ M3 یا براکت نصب تعمیر کرد. براکت نصب برای مدل های 4kW – 30kW اختیاری است و براکت نصب برای مدل های 37kW-315kW توسط مدل استاندارد خارجی اختیاری یا قابل جایگزینی است.



شکل B-1 براکت نصب صفحه کلید (اختیاری)

۴-۱۰- نصب الکتریکی درایو

برای نصب الکتریکی دستگاه‌ها نیاز به انتخاب فیوز و کنتاکتور مناسب و نیز انتخاب سایز کابل قدرت مناسب می‌باشد. ضمیمه شماره ۱ انتخاب فیوز و کنتاکتور در ورودی برای توان‌های مختلف مشخص شده‌است. در صورت عدم انتخاب صحیح این موارد ممکن است به دستگاه و تجهیزات جانبی و همچنین به افراد آسیب برسد. بنابراین در انتخاب این تجهیزات دقت به عمل آید و از سازه‌های با استاندارد معتبر خریداری شود. جهت نصب الکتریکی درایو به موارد زیر توجه نمایید.

✓ کنترل دورها دارای جریان نشستی خازنی به بدنه دستگاه هستند لذا نصب سیم ارت یا زمین در کنترل دور موتور بسیار با اهمیت است و بایستی حتماً به دستگاه متصل شود. انتخاب سیم زمین یا ارت را بر اساس ظرفیت جریان اتصال کوتاه شبکه محل نصب تعیین می‌نمایند. در ضمن اتصال سیم‌های زمین چند اینورتر به صورت ستاره به شینه اصلی ارت متصل گردد.

✓ روکش سیم‌های متصل به ترمینال‌های ورودی از برق شهر و خروجی به موتور را به اندازه نیاز بردارید. همچنین جهت اتصال الکتریکی مطمئن، پیچ ترمینال‌ها را کاملاً سفت کنید. (گشتاور سفت کردن پیچ‌ها در ضمیمه شماره ۴ آمده است).

مراقب باشید اشتباهاً جای کابل ورودی و خروجی دستگاه جابه‌جا نشود یعنی همواره کابل موتور را به ترمینال‌های U, V, W متصل نمایید.	
---	---


- ✓ تست عایقی اینورترها مجاز نمی‌باشد. در صورت میگر زدن موتور حتماً آن را از اینورتر جدا کنید.
- ✓ در صورت استفاده از کابل قدرت شیلد دار در ورودی و خروجی سه فاز دستگاه، سیم شیلد رویه کابل بایستی از دو طرف زمین گردد.
- ✓ در صورت استفاده از ولوم خارجی حتماً از کابل جداگانه شیلد دار استفاده کنید و شیلد را فقط از طرف اینورتر زمین نمایید.
- ✓ جهت اتصالات کنترلی دستگاه، سیم‌های حامل ولتاژ ۲۲۰ ولت و سیم‌های حامل سیگنال‌های ۲۴ ولت به‌طور جداگانه کابل کشی نمایید.
- ✓ کابل کنترل را با فاصله ۲۰ سانتی‌متر از کابل قدرت عبور دهید. و در جاهایی از روی کابل قدرت عبور می‌کنند به‌صورت عمودی عبور دهید.
- ✓ در جاهایی که افت ولتاژ برق یا نوسانات برق دارید حتماً از چوک AC سه فاز ورودی استفاده کنید.
- ✓ در مکان‌هایی که تجهیزات دقیق اندازه‌گیری وجود دارد، بایستی به مقدار فاصله نصب اینورتر تا این تجهیزات توجه کرد و از فیلترهای مناسب EMC استفاده نمود. این فیلترها جهت حذف نویزهای فرکانس بالای ایجاد می‌توسط اینورتر مورد نیاز می‌باشند.
- ✓ جهت کاهش نویز تشعشع از اینورتر توصیه می‌شود کابل‌های قدرت شیلددار استفاده گردد و شیلد کابل قدرت از دو طرف اینورتر و موتور ارت گردد.
- ✓ برای کابل‌های کنترلی مخصوصاً سیگنال‌های آنالوگ 0-10V یا 0/4-20mA حتماً از کابل کنترل شیلددار استفاده گردد و شیلد کابل فقط از طرف اینورتر به ارت اتصال یابد.

۴-۱۰-۱- ترمینال های قدرت درایو

دیاگرام اتصالات ترمینال های قدرت در دو شکل زیر آمده است.



شکل ۴-۴: دیاگرام سیم کشی مدار اصلی برای 30kW و مدل های پایین تر




شکل ۴-۵: دیاگرام سیم کشی مدار اصلی برای 37kW و مدل های بالاتر

توجه:

- چوک های DC ، واحدهای ترمز، مقاومت های ترمز، چوک های ورودی، فیلترهای ورودی، چوک های خروجی و فیلترهای خروجی از قطعات اختیاری هستند. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به تجهیزات قدرت در سیستم درایو مراجعه کنید.
- A1 و A2 تغذیه مستقل تک فاز داخلی، اختیاری هستند و در بعضی مدل ها وجود دارند.
- P1 و (+) در کارخانه در حالت اتصال کوتاه قرار دارند، در صورت نیاز به اتصال با چوک DC ، لطفاً اتصال مسمی اتصال بین P1 و (+) را بردارید.


۴-۱۰-۲- جانمایی ترمینال های مدار قدرت



شکل ۴-۶: ترمینال های مدار اصلی برای مدل های (VX7)4kW-5.5kW



شکل ۴-۷: ترمینال های مدار اصلی برای مدل 18.5kW-30kW (VX7)



شکل ۴-۸: ترمینال های مدار اصلی برای مدل های 18.5kW-30kW (VX7)

PE	R	S	T	P1	+DC	-DC	U	V	W	PE
	سه فاز برق شهر						سه فاز موتور			

شکل ۴-۹: ترمینال های مدار اصلی برای مدل های 18.5kW-30kW (FXVX)

PE	R	S	T	P1	+DC	-DC	U	V	W	PE
	سه فاز برق شهر						سه فاز موتور			

شکل ۴-۱۰: ترمینال های مدار اصلی برای مدل های 37kW-55kW (VX7)

R	S	T	U	V	W
سه فاز برق شهر			سه فاز موتور		
	P1	(+)	(-)		

شکل ۴-۱۱: ترمینال های مدار اصلی برای مدل های 110kW-160kW (VX7)

R	S	T	U	V	W
سه فاز برق شهر			سه فاز موتور		
	P1	(+)	(-)		

شکل ۴-۱۲: ترمینال های مدار اصلی برای مدل های 200kW-315kW (VX7)

۴-۱۰-۳- شناسه ترمینال‌ها

شناسه ترمینال	شناسه ترمینال		عملکرد
	برای مدل های 30kW و پایین تر	برای مدل های 37kW و بالاتر	
R, S, T	ترمینال های ورودی برق شهر		ترمینال های ورودی سه فاز AC که به شبکه تغذیه متصل می گردند.
U, V, W	ترمینال های خروجی درایو به موتور		ترمینال های خروجی سه فاز AC که به موتور وصل می شوند.
P1	این ترمینال وجود ندارد.	ترمینال P1 چوک DC	P1 و (+) به ترمینال های چوک DC متصل می شوند. (+) و (-) به ترمینال های واحد ترمز متصل می شوند. PB و (+) به ترمینال های مقاومت ترمز وصل می شوند.
(+)	ترمینال (+) مقاومت ترمز	ترمینال (+) چوک DC، ترمینال (+) واحد ترمز خارجی	
(-)	/	ترمینال (-) واحد ترمز خارجی	
PB	ترمینال PB مقاومت ترمز	این ترمینال وجود ندارد.	
PE	اتصال ارت (مقاومت زمین بایستی کمتر از ۱۰ اهم باشد)		ترمینال های محافظ زمین، هر دستگاه در دو نقطه (۲ ترمینال PE) به عنوان اتصال استاندارد زمین می گردد. این ترمینال ها بایستی به زمین سایت محل نصب متصل شوند.

توجه:

- کابلی که به صورت نامتقارن ساخته شده است برای موتور استفاده نکنید. اگر در کابل موتور علاوه بر محافظ رسانا، یک هادی زمین متقارن ساخته شده باشد، هادی اضافی داخل کابل را به ترمینال اتصال به زمین در درایو و در انتها به ترمینال اتصال زمین موتور وصل کنید.
- مقاومت ترمز، یونیت ترمز و چوک DC قطعات اختیاری هستند.
- کابل های قدرت و کنترل از مسیرهای جداگانه عبور نمایند.

۴-۱۰-۴- سیم بندی ترمینال های قدرت


- سیم ارت کابل برق ورودی را مستقیم به ترمینال زمین (PE) درایو وصل کنید و کابل ورودی ۳ فاز برق شهر را به ترمینال با شناسه R و S و T متصل نمایید و پیچ آن را محکم کنید.
- سیم ارت یا زمین کابل موتور را به ترمینال زمین درایو وصل کنید.

۳. سه فاز خروجی از درایو با شناسه U، V، W می‌بایست به کابل سه فاز الکتروموتور متصل کرده و پیچ‌های آن را محکم کنید.

۴. مقاومت ترمز را توسط کابل به ترمینال‌های مشخص شده در درایو وصل کنید.


۵. در صورت امکان، تمام کابل‌های خارج از درایو را در در طول مسیر ببندید. تا از جابجایی کابل جلوگیری شود.

۶. سفت شدن پیچ‌های ترمینال‌های قدرت امری بسیار ضروری است و در صورت شل بستن کابل‌های قدرت موجب آتش سوزی در ورودی دستگاه می‌گردد.




۴-۱۰-۵- کابل کشی درایوهای AC


- کابل انتخابی باید بتواند جریان نامی درایو را تحمل نماید و به همین منظور از جدول جریان دهی درایو و کابل‌های توصیه شده استفاده گردد.
- کابل باید در جریان نامی دائم توانایی کار در دمای 70°C را داشته‌باشد.
- اندوکتانس و امپدانس کابل و اتصال PE (سیستم ارت) باید متناسب با ولتاژ مجازی باشد که در شرایط فالت وجود دارد. بنابراین ولتاژ نقطه فالت در زمانیکه اتصال زمین رخ می‌دهد نباید افزایش زیادی داشته‌باشد.
- جهت درایوهای 400V باید کابل 600V انتخاب شود. و ولتاژ نامی بین رساناهای کابل حداقل باید 1KV باشد.
- برای موتور و ورودی درایو باید کابل شیلدار یکسان استفاده گردد و شیلد کابل باید به‌صورت 360 درجه دور کابل را بپوشاند. کابل ۴ رشته جدا فقط برای موتورهای تا 30KW قابل استفاده می‌باشد.
- برای موتور فقط باید کابل‌های چند رشته (multi core) استفاده شود. و کابل‌های تک رشته جدا جدا به کار برده نشود.
- کابل‌های به‌شکل زیر که فقط یک کابل هادی ارت دارند با سطح مقطع تا 10mm^2 با شیلد برای موتورهای تا 30KW مناسب می‌باشند.



- دو نمونه کابل های شکل زیر برای موتورهای بالای 30KW استفاده شود. که در یک نمونه (شکل سمت چپ) شیلد و PE با هم هستند. از آنجایی که ضخامت شیلد بالا است، لذا به عنوان PE نیز استفاده شده است. در نمونه دوم (شکل سمت راست) رشته سیم های PE به صورت جدا در داخل کابل می باشند و شیلد نیز فقط به عنوان شیلد استفاده می شود، لذا در این کابل ها سه رشته سیم PE وجود دارد.



- توجه کنید در صورتیکه سطح مقطع شیلد دور کابل کمتر از 50% خود کابل ها باشد، باید برای ارت (PE) یک رشته سیم جدا استفاده گردد.



- سیستم های شامل ۴ هادی (سه هادی فاز و یک هادی حفاظت PE) فقط برای ورودی درایو می توان استفاده نمود.




- در این سیستم سطح مقطع کابل هادی حفاظت مطابق جدول ذیل می باشد:

سطح مقطع کابل هادی فاز $S(\text{mm}^2)$	کمترین سطح مقطع کابل هادی حفاظت $S_{PE}(\text{mm}^2)$
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$35 < S$	$S/2$

- استفاده از کابل شیلدار برای موتور باعث کاهش تشعشعات الکترومغناطیسی اطراف درایو می شود. همچنین باعث کاهش استرس روی ایزولاسیون موتور و جریان بیرینگ های موتور می شود.

- کابل موتور و PE تا حد امکان باید کوتاه در نظر گرفته شود تا انتشار امواج الکترومغناطیسی فرکانس بالا ناشی از کابل‌ها کاهش یابد. و همچنین جریان نشتی و جریان خازنی کابل‌ها نیز کمتر شود.
- در صورتی که شیلد کابل موتور برای حفاظت ارت استفاده شود باید میزان هدایت الکتریکی شیلد جهت استفاده به عنوان PE کافی باشد.
- همچنین برای اینکه شیلد کابل موتور بر روی انتشار امواج الکترومغناطیسی و کاهش جریان‌های نشتی و خازنی مؤثر باشد، باید میزان هدایت الکتریکی شیلد کابل حداقل ۱۰ درصد میزان هدایت الکتریکی هر یک از فازهای اصلی کابل موتور باشد.
- حداکثر طول کابل موتور شامل کابل شیلددار نباید از ۳۰۰ متر بیشتر شود.
- برای فاصله‌های بالای ۵۰ متر توصیه می‌شود فیلتر خروجی du/dt استفاده گردد، تا جریان‌های نشتی ناشی از افزایش ظرفیت خازنی کابل‌ها کاهش یابد و ایزولاسیون موتور آسیب نبیند.
- در کابل کشی درایو سعی شود کابل‌های موتور از مسیری جدا از سایر کابل‌ها عبور داده شود. کابل‌های موتور چند درایو می‌توانند از یک مسیر عبور نمایند. باید کابل‌های موتور، کابل‌های ورودی درایو و کابل‌های کنترلی از مسیرهای جداگانه عبور داده شوند تا تأثیر امواج الکترومغناطیسی کابل‌های موتور بر روی سایر کابل‌ها کم باشد.
- در صورتیکه نیاز به عبور کابل‌های کنترلی از روی کابل‌های موتور باشد، باید کابل‌های کنترل با زاویه ۹۰ درجه از روی کابل‌های موتور عبور نمایند.




فاصله بین کابل‌های موتور و کابل‌های ورودی نیز در صورتی که به موازات هم باشند، حداقل 300mm باشد.

- در کابل کشی‌های داخل تابلو کابل‌های 24V کنترلی درایو و کابل‌های 220V در داکت‌های جداگانه عبور داده شوند.


- تست ایزولاسیون کابل‌ها: جهت تست ایزولاسیون باید حتماً کابل‌های ورودی و خروجی از درایو جدا شوند. به هیچ وجه نباید ترمینال‌های ورودی و خروجی درایو تست ولتاژ بالای عایقی شوند. کابل‌های موتور و ورودی با ولتاژ 1KV تست عایقی شوند.

برای کابل‌های کنترلی حتماً از کابل‌های شیلدار استفاده شود و بهتر است از کابل‌های شیلدار دو به دو به هم تابیده شده (Twisted pair) استفاده گردد. شیلد کابل کنترلی فقط از طرف درایو به ارت PE وصل گردد.




برای سیگنال‌های آنالوگ بهتر است از کابل شیلدار با زوج سیم‌های به هم تابیده شده با شیلد اضافی دور زوج سیم‌ها استفاده گردد. برای سیگنال‌های انکودر نیز از همین نوع کابل استفاده گردد. برای رله‌های کنترلی 24V نیز از همین نوع کابل‌ها می‌توان استفاده نمود. برای رله‌های 220V از کابل‌های جداگانه استفاده گردد.

- برای کارت انکودر از کابل شیلدار با زوج سیم‌های به هم تابیده شده (Twisted pair) استفاده گردد.



- معمولاً در درایوهای توان بالا نمی‌توان تنها از یک کابل سه رشته استفاده نمود. برای جریان‌های بالا باید از دو یا سه کابل سه رشته به صورت موازی استفاده کرد. در این صورت کابل کشی درایو به صورت ذیل انجام گیرد. هر سه رشته همه کابل‌ها باید به تمام ترمینال‌های خروجی یا ورودی متصل شوند. همچنین شیلد تمام کابل‌ها باید به زمین وصل شوند. مانند شکل ذیل:




سطح مقطع کابل قدرت متناسب با جریان ورودی و خروجی درایو در ضمیمه شماره ۴ آمده است.

۴-۱۱- ترمینال های کنترلی درایو

این ترمینال ها شامل ترمینال های ورودیهای و خروجی های دیجیتال و آنالوگ و شبکه ارتباطات دیجیتال و ارتباطات آنکودر می باشد. این ترمینال ها در زیر کاور پانل درایو ها قرار دارند.

۴-۱۱-۱ نام گذاری و جانمایی ترمینال های کنترل

در ذیل آرایش ترمینال های کنترلی و جامپرهای تنظیم شونده در برد I/O استاندارد VX7 نمایش داده شده است.



- جامپرهای تنظیم جریان $0 \sim 20\text{mA}$ و یا ولتاژ $0 \sim 10\text{V}$ در ورودی آنالوگ AI2 و یا خروجی های AO2 و AO1 بر روی برد I/O بالای ترمینال های کنترل پیش بینی شده است. ورودی آنالوگ AI3 به صورت ولتاژ $+10\text{V} \sim -10\text{V}$ می باشد.

شکل ۴-۱۴: ترمینال های مدار کنترلی.

نام ترمینال	توضیحات
+10V	منبع تغذیه +10V جهت ولوم خارجی
AI2	۱. ورودی آنالوگ AI2 توسط جامپر J4 در روی برد کنترل VX7 به صورت ولتاژ با دامنه 0 تا 10V ولت یا به صورت جریان با دامنه 0 تا 20mA قابل تنظیم می باشد. ۲. ورودی آنالوگ AI3 به صورت +10V ~ -10V می باشد.
AI3	۳. امپدانس ورودی: منبع ولتاژ مقدار 20kΩ و منبع جریان 500 Ω می باشد. ۴. دقت تنظیم حداقل ۵ میلی ولت است هنگامیکه ولتاژ ۱۰ ولت متناظر با فرکانس ۵۰ هرتز است ۵. میزان خطا ۱٪± در ۲۵ درجه سانتیگراد
GND	پتانسیل صفر و یا زمین ولتاژ کنترل منبع تغذیه +10V ترمینال می باشد.
AO1	۱. دامنه خروجی دیجیتال به صورت خروجی ولتاژ مقدار ۰ تا ۱۰ ولت یا خروجی جریان مقدار ۰ تا ۲۰ میلی آمپر قابل انتخاب می باشد که جامپر J1 جهت تنظیم خروجی آنالوگ AO1 و جامپر J2 جهت خروجی آنالوگ AO2 بر روی برد کنترل VX7 بالای ترمینال های کنترل در نظر گرفته شده است.
AO2	۲. میزان خطا ۱٪± در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد
RO1A	خروجی رله RO1، کنتاکت NO با لیبیل RO1A و کنتاکت NC با لیبیل RO1B بوده و ترمینال مشترک آنها RO1C مشخص شده است.
RO1B	ظرفیت الکتریکی کنتاکت ها: 3A/AC250V,1A/DC30V
RO1C	
RO2A	خروجی رله RO2، کنتاکت NO با لیبیل RO2A و کنتاکت NC با لیبیل RO2B بوده و ترمینال مشترک آنها RO2C مشخص شده است.
RO2B	ظرفیت الکتریکی کنتاکت ها: 3A/AC250V,1A/DC30V
RO2C	
PE	ترمینال ارت
PW	تغذیه مشترک اپتوکوپلرهای ورودیهای دیجیتال (محدوده ولتاژ: ۱۲ تا ۳۰ ولت)
24V	منبع تغذیه درایو فراهم شده برای استفاده کاربران با حداکثر جریان خروجی ۲۰۰ میلی آمپر
COM	پتانسیل صفر و یا ترمینال زمین +24V ایزوله
S1	۱. ورودی دیجیتال ۱ ۱. امپدانس داخلی: 3.3kΩ
S2	۲. ورودی دیجیتال ۲ ۲. ۱۲ تا ۳۰ ولت ولتاژ ورودی در دسترس است.
S3	۳. ورودی دیجیتال ۳ ۳. ترمینال ورودی دو جهته است که از هر دو حالت سوئیچ ترانزیستوری NPN و PNP پشتیبانی می کند.
S4	۴. ورودی دیجیتال ۴ ۴. حداکثر فرکانس ورودی: 1kHz
S5	۵. ورودی دیجیتال ۵ ۵. همه ورودی های دیجیتال سوئیچ قابل برنامه ریزی می باشند.
S6	۶. ورودی دیجیتال ۶ ۶. کاربر با استفاده از توابع گروه پنجم می تواند توابع مختلفی را به هر یک از این ورودیهای دیجیتال اختصاص دهد.
S7	۷. ورودی دیجیتال ۷
S8	۸. ورودی دیجیتال ۸

HDI	از این ترمینال ها می توان به عنوان یک ورودی دیجیتال معمولی مشابه S1 تا S8 استفاده کرد و هم می توان به صورت ورودی دیجیتال پالسی با فرکانس بالا استفاده کرد. حداکثر فرکانس ورودی مقدار 50 kHz می باشد.
HDO	۱. ترمینال خروجی دیجیتال پالسی ترانزیستوری کلکتور باز با ظرفیت الکتریکی 200 mA / 30V ۲. دامنه فرکانس خروجی: 0 تا 50KHz
COM	ترمینال زمین مشترک +24V
CME	ترمینال زمین مشترک HDO و Y1 این ترمینال در کارخانه به ترمینال COM، توسط جامپر متصل شده است.
Y1	ترمینال خروجی دیجیتال ترانزیستوری کلکتور باز با ظرفیت الکتریکی 200 mA / 30V و دامنه فرکانس خروجی 0 تا 1KHz می باشد.
485+	ورودی سیگنال شبکه ارتباطات +485 و -485 به صورت دیفرانسیلی
485-	لطفاً از کابل شیلددار دارای جفت سیم های به هم تابیده (Twisted) استفاده کنید.
Incremental Encoder Terminals	
PWR	تغذیه 5V/12V, 200mA جهت انکودر که با دیپ سوئیچ کنار ترمینال های کنترل ولتاژ 5V و یا 12V قابل انتخاب است.
A1+, A1-, B1+, B1-, Z1+, Z1-	سیگنال های انکودر
A2+, A2-, B2+, B2-	پالس سیگنال ورودی سیگنال 5V در صورتیکه ولتاژ ورودی بیش از 10V باشد نیاز به مقاومت محدود کننده جریان می باشد.
AO+, AO-, BO+, BO-, ZO+, ZO-	سیگنال انکودر بافر شده خروجی، به صورت سیگنال دیفرانسیل 5V و نسبت تبدیل 1: 1
COM	ترمینال زمین انکودر

۴-۱-۲- اتصال مشترک سوئیچ های متصل به ورودی های دیجیتال

نحوه اتصال مشترک سوئیچ های ورودی های دیجیتال با زمین تغذیه 24 V (COM) به عنوان مشترک سوئیچ های ترانزیستوری امیتر مشترک (NPN) (ترمینال COM) و یا مثبت تغذیه 24V به عنوان مشترک سوئیچ های ترانزیستوری امیتر مشترک PNP (ترمینال +۲۴) در ذیل آمده است.


همچنین در دو صورت استفاده از منبع تغذیه +۲۴ داخلی یا منبع تغذیه +۲۴ خارجی مشتری نیز تشریح شده است. پیش فرض تنظیمات در کارخانه در شکل زیر آمده است و بر اساس استفاده از منبع تغذیه داخلی و ترانزیستور NPN انجام شده است. جهت جامپر روی ترمینال ها از اتصال U شکل استفاده شده است.

PWR	A1+	A1-	S1	S2	S3	S4	A2+	A2-	A11	A12	A13	+10V	AO+	AO-
COM	B1+	B1-	S5	S6	S7	S8	HDI	B2+	B2-	AO1	AO2	GND	Bo+	Bo-
	Z1+	Z1-	PE	+24	PW	COM	CME	HDO	Y1	485+	485-	PE	ZO+	ZO-

پیش فرض کارخانه اتصال ترمینالهای COM به CME و PW به +24


شکل ۴-۱۵: اتصال U شکل

اگر از ترانزیستور NPN به عنوان سوئیچ و از منبع تغذیه داخلی درایو استفاده می کنید اتصال U شکل را بین +24 وolt و PW قرار دهید. در صورت استفاده از منبع تغذیه خارجی به شکل (4-16) سمت راست مراجعه کنید.



شکل ۴-۱۶: سوئیچ ترانزیستوری NPN






اگر از ترانزیستور PNP به عنوان سوئیچ و از منبع تغذیه داخلی درایو استفاده می کنید اتصال U شکل را بین COM و PW قرار دهید، در صورت استفاده از منبع تغذیه خارجی به شکل (4-17) سمت راست مراجعه کنید.



شکل ۴-۱۷: سوئیچ ترانزیستوری PNP


۴-۱۱-۳- سیم کشی انکودرها

خروجی های انکودرها به صورت دیفرانسیل، ترانزیستور کلکتور باز، ترانزیستورهای مکمل و یا پوش پول (Push-Pull) می باشند مدل سیم کشی های آنها در ذیل آمده است.

انکودر با خروجی دیفرانسیل	انکودر با خروجی ترانزیستور کلکتور باز
	
انکودر با خروجی ترانزیستورهای مکمل	
	
انکودر با خروجی پوش پول (PWR) مشترک و جریان خروجی $25\text{mA} >$ و $25\text{mA} <$ Sink و جریانی ورودی	انکودر با خروجی پوش پول (زمین مشترک و جریان خروجی $25\text{mA} <$ Source و $25\text{mA} >$ جریانی ورودی)
	

۴-۱۲- حفاظت از درایو و کابل برق ورودی در مقابل اتصال کوتاه

در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار حرارتی درایو و کابل برق ورودی طبق دستورالعمل های زیر عمل نمایید.



شکل ۴-۱۸: پیکربندی فیوز

فیوز را همان طور که در ضمیمه شماره یک مشخص شده است انتخاب کنید. فیوز از کابل برق ورودی در برابر اتصال کوتاه محافظت می کند. هنگامی که اتصال کوتاه درایو داخلی باشد به عنوان پشتیبان حفاظت های داخلی درایو، از درایو و کابل حفاظت می نماید.

۴-۱۳ - محافظت از موتور و کابل موتور در شرایط اتصال کوتاه

هنگامی که کابل موتور با توجه به جریان نامی درایو انتخاب می شود، درایو از موتور و کابل موتور در وضعیت اتصال کوتاه محافظت می کند و به هیچ وسیله ای حفاظتی اضافی نیاز نیست.

اگر درایو به چند موتور متصل باشد، برای محافظت از هر کابل و موتور باید از یک قطع کننده اضافه بار حرارتی و جریان زیاد (circuit breaker) جداگانه استفاده شود.



۴-۱۴ - محافظت از موتور در برابر اضافه بار حرارتی

طبق مقررات، موتور باید در برابر اضافه بار حرارتی حفاظت شود و در صورت تشخیص اضافه بار، جریان باید قطع شود. درایو دارای یک عملکرد حفاظت حرارتی موتور است که از موتور محافظت می کند و جریان خروجی را قطع می کند تا از سوختن سیم پیچی موتور جلوگیری شود. حفاظت حرارتی بر اساس I^2t عمل می کند.

۴-۱۵ - استفاده از درایو به عنوان راه انداز و بای پس کردن آن

اگر درایو به عنوان راه انداز نرم مورد استفاده قرار می گیرد، می توان درایو را پس از استارت و رسیدن به دور نامی با استفاده از کنتاکتور بای پس به برق شهر وصل نمود. برای این منظور بایستی خروجی درایو توسط کنتاکتور دیگری قبل از بستن کنتاکتور بای پس از موتور جدا گردد. در صورت نیاز به جابجایی مکرر، به منظور ایجاد اطمینان از عدم اتصال همزمان درایو و شبکه برق به موتور که باعث معیوب شدن درایو می شود بایستی از اینترلاک های مکانیکی یا الکتریکی مستقل بین دو کنتاکتورها استفاده شود.

هرگز برق ورودی از شبکه را به ترمینال های خروجی درایو، U و V متصل نکنید. ولتاژ خط برق اعمال شده بر روی خروجی می تواند منجر به آسیب دائمی درایو شود.



۵- روش کار با صفحه کلید و نمایشگر درایو

صفحه کلید و نمایشگر درایوهای VX7 شامل موارد ذیل می باشد.

	(۱) نشانگرهای LED وضعیت کنترلی درایو (۲) نشانگرهای LED تعیین کننده نوع پارامتر الکتریکی قابل اندازه گیری (۳) نشانگر دیجیتال پنج رقمی (۴) پتانسیومتر دیجیتال که با چرخش آن سرعت درایو را تنظیم می نماید. (۵) صفحه کلید شامل شاسی های با تابع مشخص مثل STOP و Run و یا قابل برنامه ریزی QUICK/JOG و یا شاسی های جهت تنظیم پارامترهای نرم افزاری سیستم صفحه کلید برای کنترل درایوهای سری VX7، خواندن کمیت های الکتریکی و تنظیم پارامترها استفاده می شود.
--	---

شکل ۵-۱: صفحه کلید

برای قراردادن این صفحه کلید بر روی تابلو و یا استند کنترل فرمان از براکت نصب خارجی استفاده نمایید.

شماره	نام	شرح
۱	نشانگر RUN/TUNE	خاموش: درایو در حالت استاپ می باشد. چشمک زن: درایو در مد اتوتیون (AutoTune) بوده و در حال اجرای توابع محاسباتی تخمین پارامتر هاست. روشن: درایو در وضعیت Run
	نشانگر FWD/REV	خاموش: درایو در جهت راست گرد روشن: درایو در جهت چپ گرد
	نشانگر LOCAL/REMOTE	خاموش: نشان دهنده کنترل فرامین از کی پد چشمک زن: کنترل فرامین از ترمینال های کنترل روشن: کنترل فرامین از شبکه ارتباطات

			روشن: درایو در وضعیت تریپ (Trip) خاموش: شرایط نرمال چشمک زدن: درایو در وضعیت آلارم و پس از زمان گیری و در صورت عدم اقدامات اصلاحی به زودی تریپ می دهد.	نشانگر TRIP	
۲	نشانگرهای LED عمودی در سمت راست ارقام نمایش داده شده	نوع پارامتر کمیت الکتریکی اندازه گیری نمایش داده را تعیین می کند.			
فقط نشانگر Hz روشن است.			واحد فرکانس	Hz	
هر دو نشانگر Hz و نشانگر A روشن می باشند.			واحد دور در دقیقه	RPM	
فقط نشانگر A روشن است.			واحد جریان	A	
هر دو نشانگر A و نشانگر V روشن می باشند.			درصد جریان نامی	%	
فقط نشانگر V روشن است.			واحد ولتاژ	V	
۳	ارقام نمایشی	صفحه نمایش سون سگمنت (7segment) پنج رقمی که داده های مختلف اطلاعات و هشدار و مقدار پارامترها را نشان می دهد.			
۴	پتانسیومتر دیجیتال	این پتانسیومتر دیجیتال می باشد قابلیت چرخش چندین دور را دارد. فانکشن آن در پارامتر P08.42 آمده است.			
۵	شاسی ها		شاسی ورود و خروج به نرم افزار	ورود به یا گذر از سطح اول منوی تنظیم پارامترها	
		کلید ورود	ورود گام به گام به منو تایید پارامترها		
		شاسی بالا	افزایش ارقام داده ها یا پارامتر به تدریج		
		شاسی پایین	کاهش ارقام داده ها یا پارامتر به تدریج		
		شاسی شیفت به راست	جابجایی به راست برای انتخاب پارامترها به صورت چرخشی در وضعیت توقف یا کار درایو انتخاب رقم پارامتر عددی در طی اصلاح آن		

این کلید به عنوان Run به معنی فعال شدن برق خروجی درایو به موتور که می تواند موجب چرخش موتور نیز بشود به شرطی که فرامین از طریق صفحه کلید تعریف شده باشد.	شاسی RUN			
این کلید به عنوان استاپ یا متوقف شدن فرمان حرکت موتور می باشد و شرایط عملکرد آن در پارامتر P07.04 آمده است. در ضمن این کلید برای ریست کردن همه مدهای کنترل در حالتی که خطا فعال شده است، استفاده می شود.	شاسی استاپ یا ریست			
عملکرد این کلید توسط پارامتر P07.02 تعریف می شود.	شاسی JOG			
رابط صفحه کلید برای همه مدل ها یک ترکیب استاندارد است.			رابط صفحه کلید	۶

به طور مثال در شکل زیر (شکل ۵-۲) سه حالت از صفحه کلید که نمایانگر وضعیت کنترلی و نمایشی روی پانل می باشد در ذیل توضیح داده شده است:

نمایشگر سمت راست در وضعیت تریپ و یا خطا که نوع آن EF (خطا خارجی ناشی از فعال شدن خطا در تجهیز بیرونی درایو) می باشد.

نمایشگر میانی درایو در حال کار و یا Run را نشان می دهد و فرکانس موتور با توجه به روشن بودن LED سمت راست که Hz را نشان می دهد 50.00 هرتز می باشد. در ضمن نشانگر RUN نیز در بالا و سمت راست صفحه کلید روشن می باشد.

نمایشگر سمت چپ فرکانس رفرنس سرعت را 50.00 هرتز نشان می دهد ولی درایو در وضعیت استاپ است.



شکل ۵-۲: حالت نمایش داده شده

۶- تنظیم پارامترهای درایو

پارامترها در سه لایه زیر به صورت منوی سطح یک تا سطح سه طبقه بندی شده اند.

۱. شماره گروه اصلی پارامترها (منوی سطح اول) مثال: گروه اصلی P0 (P00)
۲. زیر گروه یا کد پارامتر (منوی سطح دوم) مثال: گروه اصلی P0 و زیر گروه ۱ (P00.01)
۳. تعیین مقدار پارامتر (منوی سطح سوم) مثال: پارامتر P00.01 دارای مقدار صفر (P00.01=0)

گروه پارامترهای اصلی به شرح ذیل می باشد:

گروه پارامترهای اصلی (P00)، گروه کنترل روشن و خاموش (P01)، گروه پارامترهای موتور ۱ (P02)، گروه کنترل برداری (P03)، گروه پارامترهای SVPWM (P04)، گروه پارامترهای ترمینال های ورودی (P05)، گروه پارامترهای ترمینال های خروجی (P06)، گروه HMI (P07)، گروه پارامترهای پیشرفته (P08)، گروه پارامترهای PID (P09)، گروه PLC و سرعت پله ای (P10)، گروه حفاظت ها (P11)، گروه پارامترهای موتور ۲ (P12)، گروه کنترل موتور سنکرون (P13)، گروه ارتباطات شبکه (P14)، گروه شبکه (P15) PROFIBUS/CANopen، گروه شبکه (P16) Profinet، گروه کمیت های اندازه گیری (P17)، گروه نمایش های کمیت ها ۲ (P18)، گروه انکودر (P20)، کنترل موقعیت (P21)، کنترل موقعیت اسپیندل (P22)


ملاحظات: فشار دادن شاسی های **PRGSES** و یا **DATAENI** می تواند در منوی پارامترها از سطح سوم به سطح دوم برگردد. تفاوت این دو شاسی در این است که، با فشار دادن **DATAENI** پارامترهای تنظیم شده در صفحه کنترل ذخیره می شوند و سپس به منوی سطح دوم باز می گردند و با تغییر خودکار به پارامتر بعدی خواهد رفت، در حالی که فشار دادن **PRGSES** مستقیماً به منوی سطح دوم بدون ذخیره پارامترها باز می گردد، و همچنان در پارامتر فعلی باقی می ماند.

در منوی سطح سوم، اگر پارامتر در حالت چشمک زن نباشد، به این معنی است که پارامتر نمی تواند اصلاح شود. دلایل احتمالی می تواند این موارد باشد:

۱. این پارامتر پارامتر قابل تغییر نیست، مانند پارامتر با مقدار تخصیص یافته، سوابق عملکرد و غیره؛
۲. این پارامتر در حالت اجرا قابل تغییر نیست، اما در حالت توقف قابل تغییر است.

۶-۱- تنظیم پارامتر P00.01 از صفر به یک

در شکل زیر نحوه وارد شدن به پارامترها نمایش داده شده و مقدار پارامتر P00.01 را که ابتدا صفر بوده به مقدار یک تغییر داده شده است و مجدداً به منوی نمایش فرکانس برگشته است.




۶-۲- تنظیم رمز عبور جهت دسترسی به پارامترهای دستگاه

درایوهای سری VX7 برای تنظیمات پارامترهای درایو، قابلیت رمزگذاری توسط پارامتر P07.00 را دارا می باشند. بعد از وارد کردن رمز و خروج از حالت ویرایش پارامتر، رمز عبور فوراً معتبر می شود. دوباره PRG / ESC را فشار دهید تا حالت ویرایش پارامتر "۰.۰.۰.۰.۰" نمایش داده خواهد شد و تا زمانی که رمز صحیح را وارد نکنید دیگر امکان دسترسی به پارامترها را نخواهید داشت.

در صورتیکه مجدداً P07.00 را روی صفر تنظیم کنید رمز عبور غیر فعال می گردد.


در شکل زیر نحوه وارد کردن رمز جهت دسترسی به پارامترهای درایو آمده است. پارامتر P07.00 تعیین رمز ورود (Pass Word) است که در این مثال مقدار ۲۲۲۲۲ تعیین شده است.



۶-۳- مشاهده کمیت های اندازه گیری شده در درایو

درایو VX7 گروه P17 را به عنوان گروه بازرسی یا مشاهده کمیت های اندازه گیری فراهم نموده است و کاربران می توان به P17 وارد و مستقیماً وضعیت درایو را مشاهده نمایند. جهت مشاهده وضعیت های کنترل حلقه بسته پارامترهای گروه ۱۸ نمایانگر مقادیر رفرنس ها و فیدبک های انکودر و کنترل موقعیت هستند.

در شکل زیر نحوه وارد شدن به بخش پارامترهای مانیتورینگ و مشاهده پارامتر رفرنس فرکانس P17.00 را مشاهده می‌نمایید.




۷- راه‌اندازی درایو و تنظیمات پارامترهای اصلی

پس از نصب درایو و اتصال کابل‌های شبکه و موتور و ارت به ترمینال قدرت دستگاه و بازرسی‌های ذکر شده درایو آماده روشن شدن می‌گردد. لذا بعد از اتصال برق شبکه به درایو، بر روی پانل آن در ابتدا کلیه سگمنت‌ها و چراغ‌های LED آن روشن شده و نهایتاً چشم‌کزن فرکانس 50.00 دیده می‌شود. جهت تنظیمات اولیه درایو می‌بایست ابتدا نوع موتور که می‌تواند سنکرون و یا آسنکرون (موتورهای جنرال) می‌باشد انتخاب و کمیت‌های الکتریکی روی پلاک موتور طبق فلوچارت که در ذیل آمده است به درایو داده شود. سپس در طی فرایند اتوتیون (Autotune) به این مضمون که درایو در یک فرایند اتوماتیک با دادن ولتاژهای مختلف AC و DC اقدام به شناسایی کمیت‌های الکتریکی موتور می‌نماید و این پارامترها را بعد از شناسایی جهت موتور آسنکرون در P02.10~P02.06 و جهت موتور سنکرون در P02.23~P02.20 قرار می‌دهد. اتوتیون به دو صورت استاتیک و چرخشی قابل انتخاب است. هنگامیکه موتور از بار مکانیکی جدا می‌باشد بهتر است از اتوتیون چرخشی استفاده نمایید. توجه نمایید در صورتیکه به‌هنگام اتوتیون چرخشی موتور از بار جدا نباشد نتیجه شناسایی پارامترهای موتور نادرست است.

اتوتیون استاتیک را همواره جهت موتوری که نمی‌توانید از بار مکانیکی جدا کنید (نمی‌توانید کوپلینگ موتور را باز کنید) استفاده کنید. لازم به ذکر است با اتوتیون چرخشی بهترین دقت در شناسایی پارامترها انجام می‌شود و پرفورمنس این اتوتیون نسبت به اتوتیون استاتیک بالاتر است.

فلوچارت زیر ترتیب تنظیمات راه‌اندازی را نشان می‌دهد.



در صورتیکه موتور دومی دارید بایستی توسط پارامتر P08.31 موتور دوم را انتخاب و سپس اتوتیون نمایید. در صورتیکه $P08.31 = 0$ است و استفاده از ترمینال ورودی دیجیتال جهت فرمان سوئیچ از موتور ۱ به موتور ۲ استفاده می‌کنید بایستی ورودی استفاده شده را روی تابع عملکرد ترمینال شماره ۳۵ بگذارید.

انتخاب موتور ۱ و یا ۲ توسط ورودی دیجیتال و یا توسط شبکه مدباس			
انتخاب موتور	تنظیم پارامترها	پارامتر P08.31	انتخاب کانال فرمان RUN توسط پارامتر P00.01
-	-	-	P00.01=0 (پانل)
Motor2	Terminal Function=35, Sx=close	P08.31=0	P00.01=1 (ترمینال)
Motor1	Terminal Function=35, Sx=open		
Motor1	Address: 2009H.Bit0~1=00	P08.31=1 (Modbus)	P00.01=2 (شبکه)

کد پارامتر	نام پارامتر	مقداردهی	پیش‌فرض کارخانه
P00.00	مد کنترل سرعت	SVPWM : 2 // SVC1 : 1 // SVC0 : 0	2
P00.01	کانال فرمان	0: صفحه‌کلید // 1: ترمینال کنترلی // 2: شبکه	0
P00.02	کانال‌های شبکه	Ethernet : 2 // PROFIBUS/CANopen : 1 // MODBUS : 0	0
P00.18	پارامتر ذخیره توابع	0: غیر فعال // 1: پیش‌فرض کارخانه // 2: پاک کردن سوابق خطاها	0
P00.15	اتوتیونینگ - تابع شناسایی پارامترهای موتور	0: غیر فعال // 1: نوع چرخشی و حتماً موتور بی‌بار (جهت مد SVC) // 2: استاتیک ۱) موتور با بار // 3: استاتیک ۲ (موتور با بار و در مدل SVPWM)	0
P02.00	نوع موتور شماره ۱	0: آسنکرون // 1: سنکرون	0
P02.01	توان نامی موتور ۱	در شروع راه‌اندازی درایو با تنظیم مقادیر پارامترهای P02.01 تا P02.05 از روی پلاک موتور، سیستم درایو آماده انجام تابع اتوتیون (پارامتر P00.15) می‌گردد. درایو پس از اتوتیون، کمیت‌های زیر را اندازه‌گیری و در پارامتر مربوطه می‌نویسد. این پارامترها عبارتند از: مقاومت استاتور موتور (P02.06)، مقاومت روتور موتور (P02.07)، اندوکتانس پراکندگی موتور (P02.08)، اندوکتانس متقابل موتور (P02.09) و نهایتاً جریان بی‌باری موتور (P02.10)	بسته به توان درایو
P02.02	فرکانس نامی موتور ۱		
P02.03	سرعت نامی موتور ۱		
P02.04	ولتاژ نامی موتور ۱		
P02.05	جریان نامی موتور ۱		

راه‌اندازی درایو به‌صورت حلقه بسته با انکودر و همچنین راه‌اندازی سروو و اسپیندل در فصل جداگانه آمده است.

۸- ساختار توابع VX7

در این بخش ساختار توابع کاربردی درایو تشریح شده‌است و ارتباط بین پارامترها در این توابع به‌صورت شماتیک آمده است و توضیحات مختصری در ارتباط با عملکرد آنها جهت شناخت بیشتر پارامترها داده شده‌است.

۸-۱- کنترل برداری

کنترل دور VX7 دارای سه مد کنترل برداری با انتخاب پارامتر P00.00 می باشد.

- مد کنترل برداری بدون نیاز به فیدبک انکودر (SVC0, SVC1)
- مد کنترل خطی (SVPWM): پیش فرض کارخانه.
- مد کنترل برداری حلقه بسته که نیاز به انکودر دارد (VC).

توابع مد کنترل برداری در گروه سوم پارامترها می باشد، در ضمن در این مد کنترل برداری درایو قادر به کنترل سرعت و یا کنترل گشتاور به صورت مستقل می باشد. درایو وقتی در مد کنترل سرعت کار می کند، به گشتاور تابع وابسته بوده و با توجه به مقدار بار مکانیکی تغییر می کند. متقابلاً وقتی درایو در مد کنترل گشتاور کار می کند، سرعت تابع وابسته بوده و با تغییر بار مکانیکی تغییر می کند. در ذیل بلوک دیاگرام کنترل برداری تشریح شده است.

کنترل دور موتورهای آسنکرون به جهت وجود متغیرهای غیر خطی در معادلات گشتاور و سرعت، بسیار پیچیده می باشد. در دهه های اخیر با توجه به رشد میکروکنترلرهای قدرتمند DSP و کاهش زمان محاسبات معادلات ریاضی، کنترل پذیری این نوع موتورها میسر گردیده است.


در روش کنترل برداری، جهت در اختیار گرفتن کنترل دور موتور که نیازمند به دقت و پایداری در گشتاور و سرعت موتور و همچنین پاسخ مناسب به تغییرات سریع بار مکانیکی می باشد، از آنالیز ریاضی برداری جریان استاتور بهره مند شده است. این جریان که در حقیقت حامل جریان گشتاور بار و جریان مغناطیس کننده هسته موتور می باشد، در یک پروسه مبدل ریاضی به دو مؤلفه برداری جریان اکتیو و جریان راکتیو متناظر با جریان ایجاد کننده گشتاور و جریان ایجاد کننده تحریک (فلو مغناطیسی) تبدیل می گردد. لذا با به دست آوردن مقدار دامنه و فاز این دو بردار به رگولاسیون سرعت همانند موتورهای DC با پرفورمنس بالا دست می یابد.

در شماتیک دیاگرام زیر بلوک های کنترل این روش به اختصار آمده است. بردارهای جریان سه فاز موتور i_a و i_b و i_c در یک ماتریس برداری Clarke تبدیل به دو جریان برداری i_β و i_α در یک محور مختصات عمود بر هم می گردند.


$$i_\alpha = (3/2) * i_u, \quad i_\beta = (\sqrt{3}/2) * i_v - (\sqrt{3}/2) * i_w$$

جمع برداری این دو جریان دقیقاً هم اندازه جریان توان ظاهری موتور سه فاز می باشد. جریان های i_β و i_α با مؤلفه دامنه متغیر سینوسی با اختلاف فاز ۹۰ درجه و روی محورهای مختصات XY با تابع برداری Park تبدیل به دو بردار جریان i_m (Id) و i_T (Iq) با دامنه ثابت و اختلاف فاز ثابت ۹۰ درجه، در یک محور مختصات دوار X'Y' تبدیل می شوند و این محور مختصات با سرعت بردار میدان مغناطیسی می چرخد. حال با این مبدل های ریاضی، دو مقدار DC متناظر با کمیت های اصلی کنترل یعنی جریان تولید کننده گشتاور و جریان تحریک خواهیم داشت.

i_T دقیقاً جریان متناظر با جریان گشتاور بار بوده و هم فاز با مؤلفه میدان روتور و مؤلفه i_m متناظر با جریان تحریک موتور می باشند. جمع جبری این دو جریان برداری است که هم فاز با میدان استاتور می باشد، زاویه بین جریان شار ساز روتور (Id) و جریان فاز i_a (هم فاز با i_α) زاویه روتور با نام θ_r در توابع کنترلی شماتیک دیاگرام ذیل آمده است.




با توجه به مقدار DC جریان i_m و i_T در دو حلقه فیدبک PI مرتبط با جریان تحریک و جریان گشتاور، رگوله شده و مجدداً با ماتریس‌های معکوس Park و ماتریس معکوس Clarke و مدولاسیون بردار سوئیچ‌های IGBT شکل موج ولتاژ خروجی اینورتر ساخته می‌شود. بایستی توجه کرد که دقت در اندازه‌گیری پارامترهای موتور در این روش کاملاً در پرفورمنس کنترل برداری تأثیر می‌گذارد و پس از نصب درایو بایستی تابع اتوتیون اجرا گردد. لازم به ذکر است اتوتیون چرخشی با کوپلینگ باز موتور بهترین پرفورمنس کنترل برداری را می‌دهد.



۸-۲- کنترل SVPWM

کنترل سرعت در مد SVPWM جهت بارهایی که نیاز به کنترل دقیق سرعت ندارند استفاده می‌شود. یکی از کاربردهای این مد کنترل سرعت، استفاده از یک درایو جهت کنترل سرعت چند موتور با یکدیگر می‌باشد. کاربرد دیگر این مد استفاده از تابع با ورودی مستقل ولتاژ و ورودی فرکانس است که در رگولاتورهای ولتاژ فرکانس بالا استفاده می‌شود. در ضمن این مد جهت موتورهای توان بالا با گشتاور ثابت همچون تسمه‌های نقاله حمل بار توسط تابع خطی منحنی V/F توصیه می‌گردد.

از کاربردهای دیگر این مد استفاده در بارهای گشتاور متغیر با منحنی سهمی همچون فن‌ها و پمپ‌ها می‌باشد. توابع منحنی V/F با توان ۱.۳، ۱.۷ و ۲.۰ جهت این نوع گشتاورها که با توان دوم و سوم سرعت متناسب هستند، پیش بینی شده‌است.



همچنین منحنی خطی V/F با قابلیت تنظیم سه نقطه شکست فرکانسی جهت تنظیم بهینه گشتاور درخواستی بار نیز در گروه P04 آمده است.

توابع خاص جهت بالا بردن پرفورمنس SVPWM نیز در این گروه قرار داده شده‌است که در ذیل به آنها اشاره شده‌است.

➤ بوست گشتاور

این تابع قادر خواهد بود تا گشتاور را در سرعت‌های پایین با توجه به نیاز بار تنظیم نماید. توجه کنید که در صورت افزایش اضافی این تابع می‌تواند موجب اضافه جریان و یا لرزش در شفت موتور ایجاد کند. پارامتر P04.01 جهت تنظیم بوست تا نقطه فرکانس تنظیمی P04.02 پیش بینی شده‌است.

➤ بهینه‌ساز انرژی

این تابع با تنظیم ولتاژ می‌تواند بهترین نقطه کار موتور را پیدا کند تا کمترین انرژی استفاده شود. این تابع برای موتورهایی که بار آنها سبک و یا بی‌بار هستند مناسب است. توسط پارامتر P04.26 می‌توانید این تابع را فعال سازید. توجه کنید که این تابع جهت بارهای با گشتاور متغیر در زمان، کاربردی ندارد.

➤ گین جبران ساز لغزش V/F

کنترل SVPWM یک روش حلقه باز می‌باشد لذا اگر تغییرات ناگهانی در بار رخ دهد می‌تواند نوسانات در سرعت ایجاد کند، بدین جهت در این مد تابع گین جبران ساز لغزش پیش بینی شده‌است تا بتواند تغییرات

سرعت را به‌هنگام نوسانات بار جبران نماید. پارامتر **P04.09** تابع گین در بازه 0.0 تا % 200.0 با پیش تنظیم کارخانه 100% (متناسب با فرکانس لغزش نامی موتور) قرار داده شده‌است.

➤ کنترل نوسانات

نوسانات موتور غالباً در مد SVPWM در شرایطی است که توان زیادی مورد نیاز می‌باشد. درایوهای VX7 جهت غلبه بر این نوسانات، با دو ضریب کنترل نوسان پارامتر **P04.10** در فرکانس‌های پایین و پارامتر **P04.11** در فرکانس‌های بالا نسبت به فرکانس آستانه کنترل نوسان (پارامتر **P04.12**) عمل می‌نمایند. مقدار بالاتر ضریب تأثیر بیشتر بر کنترل نوسان دارد. البته بزرگتر شدن این ضریب می‌تواند اضافه‌بار در موتور را تحمیل نماید.


۸-۳- تابع V/F با قابلیت کنترل مستقل و ولتاژ و فرکانس

هنگامیکه درایو در مد SVPWM ($P00.00=2$) قرار می‌گیرد، گروه کنترل **P04** جهت تنظیم منحنی V/F قابل استفاده می‌باشد. جهت تنظیم دو کانال مستقل فرکانس و ولتاژ بایستی، پارامتر **P04.00** را روی مقدار ۵ تنظیم نمایید. همان طوری که در فلوچارت زیر مشاهده می‌کنید، کانال مستقل ولتاژ پارامتر **P04.27** می‌باشد، که می‌تواند از کانال‌های ورودیهای آنالوگ، تنظیم دیجیتال پائل، سرعت چند پله‌ای، خروجی PID ویا شبکه‌های ارتباطی سریال داده ولتاژ را دریافت کند.

متقابلاً کانال فرکانس با پارامتر **P00.06** نیز مقدار فرکانس را دریافت می‌کند. بر سر راه هر دو کانال شتاب کاهنده و شتاب افزایشنده و همچنین محدود کننده بالا و پایین مقادیر ولتاژ و فرکانس هم گذارده شده‌است که در جدول ذیل پارامترهای مربوطه آمده است.

کد پارامتر	نام پارامتر	دامنه تنظیم	پیش فرض کارخانه
P00.04	حد بالای فرکانس	P00.05 ~ P00.03	50.00Hz
P00.05	حد پایین فرکانس	0.00Hz ~ P00.04	0.00Hz
P00.02	شتاب افزایشنده فرکانس (ACC)	00.0 ~ 3600.0s	بسته به مدل
P00.18	شتاب کاهنده فرکانس (DEC)	00.0 ~ 3600.0s	بسته به مدل
P00.10	تنظیم فرکانس از پائل	0.00Hz ~ P00.03 (زمانیکه کانال فرکانس روی پائل است ($P00.06=0$))	50.00 Hz
P04.31	حد بالای ولتاژ	P04.32~100.0% (ولتاژ نامی موتور)	100.0%
P04.32	حد پایین ولتاژ	0.0% ~ P04.31	0.0%
P04.29	شتاب افزایشنده ولتاژ (ACC)	00.0 ~ 3600.0s	5.0s
P04.30	شتاب کاهنده ولتاژ (DEC)	00.0 ~ 3600.0s	5.0s
P04.28	تنظیم ولتاژ از پائل	0.0%~100.0% (زمانیکه کانال ولتاژ روی پائل است ($P04.27=0$))	100.0%

پارامتر **P04.28** تنظیم ولتاژ از روی صفحه‌کلید به هنگامی که کانال ولتاژ روی صفحه‌کلید تنظیم گردد ($P04.27=0$) خواهد بود. شماتیک دیاگرام زیر ارتباطات این تابع را نشان می‌دهد.




۸-۴- تابع کنترل گشتاور

درایو سری VX7 می‌تواند در دو مد کنترل سرعت و مد کنترل گشتاور قرار بگیرد. در مد کنترل گشتاور درایو بایستی در مد (P00.00=1) SVC یا VC (P00.00=3) قرار داشته‌باشد و پارامتر (P03.11) به‌عنوان کانال رفرنس گشتاور بوده و همچنین جهت فعال شدن در این مد بایستی از مقدار صفر خارج شود.

اگر در هنگام کار در این مد، نیاز دارید که به مد کنترل سرعت سوئیچ کنید می‌توانید یکی از ورودیهای دیجیتال (S3, S4, ...) را به‌عنوان خارج شدن از مد گشتاور (Torque control Prohibit) تعریف کنید (مقداردهی تابع عملکرد این ورودی دیجیتال عدد ۲۹ می‌باشد) و با اکتیو شدن این ورودی سیستم به مد کنترل سرعت سوئیچ می‌کند. فلوچارت زیر ارتباط فانکشن‌های داخلی تابع گشتاور را نشان می‌دهد گشتاور درخواستی به‌عنوان رفرنس توسط پارامتر P17.15 قبل از فیلترینگ قابل نمایش است. دو فانکشن محدود کننده گشتاور و فانکشن محدود کننده فرکانس در مسیر گشتاور پیش بینی شده‌است و نهایتاً گشتاور خروجی این تابع در پارامتر P17.09 نمایش داده شده‌است.

در فلوچارت زیر محدوده کننده گشتاور موتوری از کانال (P03.18) و محدود کننده گشتاور ترمزی از کانال (P03.19) و همچنین محدود کننده فرکانس موتور در جهت چرخش به راست از کانال (پارامتر P03.14) و چرخش به چپ از کانال (P03.15) پیش بینی شده‌است.




پارامترهای تابع کنترل گشتاور به صورت مختصر در جدول ذیل آمده است.

کد پارامتر	نام پارامتر	دامنه تنظیم	پیش فرض کارخانه
P03.12	تنظیم گشتاور درخواستی از پائل	زمانیکه $P03.11=1$ باشد کانال گشتاور مقدار درخواستی را از پائل می گیرد و این مقدار پارامتر P03.12 می باشد. (جریان نامی موتور) $300.0\% \sim -300.0\%$	
P03.13	زمان فیلتر رفرنس گشتاور	$0.000 \sim 10.000s$	0.100 s
P03.14	حد بالای فرکانس در چرخش راست گرد	0: پائل 1 // AI1 2: AI2 3: AI3 4: پالس HDI 5: چند پله ای	0
P03.15	حد بالای فرکانس در چرخش چپ گرد	6: MODBUS 7: PROFIBUS/CANopen 8: Ethernet 9: رزرو	0
P03.16	تنظیم حد بالای فرکانس در چرخش راست گرد از پائل	$0.00Hz \sim P00.03$ (زمانیکه کانال حد بالای فرکانس در چرخش راست گرد روی پائل است ($P03.14=0$))	50.00 Hz
P03.17	تنظیم حد بالای فرکانس در چرخش چپ گرد از پائل	$0.00Hz \sim P00.03$ (زمانیکه کانال حد بالای فرکانس در چرخش چپ گرد روی پائل است ($P03.15=0$))	50.00 Hz
P03.14	حد بالای گشتاور موتوری	در کلیه کانال ها 100% مقدار پارامتر معادل سه برابر جریان نامی موتور است 0: پائل 1 // AI1 2: AI2 3: AI3 4: پالس HDI	0
P03.15	حد بالای گشتاور ترمزی	5: MODBUS 6: PROFIBUS/CANopen 7: Ethernet 8: رزرو	0
P03.20	تنظیم حد بالای گشتاور موتوری از پائل	(جریان نامی موتور) $100.0\% \sim 0.0\%$ (زمانیکه کانال حد بالای گشتاور موتوری از روی پائل است ($P03.14=0$))	180.0%
P03.21	تنظیم حد بالای گشتاور ترمزی از پائل	(جریان نامی موتور) $100.0\% \sim 0.0\%$ (زمانیکه کانال حد بالای گشتاور ترمزی از روی پائل است ($P03.15=0$))	180.0%
P17.09	نمایش خروجی گشتاور	$-250.0\% \sim 250.0\%$	0.0%
P17.15	نمایش رفرنس گشتاور	(جریان نامی موتور) $300.0\% \sim -300.0\%$	0.0%


۸-۵- تابع استارت درایو

فرمان استارت در درایو سه حالت را متصور می باشد:

- فرمان استارت در شرایط نرمال بعد از برق دار شدن درایو در شرایط پیش تنظیم کارخانه، استارت اتوماتیک غیر فعال (پارامتر $P01.21=0$) می باشد و درایو در وضعیت استاپ می ماند تا مجدداً توسط کاربر Run شود.
- فرمان استارت درایو بعد از قطع و وصل برق ورودی هنگامیکه استارت اتوماتیک فعال (پارامتر $P01.21=1$) باشد در اینصورت شرایط Run شدن در فلوجارت زیر آمده است.



- فلوجارت فرمان مجدد استارت، بعد از ریست شدن فالت به صورت اتوماتیک توسط درایو در ذیل آمده است. ریست اتوماتیک به شرط غیر صفر بودن پارامتر ($P08.29$) تعیین می شود و ماکزیمم ۱۰ بار می باشد.



مدهای استارت در اینورتر نیز به سه صورت است:


۱- استارت مستقیم درایو و چرخش موتور از فرکانس استارت (پارامتر P01.01)

۲- اعمال ترمز DC به موتور و سپس استارت درایو

۳- استارت درایو در شرایطی که موتور در حال چرخش است (Speed tracking)

برای بارهای اینرسی بالا مخصوصاً چرخش معکوس موتور، بهتر است استارت با ترمز DC و سپس توسط تابع شناسایی دور موتور (Speed Tracking) انجام گیرد.

توجه: برای موتورهای سنکرون استارت مستقیم توصیه می گردد.



کد پارامتر	نام پارامتر	دامنه تنظیم	پیش فرض کارخانه
P00.01	کانال فرمان Run	0: فرمان Run از طریق پائل درایو 1: فرمان Run از طریق ترمینال ورودی دیجیتال 2: فرمان Run از طریق شبکه	0
P00.11	شتاب افزاینده فرکانس (ACC)	00.0 ~ 3600.0s	بسته به مدل
P00.12	شتاب کاهنده فرکانس (DEC)	000.0 ~ 3600.0s	بسته به مدل
P01.00	مدهای استارت	0: استارت مستقیم از فرکانس استارت 1: استارت بعد از اعمال ترمز DC 2: استارت بعد از شناسایی دور موتور (Tracking Speed)	0
P01.01	فرکانس استارت	0.00~50.00Hz	0.00Hz
P01.02	زمان ماندگاری در فرکانس استارت	0.0 ~ 50.00s	0.0s
P01.03	جریان ترمز DC قبل از استارت	0.0%~100.0%	0.0%
P01.04	زمان ترمز DC قبل از استارت	0.0 ~ 30.0s	۰.0s
P04.28	نوع ACC/DEC	0: نوع خطی; 1: نوع منحنی S شکل	۰
P01.06	شتاب شروع منحنی S شکل		0.1s
P01.07	شتاب انتهای منحنی S شکل		0.1s
P08.09	فرکانس پرش ۱		0.00Hz
P08.10	دامنه پرش فرکانس ۱		0.00Hz
P08.11	فرکانس پرش 2		0.00Hz
P08.12	دامنه پرش فرکانس 2		0.00Hz
P08.13	فرکانس پرش 3		0.00Hz
P08.14	دامنه پرش فرکانس 3		0.00Hz

۸-۶- تابع تنظیم فرکانس درایو

درایوهای سری VX7 جهت دریافت فرکانس درایو، مجهز به دو کانال اصلی A و B می‌باشند که با دو پارامتر P00.06 و P00.07 قابل تنظیم می‌باشند. در ضمن مجهز به توابع ریاضی (پارامتر P00.09) به جهت تولید رفرنس ترکیبی که می‌تواند فرکانس کانال‌های فوق‌الذکر را از یکدیگر کم و یا جمع کند و یا حداکثر و یا حداقل مقدار بین دو کانال را به عنوان رفرنس انتخاب نماید. علاوه بر این دو کانال همان طوریکه در فلوجارت زیر مشاهده می‌کنید، سه نوع رفرنس دیجیتال نیز به صورت مستقل وجود دارد که می‌تواند با شاسی‌های UP و DOWN به صورت ریموت (از طریق ورودیهای دیجیتال)، شاسی‌های بالا و پایین روی پانل و یا پتانسیومتر دیجیتال روی پانل توسط یک جمع کننده به مقدار تابع ترکیبی اضافه و یا مستقلاً یکی از آنها رفرنس فرکانس گردند.

گروه پنجم تابع عملکرد ترمینال‌های ورودیهای دیجیتال (Terminal function) جهت تعریف دو ورودی دیجیتال از ورودیهای S1 تا S8 برای شاسی‌های UP و DOWN به صورت ریموت با انتخاب عدد ۱۰ و ۱۱ نمایش داده شده‌است. ورودی دیجیتال Sx با تابع شماره ۱۲ در مسیر رفرنس دیجیتال می‌تواند با فعال شدن مقدار تنظیمی، دیجیتال را صفر نماید و همچنین با فعال کردن ورودی دیجیتال، با تابع شماره ۳۳ می‌توانید تنظیم دیجیتال فعلی را بدون تغییر نگه دارید و از تبعیت شاسی‌های UP/Down خارج نمایید.


پارامتر P08.42 به صورت یک پارامتر هگز چهار بیتی (0x0000~0x1223) جهت تعریف توابع مختلف انتخاب شاسی‌های بالا و پایین و پتانسیومتر روی پانل استفاده می‌گردد.

پارامتر P08.44 نیز به صورت یک پارامتر هگز سه بیتی (0x000~0x221) جهت تعریف توابع ترمینال‌های UP و DOWN ریموت پیش بینی شده‌است.

علاوه بر توابع فوق سه تابع عملکرد ورودی دیجیتال جهت سوئیچ کردن بین توابع ریاضی نیز که در جدول زیر آمده است قابل استفاده می‌باشد.


رفرنس فعلی انتخابی در پارامتر P00.09	تابع عملکرد شماره ۱۳	تابع عملکرد شماره ۱۴	تابع عملکرد شماره ۱۵
	سوئیچ از کانال A به کانال B	سوئیچ از تابع ترکیبی به کانال A	سوئیچ از تابع ترکیبی به کانال B
A	B	بدون عملکرد	بدون عملکرد
B	بدون عملکرد	بدون عملکرد	بدون عملکرد
A+B	بدون عملکرد	A	B
A-B	بدون عملکرد	A	B
Min (A, B)	بدون عملکرد	A	B
Max (A, B)	بدون عملکرد	A	B

پارامترهای P08.43 و P08.45 و P08.46 نرخ تغییر فرکانس بر حسب ثانیه به هنگام فشردن شاسی‌های UP و DOWN را تعیین می‌کنند. پیش فرض کارخانه برای شاسی‌های بالا و پایین پانل دستگاه 0.1 هرتز در هر ثانیه در پارامتر P08.43 می‌باشد و برای شاسی‌های UP/Down ریموت به صورت مستقل پارامترهای P08.45 و P08.46 با پیش فرض 0.5 هرتز بر ثانیه می‌باشد.



۷-۸- ورودی های آنالوگ و ورودی HDI


درايو VX7 داراي سه ورودی آنالوگ و یک آنالوگ و یک ورودی پالسی (HDI) می باشد. دو ورودی آنالوگ AI1 و AI2 به صورت ولتاژ صفر تا ۱۰ ولت یا جریان چهار تا بیست میلی آمپر (0~10V/4~20mA) می باشند و ورودی آنالوگ سوم به صورت -10V تا +10V می باشد. تابع تنظیم یا Scale این ورودی ها در فلو چارت زیر آمده است.



۸-۸- خروجی های آنالوگ

در درایوهای سری VX7، دو خروجی آنالوگ صفر تا ده ولت و یا چهار تا بیست میلی آمپر و یک خروجی HDO با فرکانس صفر تا ۵۰ کیلو هرتز وجود دارد.


شماتیک زیر تنظیم انتخابی کمیت خروجی ها در گروه ششم را نشان داده است و این خروجی ها بر اساس مقیاس ولتاژ یا جریان و یا فرکانس متناظر با نوع درخواست که می تواند سرعت موتور یا جریان موتور و یا توان خروجی و یا دیگر کمیت های اندازه گیری شده در درایو که متجاوز از بیست نوع می باشد، انتخاب گردد.



۹-۸- ورودی های دیجیتال

درایوهای سری VX7 دارای هشت ورودی دیجیتال و یک ورودی پالسی قابل تعریف به صورت ورودی جنرال می باشد. این ورودی ها قابلیت پروگرام جهت توابع متعدد تا ۶۳ نوع می باشند. همچنین سوئیچ متصل به ورودیهای دیجیتال به صورت نرم افزاری می توانند توسط تابع پلاریته، مثبت (کنتاکت NO = بیت متناظر صفر گردد) و یا منفی (کنتاکت NC = بیت متناظر یک گردد) با پارامتر P05.10 فعال و یا غیر فعال در نظر گرفته شوند. در ضمن به صورت گروهی قابلیت تغییر پلاریته مثبت و یا منفی به صورت سخت افزاری را دارا می باشند.

علاوه بر مزایای فوق قابلیت پروگرام فیلتر جداگانه نرم افزاری و تأخیر در وصل و تأخیر در قطع هر ورودی دیجیتال پیش بینی شده است. شمایک زیر توابع ذکر شده نشان داده شده است




Example: P17.12= 0x 01F7

0x	0				1				2				3			
	BIT15	BIT14	BIT13	BIT12	BIT11	BIT10	BIT9	BIT8	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
0x								1	1	1	1	1	0	1	1	1

نحوه خواندن و یا نوشتن پارامترهای هگز P17.12 به عنوان نمایش وضعیت و یا پارامتر P05.10 به عنوان پروگرام


۸-۱۰- خروجی های دیجیتال

خروجی های دیجیتال استاندارد درایوهای سری VX7 دو خروجی رله RO1 و RO2 و یک خروجی ترانزیستوری کلکتور باز Y و یک خروجی پالسی HDO که قابلیت تنظیم به صورت خروجی قابل پروگرام را داراست، وجود دارد. فلوجارت زیر پروگرام و تنظیم تأخیر در قطع و یا وصل این خروجی ها را نشان داده شده است.



۸-۱۱- PLC ساده

تابع PLC ساده یک ایجاد کننده چند پله ای سرعت می باشد. این PLC می تواند پروسه ای که نیاز به پروگرام تا شانزده سرعت با چهار نوع شتاب و تعیین جهت دور موتور را در زمان های مشخصی به صورت اتوماتیک دارد، انجام دهد. در ضمن می تواند این پروسه یکبار و یا به صورت مکرر انجام بپذیرد. فلوجارت پروگرام آن در ذیل آمده است.



۸-۱۲- سرعت چند پله‌ای

تابع سرعت چند پله‌ای توسط چهار ورودی دیجیتال می‌تواند شانزده سرعت مختلف را انتخاب نماید.

پارامترهای تعریف فانکشن ورودی‌های دیجیتال	انتخاب شماره فانکشن ورودی دیجیتال	ورودیهای دیجیتال S1...S8, HDI	انتخاب شانزده سرعت (شانزده پله سرعت) توسط چهار ورودی دیجیتال 0: Digital Input off, 1: Digital input on															
		شماره سرعت	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P05.00~P05.09 : S1...S9,HDI	16	ورودی چند پله‌ای شماره ۱	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	17	ورودی چند پله‌ای شماره ۲	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	18	ورودی چند پله‌ای شماره ۳	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	19	ورودی چند پله‌ای شماره ۴	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	20	توقف اجباری موقت (Pause)	ON: توقف اجباری OFF: ادامه مرحله کاری قبل از توقف اجباری															

در هر مرحله کاری یا پله سرعت، چهار سری شتاب افزاینده یا شتاب کاهنده

(ACC / DEC0, ACC/DEC1, ACC/DEC2, ACC/DEC3) قابل انتخاب توسط پارامترهای هگز P10.34 (پله

صفر تا هفت) و پارامتر P10.35 (پله هشت تا پانزده) می‌باشد.


سرعت هر پله و مدت زمان ماندگاری در آن سرعت توسط پارامتر P10.02 تا پارامتر P10.32 قابل انتخاب می‌باشد.

پارامتر P10.37 واحد زمانی به صورت ثانیه و یا دقیقه قابل انتخاب می‌باشد.

۸-۱۳- کنترل PID

کنترل PID جهت تنظیم سرعت باتوجه به تثبیت کمیت پروسه به مقدار تعیین شده استفاده می‌شود این کمیت پروسه می‌تواند

فشار هوا یا دمای محیط کار و یا دبی مایع پروسس باشد. فلوجارت تابع کنترل PID در ذیل آمده است.



گین تناسبی (Kp: Proportional Gain)

هنگامی که مقدار خطا بین فیدبک و رفرنس ایجاد می‌شود و همچنین این خطا ثابت بماند، و با تغییر به یک باره این گین پاسخ سیستم به‌صورت کامل پوشش داده می‌شود. ولی در عمل با افزایش این گین کم کم نوسانات خطا زیاد خواهد شد. لذا جهت تنظیم این گین به‌روش زیر عمل کنید:

متد تنظیم PID این است که معمولاً بایستی بخش D آن را صفر کنید و زمان انتگرال‌گیری را طولانی کنید و رفرنس را تغییر دهید و خطای PID را مشاهده نمایید اگر خطای استاتیک دیده‌شده، کمتر از رفرنس باشد گین تناسبی را افزایش دهید و اگر بیشتر بود کمتر کنید تا زمانی‌که این خطای استاتیک کمترین مقدار شود.

زمان انتگرال‌گیری (Ti: Integral)

این تابع با توجه به اختلاف مقدار رفرنس و فیدبک شروع به جبران سازی تدریجی این خطا (صفر کردن خطا) در زمان تنظیمی می‌نماید حال اگر این شتاب پوشش خطا زیاد گردد سیستم شروع به نوسان می‌کند. جهت تنظیم این تابع از مقدار زیاد زمان انتگرال به مقدار کم به آرامی عمل نمایید تا نوسان حول رفرنس به کمترین مقدار برسد.

زمان مشتق‌گیری (Td: derivative)

این تابع با توجه به شیب تغییرات خطا عمل می‌کند و هر چقدر این شیب تندتر باشد با توجه به جهت آن گین تناسبی بیشتر عمل می‌کند. تنظیم نامناسب این تابع می‌تواند نوسانات سیستم را با هر بار تغییر بیشتر کند و سیستم ناپایدار گردد، لذا جهت تنظیم این پارامتر بایستی دقت بیشتری به عمل آید.

مراحل تنظیم PID:


- ۱) ابتدا P را بدین صورت که مقدار انتگرال و مشتق گیر را صفر می‌کنیم. ورودی را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مقدار ماکزیمم تنظیم می‌کنیم و شروع به افزایش مقدار P می‌نماییم تا سیستم به نوسان بیافتد و سپس این مقدار را یادداشت می‌نماییم سپس مقدار P را حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مقدار یادداشت شده می‌گذاریم.

۲) حال نوبت تنظیم انتگرالور است. ابتدا از مقدار بزرگتر زمان انتگرال گیر شروع کنید و کم کم این مقدار را کاهش دهید تا سیستم به نوسان بیافتد بعد در جهت معکوس آن را کم کنید تا از نوسان بیافتد. سپس مقدار انتگرال را ۱۵۰ تا ۱۸۰ درصد این مقدار تنظیم نمایید.

۳) مشتق گیر معمولاً نیازی نیست و T_d مقدارش صفر تنظیم می شود ولی در صورت نیاز عین روش تنظیم P و I عمل کنید با این تفاوت که مقدار تنظیمی ۳۰ درصد مقدار به دست آمده باشد.

در جدول زیر شکل موج پاسخ تابع PID در چند حالت تنظیم آورده شده است:

	در شکل روبه رو Overshoot و پریود نوسان نشان داده شده است. این حالت معمولاً مقدار زمان انتگرالور زیاد کاهش داده شده و سیستم هم Overshoot دارد و هم به نوسان افتاده است.
	به هنگامی که Overshoot اتفاق می افتد زمان مشتق گیر را کاهش و زمان انتگرال را زیاد نمایید.
	به هنگامی که پاسخ سیستم کند است جهت تصحیح و دستیابی به پایداری، به صورت تدریجی زمان انتگرالور را کوتاه و زمان مشتق گیر را زیاد نمایید.
	اگر پریود نوسانات زیاد است با زیاد کردن زمان انتگرال (T_i) می توانید نوسانات را کنترل کنید.



اگر پریود نوسانات کم است زمان مشتق گیر (Td) را کم کنید.
در صورتیکه زمان مشتق گیر ۰.۰۰ است و استفاده نمی شود گین
تناسبی تابع را کم کنید.

۹- مراحل راه اندازی حلقه بسته و کنترل موقعیت (اسپیندل و سروو)

۹-۱- راه اندازی موتور آسنکرون با انکودر (حلقه بسته)

- ۱) کلیه پارامترهای دستگاه را به پیش فرض کارخانه ($P00.18=1$) تنظیم کنید.
 - ۲) پارامترهای حداقل و حداکثر فرکانس درایو ($P00.03, P00.04$) و پارامترهای گروه دوم (پارامترهای پلاک موتور) را تنظیم نمایید.
 - ۳) اتوتیون یا شناسایی کمیت های الکتریکی موتور را انجام دهید.
- a. پارامتر $P00.15=1$ و اتوتیون چرخشی
- در این نوع شناسایی بایستی حتماً موتور از بار جدا شود (کوپلینگ موتور جدا گردد) در غیر اینصورت اتوتیون استاتیک انجام دهید.
- b. پارامتر $P00.15=2$ و اتوتیون استاتیک
- پس از اجرای تابع شناسایی پارامترهای اندازه گیری شده در گروه دوم جایگزین پارامترهای پیش فرض کارخانه می شوند.

- ۴) از نصب صحیح انکودر مطمئن شوید.
- ۱-۴- اطمینان از جهت پالس انکودر و تنظیم پارامترهای مرتبط: تعداد پالس انکودر را در پارامتر $P20.01$ وارد نمایید. مد کنترل را روی SVPWM ($P00.00=2$) و فرکانس پانل را روی ۲۰ هرتز ($P00.10=20\text{Hz}$) قرار دهید.

درایو را استارت کنید و پارامتر $P18.00$ (فرکانس خروجی انکودر) را مشاهده نمایید. اگر این مقدار منفی است بایستی جهت انکودر برعکس شود و یا پارامتر $P20.02=1$ (تعویض جهت پالس انکودر به صورت نرم افزاری) تنظیم گردد. دقت شود پارامتر $P18.00$ مطابق با فرکانس خروجی درایو است و اگر مغایرت وجود دارد، پارامتر $P20.01$ اشتباه تنظیم شده است و یا سیم کشی اشکال دارد.

پارامتر $P18.02$ پس از برق دار کردن درایو و چرخش موتور عددی را نشان می دهد که تا خاموش شدن درایو ثابت می ماند و در صورت تغییر جهت موتور این عدد یک واحد کم یا زیاد می شود. البته با هر بار برق دار کردن درایو، باتوجه به اختلاف زاویه شفت موتور تا پالس Z انکودر این عدد تغییر می نماید.

- ۲-۴- اطمینان از جهت پالس Z: پارامتر $P00.10=20Hz$ را تنظیم کنید و با پارامتر $P00.13$ جهت درایو را تغییر دهید آفست پارامتر $P18.02$ بایستی کمتر از ۵ باشد.
- اگر جهت Z اشتباه است بایستی پارامتر $P20.02$ تنظیم گردد.
- ۵) چک کردن آزمایشی درایو در حالت حلقه بسته:
- پارامتر $P00.00=3$ را تنظیم کنید و درایو را Run نمایید و جهت پاسخ مناسب می‌توانید پارامترهای PI حلقه سرعت و جریان را تنظیم نمایید.
- ۶) کنترل تضعیف میدان: پارامتر $P03.26$ با دامنه تغییر صفر تا 8000 جهت کنترل تضعیف شار استفاده می‌گردد.
- پارامتر $P03.22$ و $P03.23$ و $P03.24$ را بر اساس نیازهای واقعی خود استفاده نمایید.
- ۹-۲- راه‌اندازی موتور سنکرون به صورت حلقه بسته
- ۱) با پارامتر $P00.18=1$ پارامترهای درایو را به وضعیت پیش فرض کارخانه برگردانید.
- ۲) پارامتر $P00.00=3$ و پارامترهای حداقل و حداکثر فرکانس درایو را تنظیم نمایید. پارامترهای گروه دوم را نیز تنظیم کنید.
- ۳) تنظیم پارامترهای $P20.00$ و $P20.01$ انکودر:
- وقتی انکودر نوع رزولور (Resolver) باشد، تعداد پالس را در جفت قطب ضرب کنید و در پارامتر $P20.01$ وارد نمایید. اگر تعداد زوج قطب چهار است و انکودر 1024 پالس است بایستی 4096 وارد نمایید.
- ۴) چک کنید انکودر به صورت صحیح تنظیم و نصب شده باشد.
- پارامتر $P18.21$ بعد از استاپ شدن نمی‌بایست تغییری داشته باشد و وقتی موتور را به آرامی می‌چرخانید، مقدار $P18.21$ نیز به آرامی تغییر کند.
- اگر مقدار $P18.02$ پس از چند بار چرخش صفر است سیگنال Z انکودر درست نمی‌باشد.
- ۵) اتوتیون زاویه اولیه قطب
- پارامتر $P20.11$ را مقدار ۱ جهت اتوتیون چرخشی و یا مقدار ۲ جهت اتوتیون استاتیک تنظیم نمایید و سپس شاسی "RUN" را فشار دهید.
- ۱-۵- اتوتیون چرخشی جهت شناسایی قطب موتور: شناسایی موقعیت قطب در شروع حرکت و سپس شتاب گیری تا فرکانس 10Hz انجام می‌دهد تا موقعیت قطب را نسبت به پالس Z شناسایی کند.
- در صورتیکه در حین کار خطای "ENC10" یا "ENC1D" اتفاق افتاد پارامتر $P20.02=1$ را تنظیم کنید و سپس اتوتیون را مجدداً تکرار نمایید. اگر خطای "ENC1Z" ایجاد شد ارتباط پالس Z انکودر را به درایو چک کنید. نتیجه این شناسایی در پارامتر $P20.09$ و $P20.10$ ذخیره خواهد شد.

۵-۲ اتوتیون استاتیک جهت شناسایی قطب موتور: همواره توصیه به اتوتیون چرخشی و جدا کردن کوپلینگ موتور به جهت بی بار کردن آن است. در شرایطی که امکان جدا کردن کوپلینگ موتور از بار وجود ندارد، این اتوتیون استاتیک را انجام دهید و بعد از اتوتیون نتیجه در پارامترهای P20.09 و P20.10 ذخیره خواهد شد.

۶ آزمایش RUN کردن موتور در شرایط حلقه بسته:

با تنظیم پارامتر P00.10 موتور را RUN کنید و در صورت نوسان پارامترهای P03.00 و P03.01 و P03.09 و P03.10 را کاهش دهید و در صورت نوسان در جریان در فرکانس های پایین پارامتر P20.05 را تنظیم نمایید.

توجه: بعد از تغییر موتور یا انکودر بایستی جهت شناسایی زاویه پالس Z، مجدداً بایستی اتوتیون نمایید.

۳-۹- مراحل تنظیم کنترل تابع رشته پالس (Pulse train)

ورودی پالس در مد حلقه بسته و تشخیص سرعت

۱) تنظیم پارامترها به پیش فرض کارخانه ($P00.018 = 1$)

۲) تنظیم پارامترهای P00.03 و P00.04 و پارامترهای گروه دوم

۳) اتوتیون موتور و شناسایی اتوماتیک کمیت های الکتریکی موتور

۴) نصب انکودر و تنظیمات مرتبط

پارامتر $P00.00=3$ تنظیم و پارامتر $P00.10=20$ Hz و درایو را RUN کنید و پرفورمنس کنترل سیستم را چک کنید.

۵) پارامتر $P21.00=0001$ به جهت تنظیم درایو در مد موقعیت قرار دهید. پارامتر P21.01 تنظیمات اولیه پالس ورودی به صورت چهار نوع مد فرمان پالس قابل انتخاب می باشد.

در مد موقعیت پارامترهایی که جهت مانیتور MSB/LSB مقادیر رفرنس و فیدبک پالس را چک کنید (پارامترهای P18.03, P18.04, P18.05, P18.06). در ضمن پارامتر P18.00 (فرکانس واقعی انکودر)، P18.17 (فرکانس فرمان پالس)، P18.19 (خروجی رگولاتور موقعیت) در رابطه با پارامترهای P18.17 (فرکانس تبدیل شده پالس A2 و B2 به فرکانس پالس کنترل) و P18.18 (فیدبک برگشتی پالسی) و P18.19 (فرکانس رگولاتور موقعیت) بوده است.

۶) رگولاتور موقعیت دارای دو پارامتر گین می باشد که پارامترهای P21.03 و P21.02 بر اساس انتخاب پارامتر P21.04 فرمان سرعت یا فرمان گشتاور شیفته داده شود، در ضمن توسط ورودی دیجیتال و تنظیم تابع عملکرد شماره ۵۴، شیفته گین ها نیز میسر خواهد بود.

۷) اگر پارامتر P21.08 صفر گردد از مد کنترل موقعیت خارج می شود و در مد کنترل سرعت قرار می گیرد. رشته پالس به عنوان منبع فرکانس می شود و در این صورت بایستی پارامتر P21.13 مقدار 100% باشد.

در این تابع رشته پالس که سرعت را کنترل می کند پارامتر $P21.00=0000$, $P00.06 / P00.07=12$ شده و شتاب افزایشده و کاهنده همان شتابهای جنرال است و پارامترهای رشته پالس AB در گروه P21 می باشد. زمان فیلتر رشته پالس در مد سرعت با پارامتر P21.29 تنظیم می گردد.

(۸) فرکانس ورودی تابع رشته پالس همان فرکانس فیدبک انکودر بوده و با نسبت پارامتر P21.11 (صورت کسر ضریب کالیبره) به P21.12 (مخرج کسر ضریب کالیبره) قابل تغییر می باشد.

(۹) فرمان RUN یا فعال سازی سروو توسط پارامتر P21.00 و یا با فانکشن ترمینال ۶۳ می تواند تنظیم گردد.

فعال کردن سروو (Servo Enable)	
سخت افزاری	پارامتر P21.00. هزار گان. بیت ۱ = 0 = نرم افزاری غیر فعال و سخت افزاری از طریق عملکرد تابع ترمینال شماره ۶۳
نرم افزاری	پارامتر P21.00. هزار گان. بیت ۱ = 1 = نرم افزاری فعال و سخت افزاری غیر فعال
سخت افزاری	پارامتر P21.00. هزار گان. بیت ۱ = 0 = نرم افزاری غیر فعال و سخت افزاری از طریق فرمان های Run

۴-۹- مراحل تنظیم مد کنترل مکان یابی اسپیندل

در مد کنترل برداری با انکودر درایو قابلیت استفاده در تشخیص موقعیت اسپیندل (Spindle orientation)، توقف در موقعیت صفر و یا تقسیم مقیاس های تعیین شده را دارد.

(۱) تنظیم پارامترها به پیش فرض کارخانه ($P00.018 = 1$)

(۲) تنظیم پارامترهای P00.03 و P00.04 و پارامترهای گروه دوم

(۳) اتوتیون موتور و شناسایی اتوماتیک کمیت های الکتریکی موتور

(۴) نصب انکودر و تنظیمات مرتبط:

پارامتر $P00.00=3$ تنظیم و پارامتر $P00.10=20$ Hz و درایو را RUN کنید و پرفورمنس کنترل سیستم را چک کنید.

(۵) بیت صفر و یک پارامتر P22.00 را یک نمایید. (Bit0: فعال سازی موقعیت اسپیندل / Bit1: انتخاب موقعیت صفر)

اگر سیستم سرعت را توسط انکودر شناسایی کند بایستی $P22.00.bit1=0$ شود و اگر سیستم از طریق سوئیچ فتو الکتریک سرعت را شناسایی کند $P22.00.bit1=1$ و $P22.00.bit2=1$ و $P22.00.bit3=1$ و $P22.00.bit7=1$ می شوند.

(۶) صفر کردن اسپیندل

➤ پارامتر $P22.00.bit4$ جهت انتخاب جهت یابی موقعیت تنظیم گردد.

- تعداد چهار موقعیت صفر اسپیندل که با دو ورودی دیجیتال در پارامترهای گروه پنجم با تابع عملکرد ۴۶ و ۴۷ می‌توانید تعریف کنید.
- پارامتر P18.10 موقعیت جاری اسپیندل را مشاهده نمایید.
- طول موقعیت‌یابی صفر از سرعت استپ اسپیندل (پارامتر P22.01) و زمان شتاب کاهنده (P22.02) تعیین می‌شود.

(۷) موقعیت مقیاس زاویه‌ای اسپیندل (Scale-division):

تعداد هفت موقعیت مقیاس زاویه‌ای در گروه ۲۲ وجود دارد که توسط سه ورودی دیجیتال قابل انتخاب است. تابع عملکرد سه ورودی دیجیتال به شماره‌های 48 و 49 و 50 در گروه پنجم، به این امر اختصاص داده شده است و کاربر با این سه ورودی هفت تقسیم مقیاس را می‌تواند انتخاب نماید. از موتور درخواست چرخش در موقعیت متناظر می‌گردد. این موقعیت تنظیمی در پارامتر P18.09 نمایش داده شده است.

(۸) اولویت‌ها مد کنترل سرعت، مد کنترل موقعیت، موقعیت صفر و در آخر تقسیم مقیاس‌ها می‌باشد.

اولویت کنترل سرعت > اولویت تابع تقسیم مقیاس

اگر سیستم در مد تابع تقسیم مقیاس قرار گیرد و موقعیت اسپیندل غیر فعال شود موتور در مد سرعت و یا مد موقعیت Run می‌گردد.

اولویت تابع موقعیت صفر > اولویت موقعیت مقیاس زاویه‌ای

فرمان‌های موقعیت مقیاس زاویه‌ای زمانی معتبر خواهند بود که ترمینال این تابع از حالت ۰۰۰ به حالت غیر از ۰۰۰ در آید.

به‌طور مثال اگر حالت ۰۰۰ به 011 شود اسپیندل به موقعیت مقیاس زاویه‌ای شماره ۳ در مدت کمتر از 10ms تغییر موقعیت خواهد داد و گرنه خطای فرمان تابع تقسیم مقیاس ایجاد می‌گردد.

(۹) حفظ و ثبات در موقعیت

در موقعیت‌یابی گین حلقه موقعیت، پارامتر P21.03 می‌باشد. اما وقتی موقعیت‌یابی پایان یافت گین P21.02 خواهد بود.

به‌منظور وجود نیروی نگهدارنده کافی و عدم نوسان در موقعیت جاری از پارامترهای P03.00، P03.01، P20.05 (فیلترینگ انکودر) و P21.02 (پارامتر گین موقعیت) استفاده نمایید.


(۱۰) فرمان موقعیت (بیت ۶ پارامتر P22.00)

سیگنال سطح الکتریکی: فرمان‌های موقعیت (حرکت به موقعیت صفر و یا حرکت به موقعیت مقیاس زاویه‌ای) زمانی اجرا می‌گردند که فرمان Run و یا سیگنال سروو (Servo) وجود داشته‌باشد.

(۱۱) انتخاب رفرنس اسپیندل (بیت صفر P22.00)

در ذیل مدهای موقعیت در موقعیت پالس Z وجود دارد.

- ۱-۱) انکودر روی شفت موتور نصب شده است و اسپیندل با کوپلینگ به نسبت 1:1 به موتور متصل است
- ۲-۱) انکودر روی شفت موتور نصب شده است و اسپیندل با تسمه به نسبت 1:1 به موتور متصل است. توصیه می شود به جهت اینکه در سرعت های بالا با تسمه لغزش به وجود می آید نزدیک به سوئیچ ها موقعیت یابی کنید.
- ۳-۱) انکودر روی اسپیندل وصل شده و شفت موتور به اسپیندل با تسمه متصل گردیده است. نسبت همان 1:1 است. در اینصورت پارامتر P20.06 و P22.14 (نسبت کاهش دور اسپیندل نسبت به شفت محرک) به مقدار یک تنظیم شود. پرفورمنس کنترل، کنترل برداری حلقه بسته، هنگامی که انکودر روی شفت موتور متصل نباشد تأثیر می گذارد.




۹-۵- موقعیت یابی دیجیتال

- ۱) تنظیم پارامترها به پیش فرض کارخانه ($P00.018 = 1$)
 - ۲) تنظیم پارامترهای P00.03 و P00.04 و پارامترهای گروه دوم
 - ۳) اتوتیون موتور و شناسایی اتوماتیک کمیت های الکتریکی موتور
 - ۴) نصب انکودر و تنظیمات مرتبط
- پارامتر P00.00=3 را تنظیم و پارامتر P00.10=20 Hz و درایو را RUN کنید و پرفورمنس کنترل سیستم را چک کنید.

۵) پارامتر P21.00=0011 (عدد ۱ یکان بیانگر تنظیم روی مد مکان یابی و عدد دهگان تنظیم روی مکان یابی دیجیتال) تنظیم نمایید. ورودی دیجیتال با فانکشن شماره ۵۵ سیگنال فعال کردن پریود یک مکان یابی Enable (مکان یابی) می باشد که در شکل زیر مشاهده می کنید و پارامترهای P21.17, P21.11, P21.20, P21.18, P21.19, P21.21 و P21.21 را بر اساس نیازهای سیستم تنظیم کنید.

عدد 1 یکان بیانگر تنظیم روی مد مکان یابی و عدد 1 دهگان تنظیم روی مکان یابی دیجیتال	P21.00=0011
شتاب افزاینده (ACC) در مد کنترل مکان یابی	P21.20
شتاب کاهنده (DEC) در مد کنترل مکان یابی	P21.21
فرنس مکان به صورت تنظیم دیجیتال Position = "P21.17" x "P21.11" / "P21.12"	P21.17



۶) اجرا حرکت موقعیت یابی منفرد: پارامتر P21.16.bit1=0 تنظیم شود و با فرمان سیگنال از ترمینال ورودی به موقعیت تعیین شده می رود.

۷) اجرا حرکت موقعیت یابی پیوسته تکراری: پارامتر P21.16.bit1=1 تنظیم شود این بار باتوجه به پارامتر P21.16.bit2 موقعیت ها به صورت پیوسته و یا عمل تکراری جاروب می گردد.

۹-۶- موقعیت یابی توسط سوئیچ فتو الکتریک

۱) تنظیم پارامترها به پیش فرض کارخانه (P00.018 = 1)

۲) تنظیم پارامترهای P00.03 و P00.04 و پارامترهای گروه دوم

۳) اتوتیون موتور و شناسایی اتوماتیک کمیت های الکتریکی موتور


۴) نصب انکودر و تنظیمات مرتبط

پارامتر $P00.00=3$ تنظیم و پارامتر $P00.10=20$ Hz و درایو را RUN کنید و پرفورمنس کنترل سیستم را چک کنید.

(۵) پارامتر $P21.00=0021$ (عدد ۱ یکان بیانگر تنظیم روی مد مکان یابی و عدد ۲ دهگان تنظیم روی سنسور فتو الکتریک) تنظیم گردد. سیگنال تنها از طریق ورودی S8 امکان پذیر است. تنظیم پارامترهای $P05.08=43$ و پارامترهای $P21.17, P21.11, P21.12, P21.21$ انجام شود. اگر سرعت عملیات سریع باشد و یا جابجایی کوچک باشد، از DEC تبعیت نمی شود و سیستم در مد شتاب کاهنده مستقیم می شود.

(۶) عملیات موقعیت یابی: موتور پس از موقعیت یابی در مکان جاری نگه داشته می شود اگر از طریق ترمینال سیگنال Enable دریافت کند موتور در مد سرعت در سرعت تنظیمی کار می کند و بعد از دریافت سیگنال سوئیچ فتو الکتریک مجدداً به وضعیت موقعیت یابی بر می گردد.

(۷) پایداری سیستم به هنگام موقعیت یابی
در طی زمان مکان یابی پارامتر گین $P21.03$ و هنگام قرار گرفتن در موقعیت پارامتر $P21.02$ پارامتر گین می باشد.



۱۰- پارامترهای سری VX7

پارامترهای توابع درایوهای سری VX7 با توجه ۳۰ گروه اصلی (P00 تا P29) تقسیم شده‌اند که گروه ۲۳ تا ۲۸ آن رزرو می‌باشد. هر گروه شامل پارامترهای توابع خاصی است که در سه سطح از منو تعریف می‌گردند. به عنوان مثال پارامتر "P08.09=1.0" در سطح اول منو جزء گروه اصلی P8 است و در سطح دوم، پارامتر شماره ۹ گروه ذکر شده است و در سطح سوم، مقدار پارامتر 1.0 است.

گروه P29 توسط کارخانه رزرو شده است و دسترسی به این پارامترها برای کاربران ممنوع است.

پارامترها در پنج ستون جدول با سر ستون های

"شماره پارامتر": کدهای گروه پارامتر و زیر گروه آن که کد پارامتر تشریحی می‌باشد.

"نام": نام پارامتر

"توضیحات پارامترها": مقداردهی پارامترها و فانکشن یا عملکرد این مقادیر

"مقدار پیش فرض": مقدار پیش تنظیم کارخانه

"مدت تنظیم": ویژگی تغییر پارامترهای توابع (پارامترها قابل اصلاح هستند یا نه و شرایط)، در زیر دستورالعمل آورده شده است:

○ به این معنی که مقدار تنظیم شده پارامتر را می‌توان هم در حالت Stop و هم در حالت Run تغییر داد.

◎ به این معنی که مقدار تنظیم شده پارامتر را نمی‌توان در حالت Run تغییر داد.

● یعنی مقدار پارامتر، مقدار اندازه گیری شده است و فقط خواندنی می‌باشد.

توجه ۱: پارامترها به صورت ده دهی (DEC) می‌باشند. اگر پارامتری به صورت هگز (HEX) بیان شود، پارامتر هنگام ویرایش از یکدیگر جدا می‌شود. دامنه تنظیم بیت‌های خاص 0 تا F هگز است.

توجه ۲: مقدار "پیش فرض" به این معنی است که پارامتر در هنگام بازایی به پارامترهای پیش فرض ($P00.18=1$)، به مقدار پیش فرض کارخانه باز می‌گردد. لذا در صورت تغییر پارامتر توسط کاربر، مقدار اختصاص داده شده یا مقدار ثبت شده بازایی نمی‌شود.

توجه ۳: برای محافظت از پارامترها، می‌توان گذرواژه یا پسورد (Password) تعریف کرد. بدین ترتیب که پارامتر گذرواژه (P07.0) را روی هر عدد غیر صفر تنظیم کنید.

برای این منظور وارد پروگرام پارامترها شوید و پس از انتخاب پارامتر فوق به حالت ویرایش پارامتر وارد گردید. سپس عدد گذرواژه مورد نظر را به جای "0.0.0.0" ذخیره نمایید. از این به بعد تا زمانی که کاربر رمز عبور خود را وارد نکند، نمی‌تواند وارد تنظیم پارامترهای عمومی سیستم شود. توجه کنید اگر مقدار پارامتر P07.00 روی صفر تنظیم شود، رمز عبور لغو گردیده است.

برای محدوده پارامترهای تنظیمات کارخانه، به رمز ورود صحیح کارخانه نیاز دارید (یادآوری می‌شود که کاربران نمی‌توانند به تنهایی پارامترهای کارخانه را تغییر دهند، در غیر این صورت، در صورت نادرست بودن تنظیم پارامتر، ممکن است به درایو صدمه وارد شود). اگر قفل محافظت از رمز عبور باز شود، کاربر می‌تواند رمز عبور را آزادانه تغییر دهد و درایو با آخرین تنظیمات کار خواهد کرد.


اگر P07.00 هنگام روشن شدن صفر نباشد، پارامترها توسط رمز عبور محافظت می‌شوند و هنگام تغییر پارامترها با ارتباط سریال هم عملکرد رمز عبور، از قوانین فوق پیروی می‌کند.



پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
۱-۱۰- گروه P00: تابع های بنیادی				
توجه: در جدول پارامترها AM مخفف موتورهای آسنکرون و SM مخفف موتورهای سنکرون می باشد.				
P00.00	مد کنترل سرعت	0: مد کنترل SVC0 حالت کنترل برداری بدون سنسور سرعت "Sensorless Vector Control" جهت موتورهای آسنکرون (AM) و موتورهای سنکرون (SM). نیازی به نصب انکودر نمی باشد. این حالت برای کنترل دقیق سرعت و گشتاور در سرعت مختلف می باشد. این مد مناسب برای کنترل دور در فرکانس های پایین و موتورهای با گشتاور بالا مناسب است. 1: مد کنترل SVC1 حالت کنترل برداری بدون سنسور سرعت "Sensorless Vector Control" جهت موتورهای آسنکرون (AM). نیازی به نصب انکودر نمی باشد. این حالت برای کنترل دقیق سرعت و گشتاور در سرعت مختلف می باشد. این مد مناسب برای کنترل دور در فرکانس های بالا می باشد. 2: مد کنترل "SVPWM" در این مد قابلیت تقویت گشتاور در فرکانس های پایین و همچنین قابلیت منحنی V/F با منحنی سهمی در درجه های توانی مختلف را داراست و مناسب بارهای با گشتاور متغیر همانند فن ها و پمپ ها می باشد. در این مد قابلیت های جبران لغزش و پارامترهای جهت جلوگیری از نوسانات جریان در فرکانس های پایین و بالا به صورت جداگانه پیش بینی شده است. لذا با تنظیم لغزش و تنظیم ولتاژ، می تواند پایداری سیستم را بهبود بخشد. 3: مد کنترل برداری حلقه بسته "Closed Loop Vector Control"; در این مد بایستی از انکودر استفاده کنید و دقت بالایی در کنترل گشتاور و سرعت خواهید گرفت.	2	⊙
P00.01	انتخاب کانال دریافت فرامین	کانال دریافت فرامین شامل Run، استاپ، راست گرد موتور، چپ گرد موتور، Run در سرعت جاگ (JOG) و ریست (RESET) خطا می باشد. 0: اجرای فرمان استارت از روی صفحه کلید (نشانگر "LOCAL/REMOTE" در حالت خاموش) توسط شاسی فرمان RUN باعث برقرار شدن خروجی درایو به موتور شده و با بالا بردن فرکانس، موتور شروع به چرخش می کند. جهت استاپ کردن موتور بایستی شاسی STOR/RST فشار دهید تا موتور متوقف شود. *در صورتیکه شاسی چند منظوره QUICK/JOG را توسط پارامتر (3 = P07.02) تنظیم نمایید این شاسی به عنوان شاسی چپ گرد و راست گرد (FWD/REV) تعریف می گردد. *در صورتیکه نیاز دارید موتور با شیب کاهنده متوقف نشود به عبارتی موتور در حال حرکت رها شود و با اینرسی مکانیکی بار متوقف شود بایستی هر دو شاسی RUN و شاسی STOR/RST را همزمان فشار دهید. 1: استارت از ترمینال های کنترلی (چشمک زدن "LOCAL/REMOTE") کنترل فرامین از جانب ترمینال های کنترل معتبر بوده و با توجه به پروگرام نرم افزاری این ورودی ها فانکشن های مرتبط اجرا خواهد شد. 2: اجرای فرامین از طریق شبکه ارتباطی سریال و ترمینال های +485 و -485 خواهد بود. در این حالت نشانگر LED روی صفحه کلید با لیبیل "LOCAL/REMOTE" در حالت روشن می ماند.	0	○
P00.02	انتخاب نوع شبکه ارتباطات سریال	0: ارتباط MODBUS 1: شبکه ارتباطی PROFIBUS/CANopen 2: شبکه ارتباطی Ethernet 3: رزرو کارت شبکه متناسب بایستی نصب شود.	0	○
P00.03	ماکزیمم فرکانس خروجی	این پارامتر برای تنظیم حداکثر فرکانس خروجی درایو استفاده می شود. لازم به ذکر است که این پارامتر پایه تنظیم تناسب فرکانس و کمیت های خطی در ورودی و خروجی های آنالوگ و پالسی است و همچنین پایه زمانی شتاب افزایشده و کاهنده می باشد. محدوده تنظیم: P00.04 تا 400.00Hz	50.00 Hz	⊙



پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P00.04	حد بالایی فرکانس کار درایو	حد بالایی فرکانس خروجی درایو است که کمتر یا برابر با حداکثر فرکانس است. محدوده تنظیم: P00.05 تا P00.03 (فرکانس خروجی حداکثر)	50.00 Hz	⊙
P00.05	حد پایینی فرکانس کار درایو	این پارامتر تعیین کننده حد پایینی فرکانس خروجی درایو است. اگر فرکانس تنظیم شده کمتر از حد پایینی فرکانس باشد، فرکانس درایو در این مقدار محدود گشته و کار خواهد کرد. توجه: فرکانس خروجی حداکثر فرکانس حد بالایی که فرکانس حد پایین محدوده تنظیم: 0.00 Hz تا (حد بالایی فرکانس اجرا) P00.04	0.00 Hz	⊙
P00.06	انتخاب کانال مرجع یا رفرنس فرکانس A	توجه: رفرنس فرکانس A و رفرنس فرکانس B نمی توانند از یک مرجع یکسان استفاده کنند. منبع فرکانس توسط پارامتر P00.09 که می تواند به صورت انتخاب تکی کانال و یا ترکیبی کانال ها و به صورت توابع ریاضی باشد تعریف می گردد.	0	○
P00.07	انتخاب کانال مرجع یا رفرنس فرکانس B	0. تنظیم داده فرکانس از روی صفحه کلید و مقدار دهی فرکانس از صفحه کلید توسط پارامتر P00.10 انجام می پذیرد. 1. کانال دریافت داده از طریق ورودی آنالوگ AI1 (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید). 2. ورودی آنالوگ AI2 3. ورودی آنالوگ AI3 دو ورودی آنالوگ AI1 و AI2 با سطح ولتاژ 0 تا 10V و یا 0 تا 20mA بوده و با جامپر روی برد قابل انتخاب می باشند در حالی که AI3 ورودی ولتاژ با سطح $(-10V \sim +10V)$ است. * 100%+ تنظیمات ورودی آنالوگ مربوط به حداکثر فرکانس (پارامتر P00.03) در جهت راستگرد و 100%- مربوط به حداکثر فرکانس در جهت چپ گرد است (پارامتر P00.03). 4. دریافت داده از طریق ورودی دیجیتال پالسی HDI فرکانس توسط ترمنال ورودی دیجیتال پالسی سرعت بالا تنظیم می شود. درایوهای سری VX7 یک کانال ورودی پالسی با سرعت بالا (HDI) را به عنوان پیکربندی استاندارد ارائه می دهند. دامنه فرکانس پالسی صفر تا ۵۰ کیلو هرتز است. 100.0%: تنظیمات ورودی پالسی سرعت بالا مربوط به حداکثر فرکانس در جهت راست گرد موتور (P00.03) و 100.0%- مربوط به حداکثر فرکانس در جهت چپ گرد (P00.03) است. توجه: جهت تنظیم فرکانس درایو به صورت پالسی، بایستی پارامتر $P05.00=0$ (انتخاب ورودی HDI) را روی ورودی پالسی با سرعت بالا و پارامتر P05.49 نیز بایستی روی فانکشن ورودی فرکانس تنظیم شوند. 5. تنظیم فرکانس درایو از طریق خروجی برنامه PLC ساده زمانی که $P00.06 = 5$ یا $P00.07 = 5$ باشد درایو در این حالت PLC فعال می شود. گروه P10 (PLC) ساده و کنترل سرعت چند مرحله ای را برای انتخاب فرکانس در حال اجرا تنظیم کنید و فرکانس اجرا، جهت چرخش، زمان شتاب افزایش / کاهش و زمان اجرا مرحله مربوطه تنظیم کنید. برای اطلاعات دقیق به شرح عملکرد گروه P10 مراجعه کنید. 6. تنظیم سرعت کار چند پله ای درایو در حالت سرعت چند پله ای زمانی اجرا می شود که $P00.06 = 6$ یا $P00.07 = 6$ باشد. P05 را برای انتخاب مرحله در حال اجرا و P10 را برای انتخاب فرکانس در حال کار تنظیم کنید. سرعت چند مرحله ای وقتی پارامتر P00.06 یا P00.07 برابر با ۶ نباشد، اولویت دارد، اما مرحله تنظیم فقط می تواند ۱ تا ۱۵ مرحله باشد. اگر P00.06 یا P00.07 برابر با ۶ باشد، مرحله تنظیم ۰ تا ۱۵ است. 7. دریافت فرکانس از کنترلر PID داخلی درایو	۲	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
		فرکانس از خروجی PID به عنوان رفرنس مرجع A ($P00.06=7$) و یا مرجع B ($P00.07=7$) تنظیم می گردد. پارامترهای PID در گروه P09 آمده است و تعیین رفرنس PID و فیدبک آن در این گروه تعیین می گردد. 8: دریافت فرکانس از طریق شبکه ارتباطات MODBUS تنظیم می شود. برای اطلاعات دقیق به P14 مراجعه کنید. 9: تنظیم فرکانس درایو از طریق شبکه Profibus/ CANopen می باشد. برای اطلاعات دقیق به P15 مراجعه کنید. 10: شبکه Ethernet (رزرو) برای اطلاعات دقیق به P16 مراجعه کنید. 11: رزرو 12: مد رشته پالس AB (Pulse Train)		
P00.08	ماکزیمم مرجع یا رفرنس فرکانس B	0: ماکزیمم فرکانس خروجی مرجع B حداکثر فرکانس خروجی پارامتر P00.03 می باشد. 1: ماکزیمم فرکانس خروجی مرجع B مقدار فرکانس مرجع A می باشد لذا ماکزیمم فرکانس مرجع B نمی تواند از مقدار مرجع A در پروسه کاری بیشتر شود.	0	○
P00.09	رفرنس فرکانس ترکیبی از مرجع های A و B	0: A، رفرنس فرکانس درایو، مرجع فرکانس A انتخاب می شود. 1: B، رفرنس فرکانس درایو، مرجع فرکانس B انتخاب می شود. 2: A + B، رفرنس فرکانس درایو حاصل جمع مرجع فرکانس A و مرجع فرکانس B است. 3: A - B، رفرنس فرکانس درایو حاصل تفاضل مرجع فرکانس A منهای مرجع فرکانس B است. 4: (حداکثر A) : رفرنس فرکانس درایو با توجه به بزرگ ترین مقدار فرکانس هر یک از مرجع های A و B است. به عبارتی هر کدام از مرجع ها مقدارشان بیشتر بود آن را به عنوان رفرنس درایو انتخاب می کند. 5: (حداقل B) : رفرنس فرکانس درایو با توجه به کمترین مقدار فرکانس هر یک از مرجع های A و B انتخاب می شود. به عبارتی هر کدام از مرجع ها مقدارشان کمتر بود آن را به عنوان رفرنس درایو انتخاب می کند. توجه: مرجع های ترکیبی فوق نیز می تواند توسط یک ورودی دیجیتال که در گروه P05 تعریف می شود به یکدیگر سوئیچ شوند.	0	○
P00.10	تنظیم رفرنس فرکانس با صفحه کلید	در صورتی که دریافت داده فرکانس هر یک از مرجع های A و B از "تنظیم داده فرکانس از صفحه کلید" انتخاب شوند، این پارامتر مقدار فرکانس مرجع درایو خواهد بود. دامنه تنظیمات: 0.00 Hz تا (P00.03) ; فرکانس حداکثر	50.00 Hz	○
P00.11	زمان شتاب افزایشده	زمان شتاب ACC به معنای زمان مورد نیاز برای افزایش سرعت درایو از 0Hz به حداکثر فرکانس درایو (پارامتر P00.03) است. زمان DEC به معنای زمان مورد نیاز برای کاهش سرعت درایو از سرعت حداکثر (P00.03) به 0Hz می باشد.	بسته به مدل	○
P00.12	زمان شتاب کاهنده DEC1	در درایوهای سری VX7 چهار مقدار متفاوت برای زمانهای ACC / DEC تعریف می شود که می توانند توسط P05 با دو ورودی دیجیتال انتخاب شوند. زمان پیش فرض کارخانه ACC1 / DEC1 می باشد. دامنه تنظیم پارامترها P00.11 و P00.12 : 0.0 تا 3600.0Sec	بسته به مدل	○
P00.13	جهت چرخش	0: چرخش راست گرد به عنوان پیش فرض می باشد و نشانگر LED با لیبیل FWD/REV خاموش است. 1: چرخش در جهت معکوس، درایو در جهت چپ گرد کار می کند نشانگر FWD/REV روشن است. با تغییر این پارامتر از 0 به 1 و یا بالعکس به صورت نرم افزاری جهت دور موتور عوض می شود و این تغییر معادل است با عوض کردن سخت افزاری جای دو فاز موتور (U، V و W) می باشد. در پائل درایو می توانید شاسی QUICK/JOG را توسط پارامتر P07.02 به شاسی چپ گرد و راست گرد تنظیم نمود.	0	○


پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد																								
		توجه: وقتی پارامترهای دستگاه توسط پارامتر P00.18 به مقدار پیش فرض کارخانه تغییر داده شود این پارامتر صفر خواهد شد لذا هنگامیکه از این پارامتر جهت تعویض دور موتور در راه اندازی استفاده می کنید احتیاط لازم به عمل آید. 2: ممنوعیت در جهت معکوس: معکوس شدن دور با فرامین از هر مأخذ ممنوع می گردد و گزینه چپ گرد غیر فعال می گردد.		پیش فرض تنظیم																								
P00.14	تنظیم فرکانس سوئیچینگ PWM	<table><tr><th>فرکانس حامل</th><th>نویز الکترومغناطیسی</th><th>نویز و جریان ناشی</th><th>گرمایش تلفات سوئیچینگ</th></tr><tr><td>1kHz</td><td>بالا</td><td>پایین</td><td>پایین</td></tr><tr><td>10kHz</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15kHz</td><td>پایین</td><td>بالا</td><td>بالا</td></tr></table> پیش تنظیم کارخانه جهت فرکانس سوئیچینگ PWM (فرکانس حامل): <table><tr><th>مدل</th><th>فرکانس حامل تنظیم کارخانه</th></tr><tr><td>4k0-11k0</td><td>8kHz</td></tr><tr><td>15k0-55k0</td><td>4kHz</td></tr><tr><td>75k0-90k0&higher</td><td>2kHz</td></tr></table> تنظیم این پارامتر در ایجاد نویزهای الکترومغناطیسی و نویزهای الکتریکی و جریان های ناشی کابل ها به زمین مؤثر است. بالا بردن این پارامتر باعث ایجاد شکل موج ولتاژ سینوسی تر و گشتاور یکنواخت تر و همچنین نوسان کمتر جریان و تلفات حرارتی کمتر روی موتور می شود و ولی تلفات سوئیچینگ را بالا برده و باعث گرم تر شدن اینورتر می گردد. توصیه می شود مقادیر پیش تنظیم کارخانه استفاده شود. لازم به ذکر است که بالا بردن فرکانس سوئیچینگ در درایوها نیازمند کاهش توان (Derate) در انتخاب درایو می گردد. به پیوست انتخاب درایو رجوع نمایید. دامنه تنظیمات: 1.0 تا 15.0 کیلوهرتز	فرکانس حامل	نویز الکترومغناطیسی	نویز و جریان ناشی	گرمایش تلفات سوئیچینگ	1kHz	بالا	پایین	پایین	10kHz				15kHz	پایین	بالا	بالا	مدل	فرکانس حامل تنظیم کارخانه	4k0-11k0	8kHz	15k0-55k0	4kHz	75k0-90k0&higher	2kHz	بسته به مدل	○
فرکانس حامل	نویز الکترومغناطیسی	نویز و جریان ناشی	گرمایش تلفات سوئیچینگ																									
1kHz	بالا	پایین	پایین																									
10kHz																												
15kHz	پایین	بالا	بالا																									
مدل	فرکانس حامل تنظیم کارخانه																											
4k0-11k0	8kHz																											
15k0-55k0	4kHz																											
75k0-90k0&higher	2kHz																											
P00.15	اتوتیون (Autotune) یا تابع شناسایی کمیت های مدل الکتریکی موتور	اتو تیون (AutoTune) تابعیست که هنگام راه اندازی جهت تخمین پارامترهای موتور استفاده می شود و عملکرد مد کنترل برداری را بهبود می بخشد. با فعال سازی این پارامتر، درایو پارامترهای موتور را با توجه به نوع چرخشی (موتور از بار جدا شده و شفت آن می چرخد) یا ساکن (استاتیک) که شفت موتور ساکن می باشد از طریق جریان و تغییر فرکانس چرخش (در مدل چرخشی) محاسبه می نماید. 0: غیر فعال 1: اتوتیون چرخشی تنظیم اتوماتیک پارامترهای مدل الکتریکی شبیه ساز موتور (P02.06 تا P02.10) توصیه می شود در صورت نیاز به دقت کنترل بالا، از تنظیم خودکار چرخشی استفاده کنید. 2: اتوتیون استاتیک ۱ در مواردی که موتور را نمی توان از زیر بار خارج نمود، مناسب است. 3: اتوتیون استاتیک ۲ در مواردی که موتور نمی تواند از بار جدا شود، مناسب است. در این مد تعدادی از پارامترها توسط تابع شناسایی تنظیم می شوند. *- هنگامیکه موتور شماره ۱ فعال است پارامترهای P02.06, P02.07, P02.08 و هنگامیکه موتور شماره ۲ فعال است پارامترهای P12.06, P12.07, P12.08 تغییر داده می شوند.	0	◎																								


پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P00.16	تابع AVR	0: غیر فعال 1: فعال کردن تابع این تابع می تواند به صورت اتوماتیک تأثیر نوسان ولتاژ روی باس DC درایو را بر روی ولتاژ خروجی درایو از بین ببرد.	1	○
P00.17	رژرو	رژرو		
P00.18	بازیابی پارامترها به تنظیمات کارخانه ای	0: غیر فعال 1: در این مد کلیه پارامترهای درایو از مقادیر تنظیمی به مقدار پیش فرض کارخانه بر می گردد و به اصطلاح بازیابی پارامترهای کارخانه صورت می پذیرد. 2: پاک کردن سوابق خطا درایو توجه: این پارامتر بعد از انجام عملیات ذکر شده در هر گزینه فوق توسط نرم افزار به مقدار صفر باز می گردد. بازیابی به مقدار پیش فرض، رمز ورود کاربر را لغو می کند. قبل از استفاده از این عملکرد احتیاط کنید.	0	◎
۲-۱۰- گروه P01: توابع کنترل استارت و استپ				
P01.00	مدهای استارت	0: استارت بدون وقفه: درایو از فرکانس استارت (P01.01) شروع به چرخش موتور می کند. 1: استارت پس از اعمال ترمز DC: درایو ابتدا تزریق جریان DC به مقدار تنظیمی در پارامتر P01.03 در زمان (P01.04) اعمال می نماید و سپس موتور را از فرکانس استارت به چرخش در می آورد. در مواردی که ممکن است در شروع استارت، به خاطر اینرسی پایین بار مکانیکی، موتور در جهت معکوس می چرخد، این نوع مد استارت مناسب است. 2: استارت پس از شناسایی سرعت موتور در حال چرخش: در این مد پس از ردیابی خودکار سرعت و جهت چرخش، درایو فرکانس خروجی خود را نزدیک فرکانس چرخش موتور کرده و سپس در این دور به صورت سنکرون، چرخش را ادامه می دهد. در مواردی که در شروع استارت، موتور در حال چرخش معکوس باشد و اینرسی بار هم بزرگ باشد. توجه: این عملکرد برای مدل های 4kw و بالاتر در دسترس است.	0	◎
P01.01	فرکانس استارت	این پارامتر فرکانس چرخش موتور در شروع راه اندازی را تعیین می نماید. بدین معنا که به محض استارت درایو، موتور را در این فرکانس به چرخش در می آورد. برای اطلاعات دقیق به تابع پارامتر P01.02 مراجعه کنید. دامنه تنظیمات: 0 تا 50 هرتز	0.00 Hz	◎
P01.02	زمان ماندگاری در فرکانس استارت	زمانیست که درایو پس از استارت موتور آن را در این فرکانس نگه می دارد و موتور در این فرکانس می چرخد و پس از سپری شدن این زمان شتاب گیری به فرکانس تنظیمی درایو انجام می شود. اگر فرکانس تنظیم شده کمتر از فرکانس استارت باشد، درایو متوقف می شود و در حالت آماده به کار قرار می گیرد. فرکانس استارت در حد فرکانس پایین محدود نمی گردد.  دامنه تنظیمات: 0.0 تا 50.0 s	0.0s	◎

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P01.03	جریان ترمز DC قبل از راهاندازی	درایو قبل از استارت، ترمز DC را با جریانی تنظیمی این پارامتر و همچنین به مدت زمان تنظیمی پارامتر P01.04 فعال نگه می‌دارد و سپس شروع به چرخش موتور می‌نماید. اگر زمان ترمز DC برابر 0 تنظیم شود، ترمز DC غیر فعال است. هرچه جریان ترمز بیشتر باشد، قدرت ترمز نیز بیشتر است. درصد جریان ترمز DC به معنی درصدی از جریان نامی درایو است.	0.0 %	⊙
P01.04	زمان ترمز DC قبل از راهاندازی	دامنه تنظیم P01.03: 0.0 تا 100 % دامنه تنظیم P01.04: 0.00 تا 50.00s	0.00 s	⊙
P01.05	انتخاب منحنی در ACC/DEC شروع و پایان شیب راهاندازی	این پارامتر نوع منحنی شتاب گیری افزایشی دور به هنگام استارت تا رسیدن به فرکانس تنظیمی و یا شتاب کاهشی آن از فرکانس تنظیمی به استاپ موتور تعیین می‌گردد. 0: نوع خطی فرکانس خروجی به صورت خطی افزایش یا کاهش می‌یابد.  1: منحنی S شکل فرکانس خروجی بر اساس منحنی سهمی S شکل به تدریج افزایش / کاهش می‌یابد. منحنی S در مواردی که به استارت / استپ نرم نیاز باشد مانند آسانسور، تسمه نقاله و غیره استفاده می‌شود. در منحنی زیر زمان t1 توسط پارامتر P01.06 و زمان t2 توسط پارامتر P01.07 تعیین می‌گردد. 	0	⊙
P01.06	زمان شتاب افزایشی سرعت در شروع منحنی S شکل	در شکل فوق زمان t1 پریود زمانبست که منحنی شتاب S شکل در شروع و t2 پریود زمانبست که منحنی شتاب S شکل در زمان پایان شتاب گیری افزایشی و یا کاهنده طول می‌کشد. محدوده تنظیم: 0.0 تا 50.0	0.1 s	⊙
P01.07	زمان شتاب کاهشی سرعت در انتهای منحنی S شکل	توجه: این دو پارامتر به هنگامی که پارامتر P01.05 = 1 مؤثر خواهند بود.	0.1 s	⊙
P01.08	مدهای توقف موتور	0: کاهش دور در شیب زمانی DEC و سپس استاپ درایو؛ پس از دریافت فرمان توقف، فرکانس درایو در زمان DEC کاهش می‌یابد و هنگامی که فرکانس درایو به 0Hz رسید، درایو متوقف می‌شود. لذا بدین ترتیب چرخش موتور به صورت کنترل شده به دور صفر می‌رسد و موتور می‌ایستد. توجه کنید در صورتیکه بر روی شفت موتور اینرسی بزرگی وجود داشته باشد و شتاب کاهنده آن سریع باشد، از این مد استفاده	0	○


پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
		نکند چون خطای ولتاژ بالا ناشی از انرژی برگشتی در درایو ایجاد می شود و درایو نیاز به ترمز دینامیکی جداگانه دارد. 1: استاپ درایو به محض دریافت فرمان و رها شدن موتور در دور تنظیمی: در این حالت موتور رها شده و با اینرسی بار می ایستد.		
P01.09	فرکانس شروع ترمز DC در حالت استپ	فرکانس آستانه اعمال ترمز DC به هنگام شتاب کاهنده سرعت جهت توقف موتور:	0.00 Hz	○
P01.10	زمان تخلیه انرژی مغناطیسی موتور (Demagnetizing time)	تورق جریان DC ترمز در این فرکانس پس از سپری شدن زمان تأخیر (پارامتر P01.10) اعمال می گردد. در زمان قبل از اعمال ترمز DC، اینورتر خروجی را شورت می کند تا انرژی مغناطیسی موتور را تخلیه کند. این تابع از ایجاد فالت جریان اضافی با اعمال ترمز DC به هنگام سرعت چرخشی بالا جلوگیری می نماید. جریان ترمز DC: مقدار P01.11 درصدی از جریان نامی درایو است. هر چه جریان ترمز DC بیشتر باشد، گشتاور ترمز نیز بیشتر است.	0.00 s	○
P01.11	جریان ترمز DC، در لحظه استپ	زمان ترمز DC: زمان ماندگاری ترمز DC به هنگام استاپ درایو توجه نمایید اگر این زمان صفر تنظیم شود، ترمز DC غیر فعال می گردد. درایو در زمان شتاب کاهشی تعیین شده متوقف می شود.	0.0%	○
P01.12	زمان ترمز DC	 دامنه تنظیم P01.09 : 0.00Hz ~ P00.03 دامنه تنظیم P01.10 : 0.00 ~ 50.00s دامنه تنظیم P01.11 : 0.0 ~ 100.0 دامنه تنظیم P01.12 : 0.00 ~ 50.00s	0.00s	○
P01.13	زمان صفر ماندن فرکانس به هنگام چپگرد / راستگرد	در طول روند تغییر چرخش موتور از راستگرد به چپگرد با توجه به نوع تابع جابجایی (پارامتر P01.14) ، تأخیر زمانی در فرکانس صفر با این پارامتر تنظیم می شود. این تأخیر به صورت زمان مرده در فرکانس صفر در زیر نمایش داده شده است.	0.0s	○
P01.14	تابع جابجایی بین راستگرد / چپگرد	 محدوده تنظیم: 0.0 تا 6300.0s	1	◎

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
		2. بعد از متوقف شدن سرعت موتور (پارامتر P01.15) و پس از سپری شدن زمان تنظیمی در پارامتر (P01.24)		
P01.15	فرکانس توقف	0.00–100.00 Hz	0.20Hz	⊙
P01.16	تشخیص فرکانس توقف	0. تشخیص با توجه به تغییر سرعت درایو (بدون تأخیر در توقف) 1. تشخیص با توجه به فیدبک سرعت (فقط برای کنترل برداری معتبر است)	0	⊙
P01.17	زمان انتظار جهت کاهش سرعت فیدبک از مقدار سرعت معادل فرکانس توقف	اگر پارامتر P01.16 روی مقدار 1 تنظیم شود و فرکانس فیدبک کمتر یا مساوی فرکانس تنظیمی پارامتر P01.15 گردد و در فاصله زمانی پارامتر P01.17 تشخیص داده شود، درایو متوقف می‌شود. با این نکته که درایو در هر صورت پس از سپری شدن زمان پارامتر P01.17 متوقف خواهد شد. دامنه تنظیم: 0.00 تا 100.00 ثانیه (فقط وقتی 1 P01.16 معتبر است)	0.5s	⊙
P01.18	عملکرد دستگاه هنگام وصل برق ورودی به هنگام فعال بودن ترمینال RUN/STOP	هنگامی که فرمان استارت درایو از طریق ترمینال ورودی دیجیتال Sx فعال باشد (Run بودن از طریق ورودی دیجیتال) و درایو برق دار شود، پاسخ درایو پس از برق دار شدن با توجه به حضور این فرمان تعریف گردد. 0. در این مد پس از وصل برق سه فاز به دستگاه، باوجود فعال بودن ترمینال استارت سیستم حفاظت انجام داده و استارت صورت نمی‌گیرد. جهت استارت مجدد می‌بایست ورودی دیجیتال قطع و مجدداً وصل گردد. 1. در این مد به علت فعال بودن ورودی RUN/STOP به محض وصل شدن برق سه فاز دستگاه به صورت اتوماتیک درایو استارت می‌گردد و موتور را به چرخش در می‌آورد. توجه: این عملکرد باید با احتیاط انتخاب شود چرا که با آمدن برق شبکه سه فاز، موتور شروع به حرکت کرده و می‌تواند ایجاد مشکلاتی برای افراد یا تجهیزات درگیر با این موتور به دنبال داشته باشد.	0	○
P01.19	تابع عملکرد سیستم هنگامی که فرکانس رفرنس کمتر از فرکانس حدی پایین است (هنگامی معتبر است که حد پایین فرکانس بزرگ‌تر از 0 باشد)	این پارامتر وقتی فرکانس تنظیم شده کمتر از فرکانس حدی پایین باشد شرایط RUN درایو را تعیین می‌کند. 0. درایو در فرکانس حد پایین (P00.05) می‌ماند. 1. استپ موتور 2. حالت استپ و منتظر تغییر شرایط فیدبک جهت استارت اتوماتیک (به این حالت sleep یا Hibernation و یا Stand-by گفته می‌شود). هنگامی که فرکانس رفرنس کمتر از فرکانس حدی پایین (P00.05) شود درایو بدون رمپ استپ می‌شود و در صورتیکه مدت ماندگاری در زیر این فرکانس حدی، از مقدار زمان پارامتر P01.20 بیشتر شود (این زمان مجموع زمان ماندگاری آن در زیر فرکانس حدی پایین باشد)، درایو مجدداً به صورت اتوماتیک استارت می‌گردد. 3. درایو در فرکانس صفر Run می‌ماند. دامنه تنظیمات: 0 تا 3	0	⊙

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P01.20	تأخیر بیدار شدن از حالت خواب	این پارامتر تأخیر زمانی خارج شدن از وضعیت sleep را تعیین می کند. وقتی فرکانس مرجع کمتر از فرکانس حد پایین باشد، درایو در حالت منتظر به افزایش فیدبک از حد فرکانس پایین می ماند. اگر فرکانس مرجع مدت زمانی بالاتر از فرکانس حد پایین قرار گرفته باشد و این زمان سپری شده بیش از مدت زمان تنظیمی این پارامتر (P01.20) باشد، درایو به طور خودکار استارت می شود. توجه: زمان معادل مجموع مقادیر است وقتی که فرکانس مرجع بالاتر از حد پایین باشد. تأخیر شامل مجمع زمان هایی است که وقتی درایو به حالت خواب می رود و فرکانس مرجع پایین تر از حد فرکانس پایین می شود. در شکل زیر هنگامی که مجموع زمانهای t_1 و t_2 بیش از این پارامتر شده است درایو استارت شده است ($t_3 > t_1 + t_2$).  دامنه تنظیمات: 0.0 تا 3600.0 ثانیه (هنگامی که $P01.19 = 2$ معتبر است)	0.0s	○
P01.21	استارت اتوماتیک درایو پس از قطع و وصل برق	این پارامتر جهت فعال و غیر فعال نمودن استارت اتوماتیک درایو پس از قطع و وصل برق می باشد. 0: غیر فعال کردن 1: فعال کردن، اگر شرایط Run برآورده شود، درایو پس از انتظار برای زمان تعیین شده توسط P01.22، به طور خودکار شروع به کار می کند.	0	○
P01.22	زمان انتظار در راه اندازی مجدد پس از خاموش و روشن شدن برق درایو	در صورتیکه پارامتر P01.21 مقدار یک گردد، این پارامتر مدت زمان انتظار قبل از استارت اتوماتیک درایو هنگام قطع و وصل برق ورودی درایو را تعیین می کند.  دامنه تنظیمات: 0.0-3600.0 ثانیه	1.0 s	○
P01.23	زمان تأخیر استارت جهت ترمز مکانیکی	این زمان پس از سپری شدن زمان P01.22 صورت می شود، و درایو قبل از Run شدن منتظر زمان تأخیر توسط همین پارامتر به جهت آزاد شدن ترمز مکانیکی می ماند. محدود تنظیم: 0-60 ثانیه	0. s	○
P01.24	زمان تاخیر در سرعت توقف	مدت زمانی درایو در فرکانس استاپ می ماند و سپس فرمان RUN برداشته می شود.	0.0s	○


پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
		 محدوده تنظیم: 0.0-100.0s		
P01.25	شتاب کاهنده E-Stop	زمان شتاب کاهشی توقف اضطراری (Emergency Stop)	2.00S	○
۱۰-۳- گروه P02: گروه پارامترهای موتور				
P02.00	نوع موتور ۱	0: موتور آسنکرون 1: موتور سنکرون توجه: جابجایی بین موتور یک و موتور دو، توسط پارامتر P08.31 تعیین می گردد.	۰ تا ۱	
P02.01	توان نامی AM1	موتور آسنکرون شماره ۱ AM1=Asynchronous motor 1	0.1 تا 3000.0kW	⊙ وابسته به مدل
P02.02	فرکانس نامی AM1	برای اطمینان از عملکرد صحیح کنترل دور و حفاظت های الکتریکی از موتور می بایست این پارامترها به صورت دقیق از پلاک موتور آسنکرون خوانده و ثبت گردد، اگر توان موتور و اینورتر به حد قابل توجهی فاصله داشته باشد، درایو عملکرد صحیحی نخواهد داشت.	0.01Hz تا P00.03 (فرکانس حداکثر)	⊙ 50.00 Hz
P02.03	سرعت نامی AM1		1 تا 36000rpm	⊙ بسته به مدل
P02.04	ولتاژ نامی AM1	توجه: در صورت تنظیم مجدد توان نامی موتور (P02.01) و تغییر در آن مقادیر پارامترهای P02.02 تا P02.10 به مقادیری اولیه کارخانه باز می گردد.	0 تا 1200V	⊙ بسته به مدل
P02.05	جریان نامی AM1		0.8 تا 6000.0A	⊙ بسته به مدل
P02.06	مقاومت استاتور AM1	پس از پایان تابع شناسایی پارامترهای الکتریکی موتور (اتوتیونینگ)، پارامترهای P02.06 تا P02.10، به صورت خودکار تنظیم می گردند. این پارامترها جهت عملکرد صحیح موتور به ویژه در مد کنترل برداری بوده و می بایست با احتیاط عمل کرد.	0.001 تا 65.535 اهم	○ بسته به مدل
P02.07	مقاومت روتور AM1		0.001 تا 65.535 اهم	○ بسته به مدل
P02.08	اندوکتانس پراکندگی AM1	با تغییر توان موتور پارامترهای وابسته به توان تعریف شده جدید، اصلاح می شوند و می بایست جهت عملکرد بهتر اتوتیون جدید صورت گیرد.	0.1 تا 6553.5mH	○ بسته به مدل
P02.09	اندوکتانس متقابل AM1		0.1 تا 6553.5mH	○ بسته به مدل
P02.10	جریان بی باری AM		0.1 تا 6553.5A	○ بسته به مدل
P02.11	ضریب ۱ اشباع مغناطیسی هسته آهنی AM1		0.0 تا 100.0%	○ 80.0%

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	68.0%		ضریب ۲ اشباع مغناطیسی هسته آهنی AM1	P02.12
○	55.0%		ضریب ۳ اشباع مغناطیسی هسته آهنی AM1	P02.13
○	40.0%		ضریب ۴ اشباع مغناطیسی هسته آهنی AM1	P02.14
⊙	بسته مدل	موتور سنکرون شماره ۱; SM1=synchronous motor 1 پس از پایان اتوتیونینگ، پارامترهای P02.20 تا P02.22، به صورت خودکار تنظیم می گردند. این پارامترها جهت عملکرد صحیح موتور به ویژه در مد کنترل برداری بوده و می بایست با احتیاط عمل کرد.	توان نامی SM1	P02.15
⊙	50.00H Z		فرکانس نامی SM1 (فرکانس حداکثر)	P02.16
⊙	2	توجه: هنگامیکه اتوتیون چرخشی (P00.15=1) انجام می شود پارامتر P02.23 به صورت اتوماتیک تنظیم می گردد ولی هنگامیکه اتوتیون استاتیک (P00.15=2) انجام می دهید این پارامتر تنظیم نمی شود و می بایست مطابق با فرمول های زیر محاسبه و دستی تنظیم گردد.	تعداد قطب های SM1	P02.17
⊙	بسته به مدل	۱) اگر بر روی پلاک موتور پارامتر	ولتاژ نامی SM1	P02.18
⊙	بسته به مدل	Counter-electromotive force constant "Ke"	جریان نامی SM1	P02.19
○	بسته به مدل	$E = (Ke * nN * 2\pi) / 60$ وجود داشته باشد فرمول	مقاومت استاتور SM1	P02.20
○	بسته به مدل	۲) اگر بر روی پلاک موتور پارامتر	اندوکتانس محور D موتور SM1	P02.21
○	بسته به مدل	Counter-electromotive force constant "E"	اندوکتانس محور Q موتور SM1	P02.22
○	بسته به مدل	$E = E' * nN / 1000$ (V/1000r/min) وجود داشته باشد فرمول	ثابت Back EMF SM1 موتور	P02.23
○	۳۰۰	۳) اگر هیچ کدام بر روی پلاک موتور نبود	موقعیت قطب ابتدایی موتور سنکرون (ارزرو)	P02.24
●		فرمول $E = P * V3$	جریان مشخصه موتور سنکرون شماره ۱ (ارزرو)	P02.25
●		دور موتور nN و P توان موتور و I جریان نامی می باشد		




پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P02.26	محافظة از اضافه بار موتور	0. غیر فعال 1. این مد جهت موتورهای استاندارد معمولی به کار می رود و سیستم حفاظتی درایو با توجه به استفاده از موتور معمولی (موتورهای که پروانه خنک سازی آن روی شفت خود همین موتور است) که عملیات خنک سازی آنها در زیر فرکانس 30Hz به جهت اینکه کاهش دور فن پشت موتور، باعث خنک سازی بسیار ضعیف بدنه موتور گردیده است، مقدار اضافه بار مجاز موتور را در فرکانس های پایین کاهش می دهد. 2. در این مد سیستم حفاظتی درایو به جهت اینکه نوع موتور مخصوص فرکانس متغیر (موتورهای با فن مستقل الکتریکی در پشت موتور) در نظر می گیرد و در کلیه فرکانس ها شرایط اضافه بار موتور، نامی بوده و وابسته به دور موتور نمی باشد.	2	⊙
P02.27	ضریب محافظت اضافه بار موتور ۱	زمان اضافه بار موتور $In M = I_{out} / (In * K)$ که In جریان نامی موتور است ، I_{out} جریان خروجی درایو و K ضریب محافظت موتور است. بنابراین، هر چه مقدار K بزرگ تر باشد، مقدار M نیز کوچک تر است. هنگامی که $M = 116\%$ ، محافظت پس از اضافه بار موتور به مدت بیش از ۱ ساعت انجام می شود؛ هنگامی که $M = 150\%$ ، محافظت پس از اضافه بار موتور به مدت بیش از ۱۲ دقیقه انجام می شود؛ هنگامی که $M = 180\%$ ، محافظت پس از اضافه بار موتور به مدت بیش از 5 دقیقه انجام می شود؛ هنگامی که $M = 200\%$ ، محافظت پس از اضافه بار موتور به مدت بیش از 60 ثانیه انجام می شود؛ و هنگامی که $M \geq 400\%$ باشد، محافظت بلافاصله انجام می شود.	100.0%	○
				
		محدوده تنظیم 20.0%-120.0%		
P02.28	ضریب تصحیح توان موتور	این ضریب جهت تصحیح نمایش توان موتور می باشد و تأثیری در عملکرد کنترل درایو ندارد. محدوده تنظیم: 3.00-0.00	1.00	○
P02.29	نمایش پارامترهای موتور ۱	0. نمایش پارامترهای جریان نامی با تایپ موتور نمایش داده شود. 1. تمام پارامترهای موتور نمایش داده می شود.	0	●
۱۰-۴- P03: پارامترهای کنترل برداری				
P03.00	گین تناسبی در بخش پایین فرکانس آستانه (P1)	پارامترهای P03.00 – P03.05 فقط در حالت کنترل برداری عمل می نماید. در پایین تر از فرکانس سوئیچ ۱ (P03.02) ، پارامتر P03.00 به عنوان گین تناسبی ۱ (Proportional Gain) پارامتر P03.01 به عنوان زمان انتگرال (Integral Gain) تأثیر گذار می باشد. و در فرکانس بالاتر از فرکانس سوئیچ ۲ پارامترهای P03.03 به عنوان گین تناسبی ۲ و پارامتر P03.04 به عنوان زمان انتگرال ۲ تأثیر گذار می باشد. با تنظیم مناسب ضریب بهره و زمان انتگرال می توان عملکرد پاسخ دینامیکی و در صد کنترل برداری را بهبود بخشید. این امر در زیر نمایش داده شده است:	20.0	○
P03.01	زمان انتگرال در بخش پایین (I1)		0.200s	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P03.02	فرکانس آستانه سونیچ از مقادیر گروه اول انتگراتور (F1)		5.00 Hz	○
P03.03	گین تناسبی در بخش بالایی سونیچ (P2)		20.0	○
P03.04	زمان انتگراتور در بخش بالایی سونیچ (I2)		0.200s	○
P03.05	فرکانس آستانه سونیچ به مقادیر دوم انتگراتور (F2)	با افزایش بهره تناسبی و کاهش زمان انتگرال می توان پاسخ دینامیکی سیستم را افزایش داد به طوری که سیستم دچار نوسان نشود. افزایش زیاد بهره و همچنین کاهش بیش از حد زمان انتگرال باعث لرزش و افزایش over-shoot در سیستم می شود. افزایش بهره تناسبی ممکن است باعث لرزش و انحراف استاتیک گردد و زمان انتگرال با اینرسی رابطه نزدیک دارد. بر اساس بارهای مختلف PI را تنظیم نموده تا سرعت پاسخ فرکانسی بخش کنترل برداری درایو پاسخگو اینرسی بار و شیب تغییر سرعت سیستم مکانیکی باشد. دامنه تنظیم P03.00: 0-200.0 دامنه تنظیم P03.01: 0.000-10.000s دامنه تنظیم P03.02: 0.00Hz-P03.05 دامنه تنظیم P03.03: 0-200.0 دامنه تنظیم P03.04: 0.000-10.000s دامنه تنظیم P03.05: P03.02 - P00.03 (حداکثر فرکانس خروجی)	10.00Hz	○
P03.06	فیلتر خروجی حلقه سرعت	0-8 (متناسب با $2^8/10ms$)	0	○
P03.07	ضریب جبرانی لغزش حرکتی	ضریب جبرانی لغزش برای تنظیم فرکانس لغزش مد کنترل برداری بوده و باعث بهبود دقت کنترل سرعت سیستم می گردد. تنظیم صحیح پارامتر می تواند خطای حالت پایدار سرعت را کنترل کند. دامنه تنظیمات: 50% تا 200%	100%	○
P03.08	ضریب جبرانی لغزش ترمزی		100%	○
P03.09	گین تناسبی حلقه جریان P	*: این دو پارامتر مقادیر P و I انتگراتور حلقه جریان را تنظیم می کنند که به طور مستقیم بر سرعت پاسخ دینامیکی و دقت کنترل آن تأثیر می گذارد. جهت کاربردهای جنرال نیازی به تغییر مقدار پیش فرض این پارامتر نیست. توجه: فقط در حالت کنترل SVC اعمال شود (P00.00 = 0). محدوده تنظیم: 0 تا 65535	1000	○
P03.10	ضریب انتگرال حلقه جریان I		1000	○
P03.11	کانال رفرنس گشتاور (مد کنترل گشتاور)	این پارامتر برای فعال کردن مد کنترل گشتاور می باشد بدین ترتیب گشتاور تابع مستقل و سرعت تابع وابسته می گردد. 0: مد کنترل گشتاور غیر فعال است. 1: رفرنس گشتاور از طریق صفحه کلید (P03.12). 2: رفرنس گشتاور از طریق ورودی آنالوگ AI1 (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید). 3: رفرنس گشتاور از طریق ورودی آنالوگ AI2. 4: رفرنس گشتاور از طریق آنالوگ AI3. 5: رفرنس گشتاور از طریق ورودی پالس HDI. 6: رفرنس گشتاور چند مرحله ای. 7: رفرنس گشتاور از طریق شبکه MODBUS.	0	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
		8. رفرنس گشتاور از طریق شبکه Profibus/CANopen 9. رفرنس گشتاور از طریق شبکه Ethernet 10. رزرو توجه: برای تنظیم آیتم‌های ۲ تا ۱۰ موارد فوق، مقدار ۱۰۰٪ مربوط به سه برابر جریان نامی موتور است.		
P03.12	تنظیم گشتاور با صفحه‌کلید	محدوده تنظیم: 300.0% - تا 300.0% (جریان نامی موتور)	50.0%	○
P03.13	زمان فیلتر رفرنس گشتاور	0.000 تا 10.000s	0.010s	○
P03.14	رفرنس حد بالای فرکانس در جهت راستگرد در مد کنترل گشتاور	0: صفحه‌کلید (مقداردهی پارامتر P03.16 جهت حد بالای فرکانس راست گرد و P03.17 جهت حد بالای فرکانس چپ‌گرد می‌باشد). 1: AI1 (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه‌کلید). 2: ورودی آنالوگ AI2 3: ورودی آنالوگ AI3 4: ورودی پالس HDI		○
P03.15	رفرنس حد بالای فرکانس در جهت چپ‌گرد در مد کنترل گشتاور	5: تنظیم چند مرحله‌ای فرکانس حد بالا 6: تنظیم از طریق شبکه MODBUS 7: رفرنس از طریق شبکه Profibus/CANopen 8: رفرنس از طریق شبکه Ethernet توجه: تنظیم روش ۱-۶، ۱۰۰٪ مربوط به حداکثر فرکانس است.		○
P03.16	تنظیم حد بالای فرکانس از صفحه‌کلید / چرخش راستگرد موتور	این عملکرد برای تنظیم حد بالای فرکانس در مد کنترل گشتاور استفاده می‌شود. P03.16 مقدار P03.14 را تنظیم می‌کند؛ P03.17 مقدار P03.15 را تنظیم می‌کند. محدوده تنظیم: 0.00 Hz-P00.03 (حداکثر فرکانس خروجی)	50.0Hz	○
P03.17	تنظیم حد بالای فرکانس از صفحه‌کلید / چرخش چپگرد موتور		50.0Hz	○
P03.18	رفرنس حد بالای گشتاور چرخشی (موتوری)	این پارامترها تعیین کننده بالاترین مقدار گشتاور چرخشی و گشتاور ترمزی می‌باشند. 0 : از طریق صفحه‌کلید تعیین گردد. (پارامتر P03.20 مقداردهی جهت P03.18 و پارامتر P03.21 مقداردهی جهت پارامتر P03.19) 1: AI1 (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه).	0	○
P03.19	رفرنس حد بالای گشتاور ترمزی (ژنراتوری)	2: ورودی آنالوگ AI2 3: ورودی آنالوگ AI3 4: ورودی دیجیتال پالسی HDI 5: از طریق شبکه MODBUS 6: از طریق شبکه Profibus/CANopen 7: از طریق شبکه Ethernet توجه: حالت تنظیم ۱-۴، ۱۰۰٪ مربوط به سه برابر جریان موتور است.	0	○


پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P03.20	مقدار دهی حد بالای گشتاور چرخشی از روی صفحه کلید	از این پارامتر برای تعیین حد بالای گشتاور استفاده می شود. محدوده تنظیم: 0.0-300.0% (جریان نامی موتور)	180.0%	○
P03.21	مقدار دهی حد بالای گشتاور ترمزی از روی صفحه کلید		180.0%	○
P03.22	ضریب تضعیف در ناحیه توان ثابت	استفاده از موتور در ناحیه فرکانس بالاتر از فرکانس نامی و یا ناحیه تضعیف گشتاور و یا توان ثابت 	0.3	○
P03.23	کمترین درصد تضعیف منحنی گشتاور در ناحیه توان ثابت	پارامترهای P03.22 و P03.23 در ناحیه توان ثابت مؤثر هستند. هنگامی که موتور به سرعت نامی می رسد موتور وارد ناحیه تضعیف گشتاور می شود. همان طوری که در شکل بالا ملاحظه می کند ضریب تضعیف، منحنی تضعیف را تغییر دهید. هرچه ضریب تضعیف بزرگ تر باشد، منحنی تضعیف با شیب تندتر پایین می آید. دامنه تنظیم P03.22: 0.01-2.00 : دامنه تنظیم P03.23: 5% تا 50%	20%	○
P03.24	حد ولتاژ ماکزیم	P03.24 حداکثر ولتاژ درایو را تعیین می کند، که بستگی به وضعیت سایت دارد. این پارامتر ایندکس مدولاسیون را محدود می کند. محدوده تنظیم: 0.0-120.0%	100.0%	◎
P03.25	زمان مغناطیس کردن هسته موتور قبل از چرخش	با زمان دهی این پارامتر، درایو ابتدا قبل از شروع به حرکت در آوردن موتور، جریان دهی به منظور ایجاد شار مغناطیس در هسته موتور را انجام می دهد و این هسته مغناطیس شده، عملکرد گشتاور را در طول فرایند استارت بهبود می بخشد. محدوده تنظیم: 0.000-10.000s	0.000s	○
P03.26	گین تناسبی ناحیه تضعیف مغناطیسی	دامنه تنظیم: 0 تا 8000 توجه: P03.24 تا P03.26 برای مد کنترل برداری نامعتبر هستند.	۱۲۰۰	○
P03.27	گین انگراتور ناحیه تضعیف شار	دامنه تنظیم: 0 تا 8000 توجه: تابع PID ناحیه تضعیف پارامترهای P03.26 و P03.27 می باشند.	۱۲۰۰	○
P03.28	مدهای کنترل تضعیف شار	0x000 – 0x112 یکان پارامتر: انتخاب مد کنترل ۰: مد صفر؛ ۱: مد یک؛ ۲: مد دو دهگان پارامتر: انتخاب جبران سازی اندوکتانس ۰: فعال؛ ۱: غیر فعال صدگان پارامتر: انتخاب مد کنترل سرعت بالا ۰: مد صفر؛ ۱: مد یک	0	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P03.29	مد های کنترل گشتاور	0x0000 - 0x7111 یکان پارامتر: انتخاب مد گشتاور 0: رفرنس گشتاور; 1: رفرنس گشتاور فعلی دهگان پارامتر: جهت جبران سازی گشتاور در دور صفر 0: مثبت; 1: منفی صدگان پارامتر: جدا کردن انتگرال حلقه سرعت 0: فعال; 1: غیر فعال هزارگان پارامتر: فیلتر کردن فرمان گشتاور Bit0: مد فیلتر 0: فیلتر اینرسی 1: فیلتر خطی ACC/DEC Bit1~2: زمان ACC/DEC 0: بدون زمان ACC/DEC ACC/DEC1 : 1 ACC/DEC2 : 2 ACC/DEC3 : 3	0	○
P03.30	ضریب جبران گشتاور اصطکاک در سرعت پایین	ضریب جبران سازی گشتاور در سرعت پایین ($<1\text{Hz}$) با پارامتر P03.30 تنظیم می گردد و ضریب جبران سازی گشتاور در سرعت های بالاتر از آستانه فرکانس P03.32 با پارامتر P03.31 تنظیم می شود. در فاصله سرعت پایین تا بالا به صورت خطی تغییر می کند.	0	○
P03.31	ضریب جبران گشتاور اصطکاک سرعت بالا	جبران سازی گشتاور در مد کنترل گشتاور فعال می باشد. ($P03.11 \neq 0$) بازه تغییرات P03.30 از مقدار 0.0 تا 50.0% است. بازه تغییرات P03.31 از مقدار 0.0 تا 50.0% است.	0.0%	○
P03.32	فرکانس متناظر با گشتاور اصطکاک سرعت بالا	بازه تغییرات P03.32 از مقدار 1.00Hz تا 400.00Hz است.	50.00Hz	○
۱۰-۵- گروه P04: مد کنترل SVPWM				
P04.00	تنظیم منحنی V/F موتور 1	این پارامتر جهت تعریف نوع منحنی V/F استفاده می گردد و گشتاور مورد نظر را در بازه فرکانسی کار درایو برآورده می سازد. 0: منحنی خطی V/F؛ اعمال بار گشتاور ثابت 1: منحنی V/F چند نقطه ای 2: منحنی V/F به صورت سهمی با توان ۱.۳ 3: منحنی V/F به صورت سهمی با توان ۱.۷ 4: منحنی V/F به صورت سهمی با توان ۲ منحنی های سهمی شماره ۲ تا ۴ برای گشتاور بارهای مانند فن ها و پمپ های آب اعمال می شوند. کاربران می توانند با توجه به ویژگی های گشتاور بارهای مکانیکی تنظیمات را انجام دهند تا بهترین اثر صرفه جویی در انرژی را به دست آورند.	0	◎

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
		توجه: V_b در تصویر زیر ولتاژ نامی موتور و f_b فرکانس نامی موتور است.  5: منحنی سفارشی تنظیم فرکانس و ولتاژ به صورت جداگانه از طریق دو رفرنس مستقل: در این حالت می توان فرکانس را از طریق کانال رفرنس فرکانس (پارامتر P00.06) و ولتاژ را از طریق کانال رفرنس ولتاژ (پارامتر P04.27) تغییر داد.		
P04.01	تقویت گشتاور در فرکانس های پایین (پارامتر بوست)	از این پارامتر جهت جبران گشتاور در فرکانس پایین استفاده می شود، مقدار تعیین شده به معنی درصدی از ولتاژ نامی موتور در فرکانس شروع می باشد. افزایش بیش از حد این پارامتر باعث بالا رفتن بیش از حد جریان و حتی رسیدن به جریان لیمیت برسد و موتور را به حالت اشباع مغناطیسی برود و عملکرد نامطلوبی داشته باشیم. اگر مقدار این پارامتر صفر درصد تعیین شود گشتاور اولیه به صورت اتوماتیک انجام می شود. پارامتر P04.02 بالاترین فرکانسی می باشد که شیفٹ منحنی V/F متأثر از افزایش بوست ایجاد کرده است و در منحنی زیر با نام فرکانس cut-off آمده است.  محدوده تنظیم P04.01: 0.0%-10.0% (خودکار); 0.1%-10.0% (تنظیم دستی) محدوده تنظیم P04.02: 0.0%-50.0%	0.0%	○
P04.02	فرکانس نقطه انتهایی تقویت گشتاور AM1			○
P04.03	فرکانس f_1			○
P04.04	ولتاژ V_1			○
P04.05	فرکانس f_2			○
P04.06	ولتاژ V_2			○
P04.07	فرکانس f_3			○
P04.08	ولتاژ V_3	وقتی $P04.00 = 1$ (منحنی چند نقطه ای)، کاربر می تواند منحنی V/F را از طریق P04.03 تا P04.08 تنظیم کند. V/F به طور کلی با توجه به بار موتور تنظیم می شود. توجه: $f_1 < f_2 < f_3$ و $V_1 < V_2 < V_3$	00.0%	○



پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
		افزایش بیش از حد ولتاژ در فرکانس پایین، باعث گرم شدن بیش از حد موتور یا آسیب دیدن به آن می شود. دقت شود درایو به هنگامی که با جریان اضافی مواجه می شود، در این حالت تا زمان قطع حفاظت جریان اضافی باقی می ماند. دامنه تنظیم P04.03: 0.00Hz: تا P04.05 دامنه تنظیم P04.04: 0.0: تا 110.0٪ دامنه تنظیم P04.05: P04.03 تا P04.07 دامنه تنظیم P04.06: 0.0: تا 110.0٪ دامنه تنظیم P04.07: P04.05 تا P02.16 دامنه تنظیم P04.08: 0.0: تا 110.0٪		
P04.09	گین جبران لغزش V/F موتور ۱	این پارامتر برای جبران لغزش سرعت موتور به جهت تغییر سرعت ناشی از تغییرات بار در مد کنترل SVPWM استفاده می شود. فرکانس لغزش نامی موتور در معادله ریاضی به صورت زیر محاسبه می شود: $\Delta f = f_b - n \times p / 60$ fb فرکانس نامی موتور است که پارامتر آن P02.02 است؛ n سرعت چرخش نامی موتور است و پارامتر آن P02.03 است؛ p جفت قطب موتور است. مقدار 100.0٪ این پارامتر مربوط به فرکانس لغزش نامی Δf است و به صورت پیش فرض کارخانه تنظیم شده است. محدوده تنظیم: 0.0-200.0%	100%	○
P04.10	ضریب کنترل ارتعاش در فرکانس های پایین	در مد کنترل SVPWM، در برخی فرکانس ها، به ویژه برای موتورهای با قدرت زیاد، نوسان جریان برای موتور رخ دهد. در این حالت موتور یکنواخت کار نمی کند و حتی ممکن است اضافه جریان رخ دهد. با تنظیم این پارامتر می توان این پدیده را از بین برد. دامنه تنظیم P04.10: 0 تا 100	10	○
P04.11	ضریب کنترل ارتعاش در فرکانس های بالا	دامنه تنظیم P04.11: 0 تا 100 دامنه تنظیم P04.12: 0.00Hz: تا (حداکثر فرکانس) P00.03	10	○
P04.12	استانه فرکانسی کنترل ارتعاش موتور 1		30.0Hz	○
P04.13	تنظیم منحنی V/F موتور 2	پارامترهای P04.13 تا پارامتر P04.25 جهت تعریف نوع منحنی V/F موتور شماره ۲ استفاده می گردد و گشتاور مورد نظر را در بازه فرکانسی کارکرد درایو برآورده می سازد. تعاریف این پارامترها شبیه پارامترهای P04.00 تا P04.12 می باشد.	0	◎
P04.14	تقویت گشتاور در فرکانس های پایین (پارامتر بوست)		0.0%	○
P04.15	فرکانس نقطه انتهایی تقویت گشتاور	انتخاب نوع موتور شماره یک یا موتور شماره دو توسط انتخاب تابع عملکرد شماره ۳۵ ورودی های دیجیتال " شیف ت بین موتور شماره یک و موتور شماره دو " قابل تنظیم است. انتخاب تابع عملکرد ورودیهای دیجیتال در پارامترهای P05.01 تا P05.09 تعریف می گردد.	20.0%	○
P04.16	فرکانس f1		0.00Hz	○
P04.17	ولتاژ V1		0.00%	○
P04.18	فرکانس f2		00.00H z	○
P04.19	ولتاژ V2		00.0%	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P04.20	فرکانس f3		00.00H z	○
P04.21	ولتاژ V3		00.0%	○
P04.22	گین جبران لغزش V / F موتور 2		100%	○
P04.23	ضریب کنترل ارتعاش در فرکانس های پایین	در مد کنترل SVPWM ، در برخی فرکانس ها، به ویژه برای موتورهای با قدرت زیاد، نوسان جریان برای موتور رخ دهد. در این حالت موتور یکنواخت کار نمی کند و حتی ممکن است اضافه جریان رخ دهد. با تنظیم این پارامتر می توان این پدیده را از بین برد. دامنه تنظیم P04.23: 0 تا 100	10	○
P04.24	ضریب کنترل ارتعاش در فرکانس های بالا	دامنه تنظیم P04.24: 0 تا 100 دامنه تنظیم P04.25: 0.00Hz تا (حداکثر فرکانس) P00.03	10	○
P04.25	استانه فرکانسی کنترل ارتعاش موتور 2		30.0Hz	○
P04.26	انتخاب عملکرد ذخیره انرژی	0: غیر فعال تابع 1: فعال کردن تابع عملکرد خودکار صرفه جویی در انرژی موتور در شرایط بار سبک، به طور خودکار ولتاژ خروجی را برای صرفه جویی در انرژی تنظیم می کند.	0	⊙
P04.27	کانال تنظیم ولتاژ	در تنظیمات منحنی V / F هنگامیکه 5=P04.00 تنظیم گردد، تنظیم ولتاژ و فرکانس توسط دو کانال مستقل تنظیم می شوند. با این پارامتر کانال تنظیم ولتاژ انتخاب می گردد. 0: تنظیم ولتاژ از صفحه کلید: ولتاژ خروجی توسط P04.28 تعیین می شود. 1: تنظیم ولتاژ از AI1 (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه). 2: تنظیم ولتاژ از AI2 ؛ 3: تنظیم ولتاژ از AI3 ؛ 4: تنظیم ولتاژ از HDI ؛ 5: تنظیم ولتاژ از طریق سرعت چند مرحله ای؛ 6: تنظیم ولتاژ از PID ؛ 7: تنظیم ولتاژ از طریق شبکه MODBUS ؛ 8: تنظیم ولتاژ از طریق شبکه PROFIBUS/CANopen ؛ 9: تنظیم ولتاژ از طریق شبکه Ethernet 10: رزرو توجه: 10٪ مربوط به ولتاژ نامی موتور است.	0	○
P04.28	تنظیم ولتاژ از صفحه کلید	اگر مرجع تنظیم خروجی ولتاژ (پارامتر P04.27=0) بر روی صفحه کلید تنظیم شود این پارامتر تعیین کننده درصد ولتاژ خروجی می باشد. دامنه تنظیمات: 0% - 100%	100.0%	○
P04.29	زمان افزایش ولتاژ	"زمان افزایش ولتاژ" زمانی است که درایو از حداقل ولتاژ خروجی به حداکثر ولتاژ خروجی افزایش می یابد. (زمان شتاب افزایش ولتاژ)	5.0s	○
P04.30	زمان کاهش ولتاژ	"زمان کاهش ولتاژ" زمانی است که درایو از حداکثر ولتاژ خروجی به حداقل ولتاژ خروجی کاهش می یابد. (زمان شتاب کاهش ولتاژ) دامنه تنظیمات: 0.0 تا 3600.0 ثانیه (t1 و t2 منحنی نمایش داده شده در پارامتر P04.31)	5.0s	○


پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P04.31	حداکثر خروجی ولتاژ	حد بالا و پایین ولتاژ خروجی را تنظیم کنید. دامنه تنظیم P04.31 : P04.32 تا 100.0% (ولتاژ نامی موتور) دامنه تنظیم P04.32 : P04.31 تا 0.0 % (ولتاژ نامی موتور)	100.0%	⊙
P04.32	حداقل خروجی ولتاژ		0.0%	⊙
۱۰-۶- گروه P05: ترمینال های ورودی				
P05.00	ورودی HDI	HDI:1 ورودی پالس با فرکانس بالا است. به P05.09 تا P05.54 مراجعه کنید. HDI:0 ورودی دیجیتال عمومی تعریف می شود. به پارامتر P05.09 مراجعه کنید.	0	⊙
P05.01	انتخاب تابع ترمینال S1	0: عدم استفاده از ورودی دیجیتال (تابع عملکردی تعریف نمی شود) 1: فرمان چرخش موتور (Run) در جهت راست گرد (Run Right)	1	⊙
P05.02	انتخاب تابع ترمینال S2	2: فرمان چرخش موتور در جهت چپ گرد (Run left) 3: تابع کنترل ۳ سیمه	4	⊙
P05.03	انتخاب تابع ترمینال S3	4: فرمان چرخش موتور با سرعت جاگ (P08.06) در جهت راست گرد (Jog Right) 5: فرمان چرخش موتور با سرعت جاگ (P08.06) در جهت چپ گرد (Jog Left)	7	⊙
P05.04	انتخاب تابع ترمینال S4	6: با فعال شدن این ترمینال توقف درایو و رها شدن موتور بدون شیب کاهش سرعت (Coast to stop) صورت می پذیرد. این پارامتر در حقیقت Enable می باشد و بایستی شرایط زیر را در نظر داشته باشید.	0	⊙
P05.05	انتخاب تابع ترمینال S5	اگر این فرمان فعال شود به طوری که درایو قبلاً توسط پانل Run شده باشد بلافاصله استاپ می شود و پس از غیر فعال شدن مجدداً منتظر فرمان مجدد Run می ماند. در ضمن در صورت فعال بودن این فرمان نمی توان از طریق پانل و یا ترمینال ها درایو را Run کرد.	0	⊙
P05.06	انتخاب تابع ترمینال S6	اگر این فرمان فعال شود به طوری که درایو قبلاً توسط ورودیهای ترمینال Run شده باشد بلافاصله استاپ شده و در صورت غیر فعال شدن مجدد این ترمینال بایستی فرمان Run ترمینال غیر فعال و مجدداً فعال گردد تا درایو دوباره Run شود.	0	⊙
P05.07	انتخاب تابع ترمینال S7	با پارامتر P05.10 می توانید فعال سازی ترمینال ها را به صورت سوئیچ باز (NO) یا سوئیچ بسته (NC) تعریف نمایید. به عبارتی هنگامیکه ترمینال با بسته شدن سوئیچ آن و یا با باز شدن سوئیچ آن فعال گردد.	0	⊙
P05.08	انتخاب تابع ترمینال S8	7: فرمان ریست (Reset) خطا (Fault) 8: فرمان وقفه یا مکث (Pause): با گذاردن فرمان روی این ورودی، در صورتیکه درایو Run باشد با شیب کاهنده خروجی درایو به فرکانس صفر می رسد ولی استاپ نمی شود و پس از برداشتن فرمان دوباره اجازه به چرخش موتور می دهد.	0	⊙
P05.09	انتخاب تابع عملکرد ترمینال HDI	9: ورودی فعال کننده وجود خطای خارجی (External Fault) در درایو 10: تعریف شاسی افزایش فرکانس (UP) 11: تعریف شاسی کاهش فرکانس (DOWN) 12: پاک کردن (Clear) تنظیمات فرکانسی توسط Up و Down در حافظه درایو	0	⊙


پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم																				
		توجه نمایندید که فرکانسی که توسط شاسی های UP و Down تنظیم می شود با فرکانس خروجی پارامتر P00.09 جمع می شود و به صورت پیش فرض کارخانه سرعت صفحه کلید (پارامتر P00.10) می باشد. لذا با پاک کردن حافظه فرکانس تنظیمی با شاسی ها، رفرنس همین پارامتر P00.10 می گردد. 13: سوئیچ بین مرجع A و مرجع B 14: سوئیچ بین تابع ترکیبی مرجع ها و مرجع A تابع ترکیبی توسط پارامتر P00.09 تعریف می شوند و می توانند A+B, A-B, MAX (A, B), MIN(A, B) باشند. 15: سوئیچ بین تابع ترکیبی مرجع ها و مرجع B تابع ترکیبی توسط پارامتر P00.09 تعریف می شوند و می توانند A+B, A-B, MAX (A, B), MIN (A, B) باشند. 16: سوئیچ شماره یک تعیین سرعت چند مرحله ای 17: سوئیچ شماره دو تعیین سرعت چند مرحله ای 18: سوئیچ شماره سه تعیین سرعت چند مرحله ای 19: سوئیچ شماره چهار تعیین سرعت چند مرحله ای *چهار سوئیچ فوق با ON و Off شدن به عنوان عدد یک و یا صفر، جهت بیت های یک عدد هگز چهار بیتی عمل کرده و ۱۶ سرعت مختلف را انتخاب می کنند. 20: توقف اجباری لحظه ای (Pause) سرعت چند مرحله ای و بعد از غیر فعال شدن این ترمینال دوباره ادامه پروسه بعدی داده می شود. 21: سوئیچ شماره ۱ انتخاب زمان ACC / DEC بصورت باینری 22: سوئیچ شماره ۲ انتخاب زمان ACC / DEC بصورت باینری چهار گروه زمان شتاب افزایشده / کاهشده از طریق ترکیب حالت این دو ترمینال انتخابی ورودیهای دیجیتال انتخاب شود (در حالی که ترمینال ۱، به عنوان ورودی دیجیتال با تابع عملکرد شماره ۲۱ را انتخاب کنید و ترمینال ۲، ورودی دیجیتال با تابع عملکرد شماره ۲۲ را انتخاب نمایید) <table><tr><th>پارامترها</th><th>انتخاب زمان ACC/DEC</th><th>ترمینال ۲ (تابع ۲۲)</th><th>ترمینال ۱ (تابع ۲۱)</th></tr><tr><td>P00.11/P00.12</td><td>زمان ACC1/DEC1</td><td>OFF</td><td>OFF</td></tr><tr><td>P08.00 / P08.01</td><td>زمان ACC2/DEC2</td><td>OFF</td><td>ON</td></tr><tr><td>P08.02 / P08.03</td><td>زمان ACC3/DEC3</td><td>ON</td><td>OFF</td></tr><tr><td>P08.04 / P08.05</td><td>زمان ACC4/DEC4</td><td>ON</td><td>ON</td></tr></table> 23: ریست در PLC ساده هنگام استپ 24: توقف اجباری لحظه ای (Pause) در پروسه PLC ساده 25: توقف اجباری لحظه ای (Pause) کنترل PID 26: limit چرخش راست گرد 27: limit چرخش راست گرد 28: انتخاب نسبت تبدیل دنده الکترونیکی ۲ (پارامتر P21.31) 29: غیرفعال سازی مد کنترل گشتاور و قرار گرفتن در مد کنترل گشتاور 30: غیرفعال سازی موقت ACC / DEC و ثابت ماندن فرکانس (فرمان های خارجی به جز Stop روی این تابع تأثیر ندارند)	پارامترها	انتخاب زمان ACC/DEC	ترمینال ۲ (تابع ۲۲)	ترمینال ۱ (تابع ۲۱)	P00.11/P00.12	زمان ACC1/DEC1	OFF	OFF	P08.00 / P08.01	زمان ACC2/DEC2	OFF	ON	P08.02 / P08.03	زمان ACC3/DEC3	ON	OFF	P08.04 / P08.05	زمان ACC4/DEC4	ON	ON		
پارامترها	انتخاب زمان ACC/DEC	ترمینال ۲ (تابع ۲۲)	ترمینال ۱ (تابع ۲۱)																					
P00.11/P00.12	زمان ACC1/DEC1	OFF	OFF																					
P08.00 / P08.01	زمان ACC2/DEC2	OFF	ON																					
P08.02 / P08.03	زمان ACC3/DEC3	ON	OFF																					
P08.04 / P08.05	زمان ACC4/DEC4	ON	ON																					

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
		31: شمارنده افزایش پالس 32: شمارنده کاهش پالس 33: فرمان لغو موقتی تغییر فرکانس 34: فرمان ترمز DC 35: شیفیت از موتور شماره یک به موتور شماره دو 36: سوئیچ فرمان ها به صفحه کلید (شاسی های پانل) 37: : سوئیچ فرمان ها به ورودیهای ترمینال 38: : سوئیچ فرمان ها به شبکه ارتباطی سریال 39: فرمان پیش تحریک مغناطیسی موتور (Pre-exciting) 40: پاک کردن تابع ثبت توان مصرفی 41: توقف ثبت تابع مصرف برق 42: سوئیچ به حد بالای گشتاور از طریق صفحه کلید 43: ورودی رفرنس موقعیت (فقط ورودی S8) 44: غیر فعال کردن جهت اسپیندل 45: فرمان بازگشت به نقطه صفر اسپیندل / برگشت به موقعیت Local 46: انتخاب کد موقعیت صفر شماره ۱ 47: انتخاب کد موقعیت صفر شماره ۲ با دو تابع کلید فوق چهار موقعیت صفر جهت اسپیندل قابل انتخاب است. 48: انتخاب کد موقعیت مقیاس زاویه ای شماره ۱ اسپیندل (Spindle Scaling) 49: انتخاب کد موقعیت مقیاس زاویه ای شماره ۲ اسپیندل 50: انتخاب کد موقعیت مقیاس زاویه ای شماره ۳ اسپیندل / فعال کردن پالس سوپر پوزیشن (Pulse superposition) 51: سوئیچ تغییر مد کنترل سرعت از / به کنترل موقعیت 52: غیر فعال کردن پالس ورودی 53: پاک کردن انحراف موقعیت 54: تغییر وضعیت گین تناسبی موقعیت 55: فعال سازی اجرای سیکل موقعیت یابی مد دیجیتال 56: ورودی E-Stop 57: ورودی خطای گرمای اضافی موتور 58: فعال کردن Tap پیوسته (RigidTaping) 59: سوئیچ به مد کنترل SVPWM 60: سوئیچ به مد کنترل FVC 61: تغییر پلارینه خروجی PID:: در این مد با فعال شدن ورودی دیجیتال پلارینه خروجی PID معکوس عمل می کند بدین معنا که اگر تا به حال خروجی PID با مثبت شدنش سرعت زیاد می شد این بار با مثبت شدنش سرعت کم می شود. 62: ورودی استاپ Undervoltage 63: فعال کردن سروو (Enable Servo)		
P05.10	انتخاب پلارینه ترمینال های ورودی	انتخاب پلارینه ترمینال های ورودی به معنی فعال شدن تابع ورودی دیجیتال با شرایط سوئیچ باز (کنتاکت NO) فعال شود و یا با سوئیچ بسته (کنتاکت NC)	0x000	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم																														
		پارامترهای فوق نحوه فعال شدن ترمینال های ورودی دیجیتال را معین می کند اگر بیت مربوطه صفر (ورودی به صورت آند) باشد ترمینال به صورت Normally Open بوده و با بسته شدن ترمینال مربوطه فعال می شود. اگر بیت مربوطه ۱ (ورودی به صورت کاتد) شود ترمینال ورودی Normally Close بوده و با باز شدن ترمینال مربوطه فعال می شود. <table><tr><td>Bit8</td><td>Bit7</td><td>Bit6</td><td>Bit5</td><td>Bit4</td><td>Bit3</td><td>Bit2</td><td>Bit1</td><td>Bit0</td></tr><tr><td>HDI</td><td>S8</td><td>S7</td><td>S6</td><td>S5</td><td>S4</td><td>S3</td><td>S2</td><td>S1</td></tr><tr><td>مثال: 0x1FF</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> محدوده تنظیم: 0X000-0X1FF	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	HDI	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	مثال: 0x1FF	1	1	1	1	1	1	1	1					
Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0																										
HDI	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1																										
مثال: 0x1FF	1	1	1	1	1	1	1	1																										
P05.11	زمان فیلتر ON-OFF ترمینال های ورودی دیجیتال	زمان فیلتر دیجیتال ترمینال های S1 تا S8 و HDI را تنظیم کنید. اگر تداخل شدید است، پارامتر را افزایش دهید تا از کار کرد اشتباه ناشی از نویز روی ورودی ها جلوگیری شود. افزایش این زمان باعث می شود که زمان بسته نگه داشتن یا باز نگه داشتن سوئیچ جهت فعال کردن ورودی دیجیتال بیشتر گردد 0.000-1.00s	0.0100s	○																														
P05.12	تعریف ورودیهای دیجیتال به صورت مجازی (Virtual)	ترمینال مجازی به این معنی است که ورودی دیجیتال از طریق سخت افزار (یعنی متصل کردن یک سوئیچ به ورودی دیجیتال) فعال نمی شود بلکه از طریق شبکه ارتباطی سریال به صورت نرم افزاری فرمان می گیرد. بازه تعریف این پارامتر عدد هگز از مقدار 0.000 تا 0X1FF می باشد. (0: غیر فعال، 1: فعال) <table><tr><td>Bit8</td><td>Bit7</td><td>Bit6</td><td>Bit5</td><td>Bit4</td><td>Bit3</td><td>Bit2</td><td>Bit1</td><td>Bit0</td></tr><tr><td>HDI</td><td>S8</td><td>S7</td><td>S6</td><td>S5</td><td>S4</td><td>S3</td><td>S2</td><td>S1</td></tr><tr><td>مثال: 0x1FF</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> توجه: پس از فعال شدن ترمینال مجازی، وضعیت ترمینال فقط از طریق شبکه ارتباطات قابل تغییر است و آدرس ارتباط 0x200A است.	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	HDI	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	مثال: 0x1FF	1	1	1	1	1	1	1	1	0x000	○			
Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0																										
HDI	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1																										
مثال: 0x1FF	1	1	1	1	1	1	1	1																										
P05.13	مد کنترل دو یا سه سیمه	نحوه عملکرد ترمینال ها را تنظیم کنید 0: کنترل دو سیمه مدل اول: هر ورودی به صورت جداگانه جهت چرخش را معین می کند، جهت عملکرد عمومی از این حالت استفاده می شود. ورودی FWD به معنی فرمان Run در جهت راست گرد و ورودی REV به معنی فرمان RUN در جهت چپ گرد می باشد. <table><tr><td>فرمان</td><td>REV</td><td>FWD</td></tr><tr><td>استپ</td><td>خاموش</td><td>خاموش</td></tr><tr><td>استارت راستگرد</td><td>خاموش</td><td>روشن</td></tr><tr><td>استارت چپگرد</td><td>روشن</td><td>خاموش</td></tr><tr><td>ادامه حرکت در جهت فرمان قبلی</td><td>روشن</td><td>روشن</td></tr></table>  1: کنترل دو سیمه مدل دوم: جدا کردن فرمان Run از فرمان جهت دور موتور: ورودی FWD به عنوان فرمان Run و ورودی ترمینال REV به عنوان فرمان راستگرد و چپگرد است. <table><tr><td>فرمان</td><td>REV</td><td>FWD</td></tr><tr><td>استپ</td><td>خاموش</td><td>خاموش</td></tr><tr><td>استارت راستگرد</td><td>خاموش</td><td>روشن</td></tr><tr><td>استپ</td><td>روشن</td><td>خاموش</td></tr><tr><td>استارت چپگرد</td><td>روشن</td><td>روشن</td></tr></table> 	فرمان	REV	FWD	استپ	خاموش	خاموش	استارت راستگرد	خاموش	روشن	استارت چپگرد	روشن	خاموش	ادامه حرکت در جهت فرمان قبلی	روشن	روشن	فرمان	REV	FWD	استپ	خاموش	خاموش	استارت راستگرد	خاموش	روشن	استپ	روشن	خاموش	استارت چپگرد	روشن	روشن	0	◎
فرمان	REV	FWD																																
استپ	خاموش	خاموش																																
استارت راستگرد	خاموش	روشن																																
استارت چپگرد	روشن	خاموش																																
ادامه حرکت در جهت فرمان قبلی	روشن	روشن																																
فرمان	REV	FWD																																
استپ	خاموش	خاموش																																
استارت راستگرد	خاموش	روشن																																
استپ	روشن	خاموش																																
استارت چپگرد	روشن	روشن																																


پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم																																																				
		2: کنترل سه سیمه مدل اول: شاسی SB2 به صورت NC جهت فعال سازی فرمان ها (Enable) می باشد شاسی SB1 به صورت NO به عنوان فرمان Run بوده و کلید K به عنوان جهت حرکت، یعنی حرکت به جلو یا عقب می باشد. در طول بهره برداری، کنترل جهت به شرح زیر است: <table><tr><th>SIn (شاسی NC)</th><th>REV (کلید)</th><th>مسیر قبلی</th><th>مسیر کنونی</th></tr><tr><td>روشن</td><td>خاموش ←</td><td>رو به جلو</td><td>معکوس</td></tr><tr><td>روشن</td><td>روشن ←</td><td>معکوس</td><td>رو به جلو</td></tr><tr><td>روشن</td><td>خاموش ←</td><td>رو به جلو</td><td>معکوس</td></tr><tr><td>خاموش ←</td><td>روشن</td><td>ره به جلو</td><td>معکوس</td></tr><tr><td>خاموش</td><td>خاموش</td><td>کاستن سرعت تا توقف</td><td></td></tr></table> 3: کنترل سه سیمه مدل دوم؛ شاسی SB2 به صورت NC جهت فعال سازی فرمان ها (Enable) می باشد (در حقیقت استاپ می باشد). شاسی SB1 به صورت NO به عنوان فرمان Run در جهت رو به جلو بوده و شاسی SB3 به صورت NO فرمان Run در جهت حرکت به عقب می باشد. (مطابق شکل). <table><tr><th>SIn</th><th>FWD</th><th>REV</th><th>مسیر</th></tr><tr><td>روشن</td><td>خاموش ←</td><td>روشن</td><td>رو به جلو</td></tr><tr><td>روشن</td><td>روشن</td><td>خاموش</td><td>معکوس</td></tr><tr><td>روشن</td><td>روشن</td><td>خاموش ←</td><td>رو به جلو</td></tr><tr><td>روشن</td><td>خاموش</td><td>روشن</td><td>معکوس</td></tr><tr><td>روشن ←</td><td>/</td><td>/</td><td>کاستن سرعت تا توقف</td></tr><tr><td>خاموش</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr></table> توجه: برای حالت دو سیمه، هنگامی که یکی از ترمینال FWD و یا REV فعال باشند و فرمان توقف از مجاری دیگری آمده باشد و بعداً کنسل شده باشد بایستی برای فعال سازی فرمان FWD و یا REV مجدداً یکبار دیگر این ترمینال غیر فعال و مجدداً فعال گردد. به عنوان مثال در شرایطی که فرامین کنترل روی ترمینال ها باشد و تابع شاسی STOP/RST در پارامتر P07.04 جهت فرمان استاپ مستقل تنظیم شده باشد. شاسی STOP/RST می تواند فرمان استاپ را به درایو صادر کند جایی که ترمینال های مطرح شده فوق در سیستم دو سیمه فعال باشند.	SIn (شاسی NC)	REV (کلید)	مسیر قبلی	مسیر کنونی	روشن	خاموش ←	رو به جلو	معکوس	روشن	روشن ←	معکوس	رو به جلو	روشن	خاموش ←	رو به جلو	معکوس	خاموش ←	روشن	ره به جلو	معکوس	خاموش	خاموش	کاستن سرعت تا توقف		SIn	FWD	REV	مسیر	روشن	خاموش ←	روشن	رو به جلو	روشن	روشن	خاموش	معکوس	روشن	روشن	خاموش ←	رو به جلو	روشن	خاموش	روشن	معکوس	روشن ←	/	/	کاستن سرعت تا توقف	خاموش	/	/			
SIn (شاسی NC)	REV (کلید)	مسیر قبلی	مسیر کنونی																																																					
روشن	خاموش ←	رو به جلو	معکوس																																																					
روشن	روشن ←	معکوس	رو به جلو																																																					
روشن	خاموش ←	رو به جلو	معکوس																																																					
خاموش ←	روشن	ره به جلو	معکوس																																																					
خاموش	خاموش	کاستن سرعت تا توقف																																																						
SIn	FWD	REV	مسیر																																																					
روشن	خاموش ←	روشن	رو به جلو																																																					
روشن	روشن	خاموش	معکوس																																																					
روشن	روشن	خاموش ←	رو به جلو																																																					
روشن	خاموش	روشن	معکوس																																																					
روشن ←	/	/	کاستن سرعت تا توقف																																																					
خاموش	/	/																																																						
P05.14	زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال S1	این پارامترها تعیین کننده مقدار زمان تأخیر جهت اعتبار عملکرد شاسی می باشد و تأخیر در دو صورت پس از وصل سوئیچ و یا بعد از قطع آن می باشد.	0.000s	○																																																				
P05.15	زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال S1		0.000s	○																																																				

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	0.000s	 محدوده تنظیم: 0.000-50.000s	زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال S2	P05.16
○	0.000s		زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال S2	P05.17
○	0.000s		زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال S3	P05.18
○	0.000s		زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال S3	P05.19
○	0.000s		زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال S4	P05.20
○	0.000s		زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال S4	P05.21
○	0.000s		زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال S5	P05.22
○	0.000s		زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال S5	P05.23
○	0.000s		زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال S6	P05.24
○	0.000s		زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال S6	P05.25
○	0.000s		زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال S7	P05.26
○	0.000s		زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال S7	P05.27
○	0.000s		زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال S8	P05.28


پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P05.29	زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال S8		0.000s	○
P05.30	زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال HDI		0.000s	○
P05.31	زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال HDI		0.000s	○
P05.32	حد پایین ولتاژ AI1	این پارامترها تعیین کننده تناظر خطی بین ولتاژ یا جریان ورودی های آنالوگ و مقادیر تنظیمی پروسه های تحت کنترل درایو می باشند. تنظیمات ورودی AI1 از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید انجام می شود. اگر ولتاژ ورودی آنالوگ فراتر از حداقل یا حداکثر مقدار ورودی تنظیم شده باشد، درایو در حداقل یا حداکثر مقدار خودش در نظر می گیرد. وقتی ورودی آنالوگ به صورت جریان باشد، صفر تا ۲۰ میلی آمپر را متناظر با ولتاژ صفر تا ۱۰ ولت در نظر می گیرد. در بیشتر موارد کاربردها مقدار نامی متناظر با ۱۰۰۰٪ نمی باشد و می بایست کالیبره انجام پذیرد. 	0.00V	○
P05.33	حد پایین کمیت بر حسب درصد متناظر با AI1		0.0%	○
P05.34	حد بالای ولتاژ AI1		10.00V	○
P05.35	حد بالای کمیت بر حسب درصد متناظر با AI1		100.0%	○
P05.36	زمان فیلتر ورودی AI1		0.100s	○
P05.37	حد پایین ولتاژ AI2		0.00V	○
P05.38	حد پایین کمیت بر حسب درصد متناظر با AI2		0.0%	○
P05.39	حد بالای ولتاژ AI2		10.00V	○
P05.40	حد بالای کمیت بر حسب درصد متناظر با AI2		100.0%	○
P05.41	زمان فیلتر ورودی AI		0.100s	○
P05.42	حد پایین ولتاژ AI3	توجه: AI1 و AI2 آنالوگ می توانند از ورودی صفر تا ۱۰ ولت یا صفر تا ۲۰ میلی آمپر پشتیبانی کنند، وقتی AI1 و AI2 ورودی صفر تا ۲۰ میلی آمپر را انتخاب می کنند، ولتاژ متناظر ۲۰ میلی آمپر ۱۰ ولت است، AI3 می تواند ورودی 10V- تا 10V+ را پشتیبانی کند. دامنه تنظیم P05.32 : P05.34 - 0.00V : دامنه تنظیم P05.33 : 100.0 - 100.0 : دامنه تنظیم P05.34 : P05.32 - 10.00V : دامنه تنظیم P05.35 : P05.33 - 100.0 : دامنه تنظیم P05.36 : 0.000s - 10.000s : دامنه تنظیم P05.37 : P05.39 - 0.00V : دامنه تنظیم P05.38 : 100.0 - 100.0٪ : دامنه تنظیم P05.39 : P05.37 - 10.00V : دامنه تنظیم P05.40 : 100.0 - 100.0 : دامنه تنظیم P05.41 : P05.42 - 0.000s - 10.000s : دامنه تنظیم P05.42 : P05.44 - 10.00V : دامنه تنظیم P05.43 : P05.44 - 100.0 - 100.0 : دامنه تنظیم P05.44 : P05.46 - 100.0 : دامنه تنظیم P05.45 : P05.44 - 100.0 - 100.0 : دامنه تنظیم P05.46 : P05.44 - 10.00V : دامنه تنظیم P05.47 : P05.44 - 100.0 - 100.0 : دامنه تنظیم P05.48 : 0.000s - 10.000s	-10.00V	○
P05.43	حد پایین کمیت بر حسب درصد متناظر با AI3		-	○

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	0.00V		مقدار میانی AI3	P05.44
○	0.0%		حد میانی کمیت بر حسب درصد متناظر با AI3	P05.45
○	10.00V		حد بالای ولتاژ AI3	P05.46
○	100.0%		حد بالای کمیت بر حسب درصد متناظر با AI3	P05.47
○	0.100s		زمان فیلتر ورودی AI3	P05.48
⊗	.	•: ورودی پالس به عنوان رفرنس فرکانس 1~2: رزرو	ورودی دیجیتال پالسی HDI	P05.49
○	0.000k Hz	P05.52 تا 0.000kHz	حد پایین فرکانس HDI	P05.50
○	0.0%	100.0% - تا 100%	حد پایین کمیت بر حسب درصد متناظر با HDI	P05.51
○	50.00k Hz	P05.50 تا 50.00kHz	حد بالای فرکانس HDI	P05.52
○	100.0%	100.0% - تا 100%	حد بالای کمیت بر حسب درصد متناظر با HDI	P05.53
○	0.100s	0.000s تا 10.000s	زمان فیلتر ورودی فرکانس HDI	P05.54
۱۰-۷- P06: ترمینال های خروجی				
⊗	0	انتخاب عملکرد ترمینال های خروجی پالس. 0: خروجی ترانزیستوری پالسی کلکتور باز: حداکثر فرکانس پالس 50.0kHz است. برای اطلاعات دقیق در مورد عملکردهای مربوط به P06.27 تا P06.31 مراجعه کنید. 1: خروجی ترانزیستوری کلکتور باز معمولی (ON-OFF). در این حالت تابع خروجی توسط پارامتر P06.02 تنظیم می گردد.	خروجی HDO	P06.00
○	0	0: غیر فعال 1: درایو در حال کار می باشد (Run) 2: درایو Run و چرخش راستگرد 3: درایو Run و چرخش چپگرد	خروجی Y1	P06.01
○	0		خروجی HDO	P06.02
○	1		خروجی رله RO1	P06.03

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم															
P06.04	خروجی رله RO2	4: درایو در حالت جاگ (Jog): منظور درایو در سرعت کند موتور را می چرخاند تا اپراتورها تنظیمات اولیه خود را جهت پروسه تولید انجام دهند.) 5: خروجی فالت 6: ناحیه فرکانسی FDT1 7: ناحیه فرکانسی FDT2 8: سیگنال خروجی رسیدن به فرکانس تنظیمی 9: درایو Run در فرکانس صفر 10: رسیدن به فرکانس حد بالا 11: رسیدن به فرکانس حد پایین 12: درایو در وضعیت نرمال و آماده دریافت (Ready) RUN 13: پیش مغناطیس کردن موتور 14: آلارم اضافه بار 15: آلارم کم بار 16: انجام یک مرحله (Step) PLC ساده 17: تکمیل سیکل کار PLC ساده 18: رزرو 19: رزرو 20: رزرو 21: رزرو 22: رزرو 23: فرمان ترمینال های مجازی از شبکه MODBUS 24: فرمان ترمینال های مجازی از شبکه PROFIBUS/CANopen 25: فرمان ترمینال های مجازی از شبکه Ethernet 26: تثبیت ولتاژ باس DC (به هنگامی که ولتاژ بالاتر از Poff قرار می گیرد) 27: رزرو 28: پالس سوپرپوزیشن 29: رزرو 30: انمام موقعیت یابی 31: انمام موقعیت صفر یابی 32: انمام موقعیت مقیاس زاویه ای 33: محدود شدن سرعت در مد گشتاور 34: پایین بودن ولتاژ باس DC 35: خروجی استاپ به جهت ولتاژ پایین 36: سوئیچ بین مد سرعت / موقعیت انجام شد. 37~40: رزرو	5	○															
P06.05	انتخاب کنتاکت باز و یا کنتاکت بسته خروجی های دیجیتال	پارامتر برای نوع کنتاکت باز و یا بسته به هنگام فعال شدن خروجی دیجیتال استفاده می شود. وقتی بیت فعلی روی ۰ (پلاریته مثبت است) تنظیم شود، ترمینال خروجی به صورت کنتاکت باز است. وقتی بیت فعلی روی ۱ (پلاریته منفی است) تنظیم شود، ترمینال خروجی به صورت کنتاکت بسته است. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Bit3</th><th>Bit2</th><th>Bit1</th><th>Bit0</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>RO2</td><td>RO1</td><td>HDO</td><td>Y</td></tr> <tr> <td>مثال: 0xFx</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>		Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		RO2	RO1	HDO	Y	مثال: 0xFx	1	1	1	1	0	○
	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0															
	RO2	RO1	HDO	Y															
مثال: 0xFx	1	1	1	1															

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
		محدوده تنظیم: 0x0 تا 0xF		
P06.06	تاخیر در وصل خروجی Y1	پارامترهای زمان تأخیر در قطع و تأخیر در وصل خروجی دیجیتال، به هنگام فعال شدن آن توسط تابع تعریف شده در سیستم می باشد. 	0.000 s	○
P06.07	تاخیر در قطع خروجی Y1		0.000 s	○
P06.08	تاخیر در وصل خروجی HDO		0.000 s	○
P06.09	تاخیر در قطع خروجی HDO		0.000 s	○
P06.10	تاخیر در وصل خروجی RO1		0.000 s	○
P06.11	تاخیر در قطع خروجی RO1		0.000 s	○
P06.12	تاخیر در وصل خروجی RO2		0.000 s	○
P06.13	تاخیر در قطع خروجی RO2		0.000 s	○
P06.14	خروجی AO1		0	○
P06.15	خروجی AO2		0	○
P06.16	انتخاب خروجی پالس سرعت بالای HDO	محدوده تنظیم: 0.000 تا 50.000s توجه: P06.08 و P06.09 فقط زمانی معتبر هستند که $P06.00 = 1$ باشد. 0: فرکانس خروجی درایو 1: فرکانس تنظیمی (رفرنس) 2: فرکانس ورودی تابع رمپ 3: سرعت موتور (از ۰ تا ۲ برابر سرعت نامی موتور) 4: جریان خروجی (نسبت به دو برابر جریان نامی درایو) 5: جریان خروجی (نسبت به دو برابر جریان نامی موتور) 6: ولتاژ خروجی (نسبت به ۱.۵ برابر ولتاژ نامی درایو) 7: توان خروجی (نسبت به دو برابر توان نامی موتور) 8: گشتاور تنظیمی (نسبت به دو برابر گشتاور نامی موتور): 9: گشتاور خروجی (نسبت به دو برابر گشتاور نامی موتور) 10: مقدار ورودی آنالوگ AI1 11: مقدار ورودی آنالوگ AI2 12: مقدار ورودی آنالوگ AI3 13: مقدار ورودی پالس با سرعت بالا HDO 14: مقدار تنظیمی شماره یک از شبکه MODBUS 15: مقدار تنظیمی شماره دو از شبکه MODBUS 16: مقدار تنظیمی شماره یک از شبکه PROFIBUS/CANopen 17: مقدار تنظیمی شماره دو از شبکه PROFIBUS/CANopen 18: مقدار تنظیمی شماره یک از شبکه Ethernet 19: مقدار تنظیمی شماره دو از شبکه Ethernet 20~21: رزرو 22: جریان گشتاور (به نسبت دو برابر جریان نامی موتور) 23: جریان پیش مگنتایز (۱۰۰٪ متناظر با 10V)	0	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
		24: فرکانس تنظیمی 25: فرکانس مرجع رمپ (با علامت) 26: سرعت جاری درایو		
P06.17	حد پایین کمیت AO1 (درصد)	این پارامترها جهت تنظیم تناظر بین کمیت الکتریکی اندازه گیری شده در درایو و مقدار خروجی آنالوگ را تعریف می کنند. در صورتی که که کمیت اندازه گیری از محدوده حداکثر یا حداقل تنظیم شده فراتر رود، خروجی ولتاژ در محدوده حد پایین یا حد بالا محدود می گردد. مثال: فرض کنید مقدار کمیت در 50% برابر 4volt تعریف کرده اید حال اگر مقدار کمیت به 60% برسد خروجی همان 4volt می ماند. هنگامی که خروجی آنالوگ خروجی جریان است، ۱ میلی آمپر برابر با ۰.۵ ولت است. در موارد مختلف، خروجی آنالوگ متناظر با ۱۰۰٪ مقدار خروجی متفاوت است. برای جزئیات، به بخش کنترل PID مراجعه کنید.	0.0%	○
P06.18	حد پایین خروجی AO1 (ولتاژ)		0.00V	○
P06.19	حد بالا کمیت AO1 (درصد)		100.0 %	○
P06.20	حد بالا خروجی AO1 (ولتاژ)		10.00 V	○
P06.21	زمان فیلتر خروجی AO1		0.000 s	○
P06.22	حد پایین کمیت AO2 (درصد)		0.0%	○
P06.23	حد پایین خروجی AO2 (ولتاژ)		0.00V	○
P06.24	حد بالا کمیت AO2 (درصد)		100.0 %	○
P06.25	حد بالا خروجی AO2 (ولتاژ)		10.00 V	○
P06.26	زمان فیلتر خروجی AO2		0.000 s	○
P06.27	حد پایین کمیت HDO (درصد)	دامنه تنظیم P06.17: P06.19 -100.0% دامنه تنظیم P06.18: P06.19 0.00V – 10.00V دامنه تنظیم P06.20: P06.19 0.00V – 10.00V دامنه تنظیم P06.21: P06.20 0.000s-10.000s دامنه تنظیم P06.22: P06.24 0.0% - 100.0% دامنه تنظیم P06.23: P06.24 0.00V – 10.00V دامنه تنظیم P06.24: P06.22-100.0% دامنه تنظیم P06.25: P06.22-100.0% دامنه تنظیم P06.26: P06.23 0.000s - 10.000s دامنه تنظیم P06.27: P06.25 0.000s-10.000s دامنه تنظیم P06.28: P06.27-100.0% دامنه تنظیم P06.29: P06.27-100.0% دامنه تنظیم P06.30: P06.29 0.00-50.00kHz دامنه تنظیم P06.31: P06.30 0.000s - 10.000s	0.00%	○
P06.28	حد پایین خروجی AO2 (فرکانس)		0.00k HZ	○
P06.29	حد بالا کمیت HDO (درصد)		100.0 %	○
P06.30	حد بالا خروجی		50.00 kHz	○



پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
	HDO (فرکانس)			
P06.31	زمان فیلتر خروجی HDO		0.000 s	○
۰-۸-۹-۱۰: گروه P07: گروه پارامترهای HMI				
P07.00	تعریف رمز	0-65535 رمز عبور هنگامی فعال می شود که به غیر از ۰ هر عددی دیگر تنظیم گردد. 00000: رمز ورود قبلی را پاک کرده و رمز عبور را غیر فعال می کند. کاربر پس از وارد کردن رمز تنظیمی و اعتبارسنجی آن توسط درایو، اجازه دسترسی به منوی پارامترها داده می شود. لطفاً رمز عبور خود را به خاطر بسپارید. وضعیت ویرایش مجدد پارامترهای توابع و محافظت از رمز عبور در ۱ دقیقه معتبر خواهد شد. اگر رمز ورود در دسترس است، ESC / PRG را فشار دهید تا وارد حالت ویرایش پارامترهای توابع شوید و سپس "0.0.0.0" نمایش داده می شود. در صورت عدم ورود رمز ورود، اپراتور نمی تواند وارد آن شود. توجه: بازیابی به مقدار پیش فرض می تواند رمز ورود را پاک کند، لطفاً با احتیاط از آن استفاده کنید.	0	○
P07.01	کپی کردن پارامترها	این پارامتر نحوه کپی پارامترها را تعیین می کند. 0. غیر فعال 1: آپلود (Upload) یا ریختن کلیه پارامترهای ذخیره شده در برد کنترل به حافظه ذخیره ساز در صفحه کلید (پانل) 2: دانلود (Download) یا ریختن کلیه پارامترهای ذخیره شده در پانل به آدرس های حافظه برد کنترل به همراه پارامترهای موتور گروه P02 و گروه P12 3: دانلود (Download) یا ریختن کلیه پارامترهای ذخیره شده در پانل به آدرس های حافظه برد کنترل به جز پارامترهای موتور گروه P02 و گروه P12 4: دانلود فقط پارامترهای موتور گروه دوم P02 و P12 به حافظه برد کنترل توجه: پس از انجام عملیات ای تم های فوق این پارامتر به طور خودکار به مقدار ۰ برمی گردد، تابع آپلود و دانلود از پارامترهای کارخانه P29 مستثنی است.	0	◎
P07.02	انتخاب عملکرد شاسی QUICK / JOG	0: غیر فعال 1: شاسی QUICK / JOG به عنوان شاسی جاگ تعریف می شود و با فشردن آن موتور در سرعت جاگ به گردش در می آید. 2: شاسی QUICK / JOG به عنوان برگشت به کمیت های الکتریکی نمایش داده شده قبلی تعریف می شود. این حالت برعکس شاسی < SHIFT که توالی به جلو بود عمل می کند. (توالی این کمیت های الکتریکی در پارامترهای P07.05 و P07.06 تعریف می گردند) 3: شاسی QUICK / JOG به عنوان شاسی چپ گرد و راست گرد کردن موتور تنها زمانی که فرمان RUN از صفحه کلید فعال باشد، تعریف می شود. 4: شاسی QUICK / JOG به عنوان پاک کننده حافظه مقدار تنظیم شده توسط UP / DOWN (شاسی ۸ و شاسی ۷) تعریف می شود. 5: شاسی QUICK / JOG به عنوان استاپ درایو بدون وقفه و رها شدن موتور (Coast to Stop) تعریف می شود. در این حالت سرعت موتور با شیب کاهنده کاهش پیدا نمی کند و هنگامیکه فرکانس صفر شد درایو متوقف شود بلکه درایو در هر فرکانس که هست موتور را رها می کند و موتور با اینرسی خودش می ایستد.	0X 01	◎


پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
		6: کانال دریافت فرمان‌ها با تنظیم پارامتر P07.03 (انتخاب از سه کانال صفحه‌کلید و یا ترمینال‌های کنترل و یا ارتباطات شبکه) می‌تواند توسط شاسی QUICK / JOG تغییر کند. 7: حالت راه‌اندازی سریع (راه‌اندازی با توجه به پارامتر غیر کارخانه‌ای) توجه: هنگامیکه QUICK / JOG به‌عنوان چرخش به راست‌گرد و چپ‌گرد استفاده می‌شود. جهت چرخش در حافظه درایو در قطع و وصل برق ورودی حفظ نمی‌شود و همواره در روشن شدن بعدی، درایو طبق پارامتر P00.13 عمل می‌نماید.		
P07.03	توالی تغییر کانال فرمان‌ها توسط شاسی QUICK / JOG	اعتبار این پارامتر هنگامیست که پارامتر $P07.02 = 6$ است، توالی تغییر کانال‌های فرمان را با این پارامتر تنظیم کنید. 0: کنترل از صفحه‌کلید ← کنترل از ترمینال‌ها ← کنترل از ارتباط شبکه 1: کنترل از صفحه‌کلید → ← کنترل از ترمینال‌ها 2: کنترل از صفحه‌کلید → ← کنترل از ارتباط شبکه 3: کنترل از ترمینال‌ها → ← کنترل از ارتباط شبکه	0	○
P07.04	تعریف تابع شاسی STOP/RST	این تابع برای عملکرد استاپ از شاسی STOP/RST تعریف می‌گردد و در کلیه تعاریف زیر شاسی . STOP/RST جهت ریست (Reset) فالت یا خطا (Fault) معتبر خواهد بود. 0: فقط برای فرمان استاپ از کنترل صفحه‌کلید معتبر است. 1: استاپ برای هر دو کانال صفحه‌کلید و کنترل ترمینال‌ها معتبر هستند. 2: استاپ برای هر دو کانال صفحه‌کلید و کنترل از ارتباط شبکه مدباس معتبر هستند. 3: معتبر برای تمام کانال‌های کنترل.	0	○
P07.05	نمایش پارامترهای حالت ۱ به‌هنگام RUN	هنگامیکه درایو در وضعیت RUN می‌باشد با تنظیم دو پارامتر P07.05 و پارامتر P07.06 می‌توانید کمیت‌های که جهت نمایش با فشردن هر بار شاسی SHIFT پشت سرهم در روی نمایشگر مشاهده شود، ملاحظه نمایید به‌طور مثال با تعریف پیش‌فرض با هر بار فشار دادن شاسی SHIFT ابتدا فرکانس خروجی، فرکانس رفرنس، ولتاژ DC و ... نمایش داده می‌شود. در این پارامتر هر مقداری که بیت آن 1 باشد نمایش داده می‌شود و هر مقداری که بیت آن 0 باشد نمایش داده نمی‌شود. 0X0000-0XFFFF BIT0: فرکانس خروجی درایو به‌هنگام Run (نشانگر LED روی پانل با لیبیل Hz روشن) BIT1: تنظیم فرکانس (نشانگر LED با لیبیل Hz در وضعیت چشمک زدن) BIT2: ولتاژ باس DC (نشانگر Hz روشن) BIT3: ولتاژ خروجی (نشانگر V روشن BIT4:) جریان خروجی نشانگر A روشن BIT5: (سرعت چرخش run (نمایشگر A و Hz روشن) BIT6: توان خروجی (نمایشگر A و V روشن) BIT7: گشتاور خروجی (نمایشگر A و V روشن) BIT8: مرجع PID (نمایشگر A و V چشمک زدن ٪) BIT9: مقدار فیدبک PID (نمایشگر A و V روشن) BIT10: حالت ترمینال‌های ورودی BIT11: حالت ترمینال‌های خروجی BIT12: مقدار تنظیم شده گشتاور (نمایشگر A و V روشن) BIT13: مقدار شمارنده پالس BIT14: مقدار طول BIT15: PLC و پله فعلی در سرعت چند مرحله‌ای	0X03F F	○
P07.06	نمایش پارامترهای	0X0000-0XFFFF	0X000	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
	حالت 2 به هنگام RUN	BIT0: AI1 (V روشن) (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید). BIT1: AI2 (V روشن BIT2:) AI3 (V روشن) BIT3: فرکانس HDI BIT4: درصد اضافه بار موتور (نمایشگر A و V روشن) BIT5: درصد اضافه بار درایو (نمایشگر A و V روشن) BIT6: مقدار داده شده فرکانس رمپ (نمایشگر Hz روشن) BIT7: سرعت خطی BIT8: جریان ورودی AC (نمایشگر A روشن BIT9:) فرکانس حد بالا (نمایشگر Hz روشن)		
P07.07	نمایش پارامتر در حالت توقف	0X0000-0XFFFF BIT0: تنظیم فرکانس (نمایشگر Hz روشن، فرکانس به آرامی چشمک می زند) BIT1: ولتاژ باس (V روشن) BIT2: حالت ترمینال های ورودی BIT3: حالت ترمینال های خروجی BIT4: مرجع PID (نمایشگر A و V چشمک زدن /.) BIT5: مقدار فیدبک PID (نمایشگر A و V چشمک زدن /.) BIT6: رزرو شده BIT7: مقدار آنالوگ AI1 (V روشن) (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید). BIT8: مقدار آنالوگ AI2 (V روشن BIT9:) مقدار آنالوگ AI3 (V روشن BIT 10:) فرکانس HDI پالس با سرعت بالا BIT11: PLC و پله فعلی در سرعت چند مرحله ای BIT12: شمارنده های پالس BIT14~BIT15: رزرو	OX00F	○
P07.08	ضریب فرکانس	0.01-10.00 فرکانس نمایش داده شده = فرکانس خروجی X (مقدار پارامتر P07.08)	1.00	○
P07.09	ضریب سرعت چرخش موتور	0.1-999.9% سرعت چرخش مکانیکی = (تعداد زوج قطب موتور) / (فرکانس خروجی نمایش داده شده X 120 X (مقدار پارامتر P07.09))	100.0 %	○
P07.10	ضریب سرعت خطی	0.1-999.9% سرعت خطی = سرعت چرخش مکانیکی X (مقدار پارامتر P07.10)	1.0%	○
P07.11	نمایش دمای پل یکسوساز	20.0- تا °C 100.0	/	●
P07.12	نمایش دمای ماژول IGBT	20.0- تا °C 100.0	/	●
P07.13	ورژن نرم افزار	1.00-655.35	/	●
P07.14	زمان کارکرد درایو	0-65535h	/	●
P07.15	ارقام MSB مصرف برق	نمایش توان استفاده شده توسط درایو P07.15X1000+P07.16 = مصرف توان درایو	/	●
P07.16	ارقام LSB مصرف برق	محدوده تنظیم P01.15: 0-65535 kWh (X1000) محدوده تنظیم P01.16: 0-999.9 kWh	/	●



مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
●	/		رزرو	P07.17
●	/		توان نامی درایو	P07.18
●	/		ولتاژ نامی درایو	P07.19
●	/		جریان نامی درایو	P07.20
●	/		بارکد کارخانه ۱	P07.21
●	/		بارکد کارخانه ۲	P07.22
●	/		بارکد کارخانه ۳	P07.23
●	/		بارکد کارخانه ۴	P07.24
●	/		بارکد کارخانه ۵	P07.25
●	/		بارکد کارخانه ۶	P07.26
●	/	0: خطایی وجود ندارد 1: حفاظت فاز IGBT U (OUT1) 2: حفاظت فاز IGBT V (OUT2) 3: حفاظت فاز IGBT W (OUT3) OC1:4 OC2:5 OC3:6 OV1:7 OV2:8 OV3:9 UV:10 11: اضافه بار موتور (OL1) 12: اضافه بار درایو (OL2) 13: قطع فاز در شبکه سه فاز ورودی (SPI) 14: قطع فاز در خروجی درایو به موتور (SPO) 15: گرم شدن بیش از حد پل یکسو ساز (OH1) 16: خطای گرمای بیش از حد مازول اینورتر (OH2) 17: خطای خارجی (EF) 18: خطای ارتباطی RS485 (CE) 19: خطای تشخیص جریان (ItE) 20: خطای خودکار تیونینگ موتور (tE)	نوع خطای فعلی	P07.27
●	/		نوع خطای قبلی	P07.28
●	/		نوع خطای دو خطای قبلی	P07.29
●	/		نوع خطای سه خطای قبلی	P07.30
●	/		نوع خطای چهار خطای قبلی	P07.31
●	/		نوع خطای پنج خطای قبلی	P07.32
●	/			
●	/			
●	/			
●	/			

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
		21: خطای عملکرد حافظه EEPROM (EEP) 22: خطای عدم دریافت پاسخ PID (PIDE) 23: خطای واحد ترمز (bCE) 24: رسیدن به زمان کارکرد (END) 25: اضافه بار الکتریکی (OL3) 26: خطای ارتباط پیل (PCE) 27: خطای آپلود پارامتر (UPE) 28: خطای دانلود پارامتر (DNE) 29: خطای شبکه پروفی باس (E-DP) 30: خطای شبکه اتنت (E-NET) 31: خطای شبکه CANopen (E-DP) 32: خطای اتصال کوتاه اتصال زمین ۱ (ETH1) 33: خطای اتصال کوتاه اتصال زمین ۲ (ETH2) 34: خطای انحراف دور (dEu) 35: خطای تنظیم درایو (Stu) 36: خطای ولتاژ پایین (LL) 37: خطای قطع انکودر (ENC1O) 38: خطای جهت دور انکودر (ENC1D) 39: خطای قطع پالس Z انکودر (ENC1Z) 43: خطای دمای بالای موتور (OT)		
P07.33	فرکانس خروجی در خطای فعلی		0.00Hz	●
P07.34	فرکانس رفرنس رمپ در خطای فعلی		0.00Hz	●
P07.35	ولتاژ خروجی در خطای فعلی		0V	●
P07.36	جریان خروجی در خطای فعلی		0.0A	●
P07.37	ولتاژ باس در خطای فعلی		0.0V	●
P07.38	حداکثر دما در خطای فعلی		0.0° C	●
P07.39	ترمینال های ورودی در خطای فعلی		0	●
P07.40	حالت ترمینال های خروجی در خطای فعلی		0	●
P07.41	فرکانس Run در آخرین خطا		0.00Hz	●
P07.42	فرکانس رفرنس رمپ در آخرین خطا		0.00Hz	●
P07.43	ولتاژ خروجی در آخرین خطا		0V	●
P07.44	جریان خروجی در آخرین خطا		0.0A	●
P07.45	ولتاژ باس در آخرین خطا		0.0V	●
P07.46	حداکثر دما در آخرین خطا		0.0° C	●

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P07.47	حالت ترمینال های ورودی در آخرین خطا		0	●
P07.48	حالت ترمینال های خروجی در آخرین خطا		0	●
P07.49	فرکانس run در دو خطای قبلی		0.00Hz	●
P07.50	ولتاژ خروجی در دو خطای قبلی		0.00Hz	●
P07.51	جریان خروجی در دو خطای قبلی		0V	●
P07.52	جریان خروجی در دو خطای قبلی		0.0A	●
P07.53	ولتاژ باس در دو خطای قبلی		0.0V	●
P07.54	حداکثر دما در دو خطای قبلی		0.0° C	●
P07.55	ترمینال های ورودی در دو خطای قبلی		0	●
P07.56	ترمینال های ورودی در دو خطای قبلی		0	●
۹-۱۰- گروه P08: توابع پیشرفته				
P08.00	زمان شتاب افزاینده ACC2	برای تعریف دقیق به پارامتر P00.11 و P00.12 مراجعه کنید. سری VX7 چهار گروه از زمان ACC / DEC را تعریف می کند که می تواند توسط گروه P5 انتخاب شود. اولین گروه از زمان ACC / DEC، گروه پیش فرض کارخانه است. دامنه تنظیمات: 0.0-3600s	بسته به مدل	○
P08.01	زمان شتاب کاهنده DEC2		بسته به مدل	○
P08.02	زمان شتاب افزاینده ACC3		بسته به مدل	○
P08.03	زمان شتاب کاهنده DEC3		بسته به مدل	○
P08.04	زمان شتاب افزاینده ACC4		بسته به مدل	○
P08.05	زمان شتاب کاهنده DEC4		بسته به مدل	○
P08.06	مقدار فرکانس جاگ (JOG)	این پارامتر برای تعریف فرکانس درایو به هنگام فشردن شاسی JOG و یا فرمان از ورودی دیجیتال به عنوان JOG استفاده می شود. دامنه تنظیمات: 0.00Hz-P00.03 (حداکثر فرکانس)	5.00Hz z	○
P08.07	زمان شتاب افزاینده جاگ ACC JOG	شتاب افزایش دما به معنای مدت زمان افزایش دور درایو از فرکانس 0Hz به حداکثر فرکانس می باشد. شتاب کاهنده جاگ به معنای مدت زمان کاهش دور درایو از حداکثر فرکانس (P00. 3) به 0Hz برسد. دامنه تنظیمات: 0.0-3600.0s	بسته به مدل	○
P08.08	زمان شتاب کاهنده جاگ DEC JOG		بسته به مدل	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P08.09	پرش فرکانسی شماره ۱	وقتی فرکانس درایو به محدوده فرکانس پرش می‌رسد به اندازه باند فرکانسی تعریف شده تغییر فرکانس می‌دهد. تغییر فرکانس در باند پرش فرکانسی در شکل زیر نمایش داده شده است و پرش فرکانسی توسط فلش از پایین به بالا یا بالا به پایین نشان داده شده است. درایو می‌تواند با تنظیم فرکانس پرش از نقطه تشدید رزونانس مکانیکی جلوگیری کند. در این سری درایوها سه فرکانس پرش پیش بینی شده است. توجه کنید اگر مقدار این پارامترها صفر باشد، این تابع غیر فعال خواهد بود.  محدوده تنظیم: 0.00Hz-P00.03 (فرکانس حداکثر)	0.00H z	○
P08.10	باند پرش ۱		0.00H z	○
P08.11	پرش فرکانسی شماره ۲		0.00H z	○
P08.12	باند پرش ۲		0.00H z	○
P08.13	پرش فرکانسی شماره ۳		0.00H z	○
P08.14	باند پرش ۳		0.00H z	○
P08.15	گین مدولاتور تابع کنترل ولتاژ بالا	محدوده تنظیم: 0.0 تا 1000.0	۱۲۰۰	○
P08.16	زمان دیفرانسیل حلقه سرعت	محدوده تنظیم: 0.00 تا 10.00 S	0.00s	○
P08.17	ماکزیمم گشتاور جهت جبران اینرسی	محدوده تنظیم: 0.0 تا 150.0 %	20%	○
P08.18	زمان فیلتر جبران ساز گشتاور	محدوده تنظیم: 0.0 تا 10	7	○
P08.19	گین تناسبی فرکانس‌های بالا در حلقه جریان	هنگامیکه $P00.03=3$ درایو در مد حلقه بسته برداری می‌باشد ضرایب PI در حلقه جریان، در پایین پارامتر آستانه فرکانس P08.21، پارامترهای P03.09 و P03.10 می‌باشد و در بالای این آستانه پارامترهای P08.19 و P08.20 می‌باشد. محدوده تنظیم P08.19: ۰ : ۲۰۰۰ محدوده تنظیم P08.20: ۰ : ۲۰۰۰ محدوده تنظیم P08.21: ۰.۰ تا ۱۰۰.۰ % (وابسته به ماکزیمم فرکانس)	۱۰۰۰	○
P08.20	گین انترگرال فرکانس‌های بالا در حلقه جریان		۱۰۰0	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P08.21	آستانه فرکانس بالا در حلقه جریان		100.0 %	○
P08.22	گشتاور مشخصه اینرسی	با وجود اصطکاک ضروری است گشتاور مشخصه اینرسی بار برای مشخصات نرمال بارمکانیکی با این پارامتر تنظیم گردد محدوده تنظیم P08.22: 0.0 تا 100.0%	10.0%	◎
P08.23	شناسایی اینرسی بار	۰: غیر فعال ۱: پس از فعال شدن در این مد، شاسی RUN را فشار دهید تا نهایتاً بر روی نمایشگر پیغام "END-" ظاهر شود در اینصورت بهصورت اتوماتیک اینرسی بار در پارامتر P08.24 ذخیره می گردد.	۰	◎
P08.24	اینرسی بار	در صورت دانستن مقدار اینرسی بار می توانید شناسایی اینرسی بار بهصورت دستی تنظیم گردد. برای موتورهای زیر 1kw این اینرسی مقدار کمتر از 0.001kgm ² می باشد. محدوده تنظیم: ۰.۰۰۰ تا 30.000kgm ²	۰.۰۰۰	○
P08.25	فعال سازی جبران سازی اینرسی	با فعال سازی این پارامتر می توانید دینامیک بالای در پاسخ سیستم داشته باشید ۰: غیر فعال ۱: فعال	۰	○
P08.26	حفاظت ولتاژ کم (Under voltage) با استاپ درایو	رقم یکان پارامتر: فعال سازی ۰: غیر فعال ۱: فعال رقم دهگان پارامتر: انتخاب حد ولتاژ کم ۰: تنظیم داخلی درایو ۱: تنظیم پارامتر آستانه ولتاژ کم با پارامتر P08.27 بعد از قرار گیری درایو در زیر حد ولتاژ کم، اینورتر تحت شتاب DEC4 (پارامتر P08.05) استاپ می کند	0x00	○
P08.27	آستانه ولتاژ کم	این مقدار جهت تنظیم ولتاژ کم پارامتر P08.26 می باشد و در محدوده 250.0 تا 1000.0 ولت قابل تنظیم می باشد.	450.0 V	○
P08.28	تعداد دفعات مجاز ریست (RESET) خطا	تعداد دفعات که سیستم مجاز به ریست خطا می باشد توسط پارامتر P08.28 (بازه تعداد: ۰ تا ۱۰ بار) تعریف می شود و توالی زمانی بین دو ریست اتوماتیک توسط پارامتر P08.29 (بازه تنظیم: ۰.۱ تا ۳۲۰۰۰ ثانیه) تعیین می گردد.	0	○
P08.29	فاصله زمانی مجاز بین ریست اتوماتیک خطا		1.0s	○
P08.30	ضریب کاهش فرکانس در مد کنترل Drop	این پارامتر جهت بالانس توان چند موتور که با یکدیگر روی یک بار مشترک کوپل شده اند کار می کنند و تابع آن کاهش فرکانس با بار اضافی جهت متعادل کردن توان موتورها می باشد.	0.00 Hz	○
P08.31	جابجایی موتورها	این تابع تعیین کننده کانال فرمان شیفت بین موتورها استفاده می شود. ۰: شیفت توسط ترمینال ورودی دیجیتال (تابع عملکرد شماره ۳۵) ۱: توسط شبکه MODBUS ۲: توسط شبکه PROFIBUS/CANopen	0	◎

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	5.00H z	وقتی که فرکانس خروجی درایو از فرکانس FDT بیشتر شود. ترمینال خروجی دیجیتال تعریف شده فعال می شود و تا زمانی که فرکانس خروجی افت کند و به مقدار کمتر از باند فرکانسی FDT برسد فعال می ماند. به شکل زیر توجه کنید: 	فرکانس FDT1	P08.32
○	5.0%		باند FDT1	P08.33
○	50.00 Hz		فرکانس FDT2	P08.34
○	5.0%		باند FDT2	P08.35
		دامنه تنظیم: P08.32: 0.00Hz تا P00.03 حداکثر فرکانس) دامنه تنظیم: P08.33: 0 تا 100.0% (باند فرکانسی FDT1 دامنه تنظیم: P08.34: 0.00Hz تا P00.03 حداکثر فرکانس) دامنه تنظیم: P08.35: 0.0 تا 100.0% (باند فرکانسی FDT2		
○	0.00H z	هنگامی که فرکانس خروجی در محدوده زیر یا بالاتر از فرکانس تنظیم شده باشد، ترمینال خروجی دیجیتال چند منظوره سیگنال تشخیص "رسیدن فرکانس" را تولید می کند، برای اطلاعات دقیق نمودار زیر را ببینید:  محدوده تنظیم: 0.00Hz تا P00.03 (فرکانس حداکثر)	باند فرکانسی برای تشخیص رسیدن به فرکانس تنظیمی	P08.36

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P08.37	فعال سازی ترمز داخلی	این پارامتر برای کنترل واحد ترمز داخلی استفاده می شود. 0: غیر فعال 1: فعال کردن توجه: فقط در مدل های دارای واحد ترمز داخلی قابل استفاده است	0	○
P08.38	ولتاژ آستانه فعال شدن ترمز دینامیکی	با این پارامتر آستانه ولتاژ فعال شدن IGBT ترمز دینامیکی داخلی تنظیم می گردد. حداقل مقاومت ترمز دینامیکی در این راهنما بر اساس توان دستگاه توصیه شده است پیش تنظیم کارخانه با سطح ولتاژ شبکه 380V مقدار 700.0VDC می باشد. دامنه تنظیمات: 200.0~ 2000.0V	700.0 V	○
P08.39	تنظیم عملکرد فن خنک کننده	تنظیم حالت عملکرد فن خنک کننده 0: حالت عادی، پس از اینکه دمای یکسو کننده فراتر از ۴۵ درجه سانتیگراد گردید و یا جریان مازول ها بالاتر از ۲۰٪ جریان نامی است، فن می چرخد. 1: فن به محض روشن شدن دستگاه شروع به کار می کند. (برای سایت با درجه حرارت بالا و رطوبت بالا)	0	○
P08.40	انتخاب PWM	0x000–0x111 رقم یکان: انتخاب حالت PWM 0: حالت 1 PWM ، مدولاسیون سه فاز و دو نوع مدولاسیون 1: حالت 2 PWM ، مدولاسیون سه فاز رقم دهگان: حالت های محدودیت فرکانس حامل (Carrier) در سرعت های پایین 0: حالت محدود فرکانس حامل در سرعت های پایین 1: بدون محدودیت فرکانس حامل در سرعت های پایین رقم صدگان: جریان سازی ناحیه Dead Zone 0: روش شماره یک 1: روش شماره دو این تابع هنگامیکه در مد SVPWM (پارامتر 2=P00.00) معتبر است و در صورت انتخاب فرکانس حامل بالاتر از 4k باشد به مقدار 4k به صورت اتوماتیک برمی گردد.	00	◎
P08.41	مد Overmodulation بالای فرکانس نامی	0x00–0x11 یکان تنظیم: انتخاب Overmodulation 0: غیر فعال 1: فعال دهگان تنظیم: ضریب شدت Overmodulation محدوده تنظیم: 0~ 9	0X01	◎
P08.42	کنترل داده های صفحه کلید	0x000–0x1223 رقم یکان تنظیم: انتخاب فعال کردن فرکانس 0: شاسی های ۸ / V و پتانسیومتر دیجیتال هر دو جهت تغییر دور فعال هستند. 1: فقط شاسی های ۸ / V فعال است. 2: فقط پتانسیومتر دیجیتال فعال است. 3: هیچ یک از شاسی های ۸ / V و پتانسیومتر دیجیتال فعال نیستند. رقم دهگان تنظیم: انتخاب کنترل فرکانس 0: فقط زمانی فعال است که کانال رفرنس های A و B روی صفحه کلید باشند. (0 = P00.06 یا P00.07) 1: معتبر برای انواع کانال های تنظیم فرکانس	0X000 0	○


پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
		2: غیر فعال برای سرعت چند مرحله‌ای وقتی سرعت چند مرحله‌ای اولویت دارد رقم صدگان تنظیم: انتخاب عملکرد سیستم پس از فشردن شاسی استاپ 0: تنظیمات فعلی فرکانس بعد استاپ دستگاه نیز معتبر است. 1: معتبر در هنگام run، پس از استاپ درایو تنظیمات فرکانس در حافظه پاک می‌شود. 2: معتبر در هنگام run، پس از دریافت فرمان استاپ پاک می‌شود. رقم هزارگان تنظیم: تابع همزمان فعال بودن شاسی‌های ۸ / ۷ و پتانسیومتر دیجیتال 0: فعال 1: غیر فعال		
P08.43	نرخ افزایش پتانسیومتر دیجیتال	0.01 تا 10.00s	0.10Hz/s	○
P08.44	کنترل ترمینال‌های UP/DOWN	دامنه تنظیم: 0x00-0x221 ("یکان" "دهگان" "صدگان" 0x) یکان دامنه تنظیم: انتخاب کنترل فرکانس 0: تنظیم فرکانس از طریق ترمینال‌های ورودی دیجیتال بالا / پایین فعال است 1: تنظیم فرکانس از طریق ترمینال‌های ورودی دیجیتال بالا / پایین غیر فعال است دهگان دامنه تنظیم: انتخاب کنترل فرکانس 0: فقط زمانی معتبر است که 0 = P00.06 یا 0 = P00.07 باشد 1: تمام انواع کانال‌های فرکانسی معتبر هستند 2: وقتی اولویت روی سرعت چند مرحله‌ای باشد، غیر فعال است صدگان دامنه تنظیم: انتخاب عملکرد حافظه تنظیمات فرکانس هنگام توقف 0: تنظیم فعال است 1: فعال در هنگام run، پس از توقف پاک می‌شود 2: فعال در هنگام run، پس از دریافت فرمان توقف پاک می‌شود	0x0000	○
P08.45	نرخ تغییر فرکانس ترمینال UP	0.01-50.00Hz/s	0.50 Hz/s	○
P08.46	نرخ تغییر فرکانس ترمینال DOWN	0.01-50.00Hz/s	0.50 Hz/s	○
P08.47	عملکرد تابع ترمینال UP/DOWN هنگامی که درایو خاموش گردد	0x000-0x111 رقم یکان: انتخاب عملکرد هنگام خاموش شدن. 0: ذخیره پس از خاموش شدن 1: پاک شدن پس از خاموش شدن رقم دهگان: انتخاب عملکرد هنگامی که MODBUS قطع گردد 0: ذخیره پس از خاموش شدن 1: پاک شدن پس از خاموش شدن رقم صدگان: انتخاب عملکرد هنگامی که دیگر نوع‌های کانال‌های تعیین فرکانس رفرنس قطع می‌شود 0: ذخیره پس از خاموش شدن 1: پاک کردن پس از خاموش شدن	0x0000	○
P08.48	مصرف توان اولیه	این پارامتر برای تنظیم مقدار اولیه مصرف توان تنظیم می‌شود. مقدار اصلی مصرف برق = P08.49(kWh) + P08.48 X 1000	0	○


پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P08.49	LSB مصرف توان اولیه	دامنه تنظیم P08.48: 0 تا 59999 دامنه تنظیم P08.49: 0.0 تا 999.9	0.0	○
P08.50	ترمز شار مغناطیسی	این پارامتر برای فعال کردن شار مغناطیسی استفاده می شود. عدد 0: غیر فعال است. عدد 100 تا 150: هرچه ضریب بزرگ تر باشد، ترمزگیری قوی تر است. درایو افزایش شار مغناطیسی را برای کاهش سرعت موتور استفاده می شود. انرژی تولید شده توسط موتور در هنگام ترمزگیری با افزایش شار مغناطیسی می تواند به انرژی گرمایی تبدیل شود. درایو حتی در دوره شار مغناطیسی به طور مداوم وضعیت موتور را کنترل می کند. بنابراین از شار مغناطیسی می توان در توقف موتور و همچنین تغییر سرعت چرخش موتور استفاده کرد. مزایای دیگر آن عبارتند از: • ترمز بلافاصله پس از دستور توقف: نیازی به صبر کردن برای تضعیف شار مغناطیسی و سپس ترمز دینامیکی نیست. • خنک سازی مؤثرتر برای موتورها: در این نوع ترمز شار مغناطیسی، جریان استاتور نسبت به جریان روتور بیشتر افزایش می یابد و خنک شدن استاتور موتور راحت تر و مؤثرتر از روتور موتور است.	0	●
P08.51	ضریب تنظیم جریان در سمت ورودی	این پارامتر برای تنظیم جریان نمایش داده شده در سمت ورودی AC استفاده می شود. دامنه تنظیمات: 0.00 تا 1.00	0.56	○
۱۰-۱۰-۱۰: گروه P09: تابع کنترل PID				
P09.00	انتخاب کانال رفرنس PID	هنگامی که انتخاب کانال فرکانس (P00.06, P00.07) عدد ۷ باشد یا انتخاب کانال تنظیم ولتاژ (P04.27) عدد ۶ باشد، درایو در مد کنترل سرعت از خروجی PID می باشد. این پارامتر در تابع کنترل PID، رفرنس را تعیین می کند. 0: کانال صفحه کلید (P09.01) 1: کانال آنالوگ AI1 (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید). 2: کانال آنالوگ AI2 3: کانال آنالوگ AI3 4: رفرنس پالسی از طریق HDI 5: رفرنس سرعت چند مرحله ای 6: شبکه MODBUS 7: شبکه PROFIBUS/CANopen 8: شبکه Ethernet 9: رزرو رفرنس به صورت نسبی بوده و ۱۰۰٪ تنظیم آن برابر با ۱۰۰٪ پاسخ سیستم کنترل شده است. سیستم با توجه به مقدار نسبی (۰ تا ۱۰۰٪) محاسبه می شود. توجه داشته باشید: رفرنس سرعت چند مرحله ای، با تنظیم پارامترهای گروه PA تحقق می یابد. شبکه های پروفی باس و CAN و اترنت با نصب کارت اضافی میسر خواهد بود.	0	○
P09.01	رفرنس PID توسط صفحه کلید پانل	وقتی 0 = P09.00، پارامتر رفرنس از طریق پانل دستگاه توسط این پارامتر تنظیم می شود. دامنه تنظیمات: 100% - تا 100. %	0.0%	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P09.02	انتخاب کانال فیدبک PID	کانال PID را با پارامتر انتخاب کنید. 0: ورودی آنالوگ AI1 (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید). 1: ورودی آنالوگ AI2 2: ورودی آنالوگ AI3 3: ورودی دیجیتال پالسی HDI 4: فیدبک از طریق شبکه ارتباط MODBUS 5: شبکه پروفی باس / CANopen 6: شبکه اترنت 7: رزرو توجه: کانال رفرنس و کانال فیدبک نمی توانند کاملاً یکی شوند چرا که در اینصورت تابع PID نمی تواند کار کند.	0	○
P09.03	مشخصه خروجی PID	0: خروجی PID مثبت است . هنگامیکه سیگنال فیدبک از مقدار رفرنس PID بیشتر شود خروجی فرکانس اینورتر کاهش می یابد تا تابع PID به تعادل برسد. به طور مثال می توان به کنترل PID در کشش جمع کن ها در صنایع سیم و کابل و پلاستیک و کاغذ اشاره کرد. 1: خروجی PID منفی است. هنگامیکه سیگنال فیدبک از مقدار رفرنس PID بیشتر شود خروجی فرکانس اینورتر افزایش می یابد تا تابع PID به تعادل برسد. به طور مثال این تابع در کنترل کشش بازکن های استفاده می شود.	0	○
P09.04	گین تناسبی (Kp)	این پارامتر تنظیم گین تناسبی (پروپورشنال) P در تابع PID می باشد P شدت تغییر پاسخ به تغییرات پله ای فیدبک صرف نظر از عملکرد انتگرال و دیفرانسیل تابع PID را تعیین می کند. پارامتر ۱۰۰ به این معنی است که افست مقدار رفرنس و مقدار فیدبک PID، ۱۰۰٪ باشد. دامنه تنظیمات: 0.00-100.00	1.00	○
P09.05	زمان انتگراتور (Ti)	بخش انتگراتور (I) واحد PID سرعت منحنی پاسخ را با انتگرال گیری از انحراف فیدبک و رفرنس تعیین می کند. هنگامی که انحراف فیدبک و رفرنس PID مقدار ۱۰۰٪ باشد، زمان انتگرال تنظیمی عبارت از زمان تغییر پیوسته فرکانس و یا ولتاژ (صرف نظر از اثر گین تناسبی و اثر دیفرانسیل) برای رسیدن به حداکثر فرکانس (P00.3) یا حداکثر ولتاژ (P04.31) می باشد. در زمان انتگرال کوتاه تر، سرعت پاسخ سریع تر و نوسانی تر می تواند باشد. دامنه تنظیمات: 0.01-10.00 ثانیه	0.10s	○
P09.06	زمان دیفرانسیل (Td)	بخش دیفرانسیل (D) تعیین کننده شدت نرخ تغییر یا شیب منحنی پاسخ توسط واحد PID را هنگامیکه اقدام به انتگرال انحراف فیدبک به رفرنس را انجام می دهد، می باشد. در حقیقت بخش مشتق گیر (D) در واحد PID به شیب انحراف فیدبک و رفرنس حساسیت نشان می دهد و هر چقدر این شیب تندتر باشد پاسخ قوی تر خواهد بود. اگر فیدبک در ۱۰۰٪ این زمان تغییر کند رگولاسیون صرف نظر از تابع انتگرال و پروپورشنال، ماکزیمم خروجی فرکانس (P00.03) یا حداکثر ولتاژ (P04.31) خواهد بود. زمان مشتق گیری طولانی تر شدت رگولاسیون قوی تر را ایجاد می کند. دامنه تنظیمات: 0.01-10.00 ثانیه	0.00s	○
P09.07	سیکل نمونه برداری (T)	این پارامتر به معنای سیکل نمونه گیری از فیدبک است. مدولاتور در هر سیکل نمونه گیری محاسبه می کند. سیکل نمونه برداری طولانی تر، سرعت پاسخ آرام تر است. دامنه تنظیمات: 0.000-10.000s	0.100 s	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P09.08	محدود کننده انحراف کنترل PID	این پارامتر مقدار انحراف خروجی سیستم PID نسبت رفرنس در سیستم حلقه بسته است. همان طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، تنظیم کننده PID در حد انحراف متوقف می شود. عملکرد را به درستی تنظیم کنید تا دقت و پایداری سیستم را تنظیم کنید.	0.0%	○
P09.09	حد بالایی خروجی PID	از این پارامترها برای تنظیم حد بالا و پایین خروجی تنظیم کننده PID استفاده می شود. ۱۰۰٪ مربوط به حداکثر فرکانس یا حداکثر ولتاژ (P04.31) است.	100.0 %	○
P09.10	حد پایینی خروجی PID	دامنه تنظیم P09.09: P09.10 تا 100.0٪ دامنه تنظیم P09.10: P09.09 تا -100.0٪	0.0%	○
P09.11	آستانه تشخیص قطع مقدار فیدبک	با این پارامتر آستانه تشخیص مقدار فیدبک PID که نشانه قطع ورودی فیدبک به درایو می باشد، را تنظیم کنید، هنگامی که مقدار تشخیص کوچک تر یا برابر با این مقدار باشد و مدت زمان دوام بیش از مقدار تعیین شده در P09.12 باشد، درایو "فالت آفلاین فیدبک PID" گزارش می دهد و صفحه کلید PIDE را نمایش می دهد.	0.0%	○
P09.12	زمان ماندگاری قطع فیدبک	 محدوده تنظیم P09.11: 0.0-100% محدوده تنظیم P09.12: 0.0-3600s	1.0s	○
P09.13	تنظیمات تابع PID	رقم یکان پارامتر: 0: هنگامی که فرکانس به حد بالا و پایین می رسد، سیستم در وضعیت انتگرال گیری بماند. این حالت متصور است که برای سیستم به تداوم زمان بیشتری نیاز است تا به شرایط پایدار برسد و انتگراتور ترند را تغییر خواهد داد. 1: هنگامی که فرکانس به حد بالا و پایین می رسد، انتگرال گیری متوقف شود. رقم دهگان پارامتر: رفرنس فرکانس B ماکزیمم فرکانس خروجی باشد. (P00.08=0)	0x001	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
		0: کنترل PID هم جهت با جهت اصلی تنظیم شده عمل نماید. در صورتیکه خروجی خلاف جهت فعلی گردد به صورت داخلی صفر گردد. 1: مخالف با جهت اصلی تنظیم شده رقم صدگان پارامتر: رفرنس فرکانس B ماکزیمم فرکانس خروجی باشد. (P00.08=0) 0: محدود کردن به حداکثر فرکانس 1: محدود کردن به فرکانس A		
P09.14	محدودیت انحراف PID	0.0-200.0%	200.0 %	○
P09.15	زمان ACC/DEC فرمان	0.0-100.0s	0.0s	○
P09.16	زمان فیلتر خروجی PID	0.000-10.000s	0.000 s	○
P09.17	پیش تنظیم PID	-100.0% ~ +100.0%	0.0%	○
P09.18	رزرو	0 ~ 65536	0	○
۱۰-۱۱- گروه P10: کنترل سرعت چند مرحله ای و PLC ساده				
P10.00	PLC ساده	0: توقف پس از یکبار اجرا. پس از اتمام یک چرخه، باید دوباره به درایو فرمان داده شود. 1: پس از یکبار اجرا در مقدار فرکانس و جهت چرخش نهایی Run بماند. پس از اتمام سیگنال، درایو فرکانس و جهت آخرین اجرا را حفظ خواهد کرد. ۲: تکرار سیکل اجرا. درایو تا زمان دریافت فرمان توقف ادامه خواهد داشت و سپس سیستم متوقف می شود.	0	○
P10.01	حافظه PLC ساده	0: با رفتن برق چیزی ذخیره نمی شود. 1: با رفتن برق، PLC مرحله و فرکانس اجرا را در حافظه ضبط می کند.	0	○
P10.02	سرعت پله ای 0	100.0٪ تنظیمات فرکانس مربوط به حداکثر فرکانس P00.03 است. هنگام انتخاب اجرای PLC ساده، P10.02 تا P10.33 را تنظیم کنید تا فرکانس اجرا و جهت همه مراحل مشخص شود. توجه: مقدار منفی به معنای چرخش معکوس است.	0.0%	○
P10.03	مدت زمان کار با سرعت پله ای 0		0.0s	○
P10.04	سرعت پله ای ۱		0.0%	○
P10.05	مدت زمان کار با سرعت پله ای ۱		0.0s	○
P10.06	سرعت پله ای ۲		0.0%	○
P10.07	مدت زمان کار با سرعت پله ای ۲		0.0s	○
P10.08	سرعت پله ای ۳		0.0%	○





پارامتر	نام	توضیحات	پیش فرض	مقدار	مد
P10.09	مدت زمان کار با سرعت پلهای ۳		0.0s	○	
P10.10	سرعت پلهای ۴		0.0%	○	
P10.11	مدت زمان کار با سرعت پلهای ۴		0.0s	○	
P10.12	سرعت پلهای ۵		0.0%	○	
P10.13	مدت زمان کار با سرعت پلهای ۵	وقتی terminal1 = terminal 2 = terminal 3 = terminal 4 = OFF ، ورودی فرکانس از طریق کد P00.06 یا P00.07 انتخاب می شود. وقتی تمام ترمینال ها خاموش نباشند، در چند مرحله اجرا می شود که دارای اولویت صفحه کلید، مقدار آنالوگ، پالس با سرعت بالا، PLC و ورودی فرکانس شبکه است. حداکثر سرعت ۱۶ پله را از طریق کد ترکیبی ترمینال ۱، ترمینال ۲، ترمینال ۳ و ترمینال ۴ انتخاب کنید. شروع و توقف اجرای چند مرحله ای با پارامتر P00.06 تعیین می شود، رابطه بین ترمینال ۱ (۱۶) ، ترمینال ۲ (۱۷) ، ترمینال ۳ (۱۸) ، ترمینال ۴ (۱۹) و سرعت چند مرحله ای مطابق جدول ذیل است:	0.0s	○	
P10.14	سرعت پلهای ۶		0.0%	○	
P10.15	مدت زمان کار با سرعت پلهای ۶		0.0s	○	
P10.16	سرعت پلهای ۷		0.0%	○	
P10.17	مدت زمان کار با سرعت پلهای ۷		0.0s	○	
P10.18	سرعت پلهای ۸		0.0%	○	
P10.19	مدت زمان کار با سرعت پلهای ۸		0.0s	○	
P10.20	سرعت پلهای ۹		0.0%	○	
P10.21	مدت زمان کار با سرعت پلهای ۹		0.0s	○	
P10.22	سرعت پلهای ۱۰		0.0%	○	
P10.23	مدت زمان کار با سرعت پلهای ۱۰		0.0s	○	
P10.24	سرعت پلهای ۱۱		0.0%	○	

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم						
P10.25	مدت زمان کار با سرعت پلهای ۱۱		0.0s	○						
P10.26	سرعت پلهای ۱۲		0.0%	○						
P10.27	مدت زمان کار با سرعت پلهای ۱۲		0.0s	○						
P10.28	سرعت پلهای ۱۳		0.0%	○						
P10.29	مدت زمان کار با سرعت پلهای ۱۳		0.0s	○						
P10.30	سرعت پلهای ۱۴		0.0%	○						
P10.31	مدت زمان کار با سرعت پلهای ۱۴		0.0s	○						
P10.32	سرعت پلهای ۱۵		0.0%	○						
P10.33	مدت زمان کار با سرعت پلهای ۱۵		0.0s	○						
P10.34	زمان ACC/DEC پلهای ۰ تا ۷ ساده PLC		جزئیات در دستورالعمل زیر آمده است:							
P10.35	زمان ACC/DEC پلهای ۰ تا ۸ PLC ۱۵ ساده	پارامتر	بیت باینری	مرحله	ACC / DEC 0	ACC / DEC 1	ACC / DEC 2	ACC / DEC 3	○	0×000 0
		P10.34	BIT1	BIT0	۰	00	01	10	۱۱	
			BIT3	BIT2	۱	00	01	10	11	
			BIT5	BIT4	۲	00	01	10	11	
			BIT7	BIT6	۳	00	01	10	11	
			BIT9	BIT8	۴	00	01	10	11	
			BIT11	BIT 10	۵	00	01	10	11	
			BIT 13	BIT 12	۶	00	01	10	11	
			BIT 15	BIT 14	۷	00	01	10	11	
		P10.35	BIT1	BIT0	۸	00	01	10	11	
			BIT3	BIT2	۹	00	01	10	11	
			BIT5	BIT4	۱۰	00	01	10	11	
			BIT7	BIT6	۱۱	00	01	10	11	
			BIT9	BIT8	۱۲	00	01	10	11	

توضیحات										نام		پارامتر			
مد	پیش فرض														
		11	10	01	00	۱۳	BIT 10	BIT 11							
		11	10	01	00	۱۴	BIT 12	BIT 13							
		11	10	01	00	۱۵	BIT 14	BIT 15							
بعد از اینکه کاربران زمان ACC / DEC مربوطه را انتخاب کردند ، ۱۶ بیت باینری ترکیبی را به عدد هگز تغییر داده و سپس پارامترهای توابع مربوطه را عدد دهی می نمایند. دامنه تنظیمات: 0X0000-0XFFFF															
⊙	0	0: از مرحله اول دوباره راه اندازی شود: تابع پس از توقف در حین اجرا (علت آن فرمان توقف، خطا یا از قطع فاز است)، از مرحله اول راه اندازی مجدد می گردد. 1: ادامه از فرکانس توقف به اجرا؛ در صورت توقف در حین اجرا (علت آن فرمان توقف و خطا است)، درایو زمان اجرا را به طور خودکار ضبط می کند، پس از راه اندازی مجدد وارد مرحله ضبط شده می شود و باقی مانده اجرا را انجام می دهد.										راه اندازی مجدد PLC	P10.36		
⊙	0	0: ثانیه ها؛ زمان اجرای تمام مراحل در ثانیه محاسبه می شود. 1: دقیقه ها؛ زمان اجرای تمام مراحل با دقیقه محاسبه می شود.										واحد زمان در چند پلهای	P10.37		
۱۰-۱۲ - گروه P11: پارامترهای حفاظت های الکتریکی															
	0x11	0x00-0x11 عدد یکان تنظیم: 0: حفاظت در برابر قطع فاز ورودی غیرفعال می شود. 1: حفاظت در برابر قطع فاز ورودی فعال می شود. عدد دهگان: 0: حفاظت در برابر قطع فاز خروجی غیرفعال می شود. 1: حفاظت در برابر قطع فاز خروجی فعال می شود.								حفاظت قطع فاز	P11.00				
○	0	0: غیر فعال 1: فعال								کاهش فرکانس به هنگام قطع برق لحظه ای	P11.01				
○	10.00 Hz/s	محدوده تنظیم: 0.00Hz/s- P00.03 (فرکانس حداکثر) با از دست دادن برق شبکه، ولتاژ باس به نقطه کاهش فرکانس ناگهانی می رسد و درایو شروع به کاهش فرکانس با نرخ تنظیمی P11.02 می نماید، تا درایو دوباره به شرایط نرمال برسد. این عمل کمک می کند تا توان مصرفی کاهش یافته و دایو تا زمان برگشت به شرایط نرمال شبکه به کار خود ادامه دهد. <table><tr><td>380V</td><td>سطح ولتاژ شبکه</td></tr><tr><td>460V</td><td>کاهش فرکانس در آستانه ولتاژ لینک DC</td></tr></table> توجه: 1. پارامتر را به درستی تنظیم کنید تا از توقف ناشی از شوک کاهش توان در شبکه به هنگام سوئیچینگ شبکه جلوگیری شود. 2. برای فعال کردن این عملکرد، حفاظت از قطع فاز ورودی را غیرفعال کنید.								380V	سطح ولتاژ شبکه	460V	کاهش فرکانس در آستانه ولتاژ لینک DC	نرخ کاهش فرکانس به هنگام قطع لحظه ای برق	P11.02
380V	سطح ولتاژ شبکه														
460V	کاهش فرکانس در آستانه ولتاژ لینک DC														
○	1	این حفاظت به صورت پیش فرض کارخانه فعال می باشد و درایو را از اضافه ولتاژ ناشی از انرژی برگشتی ناشی از کاهش سریع دور در بارهای اینرسی دار حفاظت می کند. آستانه اضافه ولتاژ پارامتر P11.04 می باشد. پارامتر P11.03: 0: غیر فعال ; 1: فعال								حفاظت اضافه ولتاژ	P11.03				

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P11.04	تنظیم آستانه اضافه ولتاژ	120-150% (ولتاژ یاس استاندارد) (380V)	136%	
		120-150% (ولتاژ یاس استاندارد) (660V)	120%	
P11.05	انتخاب تابع حفاظتی کنترل جریان	این تابع به هنگام افزایش سرعت درایو و عدم توانایی تأمین انرژی جنبشی بار که باعث افزایش جریان درایو از حد پارامتر P11.06 می گردد عمل کرده و افزایش سرعت درایو را متوقف می نماید و با نرخ کاهش پارامتر P11.07 سرعت را پایین تر می آورد تا اینکه جریان به مقدار زیر جریان حدی رسیده و سپس اجازه مجدد افزایش سرعت را می دهد.	1	⊙
P11.06	آستانه محدود کردن جریان	این تدبیر باعث می شود تا از خطای اضافه جریان و تریپ درایو جلوگیری به عمل آید و در صورت تنظیم اشتباه شتاب افزایش درایو به صورت خود کنترل حفاظت گردد.	160.0 %	⊙
P11.07	نرخ کاهش فرکانس به هنگام محدود شدن جریان	پارامتر P11.05: 0 فعال است. ; 1 غیر فعال است دامنه تنظیم P11.06: 50.0-200.0 % دامنه تنظیم P11.07: 0.00-50.00Hz / s	10.00 Hz/s	⊙
P11.08	تابع آلارم اضافه بار موتور / درایو	هنگامیکه جریان خروجی درایو یا موتور بالاتر از مقدار پارامتر P11.09 باشد و در ضمن ماندگاری آن بیش از زمان تنظیمی پارامتر P11.10 باشد، در این موارد آلارم اضافه بار در خروجی قرار می گیرد.	0×000	○
P11.09	نرخ کاهش فرکانس به هنگام		150%	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
	محدود شدن جریان			
P11.10	زمان تشخیص آلارم اضافه بار	دامنه تنظیم P11.08 : 0x000 – 0x131 تعریف و فعال کردن آلارم اضافه بار درایو یا موتور رقم یکان: 0. آلارم اضافه بار موتور، مطابق با جریان نامی موتور 1. آلارم اضافه بار درایو، مطابق با جریان نامی درایو رقم دهگان: 0. درایو پس از آلارم کم بار به کار خود ادامه می دهد 1. درایو پس از آلارم کم بار به کار خود ادامه می دهد و درایو پس از خطای اضافه بار متوقف می شود 2. درایو پس از آلارم اضافه بار به کار خود ادامه می دهد و درایو پس از خطای کم بار متوقف می شود رقم صدگان: 0. تشخیص تمام شرایط کار 1. تشخیص در هنگام Run با سرعت ثابت محدوده تنظیم: P11.09 : 200% - P11.11 محدوده تنظیم: P11.10 : 0.1 تا 3600.0s	1.0s	○
P11.11	سطح تشخیص آلارم کم شدن بار موتور	اگر جریان درایو یا جریان خروجی کمتر از P11.11 باشد و مدت ماندگاری آن فراتر از P11.12 باشد، درایو آلارم کم بار را هشدار می دهد. این آلارم معمولاً برای موتورهایی که با تسمه به بار مکانیکی وصل شده اند و نیاز دارند که در صورت پاره شدن تسمه آلارم داشته باشند قابل استفاده می باشد. دامنه تنظیم P11.11 : 0 – P11.09	50%	○
P11.12	زمان تشخیص آلارم کم بار	دامنه تنظیم P11.12 : 0.1–3600.0s	1.0s	○
P11.13	تنظیم عملکرد تابع حفاظتی ولتاژ کم و تابع ریست (Reset) اتوماتیک	عملکرد ترمینال های خروجی فالت در ولتاژ کم و تنظیم مجدد خطا را انتخاب کنید. 0x00–0x11 رقم یکان: 0. ایجاد خطا به هنگام ولتاژ کم 1. به هنگام وقوع ولتاژ کم اقدامی صورت نگیرد. رقم دهگان: 0. مجوز به تابع ریست اتوماتیک 1: عدم مجوز به تابع ریست اتوماتیک	0x00	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P11.14	تشخیص انحراف از سرعت	توسط این پارامتر ماکزیمم حد مجاز انحراف از سرعت تنظیمی تعریف می‌گردد. محدوده تنظیم: 0.0 تا 50.0%		
P11.15	حداقل زمان ماندگاری انحراف از سرعت	 در صورت ماندگاری بیش از زمان این پارامتر سیستم خطای dEV می‌دهد. محدوده تنظیم: 0.0 تا 10.0s	۱/۰ s	
P11.16	خروجی صفر هرتز در مد کنترل SVPWM و SVC	0: غیر فعال 1: فعال; در حالت Run در فرکانس صفر شفت موتور در حالت ترمز می‌ماند. (در SVPWM پارامتر بوست و در SVC جریان بی باری گشتاور صفر را تعیین می‌کنند.)	0	
۱۰-۱۳- گروه P12: گروه پارامترهای موتور دوم				
P12.00	انتخاب نوع موتور دوم	0: AM 1: SM	با انتخاب کانال تعویض موتورها در پارامتر P08.31، می‌توانید از موتور اول به موتور دوم سوئیچ نمایید.	⊙
P12.01	توان نامی AM2	0.1 تا 3000.0kW	موتور آسنکرون شماره ۲	⊙
P12.02	فرکانس نامی AM2	0.01Hz تا 0.03Hz (فرکانس حداکثر)	برای اطمینان از عملکرد صحیح کنترل دور و حفاظت‌های الکتریکی از موتور می‌بایست این پارامترها به‌صورت دقیق از پلاک موتور آسنکرون خوانده و ثبت گردد، اگر توان موتور و اینورتر به‌حد قابل توجهی فاصله داشته‌باشد، درایو عملکرد صحیحی نخواهد داشت.	⊙
P12.03	سرعت نامی AM2	1 تا 3600rpm	توجه: در صورت تنظیم مجدد توان نامی موتور (P02.01) و تغییر در آن مقادیر پارامترهای P02.02 تا P02.10 به مقدار دهی اولیه کارخانه باز می‌گردد.	⊙
P12.04	ولتاژ نامی AM2	0 تا 1200V		⊙
P12.05	جریان نامی AM2	0.8 تا 6000.0A		⊙
P12.06	مقاومت استاتور AM2	0.001 تا 65.535 اهم	پس از پایان اتوتیونینگ، پارامترهای P02.06 تا P02.10، به‌صورت خودکار تنظیم می‌گردند. این پارامترها جهت عملکرد صحیح موتور به‌ویژه در مد کنترل برداری بوده و می‌بایست با احتیاط عمل کرد.	○
P12.07	مقاومت روتور AM2	0.001 تا 65.535 اهم		○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد
پیش فرض	تنظیم			
P12.08	اندوکتانس پراکندگی AM2	با تغییر توان موتور پارامترهای وابسته به توان تعریف شده جدید، اصلاح می شوند و می بایست جهت عملکرد بهتر اتوتیون جدید صورت گیرد.	0.1 تا 6553.5mH	○ بسته به مدل
P12.09	اندوکتانس متقابل AM2		0.1 تا 6553.5mH	○ بسته به مدل
P12.10	جریان بی باری AM2		0.1 تا 6553.5A	○ بسته به مدل
P12.15	توان نامی SM2	موتور سنکرون شماره ۲ SM2=synchronous motor 2; پس از پایان اتوتیونینگ، پارامترهای P02.20 تا P02.22، به صورت خودکار تنظیم می گردند. این پارامترها جهت عملکرد صحیح موتور به ویژه در مد کنترل برداری بوده و می بایست با احتیاط عمل کرد.	0.1 تا 3000.0kW	○ بسته به مدل
P12.16	فرکانس نامی SM2 (فرکانس حداکثر)		0.01Hz تا P00.03	○ بسته به مدل
P12.17	تعداد قطب های SM2	هنگامیکه اتوتیون چرخشی (P00.15=1) انجام می شود پارامتر P02.23 به صورت اتوماتیک تنظیم می گردد ولی هنگامیکه اتوتیون استاتیک (P00.15=2) انجام می دهید این پارامتر تنظیم نمی شود و می بایست مطابق با فرمول های زیر محاسبه و دستی تنظیم گردد.	1 تا 128	○ بسته به مدل
P12.18	ولتاژ نامی SM2	(۱) اگر بر روی پلاک موتور پارامتر Counter-electromotive force constant Ke وجود داشته باشد.	0 تا 1200V	○ بسته به مدل
P12.19	جریان نامی SM2	(۲) اگر بر روی پلاک موتور پارامتر Counter-electromotive force constant E' وجود داشته باشد.	0.8 تا 6000.0A	○ بسته به مدل
P12.20	مقاومت استاتور SM2	(۳) اگر هیچ کدام بر روی پلاک موتور نبود.	0.001 تا 65.535 اهم	○ بسته به مدل
P12.21	اندوکتانس محور D موتور SM2	فرمول $E = (K_e * \pi n * 2\pi) / 60$	0.1 تا 655.35mH	○ بسته به مدل
P12.22	اندوکتانس محور Q موتور SM2	فرمول $E = E' * \pi n / 1000$	0.1 تا 655.35mH	○ بسته به مدل
P12.23	ثابت Back EMF SM2 موتور	فرمول $E = P / \sqrt{3} * I$	0 تا ۱۰۰۰۰	○ بسته به مدل
P12.24	موقعیت قطب ابتدایی SM2 (رزرو)	دور موتور P و n توان موتور و اجرایی نامی می باشد.	0 تا FFFFH (رزرو)	○ بسته به مدل
P12.25	شناسایی جریان SM2 (رزرو)		0% تا 50% (جریان نامی موتور) (رزرو)	○ بسته به مدل
P12.26	محافظت از اضافه بار موتور ۲	0. غیر فعال 1. این مد جهت موتورهای استاندارد معمولی به کار می رود و سیستم حفاظتی درایو با توجه به استفاده از موتور معمولی (موتورهای که پروانه خنک سازی آن روی شفت خود همین موتور است) که عملیات خنک سازی آنها در زیر فرکانس 30Hz به جهت کاهش دور فن پشت موتور بسیار ضعیف گردیده است، مقدار اضافه بار مجاز موتور را در فرکانس های پایین کاهش می دهد.	2	◎

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
		2: در این مد سیستم حفاظتی درایو به جهت اینکه نوع موتور مخصوص فرکانس متغیر (موتورهای با فن مستقل الکتریکی در پشت موتور) در نظر می گیرد و در کلیه فرکانس ها شرایط اضافه بار موتور، نامی بوده و وابسته به دور موتور نمی باشد.		
P12.27	ضریب محافظت اضافه بار موتور ۱	زمان اضافه بار موتور $In M = I_{out} / (In * K)$ که In جریان نامی موتور است ، I_{out} جریان خروجی درایو و K ضریب محافظت موتور است. بنابراین، هر چه مقدار K بزرگ تر باشد، مقدار M نیز کوچک تر است. هنگامی که $M = 116\%$ ، محافظت پس از اضافه بار موتور به مدت بیش از ۱ ساعت انجام می شود؛ هنگامی که $M = 150\%$ ، محافظت پس از اضافه بار موتور به مدت بیش از ۱۲ دقیقه انجام می شود؛ هنگامی که $M = 180\%$ ، محافظت پس از اضافه بار موتور به مدت بیش از ۵ دقیقه انجام می شود؛ هنگامی که $M = 200\%$ ، محافظت پس از اضافه بار موتور به مدت بیش از ۶۰ ثانیه انجام می شود؛ و هنگامی که $M \geq 400\%$ باشد، محافظت بلافاصله انجام می شود. محدوده تنظیم 20.0% ~ 120.0%	100.0 %	○
P12.28	ضریب تصحیح توان موتور ۲	این ضریب جهت تصحیح نمایش توان موتور می باشد و تأثیری در عملکرد کنترل درایو ندارد. محدوده تنظیم: 0.00 تا 3.00	0	●
P12.29	نمایش پارامترهای موتور دوم	0: فقط پارامترهای مرتبط با جریان موتور نمایش داده می شود 1: کلیه پارامترها نمایش داده می شوند.	0	
۱۰-۱۴- گروه P13: پارامترهای رزرو				
P13.00	ضریب کاهش جریان منبع	0.0 تا 100.0%	80.0%	◎
P13.01	مد تست قطب اصلی	0: غیر فعال 1: سوپر پوزیشن فرکانس بالا 2: سوپر پوزیشن پالسی	0	◎
P13.02	منبع جریان ۱	جریان Positioning قطب مغناطیسی این جریان در فرکانس های زیر فرکانس جابجایی جریان (P13.04) معتبر است. افزایش این جریان باعث افزایش گشتاور استارت می گردد. محدوده تنظیم: 0.0% تا 100.0% (جریان نامی موتور)	20.0%	○
P13.03	منبع جریان ۲	جریان Directional قطب مغناطیسی این جریان در فرکانس های بالای فرکانس جابجایی جریان (P13.04) معتبر است. به صورت جنرال نیازی به تغییر این پارامتر نیست. محدوده تنظیم: 0.0% تا 100.0% (جریان نامی موتور)	10.0%	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P13.04	فرکانس جایجایی منبع جریان	محدوده تنظیم: 0.0% تا 80.0 % (ماکزیم فرکانس)	20.0%	○
P13.05	رزرو			○
P13.06	ولتاژ سوپریوزیشن پالسی	محدوده تنظیم: 0.0% تا 300.0% (جریان نامی موتور)	100.0 %	◎
P13.07	پارامتر کنترل 0	محدوده تنظیم: 0.0% تا 400.0%	0.0%	○
P13.08	پارامتر کنترل 1	محدوده تنظیم: 0x0000 تا 0xFFFF	0x0000 0	○
P13.09	پارامتر کنترل 2	محدوده تنظیم: 0.0 تا 655.35	2.00	○
P13.10	زاویه اولیه ماشین سنکرون	محدوده تنظیم: 0.0 تا 655.35	0.0	○
P13.11	زمان تشخیص خروج از کنترل	این پارامتر ضد ناسازگاری تنظیم کنترل (anti-maladjustment) می‌باشد. با افزایش مقدار این پارامتر پاسخ سیستم را به هنگامی که اینرسی بار زیاد است کند کنید محدوده تنظیم: 0.0 تا 10.0s	0.5	○
P13.12	ضرب جبران سازی فرکانس بالا	این پارامتر جهت کاهش ارتعاشات در حالتی که سرعت موتور بیش از سرعت نامی می‌باشد، استفاده می‌گردد. محدوده تنظیم: 0.0 تا 100.0%	0.0%	○
P13.13	جریان تابع ترمز اتصال کوتاه	وقتی پارامتر استارت مقدار صفر تنظیم گردد (P01.00 = 0) و همچنین پارامتر P13.14 را روی مقدار غیر صفر تنظیم کنید در اینصورت درایو قبل از شروع به راه اندازی وارد تابع ترمز اتصال کوتاه می‌شود.	0.0%	○
P13.14	زمان ماندگاری ترمز قبل از راه‌اندازی (مگنتایز کردن موتور)	همچنین هنگامی که فرکانس جاری درایو در هنگام توقف درایو کمتر از P01.09 است و همچنین پارامتر P13.15 را روی مقدار غیر صفر تنظیم کنید درایو ابتدا تابع ترمز کوتاه اتصال را انجام داده و سپس ترمز DC را در زمان تعیین‌شده توسط P01.12 انجام می‌دهد. (رجوع به دستورالعمل P01.12 – P01.09) دامنه تنظیم P13.13: 0.0 تا 150.0% (درایو) دامنه تنظیم P13.14: 0.00 تا 50.00s دامنه تنظیم P13.15: 0.00 تا 50.00s	0.00s	○
P13.15	زمان ماندگاری ترمز هنگام توقف		0.00s	○
۱۰-۱۵- گروه P14: ارتباط سریال				
P14.00	انتخاب آدرس درایو	دامنه تنظیمات: ۱-۲۴۷ آدرس کلید درایوها به‌عنوان اسلیو (Slave) می‌بایست بین ۱ تا ۲۴۷ تنظیم گردد و آدرس هر درایو به‌صورت منحصر و یکتا می‌باشد. وقتی مس‌تر (master) در حال نوشتن فریم جهت ابلاغ به کلید Slave می‌باشد آدرس صفر را انتخاب می‌کند. لذا همه اسلیوهای موجود در فیلدباس MODBUS می‌توانند این فریم را دریافت کنند، اما اسلیوها جواب نمی‌دهد. (Broadcast) این نکته اساسی برای	1	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
		ارتباط Point to Point بین سیستم بالادست و درایو است. توجه: آدرس اسلیو نمی‌تواند 0 باشد.		
P14.01	نرخ انتقال داده بین درایو و سیستم فرمان شبکه (Baudrate)	سرعت انتقال دیتا بین سیستم کنترل مرکزی و درایو را تنظیم کنید. 1200BPS:0 2400BPS:1 4800BPS:2 9600BPS:3 19200BPS:4 38400BPS:5 57600BPS:6 115200BPS:7 توجه: این نرخ انتقال دیتا بایستی دقیقاً با سیستم مرکزی شبکه یکی باشد. در غیر این صورت، ارتباط برقرار نمی‌شود.	4	○
P14.02	نوع فریم مدباس	تعریف فریم داده بین سیستم کنترل مرکزی و درایو باید یکسان باشد. در غیر این صورت، ارتباط برقرار نمی‌شود. 0: بدون بیت پریتی (1, 0.8 N) برای RTU 1: پریتی زوج (1, 8, E) برای RTU 2: پریتی فرد (1, 8, O) برای RTU 3: بدون بیت پریتی (2, 8, N) برای RTU 4: پریتی زوج (2, 8, E) برای RTU 5: پریتی فرد (2, 8, O) برای RTU	1	○
P14.03	تأخیر پاسخ	0-200ms این به معنی فاصله زمانی بین فاصله زمانی است که درایو داده‌ها را دریافت می‌کند و آنها را به سیستم کنترل مرکزی می‌فرستد. اگر تأخیر پاسخ کوتاه‌تر از زمان پردازش سیستم باشد، پس زمان تأخیر پاسخ زمان پردازش سیستم است، اگر تأخیر پاسخ بیشتر از زمان پردازش سیستم باشد، پس از مبادله سیستم با داده‌ها، تا زمان رسیدن تأخیر پاسخ منتظر می‌ماند تا داده‌ها به سیستم کنترل مرکزی ارسال شود.	5	○
P14.04	خطای زمان اضافی ارتباط با شبکه	بازه تنظیم: 0.1-60.0s وقتی پارامتر 0.0 تنظیم می‌شود، این پارامتر غیر فعال است. وقتی پارامتر غیر صفر تنظیم شود، اگر فاصله زمانی بین دو ارتباط از اضافه زمان ارتباط بیشتر باشد، سیستم "خطای ارتباطات 485" (CE) را گزارش می‌کند. عموماً این پارامتر را غیر فعال تنظیم می‌کنند.	0.0s	○
P14.05	پردازش خطای انتقال	0: هشدار و توقف آزادانه 1: بدون هشدار و ادامه به کار خود 2: بدون هشدار و توقف انتقال دیتا مطابق با روتین (فقط تحت کنترل ارتباطات) 3: بدون هشدار و توقف انتقال دیتا مطابق با روتین (تحت همه مدهای کنترل)	0	○
P14.06	پردازش ارتباطات	رقم یکان: 0: مد ارتباط با پاسخ: درایو به تمام دستورات خواندن و نوشتن نمایشگر بالایی پاسخ می‌دهد. 1: مد ارتباط بدون پاسخ: درایو فقط به دستور خواندن غیر از دستور نوشتن درایو پاسخ می‌دهد. با این روش می‌توان بازده ارتباطی را افزایش داد. رقم دهگان: 0: رمزگذاری ارتباط معتبر است. 1: رمزگذاری ارتباط معتبر نیست.	0x00	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
۱۶-۱۰- P15 : گروه تابع PROFIBUS/CANopen				
P15.00	نوع ماجول	انتخاب نوع ارتباط با شبکه 0: PROFIBUS 1: CANopen	0	⊙
P15.01	انتخاب آدرس درایو	دامنه تنظیمات: 1 تا 127 این تابع جهت تعیین آدرس درایو استفاده می شود. توجه: آدرس صفر به عنوان آدرس Broadcast می باشد و تنها درایوها از سیستم بالادست فرمان می گیرند و جوابی نمی دهند.	1	⊙
P15.02	دریافت	0: غیر معتبر 1: مقدار فرکانس تنظیمی (0 تا Fmax (unit: 0.01)	0	○
P15.03	دریافت	2: رفرنس PID (0 تا 1000 ، 1000 تا 1000.0%) 3: فیدبک PID (0 تا 1000 ، 1000 تا 100.0%)	0	○
P15.04	دریافت	4: تنظیم گشتاور (3000- تا 3000 ، 1000 متناظر با 100.0% جریان نامی موتور) 5: حد بالای فرکانس چرخش به راست (0 تا Fmax (unit: 0.01)	0	○
P15.05	دریافت	6: حد بالای فرکانس چرخش به چپ (0 تا Fmax (unit: 0.01)	0	○
P15.06	دریافت	7: حد بالای گشتاور موتوری (3000- تا 3000 ، 1000 متناظر با 100.0% جریان نامی موتور) 8: حد بالای گشتاور ترمزی (3000- تا 3000 ، 1000 متناظر با 100.0% جریان نامی موتور)	0	○
P15.07	دریافت	9: فرمان ترمینال های ورودی مجازی (0x0000 - 0x1FFF) 10: فرمان ترمینال های خروجی مجازی (0x0000 - 0x0FFF)	0	○
P15.08	دریافت	11: مقدار ولتاژ تنظیمی (تابع V/F مستقل تنظیم شوند) (0 تا 1000 ، 1000 متناظر با 100.0% ولتاژ نامی موتور)	0	○
P15.09	دریافت	12: مقدار تنظیمی خروجی AO1 (1000- تا 1000 ، 1000 متناظر با 100.0%) 13: مقدار تنظیمی خروجی AO2 (1000- تا 1000 ، 1000 متناظر با 100.0%)	0	○
P15.10	دریافت	14: MSB رفرنس موقعیت (با علامت)	0	○
P15.11	دریافت	15: LSB رفرنس موقعیت (بدون علامت)	0	○
P15.12	دریافت	16: MSB فیدبک موقعیت (با علامت) 17: LSB فیدبک موقعیت (بدون علامت) 18: تنظیم فیدبک موقعیت 19-20: رزرو	0	○
P15.13	ارسال	0: غیر معتبر	0	○
P15.14	ارسال	1: مقدار فرکانس در حال کار (*100, Hz)	0	○
P15.15	ارسال	2: مقدار فرکانس تنظیمی (*100, Hz)	0	○
P15.16	ارسال	3: ولتاژ بایس DC (*10, V)	0	○
P15.17	ارسال	4: ولتاژ خروجی (*1, V)	0	○
P15.18	ارسال	5: جریان خروجی (*10, A)	0	○
P15.19	ارسال	6: مقدار واقعی گشتاور خروجی (*10 , %)	0	○
P15.20	ارسال	7: مقدار واقعی توان خروجی (*10 , %)	0	○
P15.19	ارسال	8: سرعت در حال کار (*1, RPM)	0	○
P15.20	ارسال	9: سرعت خطی در حال کار (*1, m / s)	0	○
P15.20	ارسال	10: فرکانس رمپ (Ramp)	0	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P15.21	ارسال PZD10	11: کد فالت	0	○
P15.22	ارسال PZD11	12: مقدار تنظیمی AI1 (*100, V) 13: مقدار تنظیمی AI2 (*100, V) 14: مقدار تنظیمی AI3 (*100, V)	0	○
P15.23	ارسال PZD12	15: مقدار فرکانس پالس (*100, kHz) 16: وضعیت ترمینال های ورودی 17: وضعیت ترمینال های خروجی 18: مقدار PID رفرنس تنظیمی (*100, V) 19: مقدار PID فیدبک (*100, V) 20: مقدار گشتاور موتور 21: MSB رفرنس موقعیت (با علامت) 22: LSB رفرنس موقعیت (بدون علامت) 23: MSB فیدبک موقعیت (با علامت) 24: LSB فیدبک موقعیت (بدون علامت) 25: State Words	0	○
P15.24	متغیر موقت ۱ جهت ارسال PZD	0 تا 65535	0	○
P15.25	تنظیم زمان خطا جهت زمان اضافی ارتباط DP	0.0: غیر معتبر; 60.0s – 0.1 این پارامتر هنگامیکه 0.0 تنظیم شود غیر فعال می باشد در غیر اینصورت زمان بین دو ارتباط از این زمان بیشتر شود سیستم خطای “PROFIBUS Communication fault” (E-DP) می دهد.		○
P15.25	تنظیم زمان خطا جهت زمان اضافی ارتباط CAN/open	0.0: غیر معتبر; 60.0s – 0.1 این پارامتر هنگامیکه 0.0 تنظیم شود غیر فعال می باشد در غیر اینصورت زمان بین دو ارتباط از این زمان بیشتر شود سیستم خطای “CANopen Communication fault” (E-CAN) می دهد.		○
P15.27	نرخ انتقال دیتا CANopen	0: 1000k; 1: 800k; 2: 500k; 3: 250k; 4: 125k; 5: 100k; 6: 50k; 7: 20 k		○
۱۰-۱۷- گروه P16: گروه تابع Ethernet				
P16.00	تنظیم سرعت ارتباط Ethernet	0: تطبیق اتوماتیک 1: 100M full duplex 2: 100M full semiduplex 3: 10M full duplex 4: 10M full semiduplex	0	◎
P16.01	IP address 1	فرمت این آدرس به شکل زیر است: P16.01.P16.02.P16.03.P16.04 مثال: 192.168.0.1	0 – 255	◎
P16.02	IP address 2		0 – 255	◎
P16.03	IP address 3		0 – 255	◎
P16.04	IP address 4		0 – 255	◎
P16.05	Subnet mask 1		0 – 255	◎
P16.06	Subnet mask 2		0 – 255	◎

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم																											
P16.07	Subnet mask 3	مثال: 255.255.255.0	255	⊙																											
P16.08	Subnet mask 4		0	⊙																											
P16.09	Gateway 1	Subnet mask ارتباط Ethernet: فرمت این آدرس به شکل زیر است: مثال: 192.168.0.254	192	⊙																											
P16.10	Gateway 2		168	⊙																											
P16.11	Gateway 3		1	⊙																											
P16.12	Gateway 4		1	⊙																											
۱۰-۱۸-۱۷ : گروه P17 : توابع مانیتورینگ																															
P17.00	فرکانس تنظیم	نمایش فرکانس تنظیم جاری دامنه نمایش: 0.00Hz-P00.03	/	●																											
P17.01	فرکانس خروجی	نمایش فرکانس خروجی جاری دامنه نمایش: 0.00Hz-P00.03	/	●																											
P17.02	فرکانس رمپ	نمایش فرکانس رفرنس رمپ جاری دامنه نمایش: 0.00Hz-P00.03	/	●																											
P17.03	ولتاژ خروجی	نمایش ولتاژ خروجی جاری دامنه نمایش: 0-1200V	/	●																											
P17.04	جریان خروجی	نمایش جریان خروجی جاری دامنه نمایش: 0.0-3000.0A	/	●																											
P17.05	سرعت موتور	نمایش سرعت چرخش موتور. دامنه نمایش: 0-65535M	/	●																											
P17.06	جریان گشتاور ساز	نمایش جریانی که در موتور گشتاور را تولید می کند. دامنه نمایش: 3000.0A ~ 3000.0-																													
P17.07	جریان تحریک	نمایش جریانی که در موتور تحریک را می سازد. دامنه نمایش: 3000.0A ~ 3000.0-																													
P17.08	توان موتور	نمایش توان مصرفی جاری دامنه نمایش: 300_300%	/	●																											
P17.09	گشتاور خروجی	نمایش گشتاور خروجی دامنه نمایش: 250.0_250.0%	/	●																											
P17.10	فرکانس موتور ارزیابی شده	فرکانس ارزیابی شده روتور موتور دامنه نمایش: 0.00Hz تا P00.03	/	●																											
P17.11	ولتاژ باس DC	نمایش ولتاژ باس DC فعلی درایو: دامنه نمایش: 0.0 تا 2000.0V	/	●																											
P17.12	اعلام وضعیت ترمینال های ورودی -ON- OFF	نمایش حالت ترمینال های ورودی دیجیتال <table><tr><td>Bit8</td><td>Bit7</td><td>Bit6</td><td>Bit5</td><td>Bit4</td><td>Bit3</td><td>Bit2</td><td>Bit1</td><td>Bit0</td></tr><tr><td>HDI</td><td>S8</td><td>S7</td><td>S6</td><td>S5</td><td>S4</td><td>S3</td><td>S2</td><td>S1</td></tr><tr><td>مثال: 0x1FF</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> دامنه نمایش: 0000-01FF	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	HDI	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	مثال: 0x1FF	1	1	1	1	1	1	1	1	/	●
Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0																							
HDI	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1																							
مثال: 0x1FF	1	1	1	1	1	1	1	1																							
P17.13	اعلام وضعیت ترمینال های خروجی -ON- OFF	نمایش حالت ترمینال های خروجی دیجیتال <table><tr><td>Bit3</td><td>Bit2</td><td>Bit1</td><td>Bit0</td></tr><tr><td>RO2</td><td>RO1</td><td>HDO</td><td>Y</td></tr><tr><td>مثال: 0xF</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> دامنه نمایش: 0000-000F	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	RO2	RO1	HDO	Y	مثال: 0xF	1	1	1	/	●															
Bit3	Bit2	Bit1	Bit0																												
RO2	RO1	HDO	Y																												
مثال: 0xF	1	1	1																												

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P17.14	تنظیم دیجیتال فرکانس	نمایش تنظیم فرکانس از طریق صفحه کلید درایو دامنه نمایش: 0.00Hz-P00.03	/	●
P17.15	رفرنس گشتاور	نمایش گشتاور داده شده، درصد گشتاور فعلی موتور. دامنه نمایش: -300.0% تا (300.0% جریان نامی موتور)	/	●
P17.16	ولتاژ تنظیمی AI1	0.00 تا 10.00V	/	●
P17.17	ولتاژ تنظیمی AI2	0.00 تا 10.00V	/	●
P17.18	ولتاژ تنظیمی AI3	0.00 تا 10.00V	/	●
P17.19	ولتاژ ورودی AI1	نمایش سیگنال ورودی AI1 آنالوگ دامنه نمایش: 0.00-10.00V	/	●
P17.20	ولتاژ ورودی AI2	نمایش سیگنال ورودی AI2 آنالوگ دامنه نمایش: 0.00-10.00V	/	●
P17.21	ولتاژ ورودی AI3	نمایش سیگنال ورودی AI2 آنالوگ دامنه نمایش: -10.00_10.00V	/	●
P17.22	فرکانس ورودی HDI	نمایش فرکانس ورودی HDI دامنه نمایش: 0.000-50.000kHz	/	●
P17.23	مقدار رفرنس PID	نمایش مقدار مرجع PID دامنه نمایش: -100.0_100.0%	/	●
P17.24	مقدار فیدبک PID	نمایش مقدار فیدبک PID دامنه نمایش: -100.0_100.0%	/	●
P17.25	ضریب قدرت موتور	نمایش ضریب قدرت موتور دامنه نمایش: -1.00_1.00	/	●
P17.26	زمان Run بودن درایو	نمایش زمان Run بودن درایو دامنه نمایش: 0-65535min	/	●
P17.27	PLC ساده و مرحله جاری از سرعت چند پله ای	نمایش PLC ساده و مرحله فعلی سرعت چند مرحله ای دامنه نمایش: 0-15	/	●
P17.28	خروجی کنترلر ASR	نمایش گشتاور موتور در خروجی کنترلر ASR دامنه نمایش: (جریان نامی موتور) -300.0% - 300.0%	/	●
P17.29	نمایش زاویه شناسایی شده موتور سنکرون	نمایش زاویه قطب مغناطیسی موتور سنکرون دامنه نمایش: 0.0 تا 359.9	/	●
P17.30	جبران سازی فاز SM	دامنه نمایش: 180.0 تا -180.0	/	●
P17.31	رزرو		/	●
P17.32	رزرو		/	●

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P17.33	رفرنس جریان تحريك	نمایش رفرنس جریان تحريك در مد كنترل برداری دامنه نمایش: 3000.0 A – 3000.0 A-	/	●
P17.34	رفرنس جریان گشتاور	نمایش رفرنس جریان گشتاور در مد كنترل برداری دامنه نمایش: 3000.0 A – 3000.0 A-	/	●
P17.35	جریان AC ورودی	نمایش جریان AC ورودی دامنه نمایش: 0.0 – 5000.0A	/	●
P17.36	نمایش گشتاور خروجی	نمایش گشتاور خروجی؛ در صورت مثبت بودن گشتاور موتور و منفی گشتاور ترمزی است. دامنه نمایش: 3000.0 Nm – 3000.0Nm-	/	●
P17.37	انحراف PID	دامنه نمایش: 100.00%_100.00-	/	●
P17.38	خروجی PID	دامنه نمایش: 200.00%_200.00-	0.00%	●
P17.39	دانلود آستنباه پارامترها	دامنه نمایش: 0.00-29.00	0.00	●
۱۰-۱۹- گروه P18: توابع مانیتورینگ				
P18.00	فرکانس واقعی خوانده شده از انكودر	در صورت چرخش راست گرد، مقدار مثبت و در صورت چرخش چپ گرد مقدار نمایش داده شده منفی است. دامنه نمایش 3276.7 Hz – 3276.8-	/	●
P18.01	خواندن موقعیت انكودر	موقعیت شفت موتور به هنگام روشن شدن عدد صفر در نظر گرفته می شود و شمارش پالس های موقعیت شفت به نسبت چهار برابر پالس انكودر می باشد. مثال: اگر انكودر 1024 پالس باشد در يك دور ۳۶۰ درجه شفت این نمایش تا 4096 می رود و دوباره صفر می شود. دامنه نمایش: 0-65535	/	●
P18.02	خواندن موقعیت شفت تا پالس Z در ابتدای روشن شدن درایو	با تحرك در آوردن شفت موتور تعداد پالس های خوانده شده از موقعیت صفر انكودر كه در پارامتر P18.01 بیان شد تا زمانیکه به موقعیت پالس Z می رسد ثبت می نماید؛ دامنه نمایش: 0-65535	/	●
P18.03	MSB رفرنس موقعیت	مقدار رفرنس موقعیت؛ بعد از استاپ شدن مقدارش صفر می شود دامنه نمایش: 0-30000	/	●
P18.04	LSB رفرنس موقعیت	مقدار رفرنس موقعیت؛ بعد از استاپ شدن مقدارش صفر می شود دامنه نمایش: 0-65535	/	●
P18.05	MSB فیدبک موقعیت	مقدار فیدبک موقعیت؛ بعد از استاپ شدن مقدارش صفر می شود محدوده: 0-30000	/	●
P18.06	LSB فیدبک موقعیت	مقدار فیدبک موقعیت؛ بعد از استاپ شدن مقدارش صفر می شود محدوده: 0-30000	/	●
P18.07	انحراف موقعیت	انحراف بین موقعیت رفرنس و موقعیت جاری واقعی دامنه نمایش: 32767 – 32768-	/	●

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
●		رفرنس موقعیت پالس Z هنگامیکه اسپیندل استاپ است. دامنه نمایش: 32767 – 32768-	رفرنس موقعیت	P18.08
●		موقعیت جاری اسپیندل زمانیکه اسپیندل استاپ است. دامنه نمایش: 0 تا 359.99	موقعیت تنظیمی جاری اسپیندل	P18.09
●	/	موقعیت جاری اسپیندل در جهتی که استاپ شده است. دامنه نمایش: 0 تا 65535	موقعیت جاری اسپیندل	P18.10
●	/	نمایش جهت پاس Z هنگامیکه اسپیندل استاپ است. در وضعیت استاپ جهت راست و چپ ممکن است در چند پالس اشتباه باشد ولی بعد از تنظیم جهت پالس Z یا فاز AB انکودر یکسان خواهد شد. عدد صفر بیانگر راست گرد و عدد یک بیانگر چپ گرد است.	جهت پالس Z	P18.11
●		رزرو؛ دامنه نمایش 0 تا 359.99	زاویه پالس Z	P18.12
●		رزرو؛ دامنه نمایش 0 تا 65535	زمان فالت پالس Z	P18.13
●		بعد از روشن شدن دستگاه، تعداد پالس ها به صورت پیوسته شمارش خواهد شد. دامنه نمایش 0 تا 65535	MSB شمارش پالس انکودر	P18.14
●		بعد از روشن شدن دستگاه، تعداد پالس ها به صورت پیوسته شمارش خواهد شد. دامنه نمایش 0 تا 65535	LSB شمارش پالس انکودر	P18.15
●		فرکانس پالس به تنظیم فرکانس تبدیل می شود و به عنوان مد سرعت پالسی یا مد موقعیت پالسی نگهداری می شود. دامنه نمایش 0 تا 65535	متغیر یدکی	P18.16
●		فرکانس فرمان پالس A2 و B2 به فرکانس کنترل تبدیل گشته و این فرکانس جهت استفاده در مد سرعت پالسی و مد موقعیت پالسی قابل استفاده درایو خواهد بود. دامنه نمایش 0.0 تا 400.0Hz	فرکانس فرمان پالسی	P18.17
●	0.0Hz	فرکانس خروجی رگولاتور موقعیت در مد کنترل موقعیت (دامنه نمایش: 0.0~400.0Hz)	فیدبک فرمان پالسی	P18.18
●	0.00Hz z	فرکانس خروجی رگولاتور موقعیت در مد کنترل موقعیت (شمارش مبدل چرخشی 0~1024) 0~1024 , 0.00~400.00Hz	خروجی رگولاتور موقعیت	P18.19
●	0	زاویه موقعیت مغناطیسی در مختصات چرخشی (دامنه نمایش: 0~65535)	شمارش پالس در موقعیت چرخشی	P18.20
●	0.00	موقعیت جاری قطب مغناطیسی (دامنه نمایش: 0.00~359.99)	زاویه در موقعیت چرخشی	P18.21
●	0.00	دامنه نمایش: 0 تا 359.99	زاویه قطب	P18.22
●	0	دامنه نمایش: 0 تا 65535	State control word3	P18.23

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P18.24	MSB شمارش رفرنس پالس	بعد از روشن شدن درایو این شمارش به طور پیوست با تغییر موقعیت شفت موتور انجام می شود. دامنه نمایش: 0 تا 65535	0	●
P18.25	LSB شمارش رفرنس پالس	بعد از روشن شدن درایو این شمارش به طور پیوست با تغییر موقعیت شفت موتور انجام می شود. دامنه نمایش: 0 تا 65535	0	●
P18.26	گشتاور جبران ساز اینرسی	گشتاور جبران ساز اینرسی. دامنه نمایش: 100.00_100.00-	0.0%	●
P18.27	گشتاور جبران ساز اصطکاک	گشتاور جبران ساز اصطکاک. دامنه نمایش: 100.00_100.00-	0.0%	●
P18.28	نسبت درایو اسپیندل	نسبت تبدیل شفت انکودر به اسپیندل. (دامنه نمایش: 0 تا 65.535)	0.000	●
P18.30	جفت قطب	دامنه نمایش: 0 تا 65535	0	●
۱۰-۲۰ - گروه P20 : انکودر				
P20.00	نوع انکودر	0: انکودر پالسی افزایشده (Incremental) 1: انکودر ABZUVW 2: انکودر رزولور (Resolver) 3: انکودر Sin/Cos بدون CD 4: انکودر Sin/Cos با CD	0	◎
P20.01	تعداد پالس انکودر	تعداد پالس های که انکودر یک دور می چرخد. دامنه تنظیم: 0 - 60000	1024	◎
P20.02	جهت انکودر	دامنه تنظیم: 0x000 ~ 0x111 یکان دامنه تنظیم: جهت پالس 0 AB; همین توالی 1: برعکس این توالی زمانیکه انکودر خطای قطع "ENC10" و یا خطای برعکس بودن توالی "ENC1D" گزارش می شود. بایستی با این پارامتر توالی را برعکس کرد. دهگان دامنه تنظیم: جهت پالس 0 Z; هم جهت 1: برعکس; تنظیمی نیاز نیست. این تنظیم معمولاً هنگامیکه اسپیندل در توقف است و نیاز به دو جهت حرکت است استفاده می شود. صدگان دامنه تنظیم: جهت سیگنال قطب مغناطیسی; 0 هم جهت 1: برعکس; هنگامیکه شناسایی موقعیت قطب مغناطیسی (P20.11=1 یا P20.11=3) انجام می دهید و با موفقیت اجرا شود جهت سیگنال قطب به طور اتوماتیک تنظیم می گردد.		◎
P20.03	زمان تشخیص قطعی سیگنال	در مدت این زمان، قطعی سیگنال انکودر تشخیص داده می شود. دامنه تنظیم: 0.0 - 100.0s	1.0s	○
P20.04	زمان تشخیص خطای جهت انکودر	در مدت این زمان، خطای برعکس بودن سیگنال انکودر تشخیص داده می شود. دامنه تنظیم: 0.0 - 100.0s	1.0s	○
P20.05	زمان فیلترینگ	دامنه تنظیم: 0x00 ~ 0x99 ("یکان" "دهگان" 0x) یکان دامنه تنظیم: زمان فیلتر در سرعت های پایین متناظر با رابطه $2^A (0-9) * 125\mu s$ دهگان دامنه تنظیم: زمان فیلتر در سرعت های بالا متناظر با رابطه $2^A (0-9) * 125\mu s$	0x33	○
P20.06	نسبت سرعت موتور و انکودر	به هنگامی که انکودر روی شفت اصلی موتور نصب نشده است این نسبت یک نمی باشد و با این پارامتر آن را تنظیم نمایید. دامنه تنظیم: 0.001 - 65.535	1.000	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P20.07	پارامترهای تنظیم موتور سنکرون	دامنه تنظیم: 0x0000 ~ 0xFFFF Bit0: فعال کردن تصحیح پالس Z (کالیبره کردن پالس Z) Bit1: فعال کردن تصحیح زاویه انکودر (کالیبره کردن زاویه انکودر) Bit2: فعال کردن تشخیص سرعت SVC Bit3: مد اندازه گیری سرعت رزولوور Bit4: مدهای ستاندن پالس Z (Z pulse capture mode) Bit12: سیگنال تشخیص پالس Z	0x0003	○
P20.08	فعال کردن تشخیص قطعی پالس Z	یکان دامنه تنظیم: پالس Z; 0: غیر فعال; 1: فعال سازی تشخیص با فعال کردن این پارامتر قطع شدن پالس Z از درایو خطای "ENC12Z" ایجاد می گردد. تشخیص پالس Z به جهت جلوگیری از خطای استاپ کردن و یا از دست دادن کنترل هنگامیکه انکودر Incremental جهت موتورهای سنکرون استفاده می شود ضروری است. دهگان دامنه تنظیم: پالس UVW (موتور سنکرون); 0: غیر فعال; 1: فعال	0x10	○
P20.09	زاویه اولیه پالس Z	این زاویه نسبی موقعیت Z از موقعیت قطب مغناطیسی	0.00	○
P20.10	زاویه اولیه قطب مغناطیسی	این زاویه نسبی موقعیت انکودر به موقعیت مغناطیسی موتور است.	0.00	○
P20.11	شناسایی زاویه اولیه قطب مغناطیسی	با تنظیم این پارامتر به مقدار یک و یا دو سیستم کاراکتر "RUN-" را نشان می دهد و با فشردن شاسی "RUN" شروع به شناسایی می کند و نهایتاً کاراکتر "END-" را نشان می دهد زاویه های شناسایی شده در پارامترهای P20.09 و P20.10 ذخیره می گردند. دقیق ترین حالت جدا کردن کوپلینگ موتور از بار می باشد تا این زاویه اولیه قطب مغناطیسی از طریق اتوتیون چرخشی (P20.11=1) شناسایی گردد. 0: غیر فعال; 1: اتوتیون چرخشی; 2: اتوتیون با بار (ممکن است موتور بچرخد)	0	◎
P20.12	فیلترینگ پهنای پالس انکودر	دامنه تنظیم: 0.0~20.0us	0.5us	○
P20.13	فعال کردن بهینه سازی سرعت	0: غیر فعال 1: فعال	0	◎
۱۰-۲۱- گروه P21: تابع تنظیم موقعیت				
P21.00	تنظیمات پایه تابع موقعیت	دامنه تنظیم: 0x00~0x21 یکان دامنه تنظیم: مد کنترل موقعیت فقط در وضعیت مد کنترل برداری حلقه بسته کار می کند. مدهای کنترل سرعت و کنترل موقعیت می تواند توسط ترمینال به یکدیگر سوئیچ شوند 0: مد کنترل سرعت; 1: مد موقعیت یابی دهگان دامنه تنظیم: کانال تعیین موقعیت 0: رشته پالس از طریق ترمینال های کنترل A2 و B2 1: کانال موقعیت به صورت دیجیتال تعریف شده و از طریق پارامتر P21.17 با ضرایب P21.11 و P21.12 و تعیین مدهای دیجیتال توسط پارامتر P21.16 تنظیم می گردد. 2: موقعیت یابی از طریق سوئیچ فتو الکتریک: بعد از دریافت سیگنال از طریق ورودی دیجیتال S8 (تنظیم فانکشن شماره ۴۳) در موقعیت صدگان دامنه تنظیم: منبع فیدبک تابع موقعیت: رزرو		○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
		هزارگان دامنه تنظیم: مد سروو (Servo) Bit0: مد انحراف موقعیت: 0: Unbiased; 1: Biased Bit1: فعال سازی Servo. 0: غیر فعال (فعال از طریق ترمینال); 1: فعال (Enable) هنگامیکه در مد مکان یابی رشته پالس و یا مد مکان یابی اسپیندل هستیم، مد Servo فعال است ولی اگر این مد فعال نباشد جهت کار در مد Servo، بایستی فرمان RUN/Right و یا فرمان RUN/Left جهت چرخش موتور صادر گردد. Bit2: تعویض مد کنترل سرعت با کنترل موقعیت; 0: ابتدا استاپ شود و سپس سوئیچ گردد; 1: به صورت مستقیم سوئیچ گردد.		
P21.01	تنظیمات فرمان مد رشته پالس	دامنه تنظیم: 0x3133 ~ 0x0000 یکان دامنه تنظیم: مدهای رشته پالس: 0: پالس A/B (A جلوتر از B) 1: A پالس و B علامت 2: A پالس مثبت 3: A پالس منفی دهگان دامنه تنظیم: تنظیم جهت پالس Bit0: تنظیمات جهت Reverse: 0; Forward: 1 Bit1: تعیین یا جهت اعمالی 0: غیر فعال; 1: فعال صدگان دامنه تنظیم: انتخاب پالس و جهت 0: بدون ضریب دهی به فرکانس; 1: ضریب دهی به فرکانس هزارگان دامنه تنظیم: کنترل پالس Bit0: انتخاب نوع فیلترینگ; 0: فیلتر داخلی; 1: فیلترینگ معدل حرکتی Bit1: جلوگیری از Overspeed; 0: غیر فعال; 1: فعال		○
P21.02	گین تناسبی ۱ کنترل موقعیت	دو پارامتر گین تناسبی در مد کنترل موقعیت با نقطه شیفت براساس سرعت یا گشتاور که با پارامتر P21.04 تعیین می گردد. در حالت استاپ اسپیندل گین به صورت اتوماتیک سوئیچ می شود. در حالت دینامیک پارامتر P21.03 اعمال می شود اما در مد قفل، پارامتر P21.02 عمل خواهد کرد.	20.0	○
P21.03	گین تناسبی ۲ کنترل موقعیت	دامنه تنظیم: 0.0- 400.0	30.0	○
P21.04	آستانه شیفت گین تناسبی کنترل موقعیت	آستانه شیفت براساس نوع انتخاب این پارامتر است و در صورت انتخاب گشتاور، این آستانه مقدار گشتاور پارامتر P21.05 بوده و در صورت انتخاب سرعت، این آستانه مقدار سرعت پارامتر P21.06 می باشد. 0: بدون شیفت; 1: شیفت بر اساس گشتاور; 2: شیفت بر اساس سرعت; 3-5: رزرو	0	○
P21.05	شیفت گین گشتاور	دامنه تنظیم: (گشتاور نامی) 0.0- 100.0%	10.0%	○
P21.06	شیفت گین سرعت	دامنه تنظیم: (سرعت نامی) 0.0- 100.0%	10.0%	○
P21.07	ضریب فیلتر نرم شیفت گین	ضریب فیلتر نرم شیفت گین; دامنه تنظیم: 0- 15	5	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P21.08	خروجی کنترلر موقعیت	حد محدود سازی کنترلر موقعیت. اگر این حد صفر باشد کنترلر جهت مد گشتاور غیر معتبر خواهد بود ولی جهت کنترلر سرعت معتبر خواهد بود دامنه تنظیم: 0.0- 100.0% (P00.03)	20.0%	○
P21.09	دامنه پایدی موقعیت یابی	سیگنال پایان انجام موقعیت یابی به عنوان خروجی به شرط آنکه انحراف موقعیت زیر این مقدار و زمان تمام شدن بالای پارامتر زمان P21.10 باشد. دامنه تنظیم: 0 - 1000	10	○
P21.10	زمان شناسایی موقعیت یابی	دامنه تنظیم: 0.0 – 1000.0 ms	10.0 ms	○
P21.11	ضریب فرمان موقعیت (صورت کسر)	این ضریب جهت جابجایی موقعیت به صورت دیجیتال تعریف می شود. دامنه تنظیم: 0 تا 65535	1000	○
P21.12	ضریب فرمان موقعیت (مخرج کسر)	این ضریب جهت جابجایی موقعیت به صورت دیجیتال تعریف می شود. دامنه تنظیم: 0 تا 65535	1000	○
P21.13	گین فیدبک موقعیت	این پارامتر جهت رفرنس رشته پالس تنها هنگامی که به عنوان کنترلر موقعیت استفاده می شود کاربرد دارد. دامنه تنظیم: 0.00-120.00%	100.0 0%	○
P21.14	ضریب فیلترینگ فیدبک مد رشته پالس	ثابت زمانی فیلتر در مد رشته پالس جهت کنترلر موقعیت می باشد. دامنه تنظیم: 0.0 – 3200.0ms	3.0ms	○
P21.15	ضریب فیلترینگ رفرنس مد رشته پالس	ضریب فیلترینگ فیدبک در مد رشته پالس. دامنه تنظیم: 0.0 – 3200.0ms	0.0ms	○
P21.16	تنظیمات تابع موقعیت دیجیتال	دامنه تنظیم: 0x0000~0xFFFF Bit0: مد موقعیت یابی؛ 0: موقعیت نسبی؛ 1: موقعیت مطلق (نقطه مبدأ) Bit1: انتخاب لوپ موقعیت یابی؛ 0: لوپ از ترمینال؛ 1: لوپ به صورت اتوماتیک Bit2: مد چرخشی؛ 0: پیوسته؛ 1: تکراری Bit3: تنظیم دیجیتال P21.17؛ 0: مد Incremental؛ 1: Position Bit4: پیدا کردن موقعیت صفر؛ 0: یکبار جستجو؛ 1: جستجو با هر بار Run Bit5: مد تصحیح مبدأ؛ 0: تصحیح Real-time؛ 1: تصحیح تکی Bit6: انتخاب سیگنال کامل موقعیت یابی؛ 0: معتبر در زمان hole time؛ 1: همیشه معتبر Bit7: انتخاب موقعیت یابی اول؛ 0: نامعتبر؛ 1: معتبر Bit8: انتخاب فعال سازی سیگنال موقعیت؛ 0: سیگنال پالسی؛ 1: سیگنال سطح الکتریکی Bit9: کانال تنظیم موقعیت؛ 0: تنظیم پارامتر P21.17؛ 1: تنظیم Profibus/CANopen		○
P21.17	رفرنس دیجیتال تابع موقعیت	این پارامتر تعیین کننده موقعیت تنظیمی به صورت دیجیتال می باشد و موقعیت واقعی به صورت رابطه زیر بیان می شود: $\text{Actual position} = \text{P21.17} * \text{P21.11} / \text{P21.12}$ دامنه تنظیم: 0~65535		○
P21.18	تنظیم سرعت در تابع موقعیت	تنظیم سرعت حرکت جهت موقعیت یابی 0: پارامتر P21.19 1: ورودی آنالوگ A1؛ 2: ورودی A2؛ 3: A3؛ 4: ورودی پالس HDI		○

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○		انتخاب سرعت حرکت به موقعیت تنظیمی دامنه تنظیم: 0.1 تا ۱۰۰۰٪ فرکانس حداکثر	تنظیم سرعت تابع موقعیت یابی	P21.19
○		تنظیم شتاب گیری ACC/DEC در تابع موقعیت دامنه تنظیم شتاب افزایشی ACC: از فرکانس صفر هرتز تا پارامتر P00.03 دامنه تنظیم شتاب کاهشی DEC: از فرکانس P00.03 تا فرکانس صفر	زمان شتاب افزایشی تابع موقعیت	P21.20
○			زمان شتاب کاهشی تابع موقعیت	P21.21
○		ررزو: 0.00 ~ 50.00Hz	سرعت جستجو مبدأ	P21.23
○		ررزو: 0 ~ 64000	آفست موقعیت مبدأ	P21.24
○	0	عرض پالس سیگنال اتمام موقعیت یابی و استاپ اسپیندل دامنه تنظیم: 0.000~60.000s	عرض پالس سیگنال اتمام موقعیت یابی	P21.25
○	.	(۱) تعریف ورودی دیجیتال با تابع عملکرد ترمینال شماره ۵۰ (فعال کردن پالس سوپرپوزیشن): با لبه مثبت این ورودی دیجیتال پالس به تعداد پارامتر P21.26 افزایش می یابد پالس ها بر اساس نرخ تعیین شده پارامتر P21.27 تنظیم پالس کانال را جبران می نمایند	تعداد پالس سوپرپوزیشن	P21.26
○	8.0/m s	(۲) تعریف ورودی دیجیتال با تابع عملکرد ترمینال شماره 31 (پالس ها افزاینده باشند): با فعال شدن این ترمینال، پالس ها به پالس های کانال تنظیم با نرخ P21.27 اضافه می گردند. توجه کنید با توجه به مقدار پارامتر P05.11 به مقدار واقعی سوپرپوزیشن کمی تغییر نماید. به طور مثال اگر P21.27 مقدار 1.0/ms باشد و ترمینال ورودی دیجیتال S5 (P5.05=31) با عرض 0.5s فعال شود مقدار پالس اضافه شده ۵۰۰ پالس می باشد. (۳) تعریف ورودی دیجیتال با تابع عملکرد ترمینال شماره 32 (پالس ها کاهنده باشند): عملکرد این ورودی مشابه ورودی فوق با این اختلاف که شمارش تعداد پالس ها منفی می باشد. (۴) تعریف ورودی دیجیتال با تابع عملکرد ترمینال شماره 28 (پالس تابع): پالس این ورودی تنها به هنگام فعال بودن سوپر پوزیشن معتبر خواهد بود و بعد از آن نامعتبر می شود. دامنه تنظیم: P21.26 : 32767~9999- دامنه تنظیم: P21.27 : 0~3000.0/ms	نرخ پالس سوپرپوزیشن	P21.27
○	0.5s	زمان ACC/DEC بعد از پالس Prohibition . دامنه تنظیم: P21.27 : 0.00~300.00s	زمان ACC/DEC بعد از غیر فعال شدن پالس	P21.28
○	10.0 ms	وقتی P0.06=12 و یا P0.07=12 باشد ثابت زمانی فیلتر رشته پالس هنگامیکه در مد سرعت قرار می گیرد و به عنوان رفرنس سرعت می باشد. 0~3200.0ms	ثابت زمانی فیلتر سرعت (مد سرعت رشته پالس)	P21.29

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P21.30	تنظیمات Tap پیوسته	دامنه تنظیم: 0~0x31 یکان دامنه تنظیم: انتخاب فعال سازی 0: فعال شدن از طریق ترمینال (ورودی دیجیتال تابع عملکرد 58) 1: فعال شدن داخلی دهگان دامنه تنظیم: انتخاب ورودی آنالوگ 0: AI3 ; 1: AI1 ; 2: AI2 ;	0x00	○
P21.31	تبدیل گیربکس الکترونیکی	از طریق ترمینال ورودی (تابع عملکرد شماره 28) قابل انتخاب است. دامنه تنظیم: 1~65535	1000	○
P21.32	ماکزیمم فرکانس Tap	دامنه 0.0~400.00Hz	50.00 Hz	○
P21.33	بدون استفاده		0	○
P21.34	عرض فیلترینگ پالس	دامنه 0.0 ~ 20.0us	0.5us	○
۱۰-۲۲- گروه P22 : تابع موقعیت اسپیندل				
P22.00	مد موقعیت (Position) اسپیندل	دامنه تنظیم: 0x0000~0xFFFF Bit0: فعال کردن (Enable) مد موقعیت اسپیندل 0: غیر فعال ; 1: فعال Bit1: انتخاب موقعیت صفر 0: پالس ورودی ; 1: Z ترمینال ورودی Bit2: جستجوی موقعیت صفر 0: یکبار جستجو ; 1: هر زمان Bit3: فعال کردن تصحیح نقطه رفرنس (کالیبراسیون) 0: غیر فعال ; 1: فعال Bit4: کنترل مد موقعیت 1 0: به سمت جهت تنظیمی ; 1: به سمت نزدیک ترین جهت Bit5: کنترل مد موقعیت 2 0: به سمت جلو ; 1: به سمت عقب Bit6: تصحیح صفر 0: سطح الکتریکی ; 1: پالس Bit7: مد تصحیح (مد کالیبراسیون صفر) 0: اولین تصحیح ; 1: تصحیح جاری Bit8: رزرو Bit9: انتخاب سیگنال 0: سیگنال سطح الکتریکی ; 1: سیگنال پالس Bit10: منبع پالس Z 0: از موتور ; 1: از اسپیندل Bit11~Bit15: رزرو		

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	10.00 Hz	سرعت کند اسپیندل جهت توقف	سرعت پله استاپ اسپیندل	P22.01
○	3.0S	این شتاب کاهشی مقدار زمانی است که اسپیندل از فرکانس ماکزیمم به صفر هرتز می رسد. محدوده تنظیم: 0.0 تا 100.0s	شتاب DEC اسپیندل	P22.02
○	•	چهار موقعیت صفر اسپیندل می توان از طریق ورودیهای دیجیتال تعریف نمود دو فانکشن ترمینال شماره 46 و 47 می توانند 4 موقعیت را تنظیم کنند (گروه P05 تعریف فانکشن های ورودیهای دیجیتال) دامنه تنظیم: 0 تا 39999	موقعیت صفر اسپیندل 0	P22.03
○	•		موقعیت صفر اسپیندل 1	P22.04
○	•		موقعیت صفر اسپیندل 2	P22.05
○	•		موقعیت صفر اسپیندل 3	P22.06
○	15.00		موقعیت مقیاس زاویه ای 1	P22.07
○	30.00	تعداد هفت موقعیت مقیاس زاویه ای توسط سه ترمینال ورودی دیجیتال با شماره عملکرد 48 و 49 و 50 قابل انتخاب است دامنه تنظیم: 0.00 تا 359.99	موقعیت مقیاس زاویه ای 2	P22.08
○	45.00		موقعیت مقیاس زاویه ای 3	P22.09
○	60.00		موقعیت مقیاس زاویه ای 4	P22.10
○	90.00		موقعیت مقیاس زاویه ای 5	P22.11
○	120.0 0		موقعیت مقیاس زاویه ای 6	P22.12
○	180.0 0		موقعیت مقیاس زاویه ای 7	P22.13
○	1.000		نسبت درایو اسپیندل به شتت محرک	P22.14
○		این پارامتر جهت تعیین آفست صفر اسپیندل به کار می رود اگر موقعیت صفر اسپیندل پارامتر P22.03 باشد موقعیت نهایی صفر جمع دو مقدار P22.03 و این پارامتر است. دامنه تنظیم: 0.000 – 39999	تنظیم نقطه صفر اسپیندل	P22.15

۱۱- اشکال یابی خطاها در درایو

در این فصل نحوه ریست کردن فالت ها و مشاهده سابقه فالت شرح داده شده است. همچنین همه پیام های هشدار و فالت از جمله علت احتمالی و اقدامات اصلاحی جنرال توضیح داده شده است.



فقط برق کاران واجد شرایط می توانند درایو را نگهداری کنند. قبل از کار روی درایو، نکات ایمنی را در بخش اقدامات احتیاطی ایمنی بخوانید.

۱۱-۱- علائم هشدار و فالت

فالت توسط نشانگر LED در روی صفحه پانل نشان داده شده است. وقتی چراغ TRIP روشن است، پیام فالت روی صفحه نمایش نشان دهنده حالت غیر عادی درایو است. با استفاده از مرجع اطلاعاتی در این فصل، علت هشدار و فالت را می توان شناسایی و اصلاح کرد. در غیر این صورت، با شرکت پرتو صنعت تماس بگیرید.

۱۱-۲- چگونگی ریست (RESET)

درایو را می توان با فشار دادن کلید صفحه کلید STOP/RST و یا از طریق ورودی دیجیتال و یا قطع و وصل مجدد برق شهر ریست کرد. وقتی عیب برطرف شد، موتور می تواند دوباره راه اندازی شود.

۱۱-۳- تاریخچه فالت

پارامتر P07.27 – P07.32 شش فالت اخیر را ذخیره می کند. جهت عیب یابی درایو، به کمیت های اندازه گیری شده توسط درایو، گروه پارامترهای نمایشگر (P07.33 تا P07.56) که مبین عملکرد درایو به هنگام بروز آخرین سه خطا می باشد، رجوع نمایید.

۱۱-۴- دستورالعمل های رفع اشکال در درایو

بعد از فالت درایو به صورت زیر عمل کنید:

۱. بررسی کنید که صفحه کلید مشکلی ندارد. در غیر این صورت، لطفاً با دفتر محلی پرتو صنعت تماس بگیرید.
۲. پارامترهای اندازه گیری شده قبل از وقوع خطا در گروه P07 را بررسی کرده و شرایط وقوع خطا را با توجه به پیغام خطایی که روی پانل آمده است آنالیز نمایید.
۳. جداول ذیل راه حل هایی را که عموماً در رفع خطاها استفاده می شوند عنوان کرده است و از آنها در رفع فالت کمک بگیرید.
۴. شرایط وقوع خطا را از اپراتورها پرس و جو کنید آنها می توانند در بررسی دقیق تر خطا کمکتان کنند.

۵. اگر در صورت ریست کردن فالت، مجدداً پیغام خطا تکرار شد بررسی بیشتری نمایید و از پشتیبانی خدمات تعمیرات کمک بگیرید.

کد فالت	نوع فالت	علت احتمالی	چه باید کرد
OUt1	فالت IGBT فاز U	• شتاب خیلی سریع است • خطای مژول IGBT • سوء عملکرد ناشی از تداخل مغناطیسی وجود دارد. • اتصال سیم‌های به درایو خوب نیست، اتصال زمین به درستی انجام نشده است. • ترمز مکانیکی موتور آزاد نکرده است.	• زمان شتاب را افزایش دهید • واحد تغذیه را چک کنید • سیم‌های خروجی درایو را بررسی کنید و مطمئن شوید در خروجی درایو اتصال کوتاهی دیده نمی‌شود. • شفت موتور قفل نشده باشد.
OUt2	فالت IGBT فاز V		
OUt3	فالت IGBT فاز W		
OC1	اضافه جریان به هنگام شتاب افزایشده	• شتاب افزایشده و یا کاهنده خیلی سریع هستند. • ولتاژ شبکه بسیار کم است. • قدرت درایو خیلی کم است. • بار گذرا است یا غیر طبیعی داشته است. • اتصال زمین داشته است و یا در خروجی از دست دادن فاز به موتور داشته است . • تداخل شدید خارجی وجود دارد. • حفاظت اضافه ولتاژ فعال نبوده است.	• زمانهای شتاب افزایشده و یا کاهنده سرعت را زیاد نمایید. • درایو را با توان بیشتری انتخاب کنید • بررسی کنید که آیا موتور اتصال کوتاه به زمین است یا گردش موتور روی شفت آن منظم نیست. • اتصالات خروجی را بررسی کنید. • بررسی کنید که آیا تداخل شدیدی ناشی از اتصال کوتاه و یا سوئیچینگ شبکه در اطراف درایو وجود داشته است. • تنظیم پارامترهای توابع مرتبط به جهت ایجاد جریان اضافی در موتور
OC2	اضافه جریان به هنگام شتاب کاهنده		
OC3	اضافه جریان هنگام کار با سرعت ثابت		
OV1	اضافه ولتاژ هنگام شتاب	• ولتاژ ورودی غیر طبیعی است و خارج از تلورانس استاندارد درایو است. • فیدبک انرژی زیادی وجود دارد. • اجزای ترمز وجود ندارد.	• توان ورودی را بررسی کنید. • بررسی کنید که آیا زمان DEC بار خیلی کوتاه است یا درایو به هنگام استارت، موتور در حال چرخش را بایستی به گردش در آورد.
OV2	اضافه ولتاژ هنگام کاهش شتاب		
OV3	اضافه ولتاژ هنگام کار با سرعت ثابت		

		• بار دارای اینرسی زیاد است و کاهش سرعت موجب انرژی برگشتی زیادی به درایو می‌گردد. • ممکن است اتصالی ناقص در فازهای موتور وجود دارد. • ممکن است موتور در حال حرکت در جهت چرخش معکوس را می‌خواهد بگرداند	• پارامتر ترمز دینامیکی فعال نیست و یا یونیت ترمز دینامیکی خارجی نیاز می‌باشد. • تنظیم پارامترهای توابع مرتبط را بررسی کنید.
UV	کاهش ولتاژ باس DC	• ولتاژ منبع تغذیه بسیار کم است. • حفاظت اضافه ولتاژ فعال نیست.	• توان ورودی خط تغذیه را بررسی کنید. • تنظیم پارامترهای مرتبط را بررسی کنید.
OL1	اضافه بار موتور	• ولتاژ منبع تغذیه بسیار کم است. • جریان نامی تنظیم موتور نادرست است. • اجزای مکانیکی متصل به موتور ایجاد ممانعت در چرخش منظم موتور دارند یا بار مکانیکی بیش از حد بزرگ باعث اضافه بار گشته است.	• توان ورودی خط تغذیه را بررسی کنید. • جریان نامی موتور را تنظیم مجدد کنید. • بار را بررسی کنید و چک کنید موتور در دور مینیمم می‌تواند به راحتی بچرخد.
OL2	اضافه بار درایو	• شتاب خیلی سریع است • ولتاژ منبع تغذیه بسیار کم است. • بار خیلی سنگین است. • توان موتور خیلی زیاد است. • اشکال در اتصالات قدرت درایو وجود دارد.	• زمان ACC را افزایش دهید • پس از توقف از شروع مجدد خودداری کنید. • قدرت خط تغذیه را بررسی کنید. • اگر در راه اندازی هستید بایستی مشخصات درایو و بار و اتصالات قدرت درایو را دقیق بررسی نمایید.
OL3	اضافه بار الکتریکی	درایو با توجه به مقدار تعیین شده، قبل از اضافه بار هشدار را گزارش می‌دهد	بار و نقطه قبل از هشدار اضافه بار را بررسی کنید.
SPI	قطع فاز ورودی درایو	افت فاز یا نوسان ورودی R, T, S	• توان ورودی را بررسی کنید.

			وضعیت اتصالات شبکه را چک کنید.
SPO	قطع فاز در خروجی درایو	خروجی فازهای U, V, W (با سه فاز بار نامتقارن جدی بار)	- توزیع خروجی را بررسی کنید - موتور و کابل را بررسی کنید.
OH1	اضافه دمای یکسوساز ورودی	گرفتگی مجرای هوا یا خرابی فن	- مجرای هوا یا فن را تمیز کنید - دمای محیط را کاهش دهید.
OH2	اضافه دمای IGBT	- دمای محیط خیلی زیاد است. - زمان اضافه بار طولانی است.	
EF	فالت خارجی	اعلام خطای خارج از درایو از طریق ترمینال های ورودی دیجیتال Sx	بررسی خطای خارجی
CE	فالت ارتباطات	- تنظیمات نرخ دیتا و نوع فریم - خطا در سیم کشی - ارتباطات رخ می دهد. - آدرس ارتباطی اشتباه است. - تداخل شدیدی در برقراری ارتباط وجود دارد.	- نرخ ارسال دیتا مناسب را تنظیم کنید. - اتصال ارتباطی را بررسی کنید - آدرس ارتباطی مناسب را تنظیم کنید. - از کابل شیلدار زوج تابیده استفاده کنید و فیزیک نصب را از جهت اختلالات مغناطیسی بهبود ببخشید.
ItE	فالت تشخیص جریان	- اتصال برد کنترل خوب نیست. - اشکال در سنسور هال جریانی - اشکال در مسیر جریان به موتور	- اتصالات خروجی را بررسی کرده و دوباره وصل کنید. - تعویض سنسور اندازه گیری جریان (هال سنسور) - کنترل پنل اصلی را تغییر دهید.
tE	فالت اتوتیون	- ظرفیت موتور با ظرفیت درایو مطابقت ندارد. - پارامتر نامی موتور به درستی تنظیم نمی شوند. - اختلاف مقادیر بین تنظیم خودکار پارامترها و پارامتر استاندارد بسیار زیاد است. - اضافه زمان خودکار	- مدل درایو را تغییر دهید - پارامتر نامی را مطابق پلاک موتور تنظیم کنید. - بار موتور را خالی کرده و دوباره شناسایی کنید. - اتصال موتور را بررسی کرده و پارامتر را تنظیم کنید.

• بررسی کنید که فرانکس حد بالا بالای 2/3 فرانکس نامی باشد.			
• برای تنظیم مجدد STOP/RST را فشار دهید. • کنترل پنل اصلی را تغییر دهید.	• خطای کنترل نوشتن و خواندن پارامترها • آسیب به EEPROM	EEP	فالت E ² PROM
• سیگنال فیدبک PID را چک کنید • سیگنال منبع PID را چک کنید • تنظیمات فیدبک را مجدد بازبینی کنید.	• فیدبک PID آفلاین است • فیدبک PID دیده نمی شود.	PIDE	فالت فیدبک PID
• واحد ترمز را بررسی کرده و مقاومت ترمز جدید را عوض کنید. • مقاومت ترمز را زیاد کنید. • با بخش سرویس درایو تماس بگیرید.	• خرابی مدار ترمز یا آسیب رسیدن به مقاومت ترمز • مقدار اهم مقاومت ترمز خارجی کافی نیست.	bCE	فالت واحد ترمز
• بررسی کنید اتصال موتور عادی است یا خیر • سنسور اندازه گیری جریان (Hall sensor) را عوض کنید. • کنترل پنل اصلی را تغییر دهید. • پارامترهای موتور را به درستی تنظیم کنید.	• خروجی درایو با زمین اتصال کوتاه دارد. • در مدار تشخیص جریان خطا وجود دارد. توان واقعی موتور با توان نامی موتور اختلاف زیادی دارد.	ETH1 ETH2	فالت زمین ۱ فالت زمین 2
• بار را بررسی کرده و از طبیعی بودن آن اطمینان حاصل کنید. • زمان تشخیص را افزایش دهید. بررسی کنید که آیا پارامترهای کنترل طبیعی هستند.	• بار بیش از حد سنگین یا متوقف شده است.	dEu	فالت انحراف سرعت
• سیم های صفحه کلید را بررسی کرده و از خطایی اطمینان حاصل کنید. • محیط را بررسی کنید و از منبع تداخل خودداری کنید	• اتصال سیم های صفحه کلید خوب نیست یا خراب است. • سیم صفحه کلید بیش از حد طولانی است و	STo	فالت تنظیم پارامتر

		• تحت تأثیر تداخل شدید قرار می گیرد. • پارامترهای اتوتیون درست تنظیم نشده اند. • خطای مدار در ارتباط صفحه کلید و برد اصلی وجود دارد.	• پارامترهای کنترل درست تنظیم نشده اند.
END	خطای اتمام زمان کارکرد (سرویس دوره ای)	• زمان Running دستگاه به زمان تنظیمی کارخانه رسیده است.	• از تأمین کننده یا بخش سرویس و نگهداری بخواهید زمان را تنظیم مجدد کنند.
PCE	قطع ارتباط با پانل	• کابل ارتباطی بین پانل و دستگاه بلند است . • خطای ارتباط بین کنترل و پانل وجود دارد.	• سوکت و کابل ارتباطی پانل را چک کنید. • پانل را تعویض نمایید.
DNE	اشکال در بارگذاری پارامترها	• ارتباط با پانل قطع شده است. • سیم رابط تا پانل خیلی بلند می باشد و تداخل مغناطیسی موجب قطع ارتباط می گردد. • داده های ذخیره شده در درایو منطبق با سیستم کنترل نیست .	• ارتباط با پانل را چک کنید. • مجدداً دیتاهای پانل را رفرش کنید. • با بخش سرویس تماس بگیرید.
LL	فالت بی بار شدن موتور	• بار مکانیکی قطع شده و آلام بی بار شدن موتور فعال شده است.	• فالت بی بار شدن موتور فعال است. • بار مکانیکی از موتور جدا شده است (پاره شدن تسمه).
PoFF	خاموش شدن سیستم	• برق شبکه به ورودی دستگاه قطع شده و ولتاژ باس DC کم می شود. • ولتاژ باس بسیار کم است	• شبکه برق را بررسی کنید.
E-DP	خطای ارتباط با PROFIBUS/CANopen	• آدرس ارتباط صحیح نیست • اشکال در فایل GDS • مقاومت متناظر تنظیم نشده است	• تنظیمات مرتبط را چک کنید.
E-CAN	خطای ارتباط با CAN	• ارتباط صحیح نیست • ارتباط متوازن نیست	• ارتباط را چک کنید.

• نرخ انتقال داده (Baud rate) صحیح نیست.			
- ارتباط با پانل قطع شده است. - ارتباط با پانل را چک کنید. - پانل را تعویض نمایید. - با بخش سرویس تماس بگیرید.	- ارتباط با پانل قطع شده است. - سیم رابط تا پانل خیلی بلند می باشد و تداخل مغناطیسی موجب قطع ارتباط می گردد.	اشکال در بارگذاری پارامترها به کی پد (پانل)	UPE
- ارتباط با پانل قطع شده است. - ارتباط با پانل را چک کنید. - مجدداً دیتاهای پانل را رفرش کنید. - با بخش سرویس تماس بگیرید.	- ارتباط با پانل قطع شده است. - سیم رابط تا پانل خیلی بلند می باشد و تداخل مغناطیسی موجب قطع ارتباط می گردد. - داده های ذخیره شده در درایو منطبق با سیستم کنترل نیست.	اشکال در بارگذاری پارامترها به داخل درایو	DNE
سیم های انکودر را چک کنید.	خطای دریافت سیگنال یا اشکال سیم بندی	خطای قطع ارتباط با انکودر	ENC10
جهت سیگنال انکودر را چک کنید.	سیگنال جهت انکودر با جهت چرخش موتور همخوان نیست.	خطای برعکس بودن سیگنال انکودر نسبت به جهت چرخش موتور	ENC1D
اشکال در سیم بندی	سیگنال Z دیده نمی شود.	قطعی پالس Z انکودر	ENC1Z
- سیم بندی دمای موتور را چک کنید. - تابع سنسور دما نرمال نیست.	- مقاومت تشخیص دما غیر نرمال است. - موتور در شرایط نامساعد کار می کند. - ورودی اضافه دمای موتور معتبر است.	خطای دمای بالای موتور	OT
فالت بی بار شدن موتور فعال است.	بارمکانیکی قطع شده و آلارم بی بار شدن موتور فعال شده است.	فالت بی بار شدن موتور	LL

• بار مکانیکی از موتور جدا شده است (پاره شدن تسمه).			
• شبکه برق را بررسی کنید.	• برق شبکه به ورودی دستگاه قطع شده و ولتاژ باس DC کم می شود. • ولتاژ باس بسیار کم است.	خاموش شدن سیستم	PoFF
• محیط های نصب را بررسی کنید.	• صفحه کلید به درستی متصل نیست.	خرابی ارتباط بین صفحه کلید و صفحه کنترل اصلی	

۱۱-۵- اشکالات جانبی نصب و راه اندازی درایو

نوع اشکال	علت احتمالی	چه باید کرد
درایو روشن نمی شود.	• کنتاکتور تغذیه وصل نیست . • فیوز ورودی سوخته است . • کنتاکتور تغذیه وصل نیست . • تغذیه سوئیچینگ درایو معیوب شده است. • ارتباط پانل به برد کنترل متصل نیست.	• ولتاژ تغذیه شبکه ورودی را اندازه گیری کنید اگر تغذیه درست بود و چراغ LED ولتاژ بالا روشن است اشکال یابی در درایو انجام شود.
درایو روشن می شود و خطایی دیده نمی شود ولی Run نمی شود.	• فرمان Run از کانال صحیح صادر نمی شود. • شاسی پانل خراب شده است. • در صورتیکه فرمان از طریق ترمینالهاست، ارتباط سیمی و مارکاژ ترمینال را چک کنید.	• پارامتر P00.01 را مجدداً تنظیم کنید. • پانل را تعویض کنید. • ولتاژ فرمان روی ترمینال را چک کنید.
درایو Run می شود و LED نمایشگر روی پانل روشن می شود ولی موتور حرکت نمی کند.	• ارتباط سیگنال سرعت از درایو قطع است. • کانال سرعت اشتباه تنظیم شده است.	• پارامترهای P00.06 و P00.07 و P00.09 را چک کنید.
چرخش شفت موتور در دور پایین به صورت پله ای می باشد و با بالا بردن دور تریپ جریانی می آید.	• گشتاور خروجی کافی نیست. • یکی از فازهای موتور قطع است و یا اشکال دارد. • درایو درست انتخاب نشده است.	• در صورتیکه در مد SVPWM هستید پارامتر بوست P04.01 و P04.02 را تنظیم کنید. • اگر در مد کنترل برداری هستید موتور درست اتوتیون نشده است.

● ممکن است درایو درست انتخاب نشده است. ● اگر موتور دست دوم است بایستی از درایو جدا شود و می گر زده شود تا از سلامتی موتور اطمینان حاصل شود.		
● مکانیک ماشین بازبینی شود. ● پارامترهای پلاک موتور را که در درایو وارد کرده اید بازبینی کنید. ● مجدداً اوتوتیون نمایید. ● با تغییر دور آرام نقطه لرزش و یا صدای موتور را پیدا کنید . ● در صورت وجود لرزش در فرکانس خاص از پارامتر پرش فرکانس گروه هشتم پارامترها استفاده نمایید.	● موتور به طور صحیح کوپله نشده است. ● پارامترهای صحیح موتور وارد نشده است. ● درایو اوتوتیون نشده است. ● نویز روی رفرنس سرعت وجود دارد. ● اشکال در بلبرینگ موتور است. ● تنظیمات لرزش موتور در مد SVPWM انجام نشده است.	لرزش و یا صدایی غیر طبیعی در موتور شنیده می شود.
● به جهت کار کردن در دورهای پایین نیاز به فن اضافی خنک کننده پشت موتور می باشد. ● اوتوتیون به طور صحیح انجام نشده است. ● پارامترهای ولتاژ و فرکانس موتور بر روی درایو به طور صحیح وارد نشده اند. ● کابل موتور صحیح انتخاب نشده است. ● مجموع بار مکانیکی موتور به اضافه تلفات فرکانسی درایو جهت موتور انتخابی زیاد می باشد. (معمولاً ماکزیمم جریان موتور در بار مکانیکی کامل با توجه به تلفات فرکانسی نمی بایست از ۹۰٪ جریان نامی موتور بیشتر باشد).	● فن خنک کننده موتور اشکال دارد و یا در دور نقطه کار نمی تواند موتور را خنک کند. ● موتور در دور پایین زیاد کار می کند. ● جریان سه فاز موتور یکسان نیستند. ● جریان درایو بالا تنظیم شده است موتور اضافه جریان دارد. ● فرکانس سوئیچینگ پایین است. ● گشتاور درست تنظیم نشده است و موتور جریان اضافی می کشد. ● ولتاژ موتور در روی جعبه اتصال موتور کم است .	گرم شدن بیش از حد موتور

● کولینگ محیط اطراف درایو را مطابق با استاندارد نصب انجام دهید. ● سرویس دوره‌ای جهت تخلیه گرد و غبار داخل هیت سینک‌ها را انجام دهید. ● فرکانس سوئیچینگ درایو را پایین بیاورید و در حد استاندارد بگذارید. ● تجهیزات خنک‌کننده در محیط درایو پیش بینی کنید.	● محفظه نصب اینورتر بسته می‌باشد و کولینگ هوای خنک مناسب پیش بینی نشده است. ● جابجایی هوا توسط فن اینورتر انجام نمی‌شود. ● فضای بین تیغه‌های هیت سینک درایو از گرد و غبار پر شده‌است. ● دمای محیط اینورتر بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد می‌باشد. ● فرکانس سوئیچینگ درایو زیاد می‌باشد.	گرم شدن بیش از حد اینورتر
اگر دستگاه‌های حساس (PLC، رایانه شخصی، سنسورها، تجهیزات آزمایش و غیره) هنگام Run کردن درایو مشکل تداخل مغناطیسی روبه‌رو هستند، می‌توانید با استفاده از روش‌های زیر عیب یابی کنید: ۱. سعی کنید جامپر سیمی فیلتر C3 را متصل یا از برد جدا کنید و در دو حالت چک کنید آیا تداخل از بین رفته‌است. ۲. بررسی کنید که آیا خطوط برق درایو و خطوط سیگنال و ارتباطات تجهیزات حساس در کنار هم در داکت‌ها و کانال‌ها رد شده‌اند. جهت جلوگیری از تداخل مغناطیسی بین کابل‌های قدرت و کنترل طبق دستورالعمل کابل کشی و استانداردها فاصله‌گذاری کنید. ۳. اگر تجهیزات حساس و درایو از شبکه برق مشترک تغذیه می‌شوند، توصیه می‌شود ترانسفورماتور ایزوله در ورودی تغذیه تجهیزات حساس نصب کنید.	تداخل مغناطیسی در درایو	

۱۲- بازرسی دوره‌ای

در صورت نصب در یک محیط مناسب، درایو به تعمیر و نگهداری بسیار کمی نیاز دارد. در جدول فواصل توصیه شده برای نگهداری معمول توصیه شده توسط پرتو صنعت آورده شده‌است.

بخش در حال بررسی	مورد در حال بررسی	روش بررسی	ملاک و معیار
محیط اطراف	درجه حرارت، رطوبت و لرزش محیط را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار، گاز، مه روغن و قطره آب وجود ندارد.	بازدید چشمی و تست با تجهیزات اندازه‌گیری	مطابق با راهنما
	اطمینان حاصل کنید که هیچ ابزار یا چیز خارجی و خطرناک دیگری وجود ندارد	بازدید چشمی	هیچ ابزار یا چیز خطرناکی وجود ندارد
ولتاژ	از نرمال بودن مدار اصلی و مدار کنترل اطمینان حاصل کنید.	اندازه‌گیری با ولت‌متر	مطابق با راهنما
صفحه کلید	اطمینان حاصل کنید که صفحه نمایش به‌اندازه کافی شفاف است.	بازدید چشمی	کاراکترها به‌طور معمول نمایش داده می‌شوند
	اطمینان حاصل کنید که کاراکترها همگی نمایش داده می‌شوند.	بازدید چشمی	مطابق با راهنما
بازدید عمومی	اطمینان حاصل کنید که پیچ‌های اتصال کابل‌ها محکم شده‌اند.	سفت بودن اتصالات	توجه: اگر رنگ بلوک‌های مس تغییر کند، به این معنی نیست که مشکلی دارند.
	اطمینان حاصل کنید که هیچ‌گونه اعوجاج، ترک‌خوردگی، آسیب یا تغییر رنگ ناشی از گرم شدن بیش از حد و پیر شدن دستگاه و عایق وجود ندارد.	بازدید چشمی	
	اطمینان حاصل کنید که هیچ گرد و غبار و کثیفی وجود ندارد.	بازدید چشمی	
مدار اصلی	سر سیم مسی	بازدید چشمی	-
	زیر ترمینال‌ها	بازدید چشمی	-
	آسانسوری نگهدارنده سیم در داخل ترمینال‌ها	بازدید چشمی	-

خازن های فیلتر	اطمینان حاصل کنید که هیچ گونه نشستی، تغییر رنگ، ترک خوردگی و یا ورم کردن در پوسته خازن ها وجود ندارد.	بازدید چشمی	ظرفیت استاتیک خازن های الکترولیت بالاتر یا برابر با مقدار اصلی X است. ۰.۸۵
	اطمینان حاصل کنید که سوپاپ پلاستیکی فشار شکن سر خازن ها بیرون نیامده باشد و یا آثار بیرون ریختگی روغن عایق خازن ها در بدنه آنها دیده نشود.	زمان استفاده را با توجه به تعمیر و نگهداری تخمین بزنید یا ظرفیت استاتیک را اندازه بگیرید.	
	در صورت لزوم، ظرفیت استاتیک را اندازه گیری کنید.	ظرفیت را با ابزار اندازه گیری کنید.	
مقاومت ها	اطمینان حاصل کنید که آیا ترک خوردگی ناشی از گرم شدن بیش از حد وجود دارد.	بازدید بویایی و بازدید چشمی	NA
	مطمئن شوید مقاومتی از ارتباط با مدار الکتریکی خود خارج نشده باشد.	بازدید چشمی یا باز کردن جهت اندازه گیری با مولتی متر	مقاومت ها $\pm 10\%$ مقدار استاندارد هستند.
چوک ها و ترانسفورماتورها	اطمینان حاصل کنید که هیچ لرزش، سر و صدا و بویی غیرطبیعی وجود ندارد.	شنوایی، بویایی و بازدید چشمی	NA
کنتاکتورها و رله های الکترومغناطیس	اطمینان حاصل کنید که هنگام کار صدای لرزش وجود دارد یا خیر.	بازدید شنوایی	NA
	اطمینان حاصل کنید که کنتاکتور در مکان نصب و ارتباطات سیمی آن محکم نصب شده اند.	بازدید چشمی	NA
مدار کنترل PCB و ورودی ها	اطمینان حاصل کنید که هیچ پیچ و اتصال محکم نشده وجود ندارد.	بستن	NA
	اطمینان حاصل کنید که هیچ بو و تغییری در رنگ وجود ندارد.	بازدید بویایی و بازدید چشمی	NA
	اطمینان حاصل کنید که هیچ بو و تغییری در رنگ وجود ندارد.	بازدید چشمی	NA
	اطمینان حاصل کنید که هیچ سوختگی و یا آسیب و یا ریزش مواد از خازن ها وجود ندارد.	بازدید چشمی یا زمان استفاده را با توجه به اطلاعات نگهداری تخمین بزنید.	NA
سیستم خنک ساز	آیا صدا و لرزش غیرطبیعی در فن ها وجود دارد.	شنوایی و بازدید چشمی یا با دست بچرخانید.	چرخش پایدار
	چک کنید هیچ پیچ شل شده ای دیده نشود.	سفت کردن	NA


NA	بازدید چشمی یا زمان استفاده را با توجه به اطلاعات نگهداری تخمین بزنید.	اطمینان حاصل کنید که تغییر رنگ ناشی از گرم شدن بیش از حد وجود ندارد.	
NA	بازدید چشمی	اطمینان حاصل کنید که در دریاچه فن خنک کننده، جسم خارجی گیر نکرده باشد و کاملاً باز باشد.	مجرای تهویه

۱۲-۱- فن خنک کننده

حداقل طول عمر فن خنک کننده درایو ۲۵۰۰ ساعت کار است. طول عمر واقعی به میزان استفاده از درایو و دمای محیط بستگی دارد.

ساعات کار را می توان از طریق P07.14 (ساعات کار درایو) پیدا کرد.

خرابی فن را می توان با افزایش صدای بلبرینگ فن پیش بینی کرد. اگر درایو در یک قسمت مهم از یک فرایند کار می کند می توانید با تعویض به موقع قبل از خرابی کامل آن، از توقف کار جلوگیری به عمل آید (تعمیرات پیشگیرانه) دستورالعمل زیر جهت تعویض فن دستگاه آورده شده است.

	۱. درایو را متوقف کنید و آن را از منبع تغذیه AC جدا کنید و حداقل برای مدت زمان مشخص شده در درایو صبر کنید تا خازن های داخلی آن خالی شوند ۲. نگهدارنده فن را با پیچ گوهی از قاب درایو جدا کنید و نگهدارنده فن لولایی را از لبه جلوی آن کمی به سمت بالا بلند کنید. ۳. کابل فن را از گیره شل کنید. ۴. کابل فن را جدا کنید. ۵. نگهدارنده فن را از گیره ها خارج کنید. ۶. تعویض فن - مراحل فوق را جهت نصب فن جدید به طور معکوس اجرا کنید. همان طور که در زیر نشان داده شده است جهت باد فن را در جهت مکش هوا از داخل جعبه درایو می باشد لطفاً به شکل روبه رو توجه کنید. ۷. وصل کردن برق
--	---

۱۲-۲- ریفرم کردن (Reforming) خازن ها

اگر درایو برای مدت طولانی استفاده نشده باشد و در انبار مانده باشد، بایستی خازن های باس DC آن مطابق دستورالعمل زیر ریفرم گردند. زمان ذخیره سازی از تاریخ تولید غیر از داده های تحویل که در شماره سریال درایو مشخص شده است، محاسبه می شود.

زمان	روش عملکرد
زمان ذخیره سازی کمتر از ۱ سال	بدون شارژ کار کنید.
زمان ذخیره سازی ۱-۲ سال	قبل از Run کردن کنترل دور می بایست آن را به مدت یک ساعت به برق وصل شود و در حالت استاپ (Stop) بماند.
زمان ذخیره سازی ۲-۳ سال	برای شارژ خازن های درایو از تغذیه پیشنهادی زیر استفاده کنید. • ۲۵٪ ولتاژ نامی را به مدت ۳۰ دقیقه اعمال کنید. • ۵۰٪ ولتاژ نامی را به مدت ۳۰ دقیقه اعمال کنید. • ۷۵٪ ولتاژ نامی را به مدت ۳۰ دقیقه اعمال کنید. • ۱۰۰٪ ولتاژ نامی را به مدت ۳۰ دقیقه اعمال کنید.
زمان ذخیره سازی بیش از ۳ سال	برای شارژ خازن های درایو از تغذیه پیشنهادی زیر استفاده کنید. • ۲۵٪ ولتاژ نامی را به مدت ۲ ساعت اعمال کنید. • ۵۰٪ ولتاژ نامی را به مدت ۲ ساعت اعمال کنید. • ولتاژ نامی ۷۵٪ را به مدت ۲ ساعت اعمال کنید. • ولتاژ نامی ۱۰۰٪ را به مدت ۲ ساعت اعمال کنید.

روش استفاده از منبع تغذیه ولتاژ متغیر جهت شارژ درایو:


جهت درایوهای AC با ولتاژ 380V می توانید از یک منبع تغذیه ولتاژ متغیر تک فاز با ماکزیمم ۳۸۰ ولت و جریان 2A استفاده کنید. وجود یک سوساز در ورودی کنترل دورها همه خازن های باس DC را همزمان شارژ می کند. ولتاژ تک فاز را می توانید به دو تا از فازهای ورودی بدهید و بر اساس زمان بندی جدول شارژ ذکر شده ولتاژ را بالا ببرید تا کل زمان توصیه شده را پوشش دهد. ولتاژ باس DC را می توانید توسط ولت متر از روی ترمینال های قدرت دستگاه (ترمینال + و -) قرائت نمایید.

روش عملکرد شارژ درایو به صورت مستقیم از شبکه برق سه فاز:

در صورت شارژ مستقیم خازن باس DC از طریق منبع تغذیه، زمان شارژ حداقل ۶۰ دقیقه است. این عملیات در دمای طبیعی و شرایط بدون بار انجام می گردد و مقاومت باید به طور سری در مدارهای ۳ فاز منبع تغذیه قرار گیرد. (فاصله بین مقاومت های هر فاز ۵.۵ میلی متر):

مقدار مقاومت یک کیلو اهم یکصد وات در مسیر هر فاز قرار دهید البته می توانید از لامپ رشته سیمی 100W استفاده کنید و توجه داشته باشید که در صورت استفاده ممکن است هنگام شارژ، نور لامپ خاموش یا ضعیف گردد.

شماتیک زیر نحوه اتصال درایو به شبکه را نشان می دهد.



دستورالعمل‌های فصل احتیاط‌های ایمنی را بخوانید و دنبال کنید. نادیده گرفتن دستورالعمل‌ها ممکن است باعث صدمه جسمی یا مرگ، یا صدمه به تجهیزات شود.



۳-۱۲- خازن‌های الکترولیتی

اگر ساعات کار خازن‌های الکترولیتی در درایو بیش از ۳۵۰۰۰ ساعت باشد، خازن‌های الکترولیتی را تعویض نمایید. تعویض خازن‌ها بایستی توسط خدمات سرویس درایو انجام پذیرد.

۴-۱۲- کابل برق

آچار کشی ترمینال‌های ورودی نیز از اهمیت خاصی در سرویس‌های دوره‌ای برخوردار است. قبل از آچار کشی به موارد زیر توجه نمایید.

۱. درایو را متوقف کنید و کلید فیوز ورودی را قطع کنید. سپس به اندازه حداقل زمان تعیین شده جهت تخلیه خازن‌های درایو صبر کنید.

۲. محکم بودن اتصالات کابل برق را بررسی و آچار کشی نمایید.

۳. درایو آماده اتصال مجدد به برق شبکه می‌باشد.

۱۳- پروتکل ارتباطات

درایوهای سری VX7 امکان برقراری ارتباط سریال با استفاده از پروتکل استاندارد مدباس و به صورت مس تر اسلیو (Master-Slave) را دارند.

کاربر می تواند از طریق کامپیوتر، PLC یا HMI با درایو ارتباط برقرار کرده و علاوه بر مانیتورینگ فرمان های کنترلی تنظیمات اولیه درایو و نیز تنظیم پارامترهای درایو را انجام دهد.

۱-۱۳- دستورالعمل مختصر برای پروتکل Modbus

پروتکل MODBUS یک پروتکل نرم افزاری و زبان مشترک است که در کنترل کننده الکتریکی اعمال می شود. با استفاده از این پروتکل، کنترل کننده می تواند از طریق شبکه (کانال انتقال سیگنال یا لایه فیزیکی مانند RS485) با دستگاه های دیگر ارتباط برقرار کند و با استفاده از این استاندارد صنعتی، دستگاه های کنترل کننده سازنده های مختلف می توانند به راحتی تحت نظارت به یک شبکه صنعتی متصل شوند.

دو حالت انتقال برای پروتکل MODBUS وجود دارد:

❖ حالت ASCII

❖ حالت RTU (واحدهای ترمینال از راه دور).

در یک شبکه MODBUS، همه دستگاه ها باید پارامترهای ارتباطی یکسانی داشته باشند. این پارامترها نظیر نرخ سرعت انتقال داده (Baud-Rate)، بیت دیجیتالی، بیت چک و بیت توقف می باشند.

شبکه MODBUS یک شبکه کنترلی شامل یک مس تر (MASTER) و چندین اسلیو (Slave) می باشد، به این معنی که فقط یک دستگاه به عنوان مس تر کار می کند و بقیه اسلیوهای یک شبکه MODBUS هستند.

۲-۱۳- کاربرد درایو

در درایوهای VX7 پروتکل MODBUS از حالت RTU تبعیت می کنند و لایه فیزیکی آن نیز زوج سیم های به هم تابیده RS485 است.

۱-۲-۱۳- RS485

رابط کاربری زوج سیم به هم تابیده RS485 به صورت half-duplex کار می کند. یکی از آنها به عنوان (+A) تعریف شده و دیگری با عنوان (-B) تعریف می شود. به طور کلی، سطح ولتاژ بر روی سیم A، $+6V \sim +2V$ می باشد که به عنوان منطق بیت ۱ ارزیابی شده و سطح ولتاژ بر روی سیم B، $-6V \sim -2V$ می باشد که به عنوان منطق بیت ۰ ارزیابی می گردد. سیم A بر روی ترمینال های کنترلی درایو +۴۸۵ و سیم B، -485 نام گذاری شده اند.

نرخ ارسال داده (Buad-Rate) در یک ارتباط مدباس به معنی تعداد بیت باینری ارسالی در یک ثانیه بوده که واحد آن (bps (bits per second می باشد. هرچه مقدار این نرخ بیشتر باشد، سرعت انتقال سریع تر و تداخل نویز مغناطیسی بر روی آن بیشتر می شود لذا پیشنهاد می شود از جفت سیم های به هم تابیده شیلددار با مشخصات ۰.۵۶ میلی متر (AWG۲۴) به عنوان کابل های ارتباطی استفاده شود. در جدول زیر با توجه به نرخ انتقال داده حداکثر فاصله ارتباطی آمده است:

نرخ ارسال داده (Buad-Rate)	حداکثر فاصله انتقال	نرخ ارسال داده (Buad-Rate)	حداکثر فاصله انتقال
۲۴۰۰	۱۸۰۰ متر	۹۶۰۰	۸۰۰ متر
۴۸۰۰	۱۲۰۰ متر	۱۹۲۰۰	۶۰۰ متر

توصیه می شود در هنگام برقراری ارتباط از راه دور RS485 از کابل های شیلددار استفاده کرده و لایه شیلد را به عنوان سیم های ارت استفاده کنید. در مواردی که تعداد دستگاه ها و مسافت کم است، توصیه می شود از مقاومت ترمینال ۱۲۰ Ω استفاده کنید که در اینصورت پرفورمنس انتقال دیتا بهبود پیدا می کند.

۳-۱۳- حالت RTU:

۳-۱۳-۱- ساختار استاندارد فریم ارتباطی RTU:

اگر کنترلر به صورت RTU در شبکه MODBUS تنظیم گردد، سیستم کدینگ ارتباطی بین مس تر و اسلیو به صورت زیر تعیین می گردد.

❖ یک بیت شروع


❖ ۷ یا ۸ بیت باینری، هگزا دسیمال ۰ ~ ۹، F ~ A و هر فریم ۸ بیتی شامل دو کاراکتر هگزا دسیمال

می باشد. لازم به ذکر است دو بیت آخر هر فریم داده فیلد تشخیص خطا (CRC) می باشد.

❖ یک بیت زوج یا فرد چک بیت و یا پریتی (Parity).

❖ یک بیت پایان با Parity و یا دو بیت پایان بدون Parity

هر کدام از فریم های داده های ارسالی در شبکه مدباس دارای فیلد تشخیص خطا (CRC) هستند. با توجه به اینکه فاصله هر یک از فریم ها با فریم بعدی باید حداقل ۳.۵ بیت و همچنین فاصله داده های هر فریم می بایست کمتر از ۱.۵ بیت باشد، در صورتیکه داده های ارسالی از هر یک از این قوانین ذکر شده تبعیت نکند مقدار CRC به علت جابجایی بایتها تغییر می کند که این موضوع سبب می شود داده های موردنظر ارسالی مقادیر صحیح و درستی نداشته باشند.



فرمت دیتا و فریم در مودباس

۱۳-۲- ساختار استاندارد فریم RTU :

Item	Explanation
Frame Header Start	T1-T2-T3-T4 (3.5 Bytes Of Transmission Time)
Slave Addr Field	Communication Addr: 0~247(Decimal) (0 Is Broadcast Addr)
Function Code CMD	Refer To The Below Table
Data Field DATA (0) ... DATA (N-1)	2*N Bytes Of Data, This Part Is The Main Content Of Communication, But Also In Communication, The Core Of Data Exchange
CRC Check Low	Test Value: Cyclic Redundancy Checks (CRC Check) (16bit)
CRC Check Hi	
Frame End	T1-T2-T3-T4 (3.5 Bytes Of Transmission Time)

۱۳-۳- فانکشن کدهای پروتکل Modbus:

Function code	Name	Description
03H	Read Multiple Registers	Read Data From Slave Station Multiple Registers (Parameter Setting Value)
06H	Write Single Register	Pre-Set Single Parameter To Register
10H	Write Multiple Registers	Pre-Set Multiple Parameters To Registers
08H	Diagnostics	Checking The Communication And Various Internal Error Conditions

۱۳-۳-۴- نمونه ساختار ارتباطی درایو

۱۳-۳-۴-۱- خواندن مقادیر از n آدرس حافظه درایو (Function Code: 03H)

فریم ارسالی به درایو:

Data	Bytes	Description
Slave Station Address	1	1-247
Function Code	1	0x03
Starting Register Address High Byte	1	0x00~0xFF
Starting Register Address Low Byte	1	
Nr Of Registers High Byte	1	Nr of registers
Nr Of Registers Low Byte	1	
CRC Check Low Byte	1	Cyclic Redundancy Checks (CRC Check)
CRC Check High Byte	1	

فریم دریافتی از درایو:

Data	Bytes	Description
Slave Station Address	1	1-247
Function Code	1	0x03H
Number Of Bytes	1	2*n bytes
First Register High Byte	1	First Register Data
First Register Low Byte	1	
~	~	~
Nth Register High Byte	1	Nth Register Data
Nth Register Low Byte	1	
CRC Check Low Byte	1	Cyclic Redundancy Checks (CRC Check)
CRC Check High Byte	1	

در صورتی که فریم ارسالی به درایو معتبر نباشد فریم برگشتی از درایو با فرمت زیر دریافت می گردد:

Data	Bytes	Description
Function code	1	0x83
Mistake Code	1	Refer To The Function Code Fault Message Table

۱۳-۳-۲- نوشتن مقدار یک آدرس حافظه درایو (Function Code: 06H)

فریم ارسالی به درایو:

Data	Bytes	Description
Slave Station Address	1	1-247
Function Code	1	0x06
Starting Register Address High Byte	1	0x00~0xFF
Starting Register Address Low Byte	1	
First Register High Byte	1	0x00~0xFF
First Register Low Byte	1	
CRC Check Low Byte	1	Cyclic Redundancy Checks (CRC Check)
CRC Check High Byte	1	

فریم دریافتی از درایو:

Data	Bytes	Description
Slave Station Address	1	1-247
Function Code	1	0x06
Starting Register Address High Byte	1	0x00~0xFF
Starting Register Address Low Byte	1	
First Register High Byte	1	0x00~0xFF
First Register Low Byte	1	
CRC Check Low Byte	1	Cyclic Redundancy Checks (CRC Check)
CRC Check High Byte	1	

در صورتی که فریم ارسالی به درایو معتبر نباشد فریم برگشتی از درایو با فرمت زیر دریافت می گردد:

Data	Bytes	Description
Function code	1	0x86
Mistake code	1	Refer To The Function Code Fault Message Table

۱۳-۳-۴- نوشتن چندین مقدار بر روی حافظه درایو (Function Code: 10H)

فریم ارسالی به درایو:

Data	Bytes	Description
Slave Station Address	1	1-247
Function Code	1	0x10
Starting Register Address High Byte	1	0x00~0xFF
Starting Register Address Low Byte	1	
Nr Of Registers High Byte	1	0x00
Nr Of Registers Low Byte	1	0x01~0x7B (1~123)
Bytes Qty<2xN>	1	Bytes qty is 2*N
First Register High Byte	1	0x00~0xFF
First Register Low Byte	1	
~	~	~
Nth Register High Byte	1	0x00~0xFF
Nth Register Low Byte	1	
CRC Check Low Byte	1	Cyclic Redundancy Checks (CRC Check)
CRC Check High Byte	1	

فریم دریافتی از درایو:

Data	Bytes	Description
Slave Station Address	1	1-247
Function Code	1	0x10H
Starting Register Address High Byte	1	0x00~0x81
Starting Register Address Low Byte	1	0x00~0xFF
Nr Of Registers High Byte	1	0x00
Nr Of Registers Low Byte	1	0x01~0x7B (1~123)
CRC Check Low Byte	1	Cyclic Redundancy Checks (CRC Check)
CRC Check High Byte	1	

در صورتی که فریم ارسالی به درایو معتبر نباشد فریم برگشتی از درایو با فرمت زیر دریافت می گردد:

Data	Bytes	Description
Function code	1	0x90
Mistake code	1	Refer To The Function Code Fault Message Table

۱۳-۴-۳-۴- خطایابی مودباس سریال (Function Code: 08H)

به منظور انجام یکسری آزمایش برای بررسی سیستم ارتباطی مابین در او و مس تر خود و یا بررسی خطاهای داخلی و ارتباطی در پروتکل مودباس می توان از این مد استفاده نمود.
فریم ارسالی به درایو:

Data	Bytes	Description
Slave Station Address	1	1-247
Function Code	1	0x08
Sub-Function Code High Byte	1	Sub-Function Code Table
Sub-Function Code Low Byte	1	
Data Content High Byte	1	Nr of Data Content
Data Content Low Byte	1	
CRC Check Low Byte	1	Cyclic Redundancy Checks (CRC Check)
CRC Check High Byte	1	

فریم دریافتی از درایو:

Data	Bytes	Description
Slave Station Address	1	1-247
Function Code	1	0x08
Sub-Function Code High Byte	1	Sub-Function Code Table
Sub-Function Code Low Byte	1	
Data Content High Byte	1	Nr of Data Content
Data Content Low Byte	1	
CRC Check Low Byte	1	Cyclic Redundancy Checks (CRC Check)
CRC Check High Byte	1	

تعداد پانزده Sub-Function برای این تابع در پروتکل مودباس تعریف شده است که در جدول ذیل تعداد محدودی از آنها آورده شده است:

Sub-Function Code (HEX)	Sub-Function Name
00	Return Query Data
01	Restart Communications Option
02	Return Diagnostic Register

۱۳-۳-۵- فیلد تشخیص خطا (CRC)

فریم ارسالی به گذرگاه ارتباطی درایوها و سیستم‌های کامپیوتری علاوه بر داده و آدرس‌های مورد نظر شامل فریمی به نام فریم تشخیص خطا هستند که بر اساس الگوریتم CRC محاسبه شده و به انتهای فریم اصلی اضافه می‌شود. فریم CRC شامل دو بایت یا شانزده بیت باینری می‌باشد. پس از محاسبه‌ی آن توسط Master و ارسال آن به Slave، این الگوریتم را بر روی داده‌های ارسالی اجرا می‌کند و حاصل محاسبه را با فریم CRC ارسال شده مقایسه می‌کند. در صورت مغایرت دو مقدار به این معناست که خطایی در داده‌های ارسالی رخ داده است. در این الگوریتم ابتدا مقدار هگزا دسیمال FFFF در CRC قرار می‌گیرد سپس رشته‌ی ورودی بایت به بایت پردازش شده و مقدار CRC نهایی پس از پردازش بایت نهایی مشخص می‌گردد. روال اجزای این عملیات در ذیل آورده شده‌است:

Step	Operation
1	XOR Multinomial U = 0xA001
2	CRC Register Initial Value V = 0xFFFF
3	V And The First Byte (B0, Address Code) Are Coexisting In V, $V = V \text{ XOR } B0$
4	V Move One Bit To The Right
5	If The Moveout Bit Is 1 Then $V = V \text{ XOR } U$, Reach To The Seventh Step
6	If The Moveout Bit Is 0 Then Reach To The Seventh Step
7	Repeat The Fourth To The Sixth Steps, Complete 8 Moveout
8	V And The Next Byte (B1, Function Code) Are Coexisting In V, $V = V \text{ XOR } B1$
9	Repeat The Steps 4~8, Till All The Bytes In The Data Packet Finish XOR And Shift 8 Times
10	Register V Is CRC Checking, Attached To The End Of The Data Packet, Low Byte Before High Byte After

کد تابع CRC به زبان برنامه نویسی C نیز در زیر آورده شده‌است:

```

unsigned int crc_cal_value(unsigned char *data_value, unsigned char data_length)
{
    int i;
    unsigned int crc_value=0xffff;
    while(data_length--)
    {
        crc_value ^= *data_value++;
        for(i=0;i<8;i++)
        {
            if(crc_value & 0x0001)
            {
                crc_value=(crc_value>>1)^0xa001;
            }
            else
            {
                crc_value=crc_value>>1;
            }
        }
    }
    return(crc_value);
}

```

۱۳-۳-۶- کد خطای Function Code

در صورتی که هر یک از فانکشن کدهای ذکر شده در بالا فریم ارسالی نامعتبر را ارسال کنند، یک Mistake Code در جواب ارسال می‌گردد. برای خطایابی این کد خطا می‌توان از جدول ذیل استفاده نمود.

Mistake Code	Detail	Description
01H	Illegal Command	The Command From The Master Can Not Be Executed. The Reason May Be: - This Command Is Only For A New Version And This Version Can Not Realised. - Slave Is In A Fault State And Can Not Execute It.
02H	Illegal Data Address	Some Of The Operation Addresses Are Invalid Or Not Allowed Access.
03H	Illegal Value	When there are invalid data in the message framed received by the slave. Note: This error code does not indicate the data value to write exceeds the range, but indicates the message frame is an illegal frame.
04H	Operation Failed	The Parameter Setting In Parameter Writing Is Invalid. For Example, The Function Input Terminal Can Not Be Set Repeatedly.
05H	Password Error	The Password Written To The Password Check Address Is Not The Same As The Password Set By P7.00
06H	Data Frame Error	In The Frame Message Sent By The Upper Monitor, The Length Of The Digital Frame Is Incorrect Or The Counting Of The Crc Check Bit In Rtu Is Different From The Lower Monitor.
07H	Written Not Allowed	It Only Happens In Write Command, The Reason May Be: - The Written Data Exceeds The Parameter Range. - The Parameter Should Not Be Modified Now. - The Terminal Has Already Been Used.
08H	The Parameter Can Not Be Changed During Running	The Modified Parameter In The Writing Of The Upper Monitor Can Not Be Modified During Running.
09H	Password Protection	When The Upper Monitor Is Writing Or Reading And The User Password Is Set Without Password Unlocking, It Will Report That The System Is Locked.

۱۳-۴- آدرس های پارامترهای درایو

خواندن و نوشتن پارامترهای درایو از طریق پروتکل مدباس توسط مس تر نیازمند این است که مقدار آدرس پارامترهای مورد نظر را داشته باشیم. بدین منظور برای به دست آوردن این آدرس های طبق قانون ذیل عمل می کنیم.

۱۳-۴-۱- قوانین آدرس پارامترهای درایو

آدرس هر پارامتر ۲ بایت را اشغال می کند و از دو جزء بایت پر ارزش و بایت کم ارزش تشکیل شده است. به عنوان مثال آدرس پارامتر P05.06 بدین صورت تعیین می گردد که مقدار گروه پارامتری به صورت هگزا دسیمال به عنوان بایت پر ارزش و پارامتر زیرگروه نیز به صورت هگزا دسیمال به عنوان بایت کم ارزش قرار می گیرد. یعنی آدرس پارامتر P05.06 مقدار H۰۵۰۶ و یا آدرس پارامتر P10.01 برابر با A01H0 می باشد.

توجه: گروه P29 پارامترهای مختص تولید کننده است که قابل خواندن یا تغییر نیستند. مقدار برخی از پارامترها وقتی درایو در حالت در حال اجرا است، قابل تغییر نیستند و مقدار برخی از پارامترها فقط خواندنی هستند. هنگام تغییر در پارامترها باید از جدول پارامترهای مربوط به درایو، محدوده تنظیم، واحد، دستورالعمل های نسبی و نوع پارامترها توجه شود.

۱۳-۵- آدرس های کنترلی درایو

مس تر می تواند با استفاده از آدرس های جدول ذیل درایو را کنترل کند و از وضعیت کار درایو مطلع گردد.

Function Instruction	Modbus Address	Modbus Data-Range	Description	R/W characteristics
Communication Control Command	2000H	0001H	Forward Running	R/W
		0002H	Reverse Running	
		0003H	Jog Forward	
		0004H	Jog Reverse	
		0005H	Stop	
		0006H	Coast To Stop (Emergency stop)	
		0007H	Reset Fault	
		0008H	Jog Stop	
Communication Setting Value Command	2001H	0~Max Freq	Communication Setting Frequency (Unit: 0.01Hz)	R/W
	2002H	0~1000	PID Reference (1000 Corresponds To 100.0%)	R/W
Communication Setting Value Command	2003H	0~1000	PID Feedback (1000 Corresponds To 100.0%)	R/W
	2004H	-3000~3000	Torque Setting Value (1000 Corresponds To The 100.0% Of The Rated Current Of The Motor)	R/W
	2005H	0~Max Freq	The Upper Limit Frequency Setting During Forward Rotation (Unit: 0.01Hz)	R/W
	2006H	0~Max Freq	The Upper Limit Frequency Setting During Reverse Rotation (Unit: 0.01Hz)	R/W
	2007H	0~3000	The Upper Limit Torque Of Electro Motion Torque	R/W

			(1000 Corresponds To The 100.0% Of The Rated Current Of The Motor)	
	2008H	0~3000	The Upper Limit Torque Of The Braking Torque (1000 Corresponds To The 100.0% Of The Rated Current Of The Motor)	R/W
	2009H	Bit3~15	Reserved	R/W
		Bit 2	0: Speed Control 1: Torque Control	
		Bit 0~1	0: Motor 1 1: Motor 2 2: Motor 3 3: Motor 4	
	200AH	0X000~0X1FF	Virtual Input Terminal Command	R/W
	200BH	0X00~0X0F	Virtual Input Terminal Command	R/W
	200CH	0~1000	Voltage Setting Value (Special For V/F Separation) (1000 Corresponds To The 100.0% Of The Rated Current Of The Motor)	R/W
	200DH	0~1000	AO Output Setting 1 (1000 Corresponds To 100.0%)	R/W
	200EH	0~1000	AO Output Setting 2 (1000 Corresponds To 100.0%)	R/W
SW 1 Of The Inverter	2100H	0001H	Forward Running	R
		0002H	Reverse Running	
		0003H	Stop	
		0004H	Fault	
		0005H	P.OFF State	
SW 2 Of The Inverter	2101H	Bit 7~15	Reserved	R
		Bit 5~6	0: Keypad Control 1: Terminal Control 2: Commuication Control	
		Bit 4	0: Pre-Alarm Without Overload 1: Overload Pre-Alarm	
		Bit 3	0: Asynchronous Motor 1: Synchronous Motor	
		Bit 1~2	0: Motor 1 1: Motor 2 2: Motor 3 3: Motor 4	
		Bit 0	0: Bus Voltage Is Not Established 1: Bus Voltage Is Established	
Operation Frequency	3000H	0.00Hz~P00.03	-	R
Setting Frequency	3001H	0.00Hz~P00.03	-	R
Bus Voltage	3002H	0~1200 V	-	R
Output Voltage	3003H	0~1200 V	-	R
Output Current	3004H	0.0~5000.0 A	-	R
Operation Speed	3005H	0~65535 RPM	-	R
Output Power	3006H	-300.0~300.0%	-	R
Output Torque	3007H	0~65535 RPM	-	R
Close Loop Setting	3008H	-100.0%~100.0%	-	R
Close Loop Feedback	3009H	-100.0%~100.0%	-	R
Input I/O State	300AH	0000~00FF	-	R
Output I/O State	300BH	0000~00FF	-	R
AI 1	300CH	0.00~10.00V	-	R

AI 2	300DH	0.00~10.00V	-	R
AI 3	300EH	0.00~10.00V	-	R
AI 4	300FH	Reserved	-	R
Read High-Speed Pulse 1 Input	3010H	0.00~50.00kHz	-	R
Read High-Speed Pulse 2 Input	3011H	0.00~50.00kHz	-	R
Read Current Step Of The Multi-Step Speed	3012H	0~15	-	R
External Length	3013H	0~65535	-	R
External Counting Value	3014H	0~65535	-	R
Torque Setting	3015H	0~65535	-	R
Fault Code	5000H	0	No-Fault	R
		1	IGBT U Phase Protection (OUT1)	
		2	IGBT V Phase Protection (OUT2)	
		3	IGBT W Phase Protection (OUT3)	
		4	OC1	
		5	OC2	
		6	OC3	
		7	OV1	
		8	OV2	
		9	OV3	
		10	UV	
		11	Motor Overload (OL1)	
		12	The Inverter Overload (OL2)	
		13	Input Side Phase Loss (SPI)	
		14	Output Side Phase Loss (SPO)	
		15	Overheat Of The Rectifier Module (OH1)	
		16	Overheat Fault Of The Inverter Module (OH2)	
		17	External Fault (EF)	
		18	485 Com Fault (CE)	
		19	Current Detection Fault (ITE)	
		20	Motor Autotune Fault (TE)	
		21	EEPROM Operation Fault (EEP)	
		22	Pid Response Offline Fault (PIDE)	
		23	Brake Unit Fault (BCE)	
		24	Running Time Arrival (END)	
		25	Electrical Overload (OL3)	
		26	Panel Com Fault (PCE)	
		27	Parameter Uploading Fault (UPE)	
		28	Parameter Downloading Fault (DNE)	
		29	Profibus Com Fault (E-DP)	
		30	Ethernet Com Fault (E-NET)	
		31	CANopen ComFault (E-CAN)	
		32	Grounding Short Circuit Fault 1 (ETH1)	
		33	Grounding Short Circuit Fault 2 (ETH2)	
		34	Speed Deviation Fault (DEU)	
		35	Maladjustment (STO)	
		36	Undervoltage Fault (LI)	
		37	Encoder Offline Fault (ENC10)	
		38	Encoder Reverse Fault (ENC1D)	

		39	Encoder Pulse Z Offline Fault (ENC1Z)	
		40	Motor Overtemperature Fault (OT)	

۱۳-۶- مثال هایی از خواندن و نوشتن

۱۳-۶-۱- خواندن با استفاده از فانکشن کد 03

۱۳-۶-۱-۱- خواندن یک رجیستر از حافظه

به عنوان مثال اگر بخواهیم از وضعیت کاری درایو مطلع شویم باید مقدار آدرس H2100 را که در جدول بالا آورده شده است بخوانیم. برای این کار به صورت ذیل عمل می کنیم. (در این مثال فرض بر این است که درایو در حالت حرکت به صورت چپگرد است)

SENT COMMAND TO VFD		VFD RESPONSE	
VFD Address	01	VFD Address	01
Functional Code	03	Functional Code	03
High Byte Of Parameters Address	21	No of Bytes	02
Low Byte Of Parameters Address	00	High Byte Of Data Number	00
High Byte Of Number of Registers	00	Low Byte Of Data Number	02
Low Byte Of Number of Registers	01	Low Byte Of CRC	39
Low Byte Of CRC	8E	High Byte Of CRC	85
High Byte Of CRC	36		

۱۳-۶-۲- خواندن چندین رجیستر متوالی از حافظه

به عنوان مثالی دیگر اگر بخواهیم از مقدار تعیین شده ۴ ترمینال دیجیتال ورودی یعنی S1~S4 مطلع شویم باید مقادیر ذخیره شده آدرس های پارامتر P05.01~P05.04 را بخوانیم. برای این کار به صورت ذیل عمل می کنیم. (در این مثال فرض بر این است که مقادیر پیش فرض برای این پارامترها ست شده است)

SENT COMMAND TO VFD		VFD RESPONSE	
VFD Address	01	VFD Address	01
Functional Code	03	Functional Code	03
High Byte Of Parameters Address	05	No of Bytes	08
Low Byte Of Parameters Address	01	High Byte Of Data Number P05.01	00
High Byte Of Number of Registers	00	Low Byte Of Data Number P05.01	01
Low Byte Of Number of Registers	04	High Byte Of Data Number P05.02	00
Low Byte Of CRC	15	Low Byte Of Data Number P05.02	04
High Byte Of CRC	05	High Byte Of Data Number P05.03	00
		Low Byte Of Data Number P05.03	07
		High Byte Of Data Number P05.04	00
		Low Byte Of Data Number P05.04	00
		Low Byte Of CRC	C5
		High Byte Of CRC	16

۱۳-۶-۲- نوشتن با استفاده از فانکشن کد 06

۱۳-۶-۱- نوشتن بر روی یک رجیستر از حافظه

به عنوان مثال اگر بخواهیم درایو را به صورت راستگرد از طریق باس سریال به حرکت درآوریم باید مقدار H0001 را بر روی رجیستری با آدرس H2000 بنویسیم. برای این کار به صورت ذیل عمل می کنیم. (در این مثال فرض بر این است که کنترل درایو را در مد Communication قرار داده ایم)

SENT COMMAND TO VFD		VFD RESPONSE	
VFD Address	01	VFD Address	01
Functional Code	06	Functional Code	06
High Byte Of Parameters Address	20	High Byte Of Parameters Address	20
Low Byte Of Parameters Address	00	Low Byte Of Parameters Address	00
High Byte Of Value	00	High Byte Of Set Value	00
Low Byte Of Value	01	Low Byte Of Set Value	01
Low Byte Of CRC	43	Low Byte Of CRC	43
High Byte Of CRC	CA	High Byte Of CRC	CA

۱۳-۶-۳- نوشتن با استفاده از فانکشن کد 10

۱۳-۶-۱- نوشتن بر روی چندین رجیستر متوالی از حافظه

به عنوان مثال اگر بخواهیم از دستگاه را به صورت راستگرد به حرکت درآوریم و همچنین فرکانس آن را به ۲۵.۵ هرتز برسانیم باید مقدار آدرس H2000 را H0001 ست کرده و سپس آدرس H2001 را با مقدار ۰۹ (F6H) 09F6H → 2550Decimal → 25.50Hz) پر کنیم. برای این کار به صورت ذیل عمل می کنیم. (در این مثال فرض بر این است که کنترل درایو و انتخاب کانال رفرنس فرکانس را در مد Communication قرار داده ایم.)

SENT COMMAND TO VFD		VFD RESPONSE	
VFD Address	01	VFD Address	01
Functional Code	10	Functional Code	10
High Byte Of Parameters Address	20	High Byte Of First Reg Add 2000H	20
Low Byte Of Parameters Address	00	Low Byte Of First Reg Add 2000H	00
High Byte Of Number of Registers	00	High Byte Number Of Recorded Value	00
Low Byte Of Number of Registers	02	Low Byte Number Of Recorded Value	02
Number of Bytes	04	Low Byte Of CRC	4A
High Byte Of Value 2000H	00	High Byte Of CRC	08
Low Byte Of Value 2000H	01		
High Byte Of Value 2001H	09		
Low Byte Of Value 2001H	F6		
Low Byte Of CRC	BD		
High Byte Of CRC	B8		

۱۴- پیوست شماره ۱: انتخاب فیوز و کنتاکتور در ورودی درایو

ورودی درایو حتماً می‌بایست فیوز قطع شونده یا کلید و فیوز گذارده شود تا به هنگام اتصال کوتاه از شبکه جدا گردد همچنین به هنگام تعمیرات دوره‌ای درایو ایمنی شخص سرویس کار تأمین گردد.

مدل دستگاه	جریان ورودی (A)		کلید فیوز یا کلید اتوماتیک (A)	کنتاکتور AC (A)
	High	Low		
3AC 380V ±15%				
VX7-4K0-N-00	10	۱۵	25	16
VX7-5K5-N-00	15	۲۰	25	16
VX7-7K5-N-00	20	۲۶	40	25
VX7-11K0-N-00	26	۳۵	63	32
VX7-15K0-N-00	35	۳۸	63	50
VX7-18K5-N-00	38	۴۶	100	63
VX7-22K0-N-00	46	۶۲	100	80
VX7-30K0-N-00	62	۷۶	125	95
VX7-37K0-N-00	76	۹۰	160	120
VX7-45K0-N-00	90	۱۰۵	200	135
VX7-55K0-N-00	105	۱۴۰	200	170
VX7-75K0-N-00	140	۱۶۰	250	230
VX7-90K0-N-00	160	۲۱۰	315	280
VX7-110K0-N-00	210	۲۴۰	400	315
VX7-132K0-N-00	240	۲۹۰	400	380
VX7-160K0-N-00	290	۳۳۰	630	450
VX7-200K0-N-00	370	۴۱۰	630	580
VX7-250K0-N-00	460	۵۰۰	800	700
VX7-315K0-N-00	580	۶۲۰	1200	900
VX7-350K0-N-00	620	-	1280	960
VX7-400K0-N-00	670	-	1380	1035
VX7-500K0-N-00	835	-	1720	1290

۱۵ - پیوست شماره ۲: انتخاب پارامترهای الکتریکی چوک‌ها در ورودی و خروجی درایو

مدل	توان دستگاه (kW)	چوک AC ورودی		چوک AC خروجی		چوک DC	
		جریان (A)	اندوکتانس (mH)	جریان (A)	اندوکتانس (mH)	جریان (A)	اندوکتانس (mH)
VX7-4K0-N-00	4.0/5.5	10	1.5	10	0.6	-	-
VX7-5K5-N-00	5.5/7.5	15	1.4	15	0.25	-	-
VX7-7K5-N-00	7.5/11	20	1	20	0.13	-	-
VX7-11K0-N-00	11/15	30	0.6	30	0.087	-	-
VX7-15K0-N-00	15/18.5	40	0.6	40	0.066	-	-
VX7-18K5-N-00	18.5/22	50	0.35	50	0.052	80	0.4
VX7-22K0-N-00	22/30	60	0.28	60	0.045	80	0.4
VX7-30K0-N-00	30/37	80	0.19	80	0.032	80	0.4
VX7-37K0-N-00	37/45	90	0.19	90	0.03	110	0.25
VX7-45K0-N-00	45/55	120	0.13	120	0.023	110	0.25
VX7-55K0-N-00	55/75	150	0.11	150	0.019	110	0.25
VX7-75K0-N-00	75/90	200	0.08	200	0.014	180	0.18
VX7-90K0-N-00	90/110	200	0.08	200	0.014	180	0.18
VX7-110K0-N-00	110/132	250	0.065	250	0.011	250	0.2
VX7-132K0-N-00	132/160	290	0.065	290	0.011	326	0.215
VX7-160K0-N-00	160/185	330	0.05	330	0.01	494	0.142
VX7-200K0-N-00	200/220	400	0.044	400	0.008	494	0.142
VX7-250K0-N-00	250/280	530	0.04	530	0.005	700	0.1
VX7-315K0-N-00	315/350	660	0.025	660	0.004	800	0.08
VX7-350K0-N-00	350	800	0.018	-	-		
VX7-400K0-N-00	400	800	0.018	-	-		
VX7-500K0-N-00	500	-	-	-			

۱۶- پیوست شماره ۳: انتخاب مقاومت ترمز

در صورت استفاده از مقاومت ترمز در اینورتر، از جدول مقاومت زیر استفاده نمایید.

0 این جدول براساس شرایط ۱۰۰٪ ترمز با ۱۰٪ زمان درگیری می باشد.

0 آستانه ولتاژ درگیر شدن ترمز دینامیکی در سیستم سه فاز 380V مقدار ۷۰۰ ولت می باشد.

مدل دستگاه	نوع واحد ترمز	مقدار مقاومت ترمز در 100% گشتاور (Ω)	توان مصرفی مقاومت ترمز			حداقل مقاومت ترمز (Ω)
			10% ترمزگیری	50% ترمزگیری	80% ترمزگیری	
VX7-4K0-N-00	واحد ترمز داخلی	۱۲۲	0.6	3	4.8	80
VX7-5K5-N-00		۸۹	0.75	4.1	6.6	60
VX7-7K5-N-00		۶۵	1.1	5.6	9	47
VX7-11K0-N-00		۴۴	1.7	8.3	13.2	31
VX7-15K0-N-00		۳۲	2	11	18	23
VX7-18K5-N-00		۲۷	3	14	22	19
VX7-22K0-N-00		۲۲	3	17	26	17
VX7-30K0-N-00		۱۷	5	23	36	17
VX7-37K0-N-00	واحد ترمز خارجی	۱۳	6	28	44	11.7
VX7-45K0-N-00		۱۰	7	34	54	6.4
VX7-55K0-N-00		۸	8	41	66	
VX7-75K0-N-00		۶.۵	11	56	90	
VX7-90K0-N-00		۵.۴	14	68	108	4.4
VX7-110K0-N-00		۴.۵	17	83	132	
VX7-132K0-N-00		۳.۷	20	99	158	3.2
VX7-160K0-N-00		۳.۱	24	120	192	2.2
VX7-200K0-N-00		2.5	30	150	240	
VX7-250K0-N-00		۲.۰	38	188	300	1.8
VX7-315K0-N-00		3.2x2	24x2	118x2	189x2	2.2x2
VX7-400K0-N-00		2.4x2	30x2	150x2	240x2	
VX7-500K0-N-00		2x2	38x2	186x2	300x2	1.8x2

۱۷- پیوست شماره ۴: انتخاب سطح مقطع کابل های قدرت

مدل دستگاه	(A) جریان نامی دستگاه		سطح مقطع کابل (mm2)	فریم
	High	Low		
3AC 380V ±15%				
VX7-4K0-N-00	9	13	3*4+4	A
VX7-5K5-N-00	13	17	3*4+4	A
VX7-7K5-N-00	17	25	3*6+6	B
VX7-11K0-N-00	25	32	3*6+6	B
VX7-15K0-N-00	32	37	3*10+10	B
VX7-18K5-N-00	37	45	3*10+10	C
VX7-22K0-N-00	45	60	3*16+16	C
VX7-30K0-N-00	60	75	3*25+16	C
VX7-37K0-N-00	75	90	3*25+16	D
VX7-45K0-N-00	90	110	3*35+16	D
VX7-55K0-N-00	110	150	3*50+25	D
VX7-75K0-N-00	150	176	3*70+35	E
VX7-90K0-N-00	176	210	3*95+35	E
VX7-110K0-N-00	210	250	2*(3*95+70)	F
VX7-132K0-N-00	250	300	2*(3*120+70)	F
VX7-160K0-N-00	300	340	2*(3*120+70)	F
VX7-200K0-N-00	380	415	2(3*150+120)	G
VX7-250K0-N-00	470	520	2*(3*185+70)	G
VX7-315K0-N-00	600	640	2*(3*240+120)	G
VX7-350K0-N-00	640		2*(3*240+120)	H
VX7-400K0-N-00	690		3*(3*185+70)	H
VX7-500K0-N-00	860		3*(3*185+70)	H

M12	M10	M8	M6	M5	M4	سایز پیچ
31~40	9 ~ 10	6 ~ 7	3.5 ~3.8	2 ~2.5	1.2 ~1.5	گشتاور سفت کردن (N.m)

۱۸- پیوست شماره ۵: انتخاب درایو

انتخاب درایو با توجه به نوع بار و شرایط محیطی و شرایط شبکه برق تغذیه و نوع شبکه کنترل آن وابسته می باشد لذا جهت تأمین نیازمندی های انتخاب توان درایو به نکات ذیل توجه نمایید.

ظرفیت درایو


ظرفیت درایو بر اساس جریان و ولتاژ و توان نامی موتور و اضافه گشتاور مورد نیاز بار مکانیکی انتخاب می گردد. لذا موارد زیر را بایستی چک شود.

- ولتاژ موتور تعیین کننده سری ولتاژی درایوها می باشد معمولاً کنترل دوره های ولتاژ پایین، در سه گروه ولتاژی سه فاز 220VAC و 400VAC و 690VAC عرضه می شوند.
- جریان خروجی درایو همواره بایستی بیش از جریان نامی موتور بیشتر باشد.
- توان نامی درایو نیز همواره بالاتر و یا برابر با توان نامی موتور باشد.
- ظرفیت اضافه بار درایوها به صورت استاندارد جهت بارهای با گشتاور ثابت نوع درایو با 150% اضافه بار، و جهت بارهای با گشتاور ثابت نوع درایو با 110~120% اضافه بار انتخاب می گردد. در بارهای با اضافه گشتاور بالاتر در صنعت که تا 250% اضافه بار نیاز دارند بایستی درایو بزرگتر انتخاب شود.
- دمای محیط نصب درایو بایستی کمتر از ۴۰ درجه سانتیگراد باشد در غیر اینصورت به دستورالعمل کاهش توان درایو ناشی از اضافه دما رجوع نمایید.
- ظرفیت درایوها براساس نصب در محیط با ماکزیمم ۱۰۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا عنوان گشته است در غیر اینصورت به دستورالعمل کاهش توان درایو ناشی از ارتفاع بالاتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا رجوع نمایید.
- در صورتیکه تغذیه درایو از منبع تغذیه DC باشد توان عبوری بیش از توان نامی موتور نباشد.

دستورالعمل کاهش توان


- کاهش توان ناشی از درجه حرارت محیط:

دمای محیط نصب درایو ماکزیمم می تواند تا ۵۰ درجه سانتیگراد باشد و در محدوده دما $+40^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$ ، جریان خروجی نامی برای هر ۱ درجه سانتیگراد اضافی ۱٪ کاهش می یابد. درصد تضعیف در شکل زیر هم آمده است.



کاهش توان به علت ارتفاع:

هنگامی که ارتفاع نصب درایو از ۱۰۰۰ متر بیشتر نشود، درایو می تواند با توان نامی کار کند. هنگامی که ارتفاع بیش از ۱۰۰۰ متر است اما کمتر از ۳۰۰۰ متر است، برای هر ۱۰۰ متر افزایش، توان نامی ۱٪ کاهش می یابد. برای جزئیات مربوط به کاهش ارزش، به شکل زیر مراجعه کنید.




هنگامی که ارتفاع بیش از ۳۰۰۰ متر است برای مشاوره فنی با ما تماس بگیرید. از درایو در ارتفاع بالاتر از ۵۰۰۰ متر استفاده نکنید.

کاهش توان ناشی از افزایش فرکانس حامل

برای درایوهای سری VX7، سطح مختلف توان مربوط به دامنه فرکانس حامل (Carrier Frequency) مختلف است. توان نامی درایو براساس فرکانس حامل پیش فرض کارخانه است، بنابراین اگر بیش از این مقدار کارخانه تنظیم نمایید بایستی درایو به ازای هر یک کیلو هرتز فرکانس حامل اضافی نسبت به فرکانس تنظیمی پیش فرض کارخانه 10% از توان نامی درایو کم نمایید.

۱۹- پیوست شماره ۶: تجهیزات جانبی در سیستم قدرت درایو

یک سیستم درایو می تواند شامل درایو و سیستم حفاظتی ورودی درایو، موتور و بار، سیستم ترمز دینامیکی و ترمز مکانیکی و فیلترهای ورودی و خروجی می باشد که برای نصب آنها باید استانداردهای مشخصی رعایت گردند. به دلیل اینکه کنترل کننده های دور موتور سه فاز عامل ایجاد نویزهای الکترومغناطیسی و نیز هارمونیک های جریانی بالا می باشند، بنابراین رعایت اصول استاندارد در نصب و راه اندازی آنها اهمیت بالایی دارد.



کلید فیوز

استفاده از کلید فیوز مناسب در ورودی کنترل دور موتور ضروری می باشد و باید متناسب با توان درایو، کلید فیوز سه- فاز مناسب انتخاب و در ورودی قرار داد. جریان فیوز معمولاً ۱.۵ تا ۲ برابر جریان نامی ورودی درایو می باشد و برای انتخاب صحیح به جدول آن در ضمیمه ۱ رجوع شود.

کنتاکتور

نصب کنتاکتور در ورودی درایو ضروری نمی باشد. ولی در مواقعی که نیاز می باشد تا در زمانهای اضطراری به صورت سریع برق قطع شود می توان از کنتاکتور در ورودی درایو استفاده نمود. همچنین اگر درایو در جایی نصب باشد که دسترسی به کلید فیوز ورودی درایو مشکل باشد باید جهت قطع و وصل برق ورودی از کنتاکتور استفاده نمود تا بتوان از سیستم کنترل مرکزی فرمان قطع و وصل کنتاکتور را صادر نمود.

چوک ورودی AC

برای کاهش هارمونیک ناشی از ورودی پل دیود درایو می توان از فیلتر هارمونیک استفاده نمود. تا مقدار هارمونیک ایجاد شده بر روی شبکه برق ورودی کاهش یابد. همچنین استفاده از چوک AC در ورودی، درایو را در برابر نوسانات ولتاژ و جریان های بالا محافظت می نماید. توجه نمایید در شبکه هایی که امپدانس ترانس تغذیه بالا دست آن پایین می باشد یعنی جریان اتصال کوتاه آنها بالاست بایستی از چوک سه فاز در ورودی برق سه فاز درایو استفاده شود.

برای انتخاب چوک (چوک) AC ورودی و خروجی و نیز چوک DC از جدول مشخصات ضمیمه شماره ۲ استفاده گردد.

توجه: جدول مشخصات چوک ها بر اساس مقادیر متناسب با توان دستگاه ها پیشنهاد شده است و ممکن است مشخصات چوک های سازنده های مختلف کمی متفاوت باشد.

مزایای استفاده از چوک یا چوک های AC و DC در درایوها به شرح ذیل می باشد:

- چوک ها، درایو را در برابر نوسانات ولتاژ (surge) و اضافه ولتاژهای خط محافظت می کند.
- باعث کاهش اعوجاج هارمونیکی و کاهش توتال هارمونیک THD جریان و ولتاژ ورودی می شود.
- باعث افزایش طول عمر درایو و خازن های داخلی آن می شود.
- مقدار نویز فرکانس بالای تزریق شده به سیستم قدرت ورودی را کاهش می دهد.
- باعث بهبود ضریب توان حقیقی درایو می شود.
- باعث کاهش اسپایک های جریان ورودی می شود و از سوختن فیوزهای ورودی در زمانهای اسپایک جریان جلوگیری می شود.
- خازن ها و دیگر اجزای سیستم قدرت را از رزونانس هارمونیکی محافظت می کند.
- باعث کاهش خطاها و آلام های با منشأ ناشناخته درایو می شود.


معمولاً پیشنهاد می‌شود در ورودی درایوها حتماً چوک استفاده گردد تا باعث بهبود کارایی درایو و کاهش هارمونیک‌های مزاحم گردد. چوک AC در ورودی درایوهای بیش از 400kW نصب شده‌است.

فیلتر هارمونیک DC

چوک‌های DC باعث کاهش اسپایک‌های جریان ورودی و افزایش طول عمر درایو و خازن‌های داخلی آن می‌شود. این چوک‌ها نسبت به چوک‌های AC که در ورودی درایو نصب می‌شوند ضریب قدرت ورودی درایو را بیشتر بهبود می‌بخشند در مقابل چوک‌های AC در ورودی سه فاز حفاظت اضافه ولتاژ روی دیودهای یکسو ساز را تأمین می‌کنند.

فیلتر EMC ورودی

امواج EMC که از درایو و کابل‌های آن منتشر می‌شوند ممکن است بر دیگر دستگاه‌های کنترلی نزدیک درایو تأثیر منفی بگذارد. می‌توان با نصب فیلتر EMC انتشار این امواج را کاهش داد. فیلترهای EMC نویزهای فرکانس بالا هدایتی را کاهش می‌دهند. امواج فرکانس بالا در درایوها ناشی از سوئیچینگ سریع IGBT ها بوده و ایجاد نویزهای رادیویی می‌گردد. فیلتر EMC کاهش مؤثری در نویزهای الکترومغناطیسی دارد. این فیلترها را می‌توان در ورودی اینورترها نصب کرد و یا می‌توان از تجهیزات ایزوله برای سایر دستگاه‌ها استفاده نمود. مانند ترانسفورمر ایزوله یا سایر فیلترها در ورودی دستگاه‌های جانبی.



نصب فیلتر EMC در ورودی درایو

ضمیمه شماره ۵ ملاحظات در ارتباط با EMC می‌باشد و همچنین استانداردهای مرتبط با EMC در درایوها در ضمیمه شماره ۶ آمده است.

مقاومت ترمز و یونیت ترمز

اینورترهای تا 30kW دارای یونیت ترمز داخلی می باشند و مقاومت ترمز مستقیم به ترمینال های PB و (+) اینورتر وصل می شود. در سیستم هایی که دارای انرژی برگشتی از موتور به سمت درایو می باشد با نصب مقاومت ترمز این انرژی تخلیه می شود.

در اینورترهای 30KW به بالا باید یونیت ترمز خارجی به ترمینال های (+) و (-) اینورتر متصل شود. کابل یونیت ترمز به اینورتر باید کمتر از 5m باشد. کابل مقاومت ترمز به یونیت ترمز باید کمتر از 10m باشد. مقادیر مقاومت ترمز را در ضمیمه شماره ۳ ملاحظه فرمائید.

فیلتر سه فاز AC در خروجی درایو (du/dt)


این فیلترهای AC زمانی استفاده می شود که فاصله موتور با اینورتر بیشتر از 40m در درایوهای تا 2.2kw باشد. در درایوهای توان متوسط این فاصله به ۲۰۰ متر می رسد.

وقتی امپدانس کابل نسبت به امپدانس موتور قابل مقایسه می شود اضافه ولتاژهای به صورت پیک سوزنی در جعبه اتصال سیم پیچ موتور ایجاد شده که موجب تضعیف عایق موتور گشته و علاوه بر آن موج ولتاژ برگشتی ناشی از تغییر مقاومت مسیر در باکس موتور ایجاد شده و بازگشت آن به اینورتر با اسپایک تقویت شده بالاتر موجب سوختن IGBT طبقه اینورتر می شود.

این فیلترها با توجه به جریان امپدانس خازنی خط موجب کاهش اسپایک ولتاژ روی سیم پیچ موتور شده و از عایق موتور حفاظت می نماید.

فیلتر EMC خروجی

فیلتر EMC خروجی جهت کاهش جریان نشتی کابل خروجی و کاهش نویز رادیویی بین کابل موتور و اینورتر استفاده می شود.



نصب فیلتر EMC در خروجی درایو

ضمیمه شماره هشت ملاحظات در ارتباط با EMC عنوان شده است.

۲۰- پیوست شماره ۷: سیستم ارت (Grounding)

هنگام نصب درایو و تجهیزات جانبی بایستی نسبت به ارت کردن سیستم‌ها توجه ویژه نمود. باید توجه شود که ارت کردن درایو به‌صورت مستقل نمی‌تواند در نظر گرفته شود بلکه باید هنگام ارت کردن کل سیستم را در نظر گرفت که شامل ترانسفورماتور تغذیه شبکه، تجهیزات جانبی ورودی درایو، خود درایو، تجهیزات جانبی خروجی درایو، کابل‌های ورودی و خروجی و نهایتاً موتور می‌باشد. همه این تجهیزات باید به‌صورت استاندارد ارت شوند.

ارت کردن سیستم برای دو هدف اصلی انجام می‌شود: اول ایمنی ناشی از ولتاژهای ناخواسته‌ای که بر روی بدنه تجهیزات الکتریکی ایجاد می‌شود و ممکن است باعث آسیب رسیدن به تجهیزات و یا افراد شود. که با اتصال بدنه تجهیزات به ارت و ایجاد یک مسیر جریانی مناسب بین بدنه دستگاه‌ها و زمین این ایمنی ایجاد می‌گردد.

دومین هدف از ارت کردن جلوگیری از ایجاد نویزهای الکتریکی و کاهش آنها می‌باشد که این نویزها باعث اختلال در کار تجهیزات الکتریکی می‌شود. مخصوصاً درایوها که به‌خاطر انتشار امواج فرکانس بالا و الکترومغناطیسی می‌توانند منشأ نویزهای الکتریکی باشند که با نصب صحیح آنها و تجهیزات جانبی و کابل کشی‌های استاندارد این نویزها کاهش چشمگیری می‌یابند.


زمین کردن تجهیزات به معنی اتصال بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی به پتانسیل ارت یکسان می‌باشد. برای این منظور باید تمام قطعات فلزی به‌صورت مستقل و با کابل‌های مسی جداگانه به ارت وصل شوند.

اتصال ترمینال ارت درایو (PE)

ترمینال PE درایو حتماً باید به سیستم ارت (ground) وصل شود. ارت استفاده شده باید مناسب باشد و مطابق با استانداردهای ملی ایجاد شده باشد. کابل‌های استفاده شده برای ارت باید با سطح مقطع مناسب باشند. کابل‌های ارت متناسب با توان درایو و کابل‌های قدرت اصلی انتخاب می‌شوند. برای اتصال ارت نباید از سوکت‌هایی که امکان قطع شدن دارند استفاده نمود و باید اتصالات ارت محکم و مطمئن باشند.

اتصال ارت موتور

بدنه موتور باید با کابل جداگانه به ترمینال PE درایو متصل شود. همچنین بدنه موتور باید در محل نصب آن به‌صورت جداگانه به ارت متصل شود.



ارت فیلتر RFI

اگر فیلتر RFI در ورودی یا خروجی درایو استفاده می‌شود. به دلیل اینکه این نوع فیلترها جریان ناشی نسبتاً بالایی ایجاد می‌کند، بنابراین حتماً باید بدنه آنها به ارت وصل شود. در غیر اینصورت نصب این فیلترها اثری نخواهد داشت.

ارت چوک‌های ورودی و خروجی

چوک‌های AC ورودی و خروجی و نیز چوک‌های DC حتماً باید جداگانه به ارت وصل شوند.

ارت یونیت ترمز و مقاومت ترمز

در صورتی که یونیت ترمز و مقاومت ترمز استفاده شده باشد، باید این تجهیزات نیز به صورت مستقل و با کابل جداگانه‌ای به ارت متصل شوند.

ارت شیلد کابل‌های قدرت و کنترل

در کابل‌های قدرت شیلددار باید شیلد کابل از دو طرف موتور و درایو به ارت وصل شود.

در کابل‌های کنترلی شیلددار باید شیلد کابل فقط از طرف درایو به ارت یعنی ترمینال PE کنترلی وصل شود.

توجه: وقتی جهت کاهش نویزهای الکتریکی از کابل‌های شیلددار استفاده می‌شود و نیز از انواع چوک‌ها و فیلترهای مختلف در ورودی و خروجی درایو استفاده می‌شود. در صورتیکه این تجهیزات به صورت مناسب و استاندارد، ارت نشوند تأثیر چندانی در کاهش نویز الکتریکی نخواهند داشت. بنابراین قبل از استفاده از هر تجهیزات اضافه‌ای باید نسبت به درست اجرا کردن سیستم ارت درایو و موتور مطمئن بود.

سیستم ارت فیلترهای EMC

اینورتر باید به صورت مطمئن و ایمن ارت شود. زمین کردن صحیح سیستم بر تمام روش‌های EMC تقدم دارد زیرا نه تنها باعث ایمنی تجهیزات و افراد می‌شود بلکه ساده‌ترین و کم هزینه‌ترین و در عین حال پر اثربخشی‌ترین روش در مشکلات مربوط به EMC می‌باشد.

به طوری که اگر بهترین فیلترها و تجهیزات مقابله با EMC استفاده شود ولی سیستم ارت درست نباشد فایده‌ای نخواهد داشت.

جریان ناشی به ارت (Leakage current)

جریان ناشی شامل جریان خط به خط و جریان ناشی به زمین می‌باشد. مقدار جریان ناشی بستگی به ظرفیت خازنی توزیع شده و فرکانس کریر درایو دارد. جریان ناشی به زمین که از طریق سیم‌های مشترک زمین عبور می‌کند نه تنها داخل درایو جریان دارد بلکه وارد سایر تجهیزات نیز خواهد شد. که باعث ایجاد جریان ناشی در کلیدها، رله‌ها و سایر

دستگاه‌ها شده و در کار آنها اختلال ایجاد می‌نماید. مقدار جریان ناشی خط به خط به معنی جریان ناشی عبوری از طریق ظرفیت خازنی توزیع شده بین کابل‌های ورودی و خروجی می‌باشد. که به فرکانس کریر اینورتر و طول کابل‌های موتور بستگی دارد. بالا بودن فرکانس کریر و افزایش طول کابل موتور باعث افزایش جریان ناشی خط به خط خواهد شد.

کاهش فرکانس کریر باعث کاهش مؤثر جریان ناشی می‌شود. در مواردی که کابل‌های موتور بیش از 50 متر باشد، توصیه می‌شود حتماً چوک AC یا فیلتر سینوسی در خروجی درایو استفاده شود. و اگر کابل‌ها بلندتر می‌باشد بهتر است در هر ناحیه یک چوک AC نصب گردد.

۲۱- پیوست شماره ۸: ملاحظات مربوط به EMC

EMC مخفف Electromagnetic Compatibility به معنی سازگاری الکترومغناطیسی می‌باشد. و منظور این می‌باشد که یک دستگاه یا یک سیستم بتواند در یک محیط الکترومغناطیسی به صورت نرمال کار کند و امواج الکترومغناطیسی مزاحم برای سایر تجهیزات تولید ننماید. تطابق الکترومغناطیسی در مورد یک دستگاه دو وجه دارد:

۱- دستگاه نباید سطحی از اختلالات الکترومغناطیسی از خود ساطع کند که بر سرویس‌های رادیویی و سایر دستگاه‌ها تأثیر بگذارد.

۲- این دستگاه باید در برابر اختلالات الکترومغناطیسی محیط، ایمنی کافی داشته‌باشد تا تأثیر نامطلوب نپذیرد. بنابراین باید تمامی تجهیزات الکترونیکی تحت تست‌های EMC قرار گیرند تا در صورت وجود مشکلات احتمالی، به رفع آنها پرداخت. اغتشاشات الکترومغناطیسی به دو بخش کلی تقسیم می‌شوند: اغتشاشات هدایت شونده و اغتشاشات تابشی. برای هر سیستم، استاندارد خاصی جهت تست‌های EMC وجود دارد که باید با توجه به آن، مشخصات تست را تعیین کرد.

اغتشاشات هدایتی آنهایی هستند که از طریق انتقال توسط هادی‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین هر هادی مانند خطوط انتقال، کابل‌ها، خازن‌ها و القاگرها می‌تواند کانال انتقال اغتشاشات الکترومغناطیسی باشد.

اغتشاشات تابشی آنها هستند که از طریق امواج الکترومغناطیسی منتقل می‌شوند.

سه عامل اصلی و ضروری در اغتشاشات الکترومغناطیسی شامل: منابع اغتشاش، کانال‌های انتقال و گیرنده‌های حساس می‌باشند. برای مشتریان درایو راه حل‌های مربوط به مشکلات EMC مربوط به کانال‌های انتقال می‌باشد زیرا خصوصیات مربوط به منابع اغتشاش دستگاه و گیرنده‌ها قابل تغییر نمی‌باشد. در طراحی درایو باید نکات مربوط به EMC در نظر گرفته شوند تا دستگاه در حین تست دچار مشکل نشود. در صورتی که در فاز اولیه طراحی (انتخاب و طراحی مدارات الکترونیکی) به مسئله EMC توجه شود، با هزینه کمتری می‌توان به سطوح قابل اطمینان در تست‌ها دست پیدا کرد. در فاز طراحی توجه به مسائل زیر بسیار مهم است:

۱- طراحی مدار و انتخاب قطعات دیجیتال و آنالوگ

۲- کابل ها و کانکتورها

۳- فیلترها

۴- شیلدها

۵- طراحی PCB

در مسئله تداخل امواج الکترومغناطیسی هر سیستم الکتریکی، نقش‌هایی که از لحاظ تولید، انتقال و دریافت ایفا می‌کند عبارتند از:

- ۱- یک سیستم الکتریکی منبع ایجاد تداخل امواج الکترومغناطیسی است.
 - ۲- یک سیستم الکتریکی به‌عنوان کانال انتقال دهنده امواج الکترومغناطیسی عمل می‌کند.
 - ۳- یک سیستم الکتریکی گیرنده و تأثیر پذیر از امواج الکترومغناطیسی است.
- با توجه به اینکه یک سیستم الکتریکی کدام یک از نقش‌های فوق را درمسأله تداخل امواج الکترومغناطیسی دارا می‌باشد، می‌توان چاره‌ای برای برطرف کردن این مسئله پیدا نمود و تداخل امواج الکترومغناطیسی که پدیده نامطلوبی است را تا حد ممکن کاهش داده و حتی آن را از بین برد.

مشخصات EMC اینورتر

منبع تولید امواج الکترومغناطیسی، تغییرات سریع میدان‌های الکتریکی یا مغناطیسی است. منابع مهم تولید تداخل امواج الکترومغناطیسی، موتورهای، رله‌ها و کلیدهایی که با سرعت زیاد جریان الکتریکی را قطع و وصل می‌کنند، می‌باشند. اینورترها نیز به‌دلیل عملکرد کلید زنی آنها، یکی از منابع مهم به وجود آورنده تداخل امواج الکترومغناطیسی محسوب می‌شوند. در اینورترها امواج الکترومغناطیسی بر اثر کلید زنی سریع ترانزیستور و قطع و وصل سریع جریان ایجاد می‌شود. همچنین تلفات کلید زنی در زمان روشن کردن و یا خاموش کردن ترانزیستورها نیز یکی از دلایل ایجاد امواج الکترومغناطیسی است، که در هوا منتشر شده و از آنجایی که دارای هارمونیک‌های با فرکانس بالایی هستند، به‌عنوان امواج الکترومغناطیسی مخرب عمل می‌کنند و روی سیستم‌های مخابراتی اثرات نامطلوب می‌گذارند.

مانند بسیاری از تجهیزات الکترونیکی، اینورترها نه‌تنها منابع ایجاد اغتشاشات الکترومغناطیسی می‌باشند بلکه گیرنده‌های اغتشاشات نیز می‌باشند. اصول کار اینورترها مشخص می‌نماید که آنها می‌توانند نویزهای الکترومغناطیسی خاصی تولید نمایند.

همچنین اینورترها باید طوری طراحی گردند که قابلیت مقابله به امواج الکترومغناطیسی محیطی را داشته‌باشند و به‌صورت ایمن و قابل اطمینان کار نمایند. موارد ذیل به EMC اینورتر مربوط می‌شود:

- ۱- جریان ورودی اینورترها به‌خاطر وجود پل دیود به‌صورت سینوسی و متقارن نمی‌باشد و باعث می‌شود جریان ورودی دارای هارمونیک‌های جریانی بالایی باشد که باعث ایجاد اغتشاشات الکترومغناطیسی، کاهش ضریب توان و افزایش تلفات می‌شود.

۲- ولتاژ خروجی اینورتر به صورت شکل موج PWM فرکانس بالا می باشد. که باعث افزایش دمای موتور و کاهش عمر آن می شود. همچنین باعث افزایش جریان نشتی و هدایت آن به تجهیزات حفاظتی می شود و ایجاد امواج الکترومغناطیسی قوی و مضر می کند. که در کار سایر تجهیزات الکتریکی اختلال ایجاد می نماید.

۳- همان گونه که اینورتر یک گیرنده قوی امواج الکترومغناطیسی می باشد بنابراین این امواج قوی می تواند به اینورتر آسیب رسانده و باعث اختلال در استفاده از آن شود.

۴- در یک سیستم، EMS و EMI اینورتر با هم وجود دارند و هر کاهشی در EMI اینورتر باعث افزایش قابلیت EMS خواهد شد.

دستورالعمل نصب EMC

برای اطمینان از عملکرد درست تمام تجهیزات الکتریکی داخل یک سیستم یکسان بر اساس مشخصات EMC اینورترها در این بخش اصول نصب EMC بر اساس چندین مورد کاربردی معرفی می شود. این موارد شامل کنترل نویز، کابل کشی صحیح، ارت کردن استاندارد، کنترل جریان نشتی و فیلترهای منابع تغذیه می باشد. تأثیر خوب بر EMC بستگی به اجرای درست این موارد می باشد.

۱- کنترل نویز

تمام اتصالات ترمینال های کنترلی باید توسط کابل های شیلدار انجام گیرد. و شیلد کابل باید در قسمت ورودی ترمینال های درایو به ارت وصل گردد. اتصال زمین شیلد کابل باید به صورت حلقوی و ۳۶۰ درجه برقرار شود.

اگر رشته های سیم داخل کابل به صورت بهم تابیده هستند و شیلد جداگانه دارند نباید این شیلد به شیلد اصلی و همان ارت متصل شود زیرا اثر شیلد را کاهش می دهد.

برای موتور باید کابل شیلدار استفاده شود و شیلد کابل باید هم از یک طرف به ارت درایو و از طرف دیگر به بدنه موتور متصل شود. خود بدنه موتور هم بهتر است با کابل جدا و در محل موتور ارت شود. استفاده از فیلترهای EMC نیز تأثیر زیادی در کاهش نویزهای الکترومغناطیسی دارند.

۲- سیم کشی سایت

به عنوان مقدمه باید گفت که تمامی هادی ها مثل یک آنتن عمل می کنند و الکتريسته جاری را به میدان الکترومغناطیسی تبدیل می کنند که می تواند به محیط های وسیع تر نشت کند. از طرف دیگر همه هادی ها میدان های الکترومغناطیسی محلی را که در آن واقع شده اند، به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کنند. بنابراین هادی ها هم در معرض تابش بوده و هم خود تابش دارند. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از کابل در فرکانس های بالا، مشکلات را زیاده تر می کند و نمی توان انتظار داشت که سیگنال ها را به درستی انتقال داده، از محیط بیرون تأثیر نپذیرند.

کابل کشی تغذیه اصلی: تغذیه اصلی سه فاز درایو باید از یک ترانسفورماتور مستقل گرفته شود. معمولاً تغذیه اصلی به صورت ۵ رشته انجام می گیرد. که سه رشته مربوط به ولتاژ سه فاز می باشد و یک رشته سیم نول و یک رشته سیم زمین استفاده از یک سیم مشترک برای نول و زمین ممنوع می باشد.

تقسیم بندی تجهیزات:

معمولاً در یک تابلو کنترل تجهیزات مختلفی وجود دارد. از قبیل اینورتر، فیلتر، PLC و و سایل اندازه گیری. که هر کدام قابلیت های متفاوتی در پخش و دریافت نویزهای الکترومغناطیسی دارند. بنابراین لازم است این تجهیزات به تجهیزات مقاوم به نویز و تجهیزات حساس به نویز تقسیم بندی گردند. هر کدام از تجهیزات مشابه باید در یک محل قرار گیرند. و فاصله دستگاه های مختلف هر گروه از هم باید حداقل 20cm باشد.

سیم کشی داخل تابلو کنترل: داخل یک تابلو کنترل معمولاً سیم های کنترلی و سیم های قدرت وجود دارند. برای اینورترها کابل های قدرت به دو بخش کابل های ورودی و کابل های خروجی تقسیم می شوند. کابل های کنترل به سادگی تحت تأثیر کابل های قدرت قرار گرفته و نویز ایجاد شده باعث اختلال در کارکرد تجهیزات آنها می شود. بنابراین هنگام سیم کشی باید کابل های کنترل و کابل های قدرت از مسیرهای جداگانه و با فاصله عبور داده شوند. از عبور دادن کابل های کنترل و قدرت به موازات هم و در کنار هم خودداری شود. و این کابل ها در داکت های جداگانه و با فاصله حداقل 20cm از هم قرار گیرند. اگر کابل قدرت و کنترل باید از روی هم عبور نمایند باید با زاویه ۹۰ درجه عبور داده شوند.

کابل های قدرت ورودی و خروجی اینورتر هم نباید از مسیر یکسان و کنار هم عبور نمایند. مخصوصاً زمانیکه فیلتر EMC استفاده می گردد. در غیر اینصورت انتشار اثر خازنی کابل ها بر روی هم باعث کاهش تأثیر فیلتر EMC خواهد شد.

۲۲- پیوست شماره ۹: استانداردهای استفاده شده در درایو

IEC/EN 61800-3:2004	Adjustable speed electrical power drive systems. Part 3: EMC requirements and specific test methods
IEC/EN61800-5-1:2007	Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: Safety requirements – Electrical, thermal and energy
IEC/EN61800-5-2:2007	Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements. Functional
EN ISO 13849-1: 2008	Safety of machinery-safety related parts of control systems Part 1: general principles for design
IEC/EN 60204-1:2006	Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements.
IEC/EN 62061: 2005	Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems

استاندارد انتشار امواج فرکانس بالا (ایمنی و مصونیت در درایوها)

برای EMC استانداردهای خاصی در نظر گرفته شده است که به صورت عمومی مطرح می شوند. به استثنای دستگاه های خاصی که استانداردهای مخصوص دارند. استانداردهای عمومی که معمولاً مطرح می باشند عبارتند از:

- استاندارد EN61000-6 قسمت های ۱ و ۲ مربوط به ایمنی و مصونیت
 - استاندارد EN61000-6 قسمت های ۳ و ۴ مربوط به انتشار امواج
- استاندارد مخصوص کنترل کننده های دور موتور EN61800-3 قسمت ۳ می باشد.

استاندارد EN-61800-3 دو نوع محیط های صنعتی را پوشش می دهد:

• **First environment:** محیط های نوع اول. که به صورت مشترک با کاربران خانگی از یک شبکه ولتاژ پایین عمومی تغذیه می شوند.

• **Second environment:** محیط های نوع دوم. که ولتاژ بالای 1000V می باشند و جدا از کاربران خانگی هستند.

این استاندارد همچنین چهار تقسیم بندی (categories) در نظر گرفته شده را پوشش می دهد:

• **Category C1:** مربوط به نصب درایو در محیط های نوع اول می باشد که ولتاژ کمتر از 1000V است و معمولاً از شبکه برق عمومی تغذیه می شود.

• **Category C2:** مربوط به نصب درایو در محیط های نوع اول می باشد که ولتاژ کمتر از 1000V است و درایو باید توسط یک فرد حرفه ای نصب و راه اندازی گردد که ملاحظات مربوط به EMC را رعایت نماید.

- درایو باید با فیلتر EMC تجهیز گردد.

- کابل های موتور و درایو باید از کابل های استاندارد گفته شده استفاده گردند.

- درایو باید دقیقاً با دستورالعمل های گفته شده نصب گردد

- حداکثر فاصله موتور تا درایو باید ۱۰۰ متر باشد.

• **Category C3:** مربوط به نصب درایو در محیط های نوع دوم می باشد که ولتاژ کمتر از 1000V می باشد. و برای نصب در محیط های اول در نظر گرفته نشده است.

- درایو مربوط به C3 برای نصب در محیط های با تغذیه از شبکه عمومی و کاربران خانگی در نظر گرفته نشده است.

• **Category C4:** مربوط به نصب درایو در سیستم های مرکب در محیط های نوع دوم می باشد که ولتاژ برابر یا بالاتر از 1000V و جریان بالاتر از 400A می باشد.

۲۳- پیوست شماره ۱۰: مثال های کاربردی

نوع فرمان	تنظیم پارامترهای مورد نیاز	مثال کاربردی
	P00.06=0 (پیش فرض) P00.07=2 (پیش فرض) P00.09=0 (پیش فرض)	۱. تنظیم سرعت درایو با ولوم و شاسی بالا و پایین تواما (پیش فرض کارخانه) انجام شود.
نصب ولوم (5~10kohm) به ترمینال کنترلی +10V, AI2, GND	P00.06=0 (پیش فرض) P00.07=2 (پیش فرض) P00.09=1 (تنظیم شود)	۲. تنظیم سرعت با استفاده از ولوم بیرونی از طریق نصب به ترمینال کنترلی انجام شود.
	P00.06=0 (پیش فرض) P00.07=2 (پیش فرض) P00.09=0 (پیش فرض) P08.42=0001	۳. تنظیم سرعت درایو فقط با شاسی های  / انجام شود.
	0 (پیش فرض) P00.07=2 (پیش فرض) P00.09=0 (پیش فرض) P08.42=0002	۴. تنظیم سرعت فقط با ولوم دیجیتال پائل انجام شود.

	P00.01=0 (پیش فرض)	۵. شاسی های Run/ Stop از روی پانل جهت روشن و خاموش کردن موتور انجام شود.
کلید یا کنتاکت رله به صورت NO را به ترمینال S1 و COM متصل نمایید.	• پارامتر P00.01=1 فرمان ها از طریق ترمینال های کنترلی • پارامتر P05.01=1 ورودی S1 به عنوان کلید Run تعریف می گردد.	۶. کلید Run از طریق ترمینال های کنترلی درایو جهت روشن و خاموش کردن نصب شود.
شاسی QUICK/JOG با قابلیت تعریف عملکرد 	P07.02=03	۷. شاسی چپ گرد / راست گرد از روی پانل توسط شاسی QUICK/JOG
	• تنظیم پارامتر P07.02=01 • پارامتر P08.06 سرعت جاگ را تعیین می کند. پیش فرض کارخانه 5Hz است.	۷. روشن و خاموش کردن موتور با سرعت جاگ (JOG) توسط شاسی QUICK/JOG
	P07.02=05	۸. استاپ موتور به صورت رها کردن موتور در سرعت تنظیمی (Coast) توسط شاسی QUICK/JOG
• کلید Run در جهت راستگرد با اتصال به ورودی S1 و ترمینال مشترک COM • کلید Run در جهت چپگرد با اتصال به ورودی S2 و ترمینال مشترک COM	• پارامتر P00.01=1 (فرمان ها از روی ترمینال های کنترلی) • پارامتر P05.01=1 (تعریف ورودی S1 به عنوان کلید Run در جهت راستگرد)	۹. اتصال دو کلید جهت فرمان های کلید Run در جهت راستگرد و کلید Run در جهت چپگرد

	• پارامتر P05.02=2 (تعریف ورودی S2 به عنوان کلید Run در جهت راستگرد)	
• شاسی (افزایش سرعت) UP به ترمینال S3 و COM • شاسی (کاهش سرعت) DOWN به ترمینال S4 و COM	P05.03=10 P05.04=11 P00.06=0 P00.07=2 P00.09=0 • P00.10=0 پارامتر بیس فرکانس به هنگام استفاده Up و Down) ۱* اگر می خواهید سرعت تنظیمی با شاسی های افزایش و کاهش دور پس از خاموش شدن دستگاه ذخیره گردد. بایستی پارامتر P08.47=000 گردد. ۲* اگر می خواهید سرعت پس از روشن و خاموش شدن مجدد دستگاه بر روی پارامتر تنظیمی P00.10 برگردد بایستی پارامتر P08.47=001 تنظیم گردد.	۱۰. استفاده از دو شاسی UP و DOWN به عنوان شاسی افزایش دور و شاسی کاهش دور از

۲۴- پیوست شماره ۱۱: اطلاعات بیشتر

- سوالات مربوط به محصولات و خدمات
- هرگونه استعلام در مورد محصول را با ذکر نوع نام و شماره سریال واحد مورد نظر به دفاتر پرتوسنت محلی خود بفرستید. با مراجعه به www.partosanat.com می توانید لیست فروش ، پشتیبانی و خدمات پرتوسنت را پیدا کنید.
- فیدبک در مورد کتابچه های راهنمای پرتوسنت درایو

نظرات شما در مورد راهنمای ما به ما کمک خواهد کرد. به سایت www.partosanat.com مراجعه کنید، و یا مستقیماً با پرسنل خدمات تماس بگیرید .

• کتابخانه اسناد در اینترنت

شما می توانید کتابچه های راهنما و سایر اسناد محصول را با فرمت PDF در اینترنت پیدا کنید. برای دانلود به سایت www.partosanat.com مراجعه کنید .

نسخه: ۱۴۰۲۰۱۱۳



VX7 Series Inverter

Vector Control

Tel :+98 21 88 66 22 88

Fax :+98 21 88 88 78 09

www.partosanat.com

info@partosanat.com



Ver 1.0 - 2023 - 04